宁南县宁远万合进口汽车修理厂“5·26”一般物体打击事故调查报告

来源：宁南县应急管理局 时间：2026年10月13日

2026年5月26日10时47分许，宁南县宁远镇宁府西路发生一起物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约127万元。

为认真查明原因，深刻汲取教训，采取切实可行措施防止类似事故再次发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调
令第493号）《宁南县人民政府关于授权生产安全事故调查工作的通知》等有关规定，成立了由县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县总
保障局等单位组成的事故调查组。同时，邀请县检察院派员参加；邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验和综合分析等方式
生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出
范和整改措施建议。

经事故调查组认定，宁南县万合进口汽车修理厂“5·26”一般物体打击事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，作业人员违反操作规
取牢固有效的捆绑固定措施而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

宁南县万合进口汽车修理厂，个人独资企业；主要负责人：易志亮；统一社会信用代码：91513427MA6941G02X；注册地址：四川省凉山彝
石牌坊路72号；成立日期：2018年9月12日；经营范围：机动车修理和维护，汽车拖车、求援、清障服务等；备案资质：汽车维修二类（2025年
输服务发展中心备案，备案编号：51342721093）。

（二）涉事单位安全管理情况

宁南县万合进口汽车修理厂目前企业管理人员1人，主要负责人为易志亮，现有从业人员23人。建立了安全生产责任制、隐患排查治理制度等
应急预案，开展了隐患排查及安全教育培训，未设置安全管理机构。

（三）涉事车辆情况

车牌号：川W64585，登记所有人：宁南县万合进口汽车修理厂，车型：中型非营运非载货专项作业拖车，登记日期：2015年9月29日，总
客：3人，检验有效期至：2026年9月30日，交强险有效期至：2026年9月26日，主要用于机动车背载转运作业。截至事发时，该车共有道路交通

其中已处理2条、未处理2条；经事故现场核查确认，车辆不存在超重、超载情形。

（四）涉事车辆驾驶员情况

田健昌，彝族，男，初次申领驾驶证日期：2023年3月15日，有效期至：2029年3月15日，准驾车型：B2E，发证机关：凉山州公安局交通管安全违法行为记录1条，已处理。经核查不存在无证从事道路运输经营的情况。

（五）事故发生经过

龚顺安的川W902JB号轻型仓栅式货车（以下简称货车）在宁南县新世纪汽车修理部（与万合修理厂相邻）修理。2026年5月26日10时10分，进口汽车修理厂办公室，与万合修理厂工作人员何灿协商约定，由万合修理厂安排人员及车辆，以200元的费用将其货车从宁南县新世纪汽车修理停放，系车辆转运调运作业。10时30分，易志亮安排田健昌驾驶川W64585专项作业拖车（以下简称拖车）去宁南县新世纪汽车修理部将货车拖在宁南县新世纪汽车修理部将货车装载后驾驶拖车，沿宁南县宁府西路往小田坝方向行驶。10时47分许，车辆以时速20Km/h行驶至文旅40Km/h）时，货车从拖车上脱落至公路路面。脱落货车受惯性作用，沿宁府西路向南环线方向持续滑行，滑行途中首先将正在辅道上清扫垃圾的随后继续滑行，与行人邓×泽发生碰擦；直至撞击到南环线与码口交叉路口交通信号指示灯杆后，车辆才完全停稳。事故发生后，邓×泽被送往宁门诊处理后，伤者于当日出院。乃××祖被送往宁南县人民医院抢救，经全力抢救无效，于2026年5月28日15时20分宣告死亡。

（六）事故现场勘验情况

事发区域为宁南县城区市政道路，宁府西路为城市通行道路，设置专供环卫工人、非机动车、行人通行的辅道；事发时段为白天，视线条雪、无障碍物；文旅小镇路口为平交路口，人流、车流混行，路面作业风险较高。货车留有坠落摩擦、撞击人体、撞击信号灯杆多层连续撞击痕运载货车的捆绑限位装置存在紧固不到位、行驶颠簸后锁止完全失效的物理痕迹。

（七）检测检验情况

事故发生后，宁南县公安局交通管理大队委托四川鼎诚司法鉴定中心凉山分所对驾驶员田健昌进行了抽血化验与酒驾检测，检测结果显示酒、未吸毒，排除酒驾、毒驾嫌疑；同时委托该所对拖车进行安全技术检验鉴定，经鉴定，拖车安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动的相关规定。

（八）人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约127万元。伤亡人员信息如下。

1.邓×泽，男，汉族，身份证号：*******************，家庭住址：宁南县宁远镇*****，在事故中受伤。

2.乃××祖，男，彝族，身份证号：*******************，家庭住址：宁南县六铁镇******，在事故中死亡。

二、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，10时47分，作业车驾驶员田健昌拨打急救电话120；10时48分，田健昌向宁南县公安局交通管理大队报警；10时54分，宁南县场后将伤者邓×泽、乃××祖送往宁南县人民医院救治；10时56分，宁南县公安局交通管理大队到达现场，迅速隔离管控、清理涉运车辆，排查装处置；10时59分抵达宁南县人民医院展开急救。邓×泽经门诊处理后，于当日出院；乃××祖于2026年5月28日15时20分抢救无效死亡。2026年6月处置完毕。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位、政府有关部门、医疗机构响应迅速，现场管控、伤员救治、善后处置等工作有序开展。事故处置响应及时，情。

三、事故直接原因分析

事故直接原因是拖车驾驶人田健昌安全意识薄弱，对转运作业安全风险预判不足，未按规定[1]采取复检固定装置等预防性措施，仅对货车
[2]开展转运作业，导致拖车行驶途中固定装置失效，货车坠落路面失控滑行，造成人员伤亡。

四、责任单位存在的主要问题

（一）涉事企业层面（宁南县万合进口汽车修理厂）

1.安全教育培训走过场。未严格落实从业人员岗前安全培训及考核管理制度，作业车驾驶员田健昌无岗前培训记录，未开展标准化岗前安
[3]，导致未按照机动车跨车背载转运标准化作业流程、不熟悉岗位安全操作规程，培训过程无监督、无核验、无闭环，从源头埋下安全作业隐患

2.隐患排查治理未形成闭环。企业制定的平板拖车出车前安全检查表形同虚设，本次涉事作业车未开展出车前安全检查，反映出企业未建
改、复查闭环管理机制。

3.拖车驾驶员安全风险意识淡薄、违规操作。捆扎固定不规范，拖车驾驶员未按照机动车背载转运安全操作要求，对货车采取牢固、可靠
致货车松动脱落。安全检查严重缺失，作业前驾驶员未按规范检查固定装置稳固状态，行驶途中未对背载车辆固定状态进行动态观察，未能及时

（二）行业监管部门层面（宁南县交通运输局）

落实安全生产“三管三必须”要求不到位，对汽修企业存在监管盲区，日常检查覆盖面和隐患发现率偏低，未能有效督促企业将安全管理制度

五、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

田健昌，作业车驾驶员，违规操作导致货车滑落造成人员伤亡，对本起事故发生负直接责任，已由宁南县公安局刑事立案调查。

（二）有关责任单位处理建议

宁南县万合进口汽车修理厂，对本起事故发生负有重要管理责任。建议由宁南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规

（三）有关责任人员处理建议

易志亮，群众，宁南县万合进口汽车修理厂主要负责人，对本起事故发生负重要管理责任。建议由宁南县应急管理局依据《中华人民共和
规给予行政处罚。

（四）其他处理建议

责成宁南县交通运输局向宁南县人民政府作出书面检查，并由宁南县安委会办公室进行通报。

六、事故主要教训

（一）企业层面

宁南县万合进口汽车修理厂企业安全生产主体责任落实缺位，安全管理制度不健全、执行流于形式，违规安排未经培训合格人员上岗。事
人易志亮安全生产第一责任人法定责任意识缺失，履职不到位，风险研判不足，源头防控能力缺失。作业车驾驶员田健昌安全风险意识淡薄，
格执行货物捆绑固定安全操作规程，出车前未检查、途中未动态监测，违规操作直接诱发事故。

（二）行业主管部门层面

宁南县交通运输局落实“三管三必须”要求存在差距，行业安全监管责任压得不够实，对分管领域安全生产风险研判不够全面，日常监督检安全生产主体责任督促约束不足，对从业人员安全作业规范的行业指导警示存在短板，隐患排查治理不够彻底，源头防范管控存在薄弱环节，化解各类安全风险。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，开展警示教育与隐患排查

宁南县相关企业要组织全体员工召开事故警示会，将本次事故作为反面教材，深刻剖析易志亮作为主要负责人“重效益轻防范”、田健昌作心理，让每位员工切实感受到违章操作带来的惨痛代价，彻底扭转“麻痹大意”的错误思想。由企业实际控制人牵头，聘请第三方专业安全机构，行全方位“体检”，重新进行风险辨识，重点排查安全生产制度是否健全、特种作业人员是否持证上岗、车辆背载转运固定装置是否完好等。建号管理。

（二）强化安全发展理念，健全企业长效安全治理机制

企业要建立安全生产“一票否决”制，将安全绩效与员工薪酬、岗位晋升直接挂钩。建立安全隐患内部报告奖励机制，鼓励一线员工主动发设备带病运行等隐患，变“被动监管”为“主动防御”。制定并公示从实际控制人、安全管理人员到一线驾驶员、维修工的《全员安全生产责任清单红线”与“操作底线”，确保安全生产责任层层穿透，杜绝“责任悬空”和“流于形式”。

（三）落实防范措施，强化现场作业刚性管控

企业严禁安排未经安全教育培训合格的人员上岗。建立员工安全培训档案，实行“一人一档”动态管理；对电焊、登高等高风险作业，严格护”制度，杜绝无证操作和违章指挥；强化车辆转运全过程安全管控，规范转运流程，严防违规装载、野蛮转运等违章行为。针对驾驶员操作随行《机动车背载转运安全操作规程》。推行“出车前三步确认法”（一查固定装置、二查捆绑紧固度、三查车辆重心平衡），彻底消除货物松动

（四）改进工作方法，推动行业标准与监管政策优化

宁南县交通运输局要组织辖区内相关企业开展此次事故警示教育会。改变传统单一的现场检查方式，建议将车辆转运固定状态纳入重点监运车辆上安装车载视频监控，实时抓拍固定装置状态；同时建立运输企业及驾驶员“安全信用档案”，对屡次违规、隐患整改不力的企业和个人成本。

（五）提升本质安全水平，以技防手段替代人防弱点

宁南县交通运输局要鼓励相关企业淘汰落后的钢丝绳捆绑方式，全面推广使用具有“拉力自锁”和“松动报警”功能的新型棘轮紧固器。在条物位移传感器或智能视频监控AI识别系统，当货物发生位移或固定装置受力异常时，自动向驾驶室及车队后台发出声光报警。在修理厂和车辆锚、防滑垫和专用绑扎工具。通过改善作业环境和工艺流程，从源头上减少因场地杂乱、工具不匹配导致的人为操作失误，用硬件设施的可靠定性。

1.《道路货物运输车辆装载规范》（GB/T45745-2025）第5.1.10条“运输裸装的轮式车辆时，应明确车辆的摆放方式和固定要求”、第5.3.1条案实施货物加固作业，使用拴紧加固时，应核对、确认拴紧装置的规格型号、数量”等。

2.万合进口汽车修理厂制定的《平板拖车安全救援规程》。万合进口汽车修理厂制定《平板拖车安全救援规程》4.3安全固定（核心）：1.叉绑带，绑带拉紧至无松弛，卡扣锁死，压力>8MPa：后轮：前后双三角木塞紧，配合绑带/链条加固，防止前后窜动。2.车身加固：重型车/事对角拉紧，避免颠移位；严禁仅靠牵引点固定。3.安全校验：固定后手动摇晃车身，无晃动、位移；试踩刹车，确认固定牢固，无松动异响。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款规定生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员

中国.宁南

主办：宁南县人民政府办公室

承办：中共宁南县委办公室 宁南县人民政府办公室

建设维护：宁南县融媒体中心