事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

西海岸新区

黄岛区“2•7”烟台太平洋海洋工程有限公司高处坠落事故调查报告

发布时间：2015-08-12

2015年2月7日，烟台太平洋海洋工程有限公司在青岛北海船舶重工有限责任公司2号船坞进行造船作业时，发生一起高处坠落事故，导致1人死亡,直接经济损失约100万。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安全监管局牵头成立了由区监察局、开发区公安分局、区总工会、薛家岛街道办事处有关人员参加的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）发包单位概况

青岛北海船舶重工有限责任公司（以下简称“北船重工”），注册成立于2002年1月4日，法定代表人陈靖，注册地址青岛经济技术开发区漓江东路369号，注册资本188070万元。公司主要从事船舶制造、船舶修理、玻璃钢艇制造、玻璃钢制品制造、船用甲板机械制造安装、非标准机械设备制造、海上平台制造修理、金属机构桥架罐制造、机械加工、技术服务及售后服务。公司设有专职安全管理部门,按规定配备了安全管理人员,建立了公司安全管理制度和相关操作规程。

（二）承包方情况

烟台太平洋海洋工程有限公司(以下简称“太平洋公司”)

于2004年11月9日注册成立，注册资本金800万元，法定代表人（董事长）张范修，注册地址山东省烟台市福山区。公司主要从事船舶结构、舾装设备的制作安装等业务。2006年太平洋公司在北船重工设立了施工项目部。

太平洋公司驻北船重工项目部现有职工约200人，下设安全科、技术科、计划科等五个部门，现有安全员6人，企业负责人及安全管理人员持有安监部门颁发的安全管理资格证书，公司建立了安全管理制度和操作规程，对职工盖成虎的安全教育培训不到位(只进行了4个学时的培训)。公司为从业人员配发了安全帽、安全带等劳动防护用品。

（三）发承包情况

太平洋公司系北船重工外协单位，双方于2014年4月5日签订了《工程合作协议书》,合作范围为船舶制造(修理)工程中的分段制作、合拢、设备安装工程；双方签订了《工程承包服务商职业健康安全及环境保护协议》，协议约定由太平洋公司按照国家法律法规的要求,落实安全生产主体责任，建立完善公司的安全管理制度和操作规程，北船重工负责对太平洋公司安全制度建设、安全教育培训及安全管理情况进行督促检查。

（四）事故现场的基本情况

发生事故的 OC25-9#船是25万吨级大型矿砂船，该船舶入籍CCS船级社，全船总长325米，垂线间长319.5米，型宽57米，型深25米，设计吃水18米，结构吃水18.7米。该船于2014年9月20日开工总组，2014年11月11日艉半船下坞铺底，原设计233个分段，总组53个段，吊装合拢95钩（不包括虚拟段），设计为9舱9盖式货仓结构,以2001段为合拢基准段。 2月2日北船重工下发了611P合拢段的派工单，由太平洋公司负责该分段的吊装、合拢焊接工作。2015年2月3日开始吊装合拢，施工方按分包计划执行，2月6日开始装配施工。611舱内两侧船舷各有三层固定平台，平台高度分别是：内底到第一层平台高度为5.5米,内底到第二层平台高度为11.4米,内底到第三层平台高度为17.3米。在每层平台上都搭设有施工脚手架，脚手架由专业搭设单位大连双重起重机械经销有限公司搭设。脚手架搭设方式为：内底板到第一层平台高度为5.4米，搭设为插入式钢管脚手架，架子平台高度为4米，设有2组爬梯可到达第一层平台。第一层平台与第二层平台间高度为6米，之间设置了两层吊板，吊板高度间距2米，两层吊板间设置两个爬梯；第二层平台与第三层平台间高度为6米，之间设置两层吊板，吊板高度间距2米，两层吊板间设置两个爬梯；第三层平台与第四层平台间高度为5.1米，之间设置两层吊板，吊板高度间距为 1.85米，两层吊板间设置两个爬梯。各层平台间不设置直梯或斜梯连接,人员可从船体结构通道走到首部，再沿船体结构直梯在上下通行。吊板形式：长度3米，宽度1.4米，护栏高度为1.1米。吊板护栏设置两根腰杆，间距为0.55米。搭建完成后，由搭建单位、使用单位、北船重工安全主管部门按照《船用脚手架安全要求》（CB4204-2012）和北船重工公司《脚手架（吊板）搭拆管理规定》的要求对脚手架进行了联合验收。

二、事故发生经过、救援、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2015年2月7日7时许，太平洋公司驻北船重工项目部生产现场负责人高建伟安排从业人员张良海、于永国、盖成虎、赵有文4人，到北船重工造船区2号坞25万吨矿砂船611舱内进行校正、打磨、焊接等分段焊缝对接作业。盖成虎和于永国一组、张良海和赵有文一组，分别在611舱内左舷三、四层平台的脚手架上工作。19时许，盖成虎等人收拾工具准备下班，张良海和赵有文把在舱内使用的电气焊软管、电线等工具通过甲板人孔撤出舱内（按照北船重工的要求工人下班时所有工具要从舱内撤出），收好放置在甲板上。于永国从三层平台走到船体首部,沿船体结构直梯爬到甲板，从甲板人孔向外扯电气焊软管、电线等工具，盖成虎独自一人留在舱内协助，收拾过程中，于永国听到舱内有人喊叫就立即停下工作到舱内查看，发现盖成虎躺在船舱底部,身上所系安全带完好,挂钩没有固定。于永国立即通知了甲板上的赵有文等人，赵有文随即拨打了“120”急救电话，并向公司负责人进行了报告。同时，现场工人找来工具把盖成虎从舱内抬出，“120”救护车到达现场后将其送往开发区第一人民医院抢救，20时许，盖成虎因颅脑损伤严重，经抢救无效死亡。

（二）现场处置情况

接“110”通知后，开发区公安分局、区安全监管局、薛家岛街道办事处等部门和单位有关负责人及工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定做好保护现场、勘查和证据收集工作。开发区公安分局依法对施工现场负责人高建伟、现场人员于永国等进行了调查询问。市安全监管局的相关领导也赶到事发现场指导事故调查工作。

（三）善后工作

事故发生后，区政府责成北船重工、太平洋公司做好死者善后和家属安抚工作，至2月16日，善后处置工作已完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组经现场勘察和询问相关人员，认定事故原因如下：

（一）直接原因

因事发时没有直接目击者,事故调查组依据专家出具的技术分析报告和现场情况，对事故发生的直接原因作如下认定:在盖成虎准备从三层平台撤到甲板上时,因三、四层平台间没有可以直接通行的直梯，盖成虎应当按太平洋公司《高处作业安全管理规定》第九条关于“上下脚手架、进出舱室时，应走指定梯子或通道”的规定，从工作平台下走到船体首部,再沿船体结构直梯爬出船舱(大约有40米的路程)。为走捷径，盖成虎违规从三层平台沿脚手架直接向四层平台翻越，翻越过程不慎坠落舱底死亡。

（二）间接原因

1、太平洋公司对盖成虎等从业人员安全教育培训不到位，只是进行了四个学时的教育且针对性不强，无法保证其具备必要的安全知识和安全操作技能；公司对生产现场的安全生产监督检查不到位，对盖成虎违规翻越脚手架的不安全行为未能及时发现和制止。

2、北船重工未对太平洋公司的安全生产履行统一协调、管理职责，没有按照《工程承包服务商职业健康安全及环境保护协议》的要求，监督太平洋公司落实职工安全教育培训、安全检查等规定，致使太平洋公司出现了安全教育培训制度不落实，安全检查不到位的安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1、太平洋公司没有按照法律法规的要求开展职工入场安全教育培训，生产现场的安全检查不到位，对事故的发生负有主要责任。建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其作出罚款人民币二十五万元的行政处罚。

2、北船重工未对承包单位太平洋公司履行安全生产协调、管理义务，没有按照《工程承包服务商职业健康安全及环境保护协议》约定的义务，督促检查太平洋公司严格落实相关法律规定，对事故的发生负有重要责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其作出罚款人民币二十五万元的行政处罚。

3、太平洋公司职工盖成虎在船舱内作业时，违反公司《高处作业安全管理规定》第九条关于“上下脚手架、进出舱室时，应走指定梯子或通道”的规定，翻越平台上下通行，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再对其进行责任追究。

4、太平洋公司驻北船重工项目部负责人郭新建没有按照国家要求对盖成虎等从业人员进行全面的入场安全教育，对事故发生负有管理责任，建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对其作出处上年度收入30%罚款的行政处罚。

5、建议太平洋公司、北船重工按照公司规定对其他相关责任人作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

六、今后防范措施和整改措施

（一）太平洋公司要按照安全生产法律法规的规定，严格落实安全生产主体责任，强化对从业人员的安全教育培训工作，确实把安全教育培训制度落到实处，避免走过场、走形势，以提高从业人员的安全意识和自我防范能力；公司要安排足够的力量开展经常性安全检查活动，全面排查安全隐患，切实提高公司的安全管理水平，以杜绝事故的再次发生。

（二）北船重工要加强对外协单位的安全管理，督促外协企业严格落实安全生产法律规定，建立完善的安全管理制度和操作规程，夯实安全生产工作基础；要从制度上强化对外协单位的考核、惩处力

度，增加事故发生单位的事故成本；同时，北船重工要根据修造船生产作业的工作特点，加强技术改造和技术创新，针对船舱内脚手架使用的实际情况，研究采取使用、布设安全网、安全带的防坠落措施，切实提高生产作业的安全防护能力。

（三）建议北船重工研究制定更加严格的制度、更加严厉的

措施，防控承揽作业单位不再发生类似事故。

两企业抓紧落实以上提出的防范和整改措施，按规定报区安全监管局备案。

黄岛区“2·7”烟台太平洋海洋工程有限公司

高处坠落事故调查组

2015年4月1日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图