集美灌口厦门恒昌兴装饰工程有限公司
“6·24”一般高处坠落事故调查报告

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、 事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、 事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....8
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）建议免予责任追究人员.....9
（二）建议问责人员.....9
（三）建议问责单位.....10
五、事故主要教训.....11
六、事故整改和防范措施.....12

2024年6月24日11时许,在集美区灌口中路1018号厂房,厦门恒昌兴装饰工程有限公司在进行顶棚维修时,发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失108.7万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）以及集美区人民政府授权，由集美区应急管理局牵头，成立了集美公安分局、区总工会、灌口镇等单位参加的集美灌口厦门恒昌兴装饰工程有限公司“6·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对该事故开展调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效” 和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料及综合分析，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，查清了事故企业存在的问题，总结了事故主要教训，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了有针对性的事故防范措施建议。

经调查认定,集美灌口厦门恒昌兴装饰工程有限公司“6·24”一般高处坠落事故是一起因主要负责人安全意识淡薄，违规作业，未佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品从事高处作业，公司未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未对员工开展安全生产教育和培训等违法违规行为造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位：厦门恒昌兴装饰工程有限公司（下称“恒昌兴公司”），成立于2012年9月14日，注册地为厦门市集美区后溪镇崎沟村前行社19号101室，统一社会信用代码：9135021105116733 7J,企业类型为法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】，经营范围：室内外装饰设计、施工；铁件及水电安装等。注册资本50万人民币，法定代表人王*周，占有90%股份，其全面负责公司生产经营活动。王*聪占有10%股份，未参与公司生产经营活动。

2.承包单位：厦门慵享空间设计有限公司（下称“慵享公司”），成立于2022年6月24日，注册地为厦门市集美区灌口中路1616号7楼720室之一，法定代表人许*伟，统一社会信用代码：91350211MA8W11K652,企业类型为法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】，经营范围：许可项目:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;建设工程施工;施工专业作业;建设工程监理;建设工程质量检测;电气安装服务等。《建筑业企业资质证书》资质类别及等级：消防设施工程专业承包二级；施工劳务；建筑装修装饰工程专业承包二级。

3.业主单位：厦门建霖健康家居股份有限公司(下称“建霖公司”），成立于1990年6月30日，注册地为厦门市集美区天凤路69号，法定代表人陈*桦，统一社会信用代码：9135020 06120063749，企业类型为法人商事主体【股份有限公司（港澳

台投资、上市）】，经营范围：日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;其他日用杂品制造;家用厨房电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;气体、液体分离及纯净设备制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;塑料加工专用设备制造;环境保护专用设备制造等。事故发生地为建霖公司灌口三厂喷漆房。

4.项目情况：建霖公司与慵享公司签订《工程施工合同》，将建霖公司灌口三厂喷漆房屋顶抢修工程发包给慵享公司，双方商定采取乙方包工包料承包方式，合同款总额10.5万元，总工期共20天，自2024年4月25日起至2024年5月15日止（遇雨顺延），由于期间一直下雨及建霖公司走审批流程，直至2024年5月21日，双方正式用印确认。该项目为小散工程，作业内容为屋顶修复更换彩钢瓦，按规定无需向建设行业主管部门办理施工许可，对于该类建筑物维修，不涉及建筑主体质量安全的，法律法规和部门规章未强制规定必须由具备建筑业企业资质的企业实施，但涉及高处作业等特种作业的，作业人员需具备相应的特种作业操作资质。2024年6月21日，建霖公司与慵享公司签订《厂区安全施工协议书》（施工合同补充条款）。

2024年4月5日，慵享公司与恒昌兴公司签订《采购协议书》，有效期为3年。2024年4月20日，双方签订《施工安全协议》，明确双方安全管理责任，有效期为3年。2024年6月17日，双方签订《灌口三厂喷漆房屋顶维修工程合同》，慵享

公司将灌口三厂喷漆房屋顶维修工程包给恒昌兴公司，约定工期为2024年6月17日至2024年6月30日（如遇雨期工期顺延），由于雨天天气，恒昌兴公司于2024年6月24日正式进场施工作业。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.恒昌兴公司：公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训。主要负责人王*周，负责施工现场的指挥协调，未取得高处作业《特种作业操作证》，施工当天有携带安全帽、安全绳等劳动防护用品，但事发时在未佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品的情况下，擅自上屋顶作业。屋顶维修作业人员李*强及潘*华有取得高处作业《特种作业操作证》，高处作业时有佩戴安全帽，未佩戴安全绳。

2.慵享公司：与恒昌兴公司签订《施工安全协议》，明确双方安全管理职责。项目经理在施工作业前对恒昌兴公司现场作业人员进行安全技术交底和安全教育培训，确认恒昌兴公司现场作业人员的高处作业资质，落实高处作业审批并对施工现场进行安全检查。向恒昌兴公司提供安全帽、反光衣等劳动防护用品，并要求佩戴使用。制定项目管理人员岗位责任制和施工人员安全管理制度，并对项目管理人员进行安全生产教育和培训。慵享公司未对现场施工作业实施有效的管理，公司安排了项目经理张*川作为灌口三厂喷漆房屋顶维修项目高处作业的监护人，但张*川

身兼多个监护岗位，对事发现场的监护不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。

3.建霖公司：与慵享公司签订《厂区安全施工协议书》，明确双方安全管理职责。制定《外包施工管理办法》，根据办法规定对慵享公司进行安全技术交底，对外包单位作业人员进行安全培训，提前确认外包单位高处作业人员相关资质。制定《高处作业管理办法》并落实高处作业审批制度，对作业现场进行安全巡查，相关安全生产规章制度健全。

（三）事故发生经过

6月24日8时许，恒昌兴公司开始进场作业，作业人员先将新彩钢瓦吊至屋顶上，李*强和潘*华在屋顶作业，李*强负责递工具，王*周在现场指挥。11时许，为了防止已拆掉旧彩钢瓦的部位漏雨，王*周到屋顶与李*强、潘*华一起准备用雨布遮盖，王*周在拉着雨布后退过程中，踩到已拆卸旧彩钢瓦的位置，从屋顶掉到喷漆房内地面上。李*强拨打“120”急救电话，医务人员到达现场后对王*周进行抢救，当场宣布王*周抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.天气情况：多云，最高气温30℃，最低气温26℃，南风2级。事发前持续降雨多天，事发时天空打雷，王*周担心下雨导致已拆掉的旧彩钢瓦位置漏水，于是上到屋顶作业。

2.现场准备情况：6月21日，建霖公司向慵享公司确认了作业人员的高处作业资格，并进行了安全技术交底和安全培训。

6月24日8时许，慵享公司项目经理张*川到达施工地点，对恒昌兴公司李*强、潘*华、李*强3名工人进行安全技术交底和安全培训，张*川确认了恒昌兴公司有携带安全帽、安全绳等防护用品，并向建霖公司申请了《高处安全作业证》，建霖公司行政经理关*到现场查看。

3.现场作业情况：地点位于建霖公司灌口三厂喷漆房屋顶，高度约8.3米，作业人员从屋顶边缘开始拆卸旧彩钢瓦，按照每拆完2片旧彩钢瓦更换1片新彩钢瓦作业。王*周未佩戴安全帽和安全绳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。此次事故造成1人死亡，死者王*周，男，57岁，身份证号：350211********3036，户籍地：福建省厦门市集美区后溪镇崎沟村前行中里19号。系恒昌兴公司法定代表人。

厦门市公安局集美分局刑事科学技术室提供《情况说明》：根据现场勘查和尸体检验情况初步分析，主要死因系高坠致重度颅脑损伤死亡。

2.直接经济损失情况。此次事故造成直接经济损失108.7万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

应急部门。集美区应急管理局值班室接报后，集美区安全生

产执法人员立即赶赴事故现场了解情况，开展取证工作，完善事故相关信息上报区委区政府、市应急管理局，并要求企业做好善后工作。

公安部门。接报后，集美公安分局迅速到达现场，设立警戒区，禁止无关人员进入警戒区，并参与现场处置。

卫健部门。接报后立即派出救护车，医务人员到达现场后立即对王*周进行抢救。

镇政府。接报后，灌口镇工作人员到达现场了解情况，参与现场处置，指导企业做好善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即拨打“120”急救电话，十分钟左右急救人员到达事故现场，对王*周进行抢救，后经抢救无效当场宣布死亡。

（三）善后情况

事故发生后，灌口镇政府立即开展善后处置工作，建霖公司指派专人协助王*周家属办理保险赔付、遗体火化等相关事宜。此次事故相关善后已处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各部门都能够迅速响应，启动事故应急预案，妥善开展处置救援和善后处理工作，及时、准确上报事故信息。此次事故善后处理工作得当，未发生次生、衍生事件，没有造成

不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王*周作为恒昌兴公司的主要负责人，安全意识淡薄，未取得高处作业《特种作业操作证》，违规擅自上到屋顶作业，且未佩戴安全帽和安全绳。在拉扯雨布后退过程中，踩到已拆卸完旧彩钢瓦的位置，从屋顶坠落至喷漆房内地面上，后经现场抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.恒昌兴公司未监督教育从业人员正确佩戴使用安全帽、安全绳等劳动防护用品。事发时，王*周等人将安全帽和安全绳放置于车上，进行高处作业时未佩戴安全绳等劳动防护用品。

2.恒昌兴公司未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。公司主要负责人王*周在现场指挥作业，不但没有及时制止违章行为和消除事故隐患，还带头进行违规作业。

3.恒昌兴公司未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，从业人员安全意识淡薄，王*周等人未认识到从事高处作业佩戴劳动防护用品的重要性和必要性。

4.慵享公司未对现场施工作业实施有效的管理，项目经理张*川负责公司多个项目的监管，顾此失彼，事发时对现场监护不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究人员

王*周，恒昌兴公司主要负责人，安全意识淡薄，未取得高处作业《特种作业操作证》，违规作业，在未佩戴安全帽和安全绳的情况下，擅自上到屋顶作业，最终导致事故发生，且存在未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[1]，对事故发生负主要责任，鉴于王*周已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议问责人员

1.张*川，慵享公司项目经理，对现场的监护不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[2]的规定，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]的规定，建议由集美区应急管理局对其予以行政处罚。

2.李*强和潘*华，作为持证的高处作业人员，安全意识淡薄，

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

虽然慵享公司对其进行了安全生产教育培训和技术交底，但两人上屋顶作业时仍未佩戴安全绳，违反相关的安全操作规程，其行为虽然与事故的发生没有因果关系，但是存在极大的事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[4]的规定，建议恒昌兴公司给予批评教育，并按公司相关制度给予处分。

（三）建议问责单位

1.恒昌兴公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未监督教育从业人员正确佩戴使用安全帽、安全绳等劳动防护用品。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]、第四十五条[7]的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由集美区应急管理局对其予以行政处罚。

2.慵享公司未对现场施工作业实施有效的管理，未及时发现并消除施工人员违反高处作业操作规范的事故隐患，该公司违反

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本单位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由集美区应急管理局对其予以行政处罚。

3.建霖公司未落实《集美区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》相关规定，未主动向灌口镇政府报备，接受政府相关部门监管，造成不良影响和后果，根据《集美区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》第二十七条[10]的规定，建议由集美区应急管理局对其进行约谈。

五、事故主要教训

（一）安全防范意识不够强。施工作业人员普遍存在侥幸心理，对于危险作业的认识不足，不落实安全技术交底和安全培训相关内容，未正确认识佩戴劳动防护用品的重要性，违章蛮干，极易引发伤亡事故。

（二）现场安全监督不到位。主要负责人不履行安全监督职责，带头违章作业，现场安全监管人员未能充分发挥监督作用，对作业人员未佩戴劳动防护用品进行高处作业的违规行为未及时制止，存在严重的事故隐患。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《集美区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》第二十七条：生产经营单位存在下列行为的，依法实行信用监管：（一）发生安全责任事故的；（二）被责令补办信息登记、停止施工或者作业，拒不执行的；（三）存在安全隐患拒不整改的；（四）其他法律法规规定的失信行为。

（三）双重预防机制未建立。企业对安全风险分级管控和隐患排查治理的重要性认识不足，未能定期开展风险评估和危害辨识并建立分级管控制度，把风险控制在隐患形成之前，也未能建立并落实从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制，把隐患消灭在事故之前。

六、事故整改和防范措施

（一）恒昌兴公司要切实落实安全生产主体责任，加强安全生产标准化体系建设，完善各项安全生产规章制度，要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强对危险作业的安全管理，深入开展生产安全事故隐患排查，采取针对性措施，及时发现并消除事故隐患。要根据公司实际，严格制定安全生产教育和培训计划，落实安全生产教育和培训考核制度，未经考核合格人员不得上岗作业，提高从业人员安全防范意识和安全操作技能，杜绝违规作业，确保企业人员生命和财产安全。

（二）慵享公司要对公司所有工程项目开展隐患大排查大整治活动，及时发现并消除事故隐患，加强涉及危险作业工程项目的安全管理，制定行之有效的管理细则，规范约束项目管理人员履职尽责，强化项目管理人员的责任心，加强安全生产教育和培训，提高项目管理人员安全意识和安全技能，避免事故发生。

（三）灌口镇政府要切实履行属地安全监管责任，认真汲取本次事故的教训，举一反三，开展安全警示教育，以案说法，加大小散工程和零星作业安全宣传力度，提高企业安全生产意识，

加强辖区内企业的安全巡查力度，认真细致排查辖区企业安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任，督促企业做好事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，防止类似事故发生。

（四）各镇街要吸取本次事故教训，落实《集美区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》相关要求，加大宣传力度，加强辖区小散工程和零星作业安全生产全纳管和常态化监管，采取切实有效的措施，避免同类型事故的发生。