容县移动公司家宽端口优化工程“3.17”一般事故调查报告

2018-09-10 17:03 来源：容县安全生产监督管理局 作者：容县安全生产监督管理局

2018年3月17日下午2点左右，容县移动公司家宽端口优化工程施工队在容县灵山镇罗权村进行线路架设时发生一起触电事故，造成三名现场作业人员经抢救无效死亡，其余两人受轻伤。事故发生后，容县人民政府成立事故调查组组织相关部门对上述事故展开调查，调查情况如下。

一、事故发生经过和事故救援情况

2018年3月17日，广西嘉亿通信工程有限公司的施工人员欧世雄等4人在容县灵山罗权村进行移动网络家宽端口优化工程项目施工，下午对增挂在转输缆进行绑扎。施工人员借助四段折叠式铝合金梯子进行光缆绑扎，作业时梯子伸展为四段式，由于受地形限制，梯子根部立在小河边小路斜坡上，两位施工欧世雄攀爬上梯子进行光缆绑扎作业，16:30分，正在进行光缆绑扎作业时，由于风吹和梯子上部接触点摇摆至重心失衡使梯子发生偏移，向电力线一侧倾力高压线，登梯的施工人员欧世雄受电击后从梯子上摔下，同时地面扶梯的施工人员2人亦被电击倒地，高压电线因短路接地跳闸断电。

事故发生后，附近热心群众及当地村医赶来进行施救并拨打120救护和110报警。接报后，灵山镇政府、灵山派出所派人到现场进行了处置并维持秩序进行了人工呼吸和心肺复苏救援，16：45分，120急救中心赶到现场后也立即对欧世雄进行抢救，同时将被电伤的2人送医院进行救治；经医护人员现场40-救无效死亡，被电伤的另外两人送灵山镇医院进行检查治疗后确认身体无碍，当天19：00即出院回家休息。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这起事故造成欧世雄一人死亡；两人受轻伤。死者欧世雄，男，25岁，原籍广西桂平市白沙镇。这次事故共造成直接经济损失约5000元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因分析

一是违规施工作业。二是这次施工作业使用铝合金梯子违反了《通信建设工程安全生产操作规范》（中华人民共和国工业和信息化部2008年发布）之能满足承重要求，长度适当，方便操作，带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子”之规定。四是当班的作业人员未按规定穿戴劳保用品，如等。上述四点是造成这次事故的直接原因，也是事故的主要原因。

（二）事故性质

经事故调查组查实，这起事故是由于施工作业人员在搭架进行光缆绑扎作业过程中，梯子倾斜触碰到右侧10KV高压电力线引起的一起触电事故，排除一般事故。

容县安监局

2018年9月6日

公开属性： 主动公开