广信枫岭头天祥新型建材有限公司“5·28”一般车辆伤害事故调查报告

广信枫岭头天祥新型建材有限公司“5·28”

一般车辆伤害事故调查组

2026年9月

目　录

一、事故基本情况 7

（一）相关单位基本情况 7

（二）项目概况 7

（三）事故发生单位安全管理情况 7

（四）事故发生经过 8

（五）现场勘察情况 10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 11

（七）当天天气情况 11

二、事故应急处置及评估情况 11

（一）事故信息接报及响应情况 12

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治和善后情况 13

（四）事故应急处置评估 13

三、事故原因分析 14

（一）直接原因 14

（二）间接原因 14

四、有关责任单位存在的主要问题 14

（一）事故单位（天祥建材） 14

（二）广信区枫岭头镇人民政府 15
（三）广信区工业和信息化局 15
（四）广信区应急管理局 16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 16
（二）建议移交司法机关处理的人员 16
（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ... 17
（四）其他处理建议 20
六、事故主要教训 20
七、事故整改和防范措施 22
（一）上饶市天祥新型建材有限公司 22
（二）上饶市广信区枫岭头镇人民政府 22
（三）上饶市广信区工业和信息化局 23
（四）上饶市广信区应急管理局 23

广信枫岭头天祥新型建材有限公司“5·28”一般车辆伤害事故调查报告

2026年5月28日16时30分许，供货商严某某与上饶市天祥新型建材有限公司电话洽谈业务后，自行前往到上饶市天祥新型建材有限公司原料堆放车间，不慎被正在进行煤堆放作业的装载机碾压致死，造成1人死亡，直接经济损失约165万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第493号令），上饶市广信区人民政府批准成立了由区应急管理局、区纪委监委、市公安局广信区分局、区总工会、区工信局、枫岭头镇人民政府，并特邀区检察院等相关单位组成的广信枫岭头天祥新型建材有限公司“5·28”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，广信枫岭头天祥新型建材有限公司“5·28”一般车辆伤害事故，是一起因外来人员和作业人员安全意识淡

薄、违规作业、作业前未排查作业区域安全，受装载机驾驶视觉盲区、现场噪音、地面不平影响，而导致的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

上饶市天祥新型建材有限公司（以下简称天祥建材），成立于2010年03月24日，注册地位于江西省上饶市上饶县枫岭头镇丁家村，法定代表人为徐**某某**，统一社会信用代码：91361121550891813U，注册资本1000万元。所属行业为其他制造业，主要从事煤矸石类原料建筑材料的生产、销售，企业当前经营为停产状态。

（二）项目概况

涉事项目为天祥建材年产1.2亿块（折标）页岩烧结砖改建项目，该项目建设地址为江西省上饶市上饶县枫岭头镇丁家村。该公司自2026年1月底起处于停产状态，计划6月份复工。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.企业主要负责人连**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，2018年开始担任天祥建材主要负责人，负责公司的生产、运营以及日常管理等工作。其主要负责人的资质证书有效期至2026年3月6日，截至事发时已过期，未报名参加企业主要负责人安全生产管理复训。

2. 安全管理员胡**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，2018 年开始任天祥建材安全管理员，负责公司日常安全生产管理、从业人员的培训、日常隐患排查等工作，其安全管理员的资质证书有效期至 2026 年 3 月 6 日，截至事发时已过期，未报名参加安全生产管理员复训。

3. 其他管理人员徐**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，协助天祥建材主要负责人连金秋相关管理工作。

4. 装载机驾驶员苏**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，2015 年开始担任天祥建材装载机驾驶员，已取得装载机操作资格证，负责平整煤堆。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 28 日 15 时许，煤矸石供货商严**某某**随运煤车辆进厂，看到公司装载机驾驶员苏**某某**正在厂区门口田地锄草，随即叫上苏**某某**说有 3 车煤矸石到煤矸石储存车间，让苏**某某**去储存车间协助煤矸石堆放清理、平整煤堆。苏**某某**未向公司相关管理人员报备，直接到煤矸石储存车间启动装载机，开始煤堆的堆放整理作业。

15 时 06 分左右，第一台运煤车驶入煤矸石储存车间，严**某某**在车间门口下车接听电话，苏**某某**进入车间现场指挥车辆调整卸煤位置，第一车卸煤完毕驶离，苏**某某**独自操作装载机整理货车刚卸下的煤堆，装载机作业半径 6—7 米，车辆后方存在

视觉盲区，车间作业环境灰尘及噪音大。作业过程中严某某何时返回作业区域（事故现场）无人察觉。

15时14分左右，第二台运煤车（驾驶员胡某某）在煤矸石堆放车间门口碰到第一辆车卸完煤出来，车子开进煤矸石储存车间后，看到装载机停放在储存车间中间（右手边）没有堆煤的空位置，这时，装载机驾驶员苏某某打开驾驶室车门叫胡某某“把车子再往后倒一点”，说完下了装载机驾驶室走到第二辆车尾处指挥运煤车停到指定位置（运煤车方向基本未变倒车倒了五六米距离），驾驶员胡某某从驾驶室下来（车辆左边）往后走到车厢，掀开雨布打开车厢左侧围栏，在车尾部操作挂车往左边卸煤，并与装载机驾驶员苏某某边卸货边聊天，这时第三辆运煤车已经进入堆放车间。

15时19分左右，第三台运煤车（驾驶员简某某）驶入堆放车间时，驾驶员简某某发现煤堆通道地面（第二辆车头右前方）躺着一个人，简某某下车走近确认是人员倒地后，返回第二辆左后方叫上正在边等自卸煤结束边聊天的胡某某和苏某某一起上前查看，确认死者为严某某，呼之不应，上半身有明显轮胎碾压痕迹，头部、颈部损毁，倒地周边留有装载机轮胎印记。

苏某某随即电话报告公司管理人员徐某某，又跑到公司办公室向主要负责人连某某报告。15:26徐某某到达现场；15:28连某某与苏某某赶赴现场；15:40安全管理人员胡某某接报后抵

达现场。现场人员确认严**某某**已无呼吸，未拨打120急救。公司立即保护事故现场，上报镇、村及相关部门，并通知死者家属，后续企业与家属达成赔偿谅解协议。

（五）现场勘察情况

事发地点为广信区枫岭头镇天祥建材煤矸石储存车间。

2026年5月28日15时左右，发生一起1人死亡的事故。如下图所示，现场无安全警示标识。



事故现场近拍照片1（自外向内拍摄）



事故现场远拍照片 2（自外向内拍摄）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人被场内装载机碾压死亡。死者姓名：严**某某**，身份证号码：XXXXXXXXXXXXX，男，汉族，1967 年 5 月 21 日出生，户籍地：XXXXXXXXXXXXX，时年 59 岁，是天祥建材煤矸石供货商。本次事故直接经济损失约 165 万元。

（七）当天天气情况

多云，最高温度 30℃，最低 26℃，西风 2 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时26分左右，企业管理人员徐**某某**接到装载机驾驶员苏**某某**电话报告，第一时间赶赴事故现场。

15时28分左右，装载机驾驶员苏**某某**跑到公司办公室向主要负责人连**某某**报告发生事故的情况后，两人一同赶往事故现场。

15时30分左右，企业安全管理人员胡**某某**接到徐**某某**事故报告，于15时40分骑电动车到达事故现场。

徐**某某**到达现场后，按照连**某某**安排，第一时间向镇、村及相关职能部门上报事故情况，广信区枫岭头镇人民政府接报后指示做好现场保护，并同步联系公安、应急等相关职能部门赶赴现场开展处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发现后，现场人员苏**某某**、简**某某**、胡**某某**大声呼喊严**某某**，确认其无应答、无呼吸，其头、颈部有碾压出血痕迹，上半身存在明显的装载机轮胎碾压痕迹、胸部塌陷，倒地周边留有装载机轮胎印记，未开展心肺复苏，未拨打120急救电话。

企业到场人员迅速落实现场保护措施，对煤矸石储存车间事故现场进行警戒，维持现场原始状态，防止现场遭到破坏，等待公安及相关职能部门到场勘查。

同时安排人员通知死者严**某某**家属，做好家属到场前准备。

职能部门、镇村干部、死者家属陆续抵达现场后，胡**某某**负责现场后勤保障工作，企业人员配合各部门开展现场调查取证工作。

（三）医疗救治和善后情况

1.现场救援情况

经现场企业主要负责人连**某某**、企业管理人员徐**某某**、企业安全管理人员胡**某某**、装载机驾驶员苏**某某**、第二辆货车驾驶员胡**某某**、第三辆货车驾驶员简**某某**大声呼叫严**某某**无任何反应，用手放其鼻子上无呼吸，头、颈碾压出血和上半身压塌等综合情况，现场判断严**某某**已死亡，未拨打120急救电话，未实施送医救治。

2.善后情况

事故发生后，企业安排徐**某某**作为委托代理人全权处理本次事故善后事宜。2026年5月29日，在枫岭头镇人民政府组织协调下，企业与死者严**某某**家属经协商沟通，达成一致并签订赔偿谅解协议，妥善完成善后赔付工作，其家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，上饶市广信区相关职能部门和枫岭头镇人民政府迅速赶赴事故现场开展应急处置工作。本次事故应急处置工作安全有序，无次生灾害和衍生事故，没有网络舆情炒作，保持了社会稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

装载机驾驶员苏**某某**安全意识淡薄，在未对作业区域开展全面安全排查确认的情况下擅自开展铲装作业，在驾驶过程中疏于观察作业区域环境，忽视车辆后方视觉盲区安全风险操作装载机碾压到擅自进入装载机作业半径内危险作业区域的严**某某**致死，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位，企业停产期间督促检查安全生产工作不到位，对供货商擅自安排企业员工开展铲装作业的行为失管失控，未建立外来物料进厂、临时作业审批管控机制，煤矸石储存车间未见安全警示标识，未针对装载机固有视觉盲区制定专项管控措施。

2.企业安全管理制度不健全，安全风险辨识工作流于形式，未建立装载机作业相关制度和操作流程，未见铲装作业报备流程，未安排专职现场监护人员，作业现场安全防护不到位，未设置装载机作业半径警戒隔离区域，一线作业人员安全教育培训不到位，现场安全生产管控缺失。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位（天祥建材）

天祥建材为本次事故的主体责任单位，**一是**企业全员安全

生产责任制落实不到位，安全生产相关制度和操作规程有缺失，停产期间安全管理流于形式，虽建有安全管理台账，但制度执行虚化；**二是**煤矸石储存车间未见装载机作业区域警示标识，未针对装载机视觉盲区落实专项管控；装载机作业未执行作业前排查、警戒隔离、专人监护等安全要求；**三是**安全教育培训实效不足，员工安全生产意识薄弱，作业人员接到外部人员指令，未向企业报备即擅自开展铲装作业；**四是**未落实外来人员、车辆进厂登记和安全告知制度，未建立临时作业审批机制；**五是**对卸料作业存在的车辆致害风险辨识不足，未有效防范非计划作业带来的安全隐患。

（二）广信区枫岭头镇人民政府

广信区枫岭头镇人民政府作为属地管理部门，对辖区停产工贸企业安全风险研判不足，对企业停产期间可能出现的临时作业等动态风险重视不够，日常安全排查不够深入，实地现场核查力度不足，未能及时发现停产期间临时作业风险管控缺失等安全隐患，安全生产压力未能有效传导至企业。

（三）广信区工业和信息化局

履行行业主管责任不到位，督促指导企业加强安全生产管理不到位，未深入开展建材行业安全生产工作的指导，督促企业进一步压实安全生产主体责任，对天祥建材停产期间隐患排查治理不到位等问题失察，对企业停产复工安全工作督促指导

不够，安全管理压力传导不到位。

（四）广信区应急管理局

作为工贸行业安全监管部门，对停产工贸企业监管针对性不足，对非计划临时作业衍生的安全风险研判不够，对现场动态风险核查不够深入，以及外来人员、临时作业管控缺失等问题，对企业停产复工安全工作督促指导不够，安全监管压力传导不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.严**某某**（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX），户籍地：XXXXXXXXXXXXX，天祥建材煤矸石供货商，安全意识淡薄，擅自进入装载机高危作业盲区区域，对自身伤亡负有主要责任。鉴于在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）建议移交司法机关处理的人员

1.苏**某某**（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX），天祥建材装载机驾驶员，未向单位报备，在作业环境存在视觉盲区的车间无专人指挥、无现场监护开展装载机作业，未设置警戒隔离作业区域，作业前未排查作业区域人员状况，忽视车辆视觉盲区风险，未觉察到死者严**某某**违规进入装载机作业区域而导致了死亡事故，在该起事故中负有直接责任。违反了《中华人

民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[2]和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[3]、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款和第二款[4]之规定，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.胡**某某**（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX），天祥建材安全管理人员，未履行安全管理人员岗位职责，检查本单位的安全生产状况不到位，制止和纠正违章指挥、违反操作规程不到位，安全风险辨识不到位，停产期间现场隐患管控不到位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[5]、

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

4 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号） 第六条第一款 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

（二）造成直接经济损失一百万元以上的；

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

第二十五条第三项、第五项、第六项[6]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，建议由上饶市广信区应急管理局对其给予行政处罚。

2.连**某某**（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX），天祥建材主要负责人，未履行主要负责人安全生产管理职责，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，停产期间安全管理缺位，对外来人员入企管理，企业员工未经报备擅自作业失管，对事故发生负主要管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[8]和第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[9]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[10]和第九十五条第（一）项[11]的规定，建议由上饶市

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；；

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

10 第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改

广信区应急管理局对其给予行政处罚。

4.天祥建材，企业安全生产主体责任落实不到位，建立落实本单位全员安全生产责任制不到位，制定本单位安全生产相关规章制度和操作规程不到位，主要负责人、安全管理人员安全资质过期，停产期间外来物料进厂、临时作业无审批管控，作业现场缺少警示隔离、监护措施，从业人员安全教育和培训不到位。该企业上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[12]、第三十五条[13]、第四十一条[14]、第四十四条[15]。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项

正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

11 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

13 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

14 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

15 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[16]之规定，建议由上饶市广信区应急管理局对其给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.广信区枫岭头镇人民政府，属地安全管理责任压实不到位。对辖区停产工贸企业动态安全风险研判不足，对企业停产复工安全生产工作指导督促不够，责成枫岭头镇人民政府向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

2.广信区工业和信息化局，履行行业主管责任不到位，督促指导企业加强安全生产管理不到位，对企业停产复工安全工作督促指导不够，安全监管压力传导不到位。责成广信区工业和信息化局向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

3.上饶市广信区应急管理局，履行工贸行业安全监管职责不到位，对停产期间工贸企业非计划临时作业风险研判不足，监督检查现场动态风险核查不深入。责成广信区应急管理局向上饶市广信区人民政府作出书面检讨。

六、事故主要教训

1.停产不等于无安全风险。企业停产期间，仍可能发生原料转运、临时装卸等非计划作业，容易产生车辆致害等安全风险，不能因企业处于停产状态就放松安全管理，必须健全停产期间作业审批、风险辨识管控机制，严防外来人员私自组织作

16《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

业、私自指挥企业员工开展特种作业。

2. 要完善停产复工全流程安全管理。停产期间若确需开展物料装卸等作业，必须制定专项作业方案，落实各项安全管控措施；复工前要开展全面安全条件核查，坚决杜绝无方案、无审批、无监护的冒险作业。

3. 大型车辆作业盲区风险不容忽视。装载机等大型作业车辆存在固有视觉盲区，加之现场噪音、地面不平，驾驶员很难感知碾压异物。作业时必须落实作业前清场排查、现场警戒隔离，建议配备专职现场监护人员，杜绝在无监护条件下开展作业。

4. 外来人员、供货商进厂管控是重要风险点。要严格落实外来人员、车辆进厂登记、安全告知制度，严禁外来人员擅自进入作业区域，严禁外来供货商私自指挥企业内部人员开展生产作业，堵塞外来因素带来的安全管理漏洞。

5. 从业人员岗位安全教育要注重实效。要强化员工安全责任意识培训，明确作业请示报告制度，员工接到外部人员作业指令，必须向企业管理人员报备审批后方可实施，杜绝擅自开展特种作业的违章行为。

6. 安全监管要兼顾生产与停产企业监管。

要针对本次事故暴露出的监管短板开展自查自纠，压实监管责任，不能只聚焦正常生产企业，要加大对停产企业动态风

险排查力度。要举一反三，重点排查停产状态下临时作业、人员资质失效等隐性隐患，把安全监管压力传导至企业末端。

七、事故整改和防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，特提出如下整改和防范措施：

（一）上饶市天祥新型建材有限公司

严格落实安全生产主体责任，补齐岗位安全资质，完善停产期间安全管理规定，健全停产、复工安全管理制度，规范作业审批流程；组织全体员工开展专项安全教育培训，重点学习特种车辆盲区风险、作业请示报告制度、违章作业后果等内容；深化隐患排查治理工作。停产期间坚持常态化隐患排查，重点排查临时作业、设备状态、人员资质、外来人员管理等方面隐患；对煤矸石储存车间开展现场整治，补齐作业区域安全警示标识；针对铲车视觉盲区风险开展专项安全交底，严格执行作业前清场排查，设置警戒隔离区域，落实专人现场监护；建立外来供货商、运输车辆进厂登记、安全告知制度，严禁外来人员私自进入生产作业区域。

（二）上饶市广信区枫岭头镇人民政府

要严格落实属地管理职责，吸取此次事故教训，举一反三，按照职能职责加大对辖区企业的日常检查力度，紧盯企业存在问题隐患和薄弱环节，开展安全生产风险研判及时掌握企业动

态，督促辖区生产经营单位完善设备防护措施，扎实开展隐患排查治理，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，落实各项安全防范措施，有效遏制事故发生。

（三）上饶市广信区工业和信息化局

督促指导建材行业加强安全生产管理，认真落实企业安全生产主体责任，严格行业规范管理，推进实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，促进产业结构升级和布局调整，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。

（四）上饶市广信区应急管理局

严格依照年度监督检查计划，加密对事故企业及同类企业的检查频次，针对事故暴露的行业共性问题推动开展专项治理行动，强化安全宣教，通过案例宣讲、应急演练提升实操能力，督促企业完善停产期间安全管控措施，强化压实企业主体责任，推动企业做到“识风险、防风险、排隐患、早整改、快应急”的全链条安全管理模式。

广信区枫岭头天祥新型建材有限公司“5·28”

一般车辆伤害事故调查组

2026年9月17日