六枝特区贵州美锦华宇新能源有限公司 “6·9”一般机械伤害事故调查

发布日期： 2026-04-29 15:08 作者： 来源： 六枝应急局 访问量：412次 字号：[大 中 小] 视力保护色：

编制单位：六枝特区贵州美锦华宇新能源有限公司“6·9”事故调查组

编制日期：2024年8月9日

目　录

一、事故单位基本情况

（一）贵州美锦华宇新能源有限公司

（二）事故地点概况

二、事故发生经过、抢险救援及报告情况

（一）事故发生经过

（二）应急处置及救援情况

（三）善后处理情况

（四）事故应急处置评估

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

四、事故原因及性质

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故类型

（四）事故性质

五、对事故责任人和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

（二）建议给予行政处罚的企业人员

（三）对责任单位的处理建议

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化教育培训，提升职工安全意识

（二）落实安全生产主体责任，按规定报告安全生产事故

（三）压实部门安全监管责任，强化安全监管

（四）强化监管能力提升，切实提高安全监管水平

六枝特区贵州美锦华宇新能源有限公司“6·9”一般机械伤害事故调查报告

2024年6月9日1时40分许，六枝特区贵州美锦华宇新能源有限公司在试生产期间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130余万元

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2024年6月10日，经六枝特区人民政府区应急管理局、公安局、工信局、能源局、总工会等单位成立的六枝特区贵州美锦华宇新能源有限公司“6·9”事故调查组（以下简称事故调查组）作。事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证和分析，查清了事因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施，现将调查情况报告如下。

一、事故单位基本情况

（一）贵州美锦华宇新能源有限公司

贵州美锦华宇新能源有限公司位于六枝特区境内，统一社会信用代码：915**********，成立于2022年7月4日，注册地址：贵州省六盘水六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼四楼，注册资本：捌亿玖仟零捌拾贰万玖仟陆佰叁拾玖圆整，主要经营范围为：炼焦、化工产品生产、化工选、煤制活性炭及其他煤炭加工、煤制品制造、煤炭及制品销售等。目前该公司处于试生产期间。

（二）事故地点概况

事故发生在贵州美锦华宇新能源有限公司焦化部煤焦车间汽车受煤坑地下一层M107皮带机尾处。汽车受煤坑于2022年7月建设，2024年5月26日坑共分三层，分别为地面层、地下一层、地下二层。地面层面积约11600平方米，主要用于汽车卸煤；地下一层面积约11600平方米，有皮带机12条M116号皮带，用于将地面煤分送至地下主皮带，人员配备2人/班;地下二层面积约1100平方米，有2条主皮带，分别为M117号和M118号皮带，主要用于至煤仓。

二、事故发生经过、抢险救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年6月9日1时15分，煤焦车间中控室工作人员朱*用对讲机联系仓前班班长肖**是否可以启动M107皮带上料，肖**回答可以启动。1时19分完毕，中控室电脑显示M107皮带正常运行。1时35分，中控室工作人员朱*发现M107皮带上无料到仓内，然后多次用对讲机呼叫肖**无应答。1时40分车间值班人员黎*，告知M107皮带不下料，且呼叫肖**无应答。黎*知晓情况后马上到M107皮带查看原因，从M107皮带机头部检查到皮带机尾部时发现机尾部下面，其头部有血，旁边有一个把手被折断的铁铲和被挤压变形的安全帽。黎*呼叫肖**无应答，事故发生。



事故情况示意图1



事故情况示意图2

（二）应急处置及救援情况

事故发生后，车间值班人员黎*立即拉M107皮带机制动开关的拉线，因用力过猛造成拉线断裂从而未能将运行中的M107皮带机停下，随即黎室，要求将M107皮带机停止运行，中控室接到黎*通知后才将M107皮带机停下来。

1时44分，黎*拨打120呼叫急救并同时向煤焦车间主任杨**报告。杨**接到电话后，立即会同相关人员赶往现场。

2时06分，120急救人员到达现场，经医护人员检查，肖**已经无生命体征。

2时20分，现场人员将肖**遗体运往六枝殡仪馆，应急救援结束。

（三）善后处理情况

2024年6月10日，贵州美锦华宇新能源有限公司与遇难者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，贵州美锦华宇新能源有限公司现场工作人员及时通知中控室停机，并拨打120急救电话及公司相关管理人员到场开展救援。整序，现场事故处置合理，未发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失130余万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

煤焦车间仓前班班长肖**违章作业，在皮带机尾用铁铲试图校正运行中跑偏的M107皮带，不慎被卷入皮带机尾滚筒处，造成头部及左臂受伤致

（二）间接原因

1.贵州美锦华宇新能源有限公司煤焦车间日常安全隐患排查整治不到位，未认真做到开工前“三查四定”，对煤焦车间汽车受煤坑M1筒处安全防护设施缺失的安全隐患未能发现并及时消除。

2.安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，违章作业。

3.安全防护不到位，煤焦车间汽车受煤坑M107皮带机尾张紧滚筒处未按要求安装安全防护设施；皮带机尾张紧滚筒处安全警示标志缺失；设备安全理；焦煤车间M107皮带机尾处视频监控未正常启用，不能对M107皮带机进行实时监控，全程掌握M107皮带机运行及现场作业人员情况。

4.贵州美锦华宇新能源有限公司煤焦车间汽车受煤坑地下一层通风及光照不足，未采取有效防尘措施，现场扬尘大，作业环境差，影响人员正常作

（三）事故类型

经调查认定，该起事故是一起机械伤害事故。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议。

（一）免于追究责任人员

1. 肖，**男，煤焦车间仓前班班长，违章作业导致事故发生，对本次事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的企业人员

2. 杨，**贵州美锦华宇新能源有限公司煤焦车间备煤车间主任，备煤车间安全第一责任人，对责任区域隐患排查整治不到位，皮带防护措施不负有重要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[①]的规定，建议给予杨**处上一年年收入25％的罚款，由六枝特区应急管理局按照全生产法》等有关法律法规对其处以罚款。

（三）对责任单位的处理建议

贵州美锦华宇新能源有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一定，建议给予贵州美锦华宇新能源有限公司处31万元的罚款，由六枝特区应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化教育培训，提升职工安全意识。车间要加强对从业人员安全教育和培训，组织有关人员进行安全风险辨识，有针对性地制范管控措施，健全风险防范化解机制，制定岗位安全风险告知卡及突发事件应急处置明白卡，切实提高风险辨识能力、管控能力和处置能具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

①《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款照刑法有关规定追究刑事责任。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

（二）落实安全生产主体责任。一是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步加强现场安全管理及隐患排查治理工作，加督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、违章作业。二是加强皮带运输机的管理，在滚筒处设置防护设施，机头机尾识，安装电子围栏。三是要改善作业环境，增加照明设备，确保光线充足，要改善通风条件，及时洒水防尘，营造良好的作业环境。

（三）压实部门安全监管责任，强化安全监管。六枝特区应急管理局、六枝经济开发区等单位要充分认识做好园区安全生产工作的极展和安全“两件大事”，筑牢“人民至上、生命至上”理念。有关单位要结合自身职责职能，严格按照“三管三必须”要求，强化安全监底线。

（四）强化监管能力提升，切实提高安全监管水平。特区各行业主管部门、安全监管部门以及六枝经济开发区有关单位要做好安全监提升培训工作，切实提升监管人员发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平，要加大对企业安全的服务和指导力度，精准查找企业存在企业制定有针对性风险管控措施，确保生产各环节安全有序开展。同时加强应急救援预案和应急救援能力建设，确保一旦事故发生后能及科学施救，最大限度保障人民群众生命财产安全。

扫一扫在手机打开当前页面



分享到：

[关闭窗口] [打印

上一篇： 六枝特区应急管理局2026年第二季度烟花爆竹“打非治违”情况

下一篇： 六枝特区应急管理局2026年第一季度烟花爆竹“打非治违”情况