事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

即墨区

青岛荣升达新型建材有限公司“8.19”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2015-04-29

2014年8月19日16时左右，位于即墨市南泉中心社区庆余屯村的青岛荣升达新型建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失72万元。

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)等有关法律法规规定，按照即墨市人民政府《关于授权市安监局等有关部门依法组织生产安全事故调查组的通知》(即政发[2007]24号)的要求，即墨市人民政府于8月20日成立了由市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会、市质监局、南泉中心社区组成的青岛荣升达新型建材有限公司“8·19”机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)开展事故调查工作，并邀请了市检察院派员参加。事故调查组通过现场勘查、调查取证，查清了事故原因，认定了事故责任性质，提出了对责任单位和责任人员的处理意见，并提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

(一)事故单位基本情况

青岛荣升达新型建材有限公司成立于2013年4月17日，公司类型：有限责任公司(自然人独资或控股)，经营范围：生产销售蒸养加气混凝土砌块、蒸养加气墙板、粉煤灰砖，公司现有职工26人。

该公司建立了安全生产管理制度，建立了各级安全生产责任制，建立了各级岗位职责，建立了各岗位安全操作规程，制定了应急救援预案，建立了隐患排查治理制度，但未建立其他安全生产规章制度；配备了专职的安全生产管理人员，但主要负责人兰风传和安全生产管理人员未经过安全生产培训并取得安全生产培训合格证；未在车间和搅拌机等设备危险部位设置明显的安全警示标识；制浆池周围未设置防坠落防护设施。

该公司制定了粉煤灰制浆岗位操作规程，并在工人入厂时进行了口头岗前培训(笔录中)，但无培训记录。

该公司制浆工艺共有两个人负责，管崇海，46岁，即墨蓝村镇人，从事铲车驾驶，主要负责开装载机给搅拌机的料斗上料；周XX，52岁，即墨南泉庆余屯村人，制浆操作工，具体负责控制粉煤灰浆稀稠度并及时向车间供应浆料。制浆操作规程为：周XX(制浆操作工)检查下料口阀门是否通畅，注水阀门是否正常，空转搅拌机是否运转正常--开启搅拌机，打开注水阀，启动废浆泵(对切割后产生坯体废料进行再利用)--管崇海开装载机将灰料放入漏斗，输送带将灰料送到滚筒机进行筛选--周XX打开粉煤灰下料阀，观察制浆池内料位，根据料浆实际情况下料，加水，加石膏--粉煤灰与水达到规定稠度后，开启渣浆泵将浆料打入成品储料罐。

(二)事故发生地点基本情况

发生事故的制浆池为圆形，位于该公司生产车间外，紧靠生产车间东南侧，由该公司自行建造，该制浆池直径约2.5m，深1.2m，制浆池沿距地面0.14m，制浆池中心轴上有上下两组搅拌翅，每组两个，共四个搅拌翅，翅宽0.1m，中心轴直径0.12m，上面一组搅拌翅翅长0.79m，距池壁约0.4m，下面一组搅拌翅翅长1.14米，距池壁约0.05m，距池底约0.05m，两组搅拌翅之间距离约0.5m。

该公司搅拌机是由山东阳光众泰机械制造有限公司安装，安装时未提供设备说明书，由厂家派遣技术人员进行技术指导，搅拌机电动机为Y160M-6型三相异步电动机，频率50HZ，生产厂家为荣成市申利电动机厂，功率7.5kw，转速970r/min，搅拌机减速机为BLY5型摆线针轮减速机，经减速机减速后搅拌机转速为20r/min。

现场无警示标识，制浆池周围未设置防坠落防护设施。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

8月19日15时30分左右，管崇海给搅拌机料斗上完灰料后离开去洗车，十多分钟后，管崇海回来继续给搅拌机上料，发现料斗中还有灰料，但是整个公司都找不到周XX人，于是坐在车间门口和几个同事一起等他。16时左右，生产车间工人马兵业因车间浆不够用找到江崇德(替工，公司有人请假的时候替别人干活，平时机器故障时负责买维修零件)，让江崇德去帮忙制浆，江崇德立即去找周XX，没找到，打电话给他，发现周XX手机放在制浆池旁边的一个台子上(当时制浆池里未发现有人)。16时7分左右，因找不到周XX，江崇德启动搅拌机，发现池子里浮上一个人，背朝上，江崇德从其衣物判断为周XX，马上关掉搅拌机，给车间主任江崇民打电话，说周XX掉到池子里了。

据该公司负责人兰风传及其他2名工作人员称，该公司有3个制浆池，车间内2个，车间外1个，在建造制浆池的时候均装有护栏，护栏是由镀锌钢管焊接而成(现场勘验时，车间内2个制浆池装有护栏，发生事故的制浆池位于车间外，无护栏)因需用手推车向制浆池内加石膏，周XX嫌干活麻烦私自将护栏拆掉(现被切割掉的护栏已无法找到)，公司管理人员发现后曾质问周XX，但公司未在制浆池周围重新安装护栏。

无人目击周XX如何掉入制浆池中，据该公司工作人员称，周XX被拉上来后，其左小腿骨折，腹部有伤口。经法医鉴定，周XX系泥浆灌入口鼻中窒息死亡，排除他杀、自杀。

(二)事故救援情况

事故发生后，青岛荣升达新型建材有限公司负责人兰风传及车间主任江崇民迅速赶到现场，组织工人把周XX拉上来，立即拨打“120” “110”，并通知死者的哥哥，15分钟后“120”“110”赶到，“120”对其进行现场救治，后经抢救无效死亡。

(三)善后处置情况

事故发生后，即墨市委常委、常务副市长邢福栋、市安全监管局、南泉中心社区和公安派出所等单位主要领导及相关人员立即赶往现场，协调做好救援和善后处置工作。公安部门及时将青岛荣升达新型建材有限公司负责人兰风传控制；南泉中心社区等相关部门及时介入，做好稳定和善后处置工作，督促事故责任单位积极与遇难者家属协商，已于2014年8月21日达成赔偿协议。通过积极工作，整个善后工作平稳有序。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失72万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经过现场勘查、调查取证和对事故原因的分析，事故调查组认定，青岛荣升达新型建材有限公司“8·19”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)直接原因

现场管理存在漏洞：

1、制浆池的周围欠缺安全防护设施，经调查，职工切割制浆池护栏时，公司无人制止；事后，制浆池周围长期未再设置防坠落防护设施，存在安全隐患。

2、该制浆池周围地面粉煤灰积灰较多，因8月19日有降雨，导致该制浆池周围地面泥泞湿滑，极易滑倒，存在安全隐患。

(二)间接原因

1、企业安全生产主体责任落实不到位，流于形式；该公司虽然建立了安全生产责任制，制定了隐患排查治理制度，但未从根本上抓落实，无隐患排查记录，岗位职责、安全检查制度只停留在纸面上；主要负责人和安全生产管理人员未经过安全生产培训；未严格按照规定，根据工作性质对职工进行三级安全教育培训，平时只是口头强调要注意安全，不能保证职工具备岗位安全操作、应急处置等知识和技能；未在有较大危险因素的制浆池周围和搅拌机设备上设置明显的安全警示标志。

2、兰风传，作为公司主要负责人，未参加安全生产培训，未健全本单位安全生产规章制度，履行安全生产职责不到位。

3、江崇民，车间主任，对其车间外制浆池周围未设置防护栏问题未及时处理，降雨后未能对制浆池周围地面进行及时清理，致使该隐患长期存在。

4、周XX，作业时对周围环境观察不周。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)责任认定

1、企业安全生产主体责任未落实，未按规定落实隐患排查治理制度，职工安全培训流于形式，现场管理存在漏洞，对事故的发生负有主要责任。

2、兰风传，青岛荣升达新型建材有限公司法定代表人，该公司投资人，未参加安全生产培训，履行安全生产职责不到位，现场管理存在漏洞，对事故的发生负有重要责任。

3、江崇民，车间主任，未参加安全生产培训，对其车间外制浆池周围未设置防护栏问题未及时处理，对事故的发生负有责任。

4、周XX，作业时对周围环境观察不周，对事故的发生负有责任。

(二)处理建议

1、建议由即墨市安全生产监督管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十七条第(一)项的规定，给予青岛荣升达新型建材有限公司罚款人民币12万元整的行政处罚。

2、建议由即墨市安全生产监督管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十八条第(一)项的规定，给予青岛荣升达新型建材有限公司负责人上一年年度收入30％罚款的行政处罚。

3、责成南泉中心社区向即墨市人民政府作出书面检查，进一步抓好工作落实，加强和改进安全生产工作。

4、建议由青岛荣升达新型建材有限公司按公司有关管理规定，对相关责任人员给予处理。

5、鉴于周XX死亡，免于责任追究。

六、事故防范和整改措施

(一)南泉中心社区应当严格按照属地管理原则，认真汲取教训，“举一反三 ”，加强辖区内安全生产管理工作，进一步细化安全生产职责，加大安全检查力度，全面开展安全生产检查活动，查找生产安全事故隐患和存在的生产安全问题，认真落实各项安全防范措施，减少事故发生。

(二)此次事故的发生，反映出青岛荣升达新型建材有限公司管理工作不到位，职工安全意识差，应认真按照事故调查“四不放过”的原则，汲取事故教训，对暴露出的在管理、教育培训等方面存在的问题立即整改，完善安全生产教育、培训制度，不断提高职工的安全防护、自我保护意识，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，严格落实各项防范措施。进一步健全和落实责任制、规章制度、操作规程，明确责任人及其职责，加大对事故隐患排查治理力度，真正落实企业主体责任，及时消除安全事故隐患，警钟长鸣，常抓不懈，做好各项安全工作。

“8·19”一般机械伤害事故调查组

2014年9月6日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图