湖南众翔重装设备有限公司“6•25”机械伤害事故调查报告

韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn　　发布时间：2018-10-16 14:20

2018年6月25日13时20分左右，湖南众翔重装设备有限公司（以下简称众翔重装公司）风力发电机塔架生产车间第四跨车间生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约98.8万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，于2018年6月27日经报山市人民政府批准，成立了由市安监局牵头，市公安局、市总工会、韶山高新区管委会等为成员单位的湖南众翔重装设备有限“6·25”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委人员参与调查。事故发生后至7月2日，市公安局对事故刑事侦查调毕，出具《关于6·25湖南众翔重装设备有限公司谢海龙死亡调查结论报告》，对谢海龙死亡事件排除他杀可能。7月4日，事故调查始现场勘验等调查取证工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查和调查取证，查明了事故过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）企业概况

湖南众翔重装设备有限公司属于自然人投资和控股的有限责任公司，注册地址为韶山市银田镇南村（湖南高翔重工科技有限内），实际生产经营地址：韶山市高新技术创业服务中心（湖南河谷科技有限公司内），该公司成立于2016年1月19日，2018年6月1日山市食品药品工商质量监督管理局核准换发《营业执照》，变更法定代表人为苏湘宁（苏湘宁不参与公司经营管理，实际控股人为明）。该公司安全生产组织机构图表明：总经理为梁进，安全监督管理委员会分管领导为何陆义，安全主任为卢正球，生产技术部部胡朗。企业注册资本为人民币贰仟万元整。该公司经营范围：钢结构、锻件、铸件的制造加工及销售；高强度螺栓的制造及销售；的建设；风电设备的制造、安装、销售及维修；有形动产租赁；物流代理服务。

邓州市鹏远建筑工程有限公司（以下简称鹏远公司）系众翔重装公司劳务外包责任单位。2018年7月1日，众翔重装公司（甲方鹏远公司（乙方）补充签订《风力发电机塔架承揽合同》（以下简称《承揽合同》），协议约定乙方提供生产所需人员，按照甲方下达产计划和规范标准要求积极组织生产。《承揽合同》约定了工作内容及加工产品价格、范围、加工费支付方式、双方权利义务、安全及相关责任等内容。鹏远公司法定代表人为常明鹏，该公司驻众翔重装公司施工队负责人为宋哲，劳务派遣至众翔重装公司风力发塔架生产车间第四跨车间生产工人两名，分别为附件铆焊工谢海龙（死者）、谢春民（死者叔叔）。

（二）车间机械设备、加工工件情况

众翔重装公司风力发电机塔架生产车间第四跨车间现有3组电动可调式焊接滚轮架（品牌：罗尼威尔，型号：HGK100，出期：2015年10月，配置形式：一主一从，主动托架行走方式：电动，从动托架行走方式：手动，行走速度：8000mm/min。）分别由遥控装置进行控制，其中1组闲置。另外2组可调式焊接滚轮架位于车间东南角，并列承载2个风力发电塔架工件，分别为T2工件（直4070/4452mm，长度：22500，重量：45.4T）、T3工件（直径：3710/4070mm，长度：22500，重量：34.5T）。T2、T3工件法兰厚度为160mm，塔筒工件离地高度为1050mm，塔筒下方滚轮架行走第1条轨道与三、四跨车间之间钢结构立柱距离为3100mm筒下方滚轮架行走第2条轨道与三、四跨车间之间钢结构立柱距离为5500mm，塔筒工件与三、四跨车间之间钢结构立柱距2300mm。

（三）安全生产管理情况

众翔重装公司实际控股人苏文明全面负责公司的工作，该公司成立了安全监督管理委员会，总经理梁进负责公司安全生产工作管领导为何陆义，安全主任为卢正球。经现场检查，该公司制定了隐患排查治理制度、安全教育培训制度等相关制度，但未建立安全生产责任制，未制定可调式焊接滚轮架岗位安全操作规程，未组织新进派遣人员进行上岗前安全教育培训，未建立事故隐患治理台账，未落实隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全检查制度，未明确安全生产工作分管领导、安全主任的具体分工和责任范围。

（四）风力发电机塔架生产车间生产组织形式

经查，众翔重装公司风力发电机塔架生产车间第四跨车间主要工作是对风力发电机塔架内附件进行铆、焊加工，该车间作业人员谢海龙、谢春民。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2018年6月25日13时20分左右，湖南众翔重装设备有限公司车间内附件铆焊工谢海龙、谢春民提前进入风力发电机塔架生产第四跨车间（东南角），做下午班上岗前的准备工作。因操作不当，致使可调式焊接滚轮架运行，带动T3工件向T2工件方向水平移动，谢海龙当时正处于T2、T3工件中间空档处，导致事故发生。谢春民听到叫声后，当即赶至T2、T3工件连接处时，发现谢海龙已倒地。谢春民马上电话报告鹏远公司施工队负责人宋哲。宋哲立即拨打120急救电话，同时报告众翔重装公司生产技术部部长胡朗。胡朗报后向公司总经理梁进报告。宋哲、胡朗、梁进先后赶到了事故现场进行现场处置。120救护车于13时40分左右到达事故现场。谢海龙即被送至韶山市人民医院实施抢救。当日16时40分，韶山市人民医院宣布谢海龙经抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

事故发生以后，高新区管委会、市公安局、众翔重装公司等相关人员相继赶往事故现场了解事故情况并进行善后处理。市安监局到事故报告后马上派人对事故现场进行了勘查。

6月29日，经多方协调，众翔重装公司与死者谢海龙家属就赔偿事宜达成一致意见，事故赔偿金73.8万元也于当日赔付到位（众翔重装公司赔付43.8万元，鹏远公司赔付30万元）。事故善后工作结束。

三、事故原因分析及性质

（一）事故原因

1、直接原因

操作不当，致使可调式焊接滚轮架运行，带动T3工件向T2工件方向水平移动，谢海龙当时正处于T2、T3工件中间空档处做上相关准备工作，未能及时发现T3工件移动并进行有效躲避，其胸部被风力发电塔架T2、T3工件挤压，导致事故发生。

2、间接原因

（1）安全生产责任落实不到位。一是众翔重装公司未制定本单位安全生产责任制，未明确各岗位人员安全生产职责，未制定可式焊接滚轮架岗位安全操作规程；二是众翔重装公司未建立事故隐患治理台账，未组织新进派遣人员进行上岗前安全教育培训，未落实隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全检查制度。

（2）安全管理不到位。一是事故当天众翔重装公司风力发电机塔架生产车间第四跨车间作业人员上岗前安全检查不到位，未发现同车间作业人员状况，现场安全管理不到位；二是对有较大危险因素的生产设施设备未设置明显的安全警示标志，安全风险管到位；三是未发现可调式焊接滚轮架装置存在的安全隐患。在同一条轨道上安装两套可调式焊接滚轮架，同时承载风力发电塔架工行加工，且没有设置限位装置，导致了加工生产过程中两套风力发电塔架工件发生碰撞。

（3）安全教育培训不到位。众翔重装公司没有按照安全法律法规规定，对被派遣劳动者进行上岗前的安全培训教育。从业人乏必要的安全生产知识，安全意识淡薄，安全防范意识不强。

（4）韶山高新区安监局监管不到位。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定和处理建议

（一）建议追究责任的人员

1、宋哲，男，鹏远公司施工队负责人。未组织开展施工队人员安全教育培训，对作业现场安全管理不到位。对这起事故应负责任，建议由鹏远公司依据公司有关规定对其进行处理。

2、卢正球，男，众翔重装公司安全主任。未组织本单位安全生产教育培训，未及时排查生产安全事故隐患，安全生产责任落到位，对这起事故应负一定责任。建议由众翔重装公司依据公司有关规定对其进行处理。

3、何陆义，男，众翔重装公司安全生产工作分管领导。未组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，未组织本单位安全教育培训，未及时排查生产安全事故隐患，安全生产责任落实不到位，对这起事故应负重要责任。建议由众翔重装公司依据公司有关规定对其进行处理。

4、梁进，男，众翔重装公司总经理。梁进没有组织开展新上岗人员的安全教育培训工作，没有督促对较大危险因素的生产设备设置明显的安全警示标志，风险管控不到位，安全生产责任落实不到位，对这起事故应负主要领导责任。建议由众翔重装公司依公司有关规定对其进行处理。

（二）建议给予行政处罚的单位

众翔重装公司未严格落实岗前培训，未组织被派遣劳动者进行安全教育培训，对从业人员严格执行本单位安全规章制度的教育督促不到位，未建立事故隐患排查治理台账并向从业人员通报，生产安全事故隐患排查不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》二十五条、第三十八条的有关规定，是事故的责任单位，建议由韶山市安监局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第第（一）项的规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

苏文明，男，众翔重装公司公司实际控股人。公司未建立安全生产责任制，未明确各岗位安全生产职责，未组织制定可调式焊轮架岗位安全操作规程，未督促开展被派遣劳动者安全生产教育和培训，对本单位安全生产工作的督促、检查不到位，安全风险管到位，没有及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定，对事故应负主要负责人责任。建议由韶山市安监局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其进行行政处罚

（四）其他处理建议

韶山高新区安监局。建议由韶山市安全生产委员会对其进行诫勉谈话。

五、事故防范和整改措施建议

1、强化落实安全生产责任。众翔重装公司应认真分析这起事故的原因，深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生。《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，落实安全生产主体责任。众翔重装公司要建立健全安全生产责任制，督促公司及门、各岗位层层落实安全责任；公司主要负责人要切实履行安全生产职责，制定完善公司安全检查制度、安全教育培训制度等安全制度以及相关操作规程，切实保证安全责任到位。

2、强化安全生产管理。众翔重装公司要加强作业人员岗位安全管理，做好各岗位的安全巡查工作；严格执行重点设施设备维养挂牌制度，对有较大危险因素的生产设施设备应设置明显的安全警示标志；督促操作人员按照操作规程进行作业，确保现场作业工作有规可依、有章可循；强化作业现场安全管理，在滚轮架运行轨道设置限位装置，加强安全检查和隐患排查工作，及时排查治

故隐患，确保生产安全。

3、强化安全教育培训。众翔重装公司要强化从业人员的安全教育培训工作，严格执行“三级”安全培训教育，开展岗前教育培
未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业。切实增强全员安全生产意识，提高从业人员安全风险防控能力。

4、强化安全监管执法。韶山高新区安监局要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，强化企业主体责任、政府监
任、领导责任；深入辖区内开展安全生产大检查活动，做到全覆盖，无盲区；要抓好各类专项整治工作，严格标准，严格执法，全
查各类安全风险隐患。

附件：1.众翔重装公司“6·25”机械伤害事故调查组成员名单

2.众翔重装公司“6·25”机械伤害事故现场示意图

3.众翔重装公司“6·25”机械伤害事故伤亡情况表

湖南众翔重装设备有限公司“6·25”事故调查组

2018年10月16日

评论