和林格尔盛乐呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司“1·25”一般其他爆炸事故调查报告

2026年1月25日14时55分许，内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇前公喇嘛村南1.5公里处的呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司（以下简称“奕德康公司”）2号危险废物暂存库房内，作业人员在进行废油桶开桶大盖切割作业时发生一起其他爆炸事故。事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失224.35万元。

事故发生后，和林格尔县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，依法成立由县政府常务副县长任组长，县应急管理局，县公安局、生态环境局和林格尔县分局、县交通运输局、县总工会、盛乐镇人民政府为成员的呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司“1·25”一般其他爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组聘请2名专家参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、综合分析的方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，确定了事故等级和类别，评估了应急处置工作，分析了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，明确了事故防范和整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定，呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司“1·25”其他爆炸事故是一起因作业人员违规操作、企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

调查组查明事故直接原因是：赵某某、吴某某违反《废油桶切割安全操作规程》，未按规程要求对废油桶进行倒置放残、清洗置换、打开小盖开孔排气的预处理程序，直接进行大盖切割作业；吴某某意识操作存在安全隐患，仍配合启动液压开盖机。切割过程中，液压开盖机旋切机头与桶盖摩擦产生的机械火花，引燃桶内未排出的挥发性烃类物质与空气形成的爆炸性混合气体，引发爆炸事故。

事故发生后，企业即刻启动了包含人员救护送医、消防灭火处置的应急处置工作。然而，此次应急处置也暴露出应急处置培训缺乏针对性、现场应急响应细节存在不足的问题，具体表现为人员未采取安全防护措施便进入火场实施紧急施救。

调查组按规定将有关企事业单位、部门和地方政府的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关依规依纪依法处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》，调查组对该公司预处理岗位员工、预处理岗位班长、安全管理人员、副总经理、总经理以及公司给予相应的行政处罚。由和林县纪委监委对呼和浩特市生态环境局和林格尔县分局、和林格尔县盛乐镇人民政府相关责任人员给予追责问责。

针对事故暴露的主要问题，调查组总结了以下几个方面的主要教训：一是公司主要负责人要有效组织管理公司相关的安全操作规程。作为安全生产第一责任人，要将安全生产管理职责落实到位。二是公司要明确发布工作方案并提供相关技术指导，使员工在作业现场有明确的技术指导。三是企业安全培训要实现关键岗位全覆盖，工作人员要掌握核心流程。作业人员要提高安全意识和岗位实操能力。四是行业监管和属地排查要深入作业现场核查，精准排查出企业现场作业的安全隐患。