都匀市小围寨办事处伍*顺私人建房“6.27”高处坠落事故调

时间：2021-07-27 10:40 来源：都匀市应急管理局 浏览量：98次 打印 关闭 【字号：

据申请人周*玖称2019年6月27日16时许,在都匀市小围寨办事处三道河村伍*顺私人建房处发生一起作业人员从高处坠落受伤事故,造成直接经济损失

受市人民政府委托,市应急管理局牵头,市住建局、市公安局、市工会、市自然资源局、小围寨办事处组成“周*玖受伤事故调查组”(以下简称事故调查
顺私人建房处的高处坠落事故展开调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定,事故调查组按照“四不放过
了调查、取证,查明了事故原因,认定了事故性质,并提出了对有关责任人员的处理意见和事故防范的措施建议。调查报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位及人员基本情况

1.房主及房屋情况:伍*顺,男,身份证号:522**********33X。出事地点为房主伍*顺私人在建房屋,该房屋为伍*顺上世纪80年代从其原工作单位——都
围寨办事处三道河桐州路分路往看守所的路口左侧靠山处。伍*顺购得此处后边居住边搞养殖,2018年3月开始将房屋在原址拆除重建(未办理任何建房手续
势而建,顺山体坡面逐级向上修建,第一级建了二层(即为整栋房屋的第一、二层),第二级也修建了二层(即为整栋房屋的第三、四层)。最下面的第一层主要
的露台(为第三层的院坝);第三层有厨房、客厅等;第四层为卧室,四层屋面搭有木质鸡舍。整栋房屋共计500多平米,总体朝向北偏西。伍*顺在此搞养殖,注
码:92522701MA6G62P346,注册日期为2015年1月19日,经营范围:生猪、家禽养殖(零售)。

2.伤者基本情况

①周*玖,男,身份证号:522**********113,住址:都匀市小围寨辖区马尾村塘泊组35号,长期从事建筑施工木工作业,与伍*顺是姨表关系。2019年4月受
故中受伤。

黔南州人民医院2019年8月27日作出周*玖出院诊断:1.腰椎骨折并脊髓损伤(L1、2);2.T7、8椎体爆裂性骨折;3.双侧肺挫伤并呼吸衰竭;4.双侧多发肋骨
骨折;8.骶骨右翼骨折;9.左侧额部蛛网膜下腔出血;10.右侧枕骨骨折;11.右枕部头皮下血肿;12.右侧蝶窦及左侧额窦炎;13.全身多处皮肤软组织损伤;14.急性心

②方*洪,男,身份证号:522**********911,住址:贵州省都匀市小围寨辖区茶农村黄河组27号,与伍*顺是亲戚,2019年6月受其邀请为周*玖打下手,参与
处受伤,自己捡中药吃,目前右眼逐渐失明。

(二)事故其他人员基本情况

伍*弟,男,身份证号:522**********351,住址:贵州省都匀市剑江北路156号凤凰山水花园12栋2单元6层附603号,伍*顺胞弟,事发当天在建房处给做工

(三)事发现场基本情况

2019年4月,伍*顺私人建房第一级第一层和第二级三、四层已基本完工,拟建第一级的第二层,伍*顺找到周*玖请他做(建设)该层,双方未签订建房合同,
一起做完,中途就离开了,直到事发前二、三天,伍*顺才找来方*洪给他打下手。事发当天周*玖和小工方*洪正在搭建上第二层的过道与第一层屋面交接处平
建房第一层的地面,大梁离地面约7.6m;第二层外立面向外(正前方)距离1.8米处有一旧屋(旧屋整体在伍*顺私人建房正前方,两屋平行,间距1.8米),是原百货
自建房第二层水平间距为约1.2m,石棉瓦屋檐距自建房第二层临边大梁垂直间距约为1.3m。

二、事故经过及救援情况

据询问笔录综合分析事故经过和救援情况如下:

(一)根据小工方*洪、煮饭人员伍*弟的询问笔录描述:2019年6月27日上午8时许,周*玖到达伍*顺私人建房处后,他和小工方*洪就准备
方*洪将大梁木盒子放到砖蹲(柱)上,大梁盒子两头(端)没有锁口,大约12点钟左右开始吃午餐(一起吃午餐的有周*玖、方*洪和伍*弟),午餐期
伍*弟每人喝1杯(一次性杯子大约150克)。饭后约14时,周*玖和方*洪继续去装大梁盒子,伍*弟吃完饭就出去玩了。周*玖爬到砖蹲(柱)上,随
下面扶撑木,从房子正向的左边砖蹲(柱)往右边钉,当钉到第三棵撑木的时候,大梁盒子突然晃动,随后周*玖朝外往下面旧屋顶上跳,他跳到旧屋
滑,掉到两个房屋之间的地面(阳沟)。大梁盒子及撑木受力后往里面倒,砸到了方*洪头上,方*洪出现短暂的昏迷。大约过了几分钟,方*洪苏醒
即打电话给伍*弟,伍*弟赶来后,二人下到阳沟将周*玖扶坐起,这时周*玖也清醒过来,问他怎么样,周*玖回答说没有事,就是胸口痛。伍*弟就
南州人民医院进行救治。伤者于2019年8月27日出院休养。

(二)根据伤者周*玖的询问笔录描述:2019年6月27日上午8时许,周*玖到达工地后,他和小工方*洪就准备装第二层大梁模板盒子,周*玖
放到两条大梁柱子上(与方*洪描述同位置),大约中午12点钟吃午餐(一起吃午餐的有周*玖、方*洪和伍*弟),午饭期间没有喝酒。饭后约14时
钉子将撑木和大梁底板固定,方*洪在下面扶撑木,不知道什么原因,大梁盒子突然晃动,随后周*玖朝外往下坠落,掉到两个房子之间的阳沟地面

周*玖当时出事有昏迷情况,后虽意识清醒,但自叙不清楚(救援)情况。

三、事故原因及性质

(一)事故直接原因

根据询问笔录综合分析,该起事故发生的直接原因是:一是建房作业环境的不安全状态,伍*顺私人建房作业现场无任何安全防护,未搭设脚手架、设置安
作业未采取安全防护措施,如未佩戴安全带。

(二)事故间接原因

伍*顺作为房主对建房作业现场缺乏安全监督检查,未做好也未督促作业人员做好现场安全防护措施;周*玖作为现场具体作业人员,长期从事房屋建筑施
隐患。这是导致事故发生的间接原因。

(三)事故性质

经调查组认定,都匀市小围寨办事处伍*顺私人建房“6·27”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故相关责任人员的处理建议

(一)周*玖,作为现场具体作业人员,虽长期从事房屋建筑施工作业,但忽视安全操作技术知识,未及时发现并消除事故隐患。安全意识淡薄,自我防护意识
有直接责任,鉴于其在事故当中受重伤,建议免于追究责任。

(二)伍*顺,作为事发自建房房主,对建房作业现场缺乏安全监督检查,未做好作业现场安全防护,未采取搭设脚手架、设置安全网等防护措施,也未督促作
责任。依据《安全生产法》第九十条之第二款“导致事故发生的,对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款”之规定,建议由市应急管理局给

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取“6.27”事故教训,引以为戒、举一反三,切实加强私人自建房安全生产管理,坚决防范和遏制类似事故再次发生,特提出如下措施和建议:

(一)深化农村(私人)自建房安全专项整治。各乡镇(办事处),住建、自然资源、综合执法等部门要严格按照“四不放过”的原则,认真总结事故教训,严格
化农村(私人)自建房领域安全专项整治,深入开展房屋建筑暨人员聚集场所安全风险隐患大排查大整治工作,坚决将各类事故隐患消除在萌芽状态。

(二)全面落实农村(私人)自建房各方安全生产责任。各乡镇(办事处),住建、自然资源、综合执法等部门要不断完善工作机制,严格农村(私人)建房许可
序;要切实加大巡查和执法力度,严厉查处农村(私人)自建房违法违规行为。要突出落实建房农户(个人)、施工单位(施工队、工匠)安全生产主体责任,督促
工安全组织管理和施工人员安全培训教育。

关闭
政务微博
政务微信
返回顶部

(三)强化农村(私人)建房安全宣传和警示教育。各镇(街道)、各有关部门要结合此次事故发生原因和暴露出来问题,认真分析研究,就农村(私人)自建房针对性地开展安全宣传和警示教育。要进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户,提高农民建房法律意识和安全意识;要将农村建筑工匠纳入相关高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。

扫一扫在手机打开当前页面

关闭

上一篇： 市长张宗良到铅锌矿选矿废渣综合利用项目调研安全生产工作

下一篇： “专家会诊”为企业安全生产工作 “把脉开方”

国家部委 | 省级政府网站 | 省直部门网站 | 省内

政务微博

政务微信

返回顶部

政府网站找错

网上有害信息举报专区 0854-8227071 2202387911@qq.com

涉企业侵权举报专区 进入

网站帮助 | 网站地图 | 联系方式 | 网站年报

都匀市人民政府办公室主办 都匀市人民政府电子政务信息中心承办

Copyright©2015- 黔南网站 版权所有 ICP备案编号：黔ICP备1700

地址：都匀市文明路63号 联系电话：0854-8227071 技术支持：贵