西安市碑林区应急管理局

西安市碑林区应急管理局
关于碑林区东关南街咸宁国际广场停车场福建福广通停车设备有限公司“4·16”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月16日13时10分许，位于东关南街咸宁广场福建福广通停车设备有限公司立体车库维修现场，一名维修人员在7号车库10层高空进行焊接固定围板的铁架时，因调整维修作业位置跨越横梁失足，从高处坠落，紧急送医后，经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规和《西安市碑林区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（碑政发〔2020〕26号）规定，4月17日，区政府授权成立了由区应急局局长任组长、分管副局长任副组长，区应急管理局、区市场监管局、区总工会、公安碑林分局东关南街派出所、东关南街街办等单位人员以及3名特种设备领域专家，组成的“4·16”高处坠落亡人一般生产安全事故调查组（以下简称：事故调查组），同时，邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、专家论证、综合分析等方式，开展了细致全面的事故调查工作。先后 3 次对事发现场进行勘查和技术取证；询问走访立体车库使用单位、维保单位等单位有关人员、事发现场目击人员、参与救援人员等 15 人次，重点询问并做笔录 5 人次；查阅维修相关方案、计划、预案，区级有关部门“三定”规定、规章制度、会议纪要等资料 60 余份。

通过调查，现已查明了事故经过、现场救援等情况，分析了事故原因，认定了事故性质，确定了相关责任单位和责任人在事故中的责任，提出了处理建议，总结了事故教训，并提出了防范措施建议。

一、基本情况

（一）福建福广通停车设备有限公司（以下简称“福广通公司”），该公司成立于 2015 年 7 月 22 日，法定代表人为林某旺，统一社会信用代码为 91350822M0000NRQ8E，注册资本为 1600 万元人民币，企业地址位于陕西省西安市东关南街曹家巷西口咸宁国际广场，经营范围包含：一般项目：物业管理；经营范围包括许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；停车场服务（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）许昌岐臻智能科技有限公司（以下简称“岐臻公司”），该公司成立于2019年5月6日，法定代表人为韩某，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91411002MA46PEDM7K，企业地址位于河南省许昌市魏都区北平定街73号，主要经营范围包含:经营范围包括智能立体车库、智能环保产品的技术研发、技术支持、技术咨询、安装、维修、改造、保养、服务、销售；智能监控、停车场智能收费系统、道闸、指示标志、车位划线的研发与销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；电气元器件的销售及维修。

（三）相关合同签订情况

2020年9月20日，福广通公司（甲方）与岐臻公司（乙方）书面签订《立体车库维保合同》，合同有效期为两年，合同生效日期从2020年9月30日同2022年9月30日,上述合同到期后，双方并未再续签书面合同。此后，岐臻公司一直按照合同约定的服务内容提供维保服务，履行合同义务，福广通公司并未对此提出异议，并按照合同惯例支付服务费用，持续至事发时。

二、事故现场勘查情况

事故现场位于西安市碑林区东关南街咸宁广场停车场立体停车库内，经现场勘察，该立体停车库坐南向北，由7组单独垂直升降停车设备组成,每组车库进车口都有上下自动开启的卷闸门进行封闭（见附件图1）。7号车库的上下门开启，其运车板

停放在与地面平行的位置，死者邱某磊遗留的两只鞋散乱的放置在运车板上，运车板的东南位置有大量血迹，可确认为人员坠落的具体位置，车库门口设备的编号为 G220043（见附件图 2）。从 7 号车库往上看，10 层左边的载车板停放在运车板的上方位置，其左边载车板距右边载车板的距离水平约 80cm，右边南边上方有一固定护板的槽钢横梁，据另一当事人邢某波描述，事故发生前邱某磊站在该槽钢上，邢某波进行焊接，邱某磊进行传递工具（见附件图 3、4）。



图 1：事故现场位置 2025 年 4 月 17 日拍摄



图 2：事故涉及设备　2025 年 4 月 17 日拍摄



图 3：事故发生时死者所处位置　2025 年 4 月 17 日拍摄



图 4：事故发生时死者所处位置地面仰视图　2025 年 4 月 17 日拍摄

三、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 16 日 13 时许，岐臻公司维保人员邱某磊同社会自然人邢某波到达福广通公司停车场，在该车场 7 号车库门外场地穿戴好安全带后，在福广通公司当日值班人员张某的辅助下乘 7 号停车库运车板垂直上升到 7 号车库 10 层泊车位进行焊接固定围板的铁架，当时两人站在 10 层南边一槽钢横梁上，邢某波负责进行焊接操作，邱某磊负责递送工具及材料辅助配合工作。

13点10分许，焊接需要挪移位置，邱某磊在跨越横梁到7号10层载车板时，从水平间隔约80cm的空档处失足坠落1层7号运车板上，坠落高度约21.5m。事故发生后，邢某波立即在10层大喊救人，福广通公司车场值班人员第一时间拨打了“110”报警电话和“120”急救电话，13时20分许，“120”救护车将邱某磊送至986医院进行抢救治疗，15时31分许，经抢救无效宣布死亡。涉事单位积极处理善后事宜，未造成不良社会影响。

（二）事故应急救援及善后处置情况

2025年4月16日16时许，碑林区应急管理局值班人员接到东关南街街办和公安碑林分局有关事发情况报告，局主要领导立即批示要求当天带班领导带领相关人员核实事发有关情况，并根据核实情况按事故报告规定，及时向区委、区政府、市应急管理局报告了事故发生情况，同时会同相关部门协调善后维稳及开展事故调查有关工作。

公安碑林分局东关南街派出所、东关南街街办等部门接到事故有关情况报告后，第一时间赶赴事发现场展开相关工作，事故影响和危害未进一步扩大。

四、事故伤亡及经济损失情况

该起事故造成1人死亡。死者：邱某磊，男，31岁，身份证号码：411024********8519，河南省鄠陵县马坊乡马坊集村人。死前系岐臻公司维保人员。此次事故造成的直接经济损失约150万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

邱某磊个人安全意识淡薄，在不具备高处作业资质的情况下，违反高处作业安全操作规程，未正确使用安全带（未在移动前把安全带高挂固定），未佩戴安全帽，未做好安全防坠措施，冒险进行高空跨越横梁到载车板，导致其身体失衡，从水平间隔约80cm的空档处失足坠落至一层运车板上，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.岐臻公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程不健全；未按照规定对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，未如实记录从业人员的安全教育和培训及考核情况，未能有效提高从业人员安全意识和操作技能；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。未根据此次高空作业存在的风险制定科学合理的维修作业方案，未采取有效安全防护措施确保高处作业人员安全。

2.福广通公司在此次维保作业前未建立并严格履行内部相关签审手续，未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。高处作业前的危险有害因素告知和安全技术交底缺失，作业现场安全管理存在漏洞，对

维保人员安全生产工作统一协调、管理不到位，未进行现场安全检查，未及时发现安全隐患问题并督促整改。

（三）相关监管部门存在的问题

该起事故的发生，核心原因在于从业人员安全意识淡薄，违反操作规程，企业主体责任未严格落实。作为立体车库监管部门的区市场监管局和属地东关南街街办，能够按照区政府2025年安全生产重点工作安排部署要求，落实各项工作任务，行业监管和属地监管责任履行基本到位。

六、事故性质认定

经事故调查组认定，“4·16”高处坠落亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任单位及人员处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）等有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位并提出如下处理意见:

(一)建议给予行政处罚相关单位

1.岐臻公司，安全生产主体责任落实不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条第一款[2]、第四

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 “生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得

款[3]，第四十五条[4]之规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]等规定，对岐臻公司作出相应的行政处罚。

2.福广通公司，未严格落实作业审批手续，对维保作业人员特种作业资质证件审核把关不严，对作业现场安全生产工作统一协调、管理不力，未及时发现隐患问题并有效督促整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[6]，第四十九条第二款[7]之规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对福广通公司作出相应的行政处罚。

（二）建议追究相关责任的人员

1.邱某磊安全意识淡薄，对作业现场安全风险因素辨别不清，盲目冒险作业导致死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事

上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款　生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

故中死亡，免于责任追究。

2.韩某，岐臻公司法定代表人，未认真履行安全管理法定职责，建议由应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]之规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

3.苏某红，福广通公司主要负责人，履行发到岗位职责不到位，未及时督促车库维保作业人员消除事故隐患。建议由应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施：

（一）福广通公司，应认真汲取“4·16”高处坠落亡人事故教训，进一步制定完善高处作业管理制度，完善作业审批及上报程序、严格落实作业前安全技术交底、作业安全要求及注意事项、应急措施等规定，加强对作业现场人员安全生产工作统一协调、管理，及时发现并督促消除事故隐患，切实履行好法定工作职责，确保作业安全，避免类似事故再次发生。

（二）岐臻公司，要严格执行安全生产法律法规的规定，完善安全生产条件，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员资质能力审核，加强安全生产教育培训，教育和督促从

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）区市场监管局、东关南街街办要汲取“4·16”高处坠落事故教训，加强对本行业领域和本辖区安全隐患排查整治工作的督促检查指导，避免此类事故再次发生。

西安市碑林区应急管理局

2025年6月6日