




# 南宁市新竹路33号气象园区“8•24”高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2022-11-16 16:20 【字体： 大 中 小 】

2022年8月24日，在南宁市新竹路33号气象园区内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调
办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，城区政府成立了
牵头，城区政府办公室、城区总工会、城区住建局、新竹街道办事处、青秀公安分局等部门组成的南宁市新竹路33号气象园区“8•24”高处坠落事故调
故调查工作。同时，邀请城区纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法对事故开展调查。通过现场勘验、调查取证、查阅相关
关人员等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了加强和改进工作的措施建议。

**一、基本情况**

**（一）工程概况**

2022年7月25日，广西壮族自治区气象局机关服务中心发布《新竹路气象园区房屋屋面防水维修补漏工程施工询价采购公告》（以下简称“采购公告
称：新竹路气象园区房屋屋面防水维修补漏工程，项目地址：广西南宁市，建设单位：广西气象局，工程内容：对包含1栋、2栋、3栋、4栋、6栋、9栋
栋、13栋在内共计九栋楼房房屋天面、楼梯间天面进行局部维修改造。承包方式：总价包干。项目招标控制价：人民币玖万捌仟捌佰肆拾元捌角壹分
元）。

8月1日，新竹路33号气象园区房屋屋面防水维修补漏工程的施工组织者、包工头刘X通过微信将采购公告发给广西鸿之城建设工程有限公司投标员张
广西鸿之城建设工程有限公司名义编制了新竹路气象园区房屋屋面防水维修补漏工程报价材料并交给刘X。8月2日，刘X将工程报价报材料交给新竹路气
理杨X，由杨X转交给广西壮族自治区气象局机关服务中心。除了广西鸿之城建设工程有限公司投标以外还有广西吉荣建筑工程有限公司、广西捷立达建筑
共3家单位竞标。

8月8日，广西壮族自治区气象局机关服务中心最终确定广西鸿之城建设工程有限公司为中标单位。

8月17日，南宁市新竹路33号气象园区的物业经理杨X在得到广西壮族自治区气象局机关服务中心的开工授意后，告知刘X签订施工合同与开展施工可

8月22日刘X在未与广西壮族自治区气象局机关服务中心签订施工合同的情况下带着两名工人进场，开始对新竹路33号气象园区1号楼顶楼楼面进行施

**（二）现场勘验情况**

事故发生地点位于南宁市新竹路33号气象园区1栋住宅楼，事故发生位置位于该栋住宅楼顶楼南侧临边位置（整个住宅楼共分5层，整高约15米），
位置位于该住宅楼往南3.7米位置处。该住宅楼顶楼整体楼面宽约8.6米（南北方向），长约36米（东西方向），其中1栋住宅楼二单元十号房的房顶为清
出的防水层面，其余部分楼顶尚覆盖有水泥隔热层。露出的防水层面长约8.6米（南北方向），宽约6.8米（东西方向），南侧临边位置为事故发生位置。
楼楼面均无临边防护栏。

**（三）相关单位和人员基本信息**

1.相关单位基本信息

然人投资或控股）；法定代表人黄XX，注册资本人民币壹仟万圆整，营业期限2021年1月27日至9999年12月31日，经营范围：许可项目：房屋建筑和市目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修业；建筑劳务分包；消防设施工程施工等。

2.相关人员基本信息

（1）刘X，男，33岁，南宁市西乡塘区人，新竹路33号气象园区房屋屋面防水维修补漏工程施工组织者、包工头。

（2）黄XX，男，37岁，钦州市钦北区人，新竹路33号气象园区房屋屋面防水维修补漏工程施工人员。

（3）杨X，女，39岁，南宁市西乡塘人，新竹路33号气象园区物业经理。

（4）黄XX，男，34岁，玉林市博白县人，广西鸿之城建设工程有限公司法定代表人。

（5）罗XX，男，34岁，河池市凤山县人，广西鸿之城建设工程有限公司投标员。

（6）李XX，男，23岁，南宁市马山县人，新竹路33号气象园区房屋屋面防水维修补漏工程施工人员，事故中的死者。

**二、事故发生经过与事故救援情况**

**（一）事故发生经过**

2022年8月24日上午8时许，刘X在新竹路33号气象园区1号楼前给黄XX和李XX两人安排了施工任务、留下施工工具及一件穿戴式安全绳后便离开了XX、李XX两人来到该园区1号楼二单元顶楼楼面，开始进行屋面防水维修补漏工程施工。黄XX在楼面北侧打凿隔热板下的沥青和水泥，李XX在楼面南侧压水枪进行屋顶的清洗工作。约11时许，李XX不慎从1号楼顶楼楼面摔至地面。

**（二）事故救援情况**

约11时10分许，站在1号楼前的杨X和物业工作人员看到情况后立即拨打120急救电话，并向广西壮族自治区气象局机关服务中心报告，与此同时玩XX也向刘X报告了事故发生情况。

11时30分许，120急救人员到达现场，对李XX进行了急救措施后决定将其送往广西中医药大学第一附属医院东葛院区做进一步救治。

19时许，李XX因伤势过重，经救治无效死亡。广西中医药大学第一附属医院出具的居民死亡医学证明（推断）书上的根本死亡原因为：从房屋或建或跌出。

**三、人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成1人死亡，直接经济损失尚在统计中。

**四、事故原因分析**

**（一）直接原因**

作业人员在进行临边作业时安全防范不到位，不慎从高处坠落是导致此次事故发生的直接原因。

**（二）间接原因**

1.施工作业人员安全意识淡薄，在进行施工作业过程中，未按要求使用劳动安全防护用品。

2.施工单位未对施工现场进行有效管理，临边作业未搭设临边防护，同时未及时发现、纠正作业人员未使用安全劳动防护用品的行为。

**五、事故性质认定**

事故调查组认定，南宁市新竹路33号气象园区“8•24”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

**六、相关单位和人员存在的问题及处理建议**

（一）广西鸿之城建设工程有限公司在该项目招投标过程中，存在转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的行为。违共和国建筑法》的相关规定，建议由青秀区住建局依法处理。

（二）刘X，新竹路33号气象园区房屋屋面防水维修补漏工程施工组织者、包工头，对施工现场负有安全管理职责。但刘X对施工现场安全管理职责技术、管理手段确保施工现场安全防护措施落实到位；对施工人员的安全生产活动管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患；未及时发现并制止从业人安全防护用品的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任。建议由青秀区应急管理局依法处理。

（三）李XX，现场施工人员，在进行高处临边作业的过程中，未正确佩戴和使用劳动安全防护用品，违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定负有责任。鉴于李XX已在事故中死亡，建议不再追究其生产安全事故责任。

广西鸿之城建设工程有限公司，要认真学习《安全生产法》《建筑法》等法律法规，杜绝转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名行为。

刘X，要加强对施工现场的安全生产管理，及时检查本项目的安全生产工作，及时消除从业人员未按规定使用劳动安全防护用品的事故隐患；努力提安全生产意识，确保施工人员按照相关规定使用安全防护用品，防范生产安全事故发生。

南宁市新竹路33号“8·24”

高处坠落事故调查组

2022年10月19日