




# 南宁市伶俐工业园5-2号厂房“10•23” 高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2023-01-04 09:45 【字体： 大 中 小 】

南宁市伶俐工业园5-2号厂房“10·23”

高处坠落事故调查报告

2022年10月23日，在南宁市伶俐工业园5-2号厂房发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、城区总工局、伶俐镇人民政府、青秀公安分局等部门组成的南宁市伶俐工业园5-2号厂房“10·23”高处坠落事故调查组开展事故调查工作。同时，邀请城区纪委监故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、项目概况

动力电池及储能系统项目包含1号厂房（含1-1号制片车间、1-2号制片车间、1-3号叠片/装配车间、1-4号制片检测车间）、5号厂房（含5-1号制片车片/装配车间、5-3号检测车间）、6号厂房，3栋单体，建筑面积约374782㎡。

2022年8月20日，甲方森特士兴集团股份有限公司与乙方成都金三盛建设工程有限公司签订《建筑劳务作业分包合同》，工程名称5-2号厂房钢结构程地址：南宁市青秀区伶俐工业园区，工程范围：包括安全措施、施工措施、材料保护、成品保护、板材现场生产的堆放及倒运工人、现场装卸货及压型生产装卸等。合同暂定价格叁佰叁拾玖万捌仟柒佰壹拾陆元（¥3398716.0元），甲方任命曾XX为项目经理，乙方任命杨XX为劳务项目经理。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市伶俐工业园区5-2号厂房施工项目内，该厂房为钢构结构，长约162米（南北向），宽约110米（东西向），总高13米，顶部楼面高约7米。5-2号厂房由南向北依次间隔9米搭设有工字钢柱（编号由南向北依次排列A至S共19根），由东向西依次间隔10米搭设工字钢柱（编号由列1-13根）；事故着落位置位于K9号工字钢柱旁，工字钢柱底座长约0.75米，宽约0.6米，着落位置正上方约7米处为事故的坠落位置，坠落位置有一长约1.1米的缺口，缺口旁有一条工字钢横梁，工字钢横梁两端各有一根高约1米的立柱，两根立柱由一根长约18米的钢绳连接形成生命线。

三、相关单位和人员基本情况

**（一）相关单位基本情况**

1.森特士兴集团股份有限公司，统一社会信用代码91110000600093677W，注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼1层101号53,879.9978万元，法定代表人：刘XX，企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，营业期限：2001年12月05日至无固定期限，经营范围：保专用设备;生产金属复合幕墙板、铝镁锰合金板、复合隔吸声屏障板;钢结构工程专业承包等。

资本：500万元，法定代表人：宋X，企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限：2022年03月11日至无固定期限，许可项目：建设工程施工计；建筑劳务分包；施工专业作业等。

**（二）相关人员基本情况**

1.曾XX，男，38岁，广西贵港市人，森特士兴集团股份有限公司在南宁市伶俐工业园5-2号厂房钢结构安装工程的项目经理。

2.杨XX，男，41岁，四川省高县文江镇人，成都金三盛建设工程有限公司在南宁市伶俐工业园5-2号厂房钢结构安装工程的项目经理。

3.酉XX，男，38岁，四川荥经县人，成都金三盛建设工程有限公司在南宁市伶俐工业园5-2号厂房钢结构安装工程的现场管理员。

4.黄XX，男，51岁，湖南省岳阳县人，成都金三盛建设工程有限公司在南宁市伶俐工业园5-2号厂房钢结构安装工程的安装工人，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

**（一）事故发生经过**

2022年10月23日14时许，黄XX、彭XX、王XX三名工人跟平时一样佩戴穿戴式安全绳后来到伶俐工业园区5-2单体建筑的施工现场，3人来到已经铺承板后便开始从K9号工字立柱东侧大约60米的位置继续铺设楼承板。约15时10分许，黄XX和彭XX在2楼K9号工字立柱旁将一块楼承板安放好后，接着走点作业。在更换施工作业面过程中，黄XX在未回到铺设好的楼承板（安全面）的情况下，便自行取下扣在生命线（固定在钢柱上的钢绳）的安全绳卡扣，移动至另一作业面的过程中，突然失稳从高约7米的楼承板与钢结构横梁之间的缝隙处坠落至地面。

**（二）事故救援情况**

事故发生后，现场施工人员王XX立即拨打120急救电话并向现场负责人杨XX汇报，彭XX将摔到地面的黄XX扶起按压人中穴；约15时40分许，120医场对黄XX进行急救措施后，将黄XX送至伶俐镇卫生院进一步抢救；约16时30分许，黄XX因伤势过重经抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急管理局、伶俐镇派出所等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，开展事故现场勘验工作，并指导事故善后

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失120万元。

六、事故原因分析

**（一）直接原因**

从业人员未按规定使用安全带，在移动过程中失稳造成高处坠落。

**（二）间接原因**

1、从业人员违反相关操作规程，在未回到作业安全面便解开安全绳卡扣。

2、现场管理人员未及时发现并制止从业人员未按规定回到安全面再解开安全绳卡扣的行为。

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，南宁市伶俐工业园5-2号厂房“10·23”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位履职情况

森特士兴集团股份有限公司项目部设立了安全管理组织机构并编制了各岗位人员安全生产职责、安全教育培训制度，制定了安全生产检查与隐患排查护用品使用事项、施工前及时交底管理制度、各工种安全操作规程、施工方案报审表、安全（专项）施工方案报审表、应急救援预案报审表等各项制度，位签署安全管理协议与责任状，对工人教育培训形成《职工安全教育手册》，与职工签订了《安全承诺书》、《施工人员安全生产责任书》，对工人进行并形成《新工人入场安全教育》、《安全技术交底记录》、《班前安全活动记录》等台账，周安全巡检记录表、日常隐患排查记录表等。

成都金三盛建设工程有限公司编制了施工现场考勤制度、施工现场安全生产管理制度、施工现场文明施工制度等各项制度，明确了各级人员责任，按日常巡查并形成书面记录。

九、相关人员存在的问题和处理意见

1、杨XX，成都金三盛建设工程有限公司5-2号厂房钢结构安装工程项目经理。对项目施工现场安全管理不力，未采取有效的管理措施及时消除事故落实施工人员按施工方案的相关要求落实相关安全防护措施，违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急

2、酉XX，成都金三盛建设工程有限公司5-2号厂房钢结构安装工程现场管理员。未落实施工方案中相关安全防护措施的相关要求，同时未及时发现员未按照相关规定在回到作业安全面，确保自身安全的前提下解开安全绳卡扣，违反公司相关安全管理规定，对事故发生负有责任，建议由成都金三盛建

3、黄XX，成都金三盛建设工程有限公司5-2号厂房钢结构安装工程安装工人，在施工过程中违反了相关规定，在未确保自身安全的前提下解开安全故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其安全生产事故责任。

十、事故防范措施建议

杨XX，成都金三盛建设工程有限公司5-2号厂房钢结构安装工程项目经理。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，认真落实本单位任制，加强对项目安全生产工作管理，严格履行督促、检查本单位的安全生产工作，督促和落实本单位管理人员严格执行相关规章制度和施工方案的相关本单位管理人员履职尽责情况的监督，加大对安全监管的投入力度，根据施工现场的实际情况，增派现场管理人员，加强对施工作业现场的生产安全事故实提高从业人员在作业过程中的安全意识，防范生产安全事故发生。

酉XX，成都金三盛建设工程有限公司5-2号厂房钢结构安装工程现场管理员。要加强学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格执行本单制度和施工方案中的相关要求，加强对施工现场的安全生产管理，及时检查本项目的安全生产工作及时消除从业人员未按相关操作规程要求作业的生产安努力提高从业人员的安全生产意识，确保施工人员按照相关规定使用安全防护用品，防范生产安全事故发生。

南宁市伶俐工业园5-2号厂房

“10·23”高处坠落事故调查组

2022年11月16日