重庆豪池建材有限公司
“5·17”一般触电事故调查报告

2022年5月17日下午12时30分许，重庆豪池建材有限公司（以下简称“豪池建材”）发生一起一般触电事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，受大渡口区政府委托，成立了由大渡口区应急局牵头，大渡口区纪委监委、大渡口区公安分局、大渡口区总工会、跳磴镇人民政府组成的事故调查组，并聘请重庆市应急管理专家组专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

重庆豪池建材有限公司，成立时间：2020年01月17日，注册资本：叁佰万元，营业期限：2020年01月17日至永久，住所：重庆市大渡口区春晖路街道阳光花园松青路112-1号，类型：有限责任公司，法定代表人：钟*云，统一社会信用代码：915001******QK194T，经营范围：许可项目：公路管理与养护

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：建筑砌块制造，建筑用石加工，轻质建筑材料制造，建筑物清洁服务，建筑废弃物再生技术研发，门窗制造，粘土砖瓦制造，非金属矿物制造，建筑，家用金属配件制造，砼结构构件制造，环境保护专用设备制造，制冷，空调设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，建筑材料批发，五金产品批发，橡胶制品批发，电气设备批发，金属材料批发，通讯设备批发，金属制品批发，仪器仪表批发，消防器材批发，办公设备批发，汽车及零配件批发，高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故经过。

2022年5月17日凌晨约4时，豪池建材重型锤式破碎机操作工吴*鹏上夜班启动设备时发现设备故障，遂电话通知公司员工邓*以及公司现场管理刘*到现场查看，三人在现场用撬棍将设备皮带下面的一块疑似卡住的石头撬出来后，发现设备依然处于故障状态，三人遂将设备断电后自行离开前往宿舍睡觉至当日中午12时许。2022年5月17日上午10时许，豪池建材机修工朱*位在未接到公司任何工作安排的情况下，独自一人自发对公司重型锤式破碎机的电机进行拆卸更换。为了将损坏的重型锤式破碎机

电机从设备皮带处转移到便于自己维修的地点，朱*位临时叫住了驾驶铲车路过重型锤式破碎机的铲车司机刘*，并让刘*帮忙将自己拆卸下来的电机吊装到设备旁边地面上，刘*遂按照朱*位的要求驾驶铲车对朱*位拆卸下来的电机进行了吊运，然后刘*继续驾驶铲车离开。当日中午12时许，朱*位与工地工友一起吃饭时，又叫铲车司机刘*在午饭后再帮忙将新的电机吊运到重型锤式破碎机设备上，刘*遂答应了朱*位的要求。约中午12时20分，铲车司机刘*按照朱*位的要求吊运完电机后离开现场，朱*位独自一人对设备电机进行安装，直到12时35分许，员工传*权在前往接收采购的药剂时，路过重型锤式破碎机输送带位置时，发现机修工朱*位躺在输送带上、左手抓着电线，公司另一名机修工冯*海立即去操作房关闭设备电源，操作工邓*对朱*位实施人工呼吸，并拨打120急救电话，120医生急救无效，宣告朱*位死亡。大渡口区公安分局刑侦支队刑事技术大队出具情况说明显示朱*位符合电击死亡。经事故调查组开展多次调查询问，该公司管理人员和工人均不知道重型锤式破碎机电源是谁开启的，因此，事故调查组经过分析调查结合专家的意见认为，该事故重型锤式破碎机的电源应当是死者朱*位为了检查机器的故障点而擅自开启电源。

（二）事故应急处置情况。

事故发生后，大渡口区应急局、大渡口区公安分局、跳蹬镇政府等单位立即赶赴现场进行了事故处置。豪池建材向相关部门报告了该起事故，积极参与并妥善处理了善后赔偿工作。

三、事故伤亡情况

该起事故共造成一人死亡，死者朱*位，男，现年38岁，身份证号码：500104******272419，户籍地：重庆市大渡口区跳磴镇跳磴街513号2幢1-10。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

豪池建材机修工朱*位安全意识淡薄，在无电工证的情况下，未经公司安排工作，且未对重型锤式破碎机进行断电的情况下，擅自施行特殊工种电工的电机设备维修作业，对重型锤式破碎机的电机进行拆卸和接线更换，其行为违反《破碎机安全规程》“（4）锤式破碎机在检修时，首先应切断电源；（5）电器设备发生故障，应由电器人员负责修理，不是本岗位的人员触动电机设备时应进行劝阻”；《用电安全导则》（GB/T13867-2017）“（6）非专业人员不得从事电气设备和电气装置的维修”之规定。是此次事故的直接原因，造成人的不安全行为和物的不安全状态。

（二）事故间接原因。

豪池建材安全隐患排查治理不到位，未及时发现并制止机修工朱*位未经管理人员进行工作安排，无电工证且未对重型锤式破碎机进行断电的情况下，擅自对重型锤式破碎机电机进行拆卸和接线更换的违章行为和安全隐患。其行为违反了《破碎机安全规程》“（5）电器设备发生故障，应由电器人员负责修理，不是本岗位的人员触动电机设备时应进行劝阻”，是企业管理上的失职。

（三）事故性质。

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议。

豪池建材安全隐患排查治理不到位，未及时发现并制止机修工朱*位无电工证且未经管理人员进行工作安排，在设备未断电的情况下，擅自对重型锤式破碎机电机进行拆卸和接线更换的违章行为和安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。豪池建材的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”的规定。建议交由区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定作出行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1. 豪池建材机修工朱*位，在无电工证的情况下，未经公司安排工作，擅自施行特殊工种电工的设备维修作业，对重型锤式破碎机的电机进行拆卸和接线更换，其行为违反了《破碎机安全规程》“（4）锤式破碎机在检修时，首先应切断电源；（5）电器设备发生故障，应由电器人员负责修理，不是本岗位的人员触动电机设备时应进行劝阻”;《用电安全导则》(GB/T13867-2017)“（6）非专业人员不得从事电气设备和电气装置的维修”之规定。在本次

事故中负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 豪池建材法定代表人钟*云。事故调查组在事故调查中虽然未发现豪池建材有安排无电工证的机修工朱*位拆卸和更换破碎机电机的违法行为，但豪池建材未能及时发现并及时消除机修工朱*位未经管理人员进行工作安排，在重型锤式破碎机未断电的状态下，擅自对重型锤式破碎机电机进行拆卸和接线更换的违章行为和安全隐患，豪池建材法定代表人钟*云对本次事故的发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定作出行政处罚。

3.豪池建材现场管理刘*。作为公司工地现场管理员，安全隐患排查治理不到位，事故调查组在事故调查中虽然未发现刘*有安排无电工证的机修工朱*位拆卸和更换破碎机电机的违法行为，但其作为公司工地现场管理人员，未能及时发现并及时消除机修工朱*位未经管理人员进行工作安排，在重型锤式破碎机未断电的状态下，擅自对重型锤式破碎机电机进行拆卸和接线更换的违章行为和安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任，建议豪池建材按照内部相关管理规定对其进行处理。

（三）其它意见。

在本起事故调查过程中，未发现跳磴镇有失职渎职情况，建议不予追究跳磴镇及有关人员责任。

六、事故防范整改措施

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议采取以下事故防范整改措施：

（一）豪池建材应完善生产现场安全管理相关制度，规范设备检维修作业流程及相关员工的作业行为。

（二）豪池建材要结合自身生产经营活动建立安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制，全面梳理检维修作业过程存在的各类安全风险，采取相应的管控措施，加强安全隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

（三）豪池建材要进一步加强员工安全教育培训工作，规范安全培训教育制度，切实提高员工的安全意识和安全技能。

（四）跳磴镇人民政府要举一反三，以此次事故的发生为鉴，严格落实对辖区各行业的生产安全事故隐患排查治理工作。

以上防范措施及建议由跳磴镇人民政府督促整改落实并情况报送区政府安委会办公室。

重庆豪池建材有限公司

“5·17”一般触电事故调查组

2022 年 8 月 31 日