安徽友丰塑业有限公司“12.5”机械伤害死亡事故调查报告

2023年12月5日凌晨2时许，安徽友丰塑业有限公司发生一起机械伤害致人死亡事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，市政府决定，由市应急管理局牵头，会同市纪委监委、市科经局、市总工会、源潭镇和市公安局源潭派出所等单位，成立了由市应急管理局主要负责同志任组长的安徽友丰塑业有限公司“12.5”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、有关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，安徽友丰塑业有限公司“12.5”机械伤害致人死亡事故是一起一般**生产安全责任事故**。

一、事故单位基本情况

安徽友丰塑业有限公司，成立日期：2021年9月18日，统一社会信用代码：91340824MA8N7QX52B(1-1)，法定代表人：李某苗，住所：安徽省安庆市潜山市源潭镇源潭大道高

新创业园。安徽友丰塑业有限公司为“12.5”机械伤害致人死亡事故主体责任单位。

安徽安德林环保科技有限公司，成立日期：2021年7月2日，统一社会信用代码：91340824MA8MYEQX0Q(1-1)，法定代表人:李某，住所：安徽省安庆市潜山市源潭镇源潭大道高新创业园。经调查，2021年7月14日潜山市发改委对安徽安德林环保科技有限公司年产2000万个专用环卫刷建设项目进行备案时明确要求该公司落实建设项目安全设施“三同时”，但该公司未落实建设项目安全设施“三同时”要求，并于2022年10月15日与安徽友丰塑业有限公司签订《房屋租赁合同》，将其中2栋厂房出租给安徽友丰塑业有限公司。

二、事故发生的基本情况

（一）事故发生经过

2023年12月5日凌晨2时许，安徽友丰塑业有限公司打包工王某伟在车间一侧打包区域进行打包作业时，发现拉丝机尾部出丝部位出现断丝，因拉丝机操作工余继胜（拉丝机的日常管理责任人）临时有事离开现场（平时出现断丝时均由余继胜进行处理），王某伟便自行前往断丝处查看，并将断丝重新缠绕于拉丝机滚筒上，在操作过程中，手臂及头部不慎被绞入拉丝机中。车间同班工人见状立即将拉丝机关停，并报告现场负责人余某胜，余某胜到达现场后将王某伟从拉丝机扶下，同时拨打公司法定代表人李某苗、公司其他股东以及120急救电话。凌晨2时30分左右，120医护人员

到达现场，通过现场心电图显示王某伟此时已经死亡。随后安徽友丰塑业有限公司法定代表人李某苗拨打110报警电话，并向源潭镇人民政府报告，源潭镇政府工作人员及源潭派出所当班民警赶赴现场后，第一时间通知刑侦法医，后经法医现场勘察，排除他杀可能。凌晨5时许，死者王某伟遗体被转移至潜山殡仪馆。

12月7日，事故善后处理工作已经源潭镇人民调解委员会调解结束。

（二）人员受伤和直接经济损失情况

此次事故造成一人死亡，死者王某伟，男，34岁，身份证号码：340824**********6，潜山市源潭镇棋盘居委会杨榜组人。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）规定，核定的事故直接经济损失为190万元。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.安徽友丰塑业有限公司打包工王某伟在不掌握拉丝机专业知识的情况下，违反安全操作规程，擅自处置出现故障的拉丝机，导致事故发生，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安徽友丰塑业有限公司履行安全生产主体责任不到位，未对公司风险点实行安全风险分级管控制度，隐患排查治理不到位，未及时发现及消除拉丝机转动部位周边存在的

安全隐患。

2. 安徽友丰塑业有限公司拉丝车间作业现场管理不到位，拉丝机管理人员擅自离开工作岗位，导致拉丝机出现故障后未得到及时有效处置。

3. 安徽友丰塑业有限公司落实员工教育培训不到位，未开展新进员工入厂前“三级”安全教育培训，日常安全教育仅通过口述的形式进行，培训内容未进行记录，员工整体安全意识薄弱，安全素养较低。

4. 安徽安德林环保科技有限公司在没有落实建设项目安全设施“三同时”要求的情况下，将其中 2 栋厂房出租给安徽友丰塑业有限公司。

5. 源潭镇人民政府督导辖区企业落实新建项目安全设施“三同时”工作不力。履行属地监管责任不到位，未能及时发现并消除安徽友丰塑业有限公司拉丝机存在的安全隐患。

（三）事故性质

经调查组综合分析认定：安徽友丰塑业有限公司“12. 5”机械伤害致人死亡事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及单位的处理建议

1. 王某伟，安徽友丰塑业有限公司打包工，风险防范意识不足，违章作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

2. 安徽友丰塑业有限公司，事故发生单位，未落实安全生产主体责任，未实行安全风险管控制度，隐患排查治理工

作不力，对该起事故的发生负有主要责任，建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；**”的规定对该公司处以30万元罚款的行政处罚。

3.李某苗，安徽友丰塑业有限公司法定代表人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，未认真督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故的发生负有领导责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款**”的规定，对李徐苗处以上一年年收入40%的罚款的行政处罚。

4.余某胜，安徽友丰塑业有限公司拉丝机管理责任人，违反安全管理规定，上班时间擅自离开工作岗位，导致拉丝机出现故障时无法得到及时有效处置，对事故发生负有一定责任，建议由安徽友丰塑业有限公司依据企业管理制度对其作出处理。

5.安徽安德林环保科技有限公司，涉事故车间的出租方，在没有落实建设项目安全设施“三同时”要求的情况下，将其中2栋厂房出租给安徽友丰塑业有限公司，对事故发生负有一定责任，建议由市应急局依据《建设项目安全设施“三

同时”监督管理办法》第三十条**“本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：（一）没有安全设施设计的；（二）安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的；（三）施工单位未按照安全设施设计施工的；（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。”**的规定，对安徽安德林环保科技有限公司处以2万元罚款的行政处罚。

6.源潭镇人民政府对辖区内新建项目监管不严，未及时督促新建项目单位落实安全设施“三同时”，导致新建项目在不具备安全生产条件的情况下投入生产，对事故发生负有一定的监管责任，建议责令源潭镇人民政府向市政府作出书面检查，并由市安委办约谈源潭镇人民政府分管负责人。

五、事故主要教训

1.违章作业，教育培训不到位。安徽友丰塑业有限公司安全管理基础工作薄弱，安全生产责任制没有得到有效落实，现场安全管理混乱，发现及消除事故隐患能力不强；对作业人员安全培训不到位，员工风险防范意识淡薄，在不掌握拉丝机操作工艺特点的情况下，违反设备操作规程擅自处置机器而导致事故发生。

2.监管不力，安全管理不严格。源潭镇人民政府履行属地监管责任不到位，督促、指导所属企业落实安全生产主体责任不力，未能及时发现并督促企业消除事故隐患，对该企

业存在的员工教育培训不到位情况失管失察，安全监管存在盲区和漏洞，对辖区新建项目企业落实安全设施“三同时”工作督导不力。

六、事故整改和防范措施

1.安徽友丰塑业有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，按照《安全生产法》及相关法律法规要求，建立健全本单位全员安全生产责任制，结合企业实际特点制定相应责任制考核机制，并加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，确保全员安全生产责任制有效落实；要组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，特别是对企业新进员工的“三级”安全教育培训及重点人群的教育培训，要结合企业生产工艺特点组织各类易于员工接受的培训，同时要结合此次事故教训组织召开一次事故警示会，提升全员安全防范意识；要推动建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立风险点分级管控清单，按时组织人员开展隐患排查治理，及时发现并消除各类事故隐患，同时要立即对发生事故的拉丝机转动部位周边采取物理隔离等防范措施。

2.源潭镇人民政府要深刻吸取此次事故教训，以案为鉴，将本次事故情况在全镇工作会议上进行通报，提升辖区企业负责人及各村居负责人安全意识，坚决杜绝同类事故再次发生；要加大对辖区内新建项目单位落实安全设施“三同时”工作的督导力度，充分认清建设项目安全设施“三同时”的重要意义，切实解决新建企业“投产即带病”的顽疾；要进一

步加强企业安全生产监督检查，全面排查摸清辖区内企业机械转动设备使用情况，发现事故隐患要督促生产企业及时处理；要加强对辖区内企业租赁行为的安全监管，摸清辖区“一厂多租”企业基本情况，建立相应台账，并督促出租方与承租方及时签订《安全生产管理协议》，将出租方对承租方是否开展安全检查纳入日常安全监管。

七、事故调查组成员名单