触碰右侧展开

黄州区禹王街道黄冈楚江物流有限公司“3•29”一般起重伤害生产安全事故调查报告

目录

一、报告开篇和事故性质认定 1

二、事故基本情况 2

（一）事故发生单位基本情况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 4

三、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

（二）事故现场应急处置情况 5

（三）医疗救治和善后情况 6

（四）事故应急处置评估 6

四、事故原因分析 6

（一）直接原因分析 6

（二）其他可能因素排除 7

（三）间接原因分析 7

五、相关责任单位存在的主要问题 7

（一）事故单位 7

（二）相关部门 8

（三）属地党委政府 8

六、相关责任人员和责任单位的处理建议 8

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 9

（二）建议移送司法机关处理人员 9

（三）对有关公职人员的处理建议 10

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10

七、事故整改和防范措施

一、报告开篇和事故性质认定

2023年3月29日上午8时许，在黄州区武汉新港唐家渡港区楚江综合码头发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，1人受伤，事故直接经济损失146.91万元，事视，迅速组织相关部门到现场处理事故相关工作。

为查明事故原因，吸取事故教训，依法追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第府于3月30日成立了黄州区禹王街道楚江码头“3·29”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，区市场监管局、市公安成。邀请区纪委监委、区检察院依法开展事故有关追责问责审查调查。事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展事故

通过现场勘察、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和单位的处理训，针对相关部门及事故单位暴露的突出问题，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查组调查认定，楚江综合码头“3·29”一般事故是一起违章操作造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.黄冈楚江物流有限公司（以下简称“楚江物流”）。法定代表人：许楚云；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91421100682677街27号；成立日期：2009年1月8日；注册资本：1亿1千万元整；经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输；普通货运；港口经营（货物装卸、仓储服务）；货料、建筑材料经营；铁矿石加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。楚江综合码头是楚江物流的经营场所。

2.余帆，男，38岁，身份证号码：421102****1618，楚江物流污水处理池工程承包人。

3.夏志学，男，63岁，身份证号码：422121****1618，楚江物流污水处理池工程混凝土浇筑支撑模板部分工程分包人；徐春梅，女，62岁，身份证号码：42协助夏志学吊装支撑模板用具；陈又云，男，59岁，身份证号码：422103****1677，是夏志学临时聘请的货车（鄂J·0S589蓝牌）驾驶员；陈莹，女，35岁，身份作业操作证证件编号：421121****4026，有效期自2022年07月至2026年06月，发证机关：黄冈市市场监督管理局；鄂J03739流动式起重机：车辆类型：重型非载险，品牌型号：徐工牌XZJ5164JQZ12，车辆识别代码：LXGBCA1641DA015399，检验有效期至2023年4月。是夏志学临时聘请的流动式起重机司机。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.楚江物流具体经营管理由公司总经理胡益民负责，已取得主要负责人《安全培训合格证明》，公司另有三人取得安全管理人员《安全培训合格证明》。该公司全生产预控管理制度》、《安全管理十项原则》、《安全生产检查制度》、《安全例会制度》、《安全生产应急预案》等规章制度，该公司未制定教育培训制度及培训计划程，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。楚江物流与余帆之间未签订工程承包合同和施工安全协议，未对余帆的施工队进行安全教育培训。

2.余帆作为自然人，未取得安全生产许可证，承接楚江物流污水处理池工程。

3.夏志学作为自然人，未取得安全生产许可证，未经考核取得木工资格证，承接混凝土浇筑支撑模板工程。

（三）事故发生经过

长江经济带环保督察发现，楚江综合码头的货场上有违规存放污染源，要求楚江物流迅速整改并在码头设置污水处理池。

2023年2月底，楚江物流将污水处理池工程交由余帆承建，双方未签订工程施工承包合同，以《水池工程招标控制价》约定该项目总价229289.95元，其中安

余帆将混凝土浇筑支撑模板工程转包给夏志学。3月15日，夏志学自行携带钢管、模板等材料，进场安装混凝土浇筑支撑模板，3月22日开始浇筑混凝土，3月

3月29日7时左右陈莹驾驶汽车吊到达施工现场，行至污水处理池边约2米处，伸出四个汽车吊的支撑腿支撑着地，车头面向江堤，伸出吊臂起吊钢管、模板，钢管、模板工作。陈又云驾驶货运汽车到达施工现场，停车后到徐春梅旁边观看吊运作业。8：10分左右，夏志学指挥陈莹将起重臂前伸上扬，吊臂前端碰触到进户线杆拉断，电线杆倒塌下落砸中陈又云、徐春梅。

（四）事故现场情况

楚江物流码头位于黄冈市黄州区禹王街道办事处蔡吴廖村长江大堤外，西面靠近湖北合创重工有限公司处，北面靠长江，东面靠黄冈市禹杰物流有限公司码头
处理池建在靠近湖北合创重工有限公司围墙和长江主河道边，地面为平整的混凝土堆场，约3.2万m^2，间隔约20米处有10×8米的二层配电房，配电房西南角1.5米处是

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，事故直接经济损失146.91万元。

（六）其他情况

事故当天天气为白天阵雨，最高气温9℃，最低气温4℃，西南风2级。事故未造成其他负面影响。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，禹王街道办事处、区交通局等相关部门接到报告后迅速指派人员到现场指导、协调相关事宜。禹王水陆派出所接警后，将相关责任人带到禹王水
件发生。

（一）事故信息接报及响应情况

楚江物流副总经理胡益民在8:20分，向属地禹王街道办事处、黄州区交通局报告相关情况，并向公安机关报警。禹王街道办事处街道报告后，向区委、区政府
况。区委、区政府接到事故报告后，立即向市委、市政府总值班室进行了报告，区应急局立即向市应急局报告。在事故处理过程中未发生群体性事件，未造成社会不

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陈莹停止起吊作业，下车等待。工作人员切断高压线电源，拨打120急救电话。陈莹在救护车到达后将起重吊臂回收。8:30左右，第一台救护车到达
大别山医院救治。8:40左右，第二台救护车到达事故现场，将陈又云送至黄冈市黄州区人民医院救治。禹王水陆派出所接警后，将相关当事人带离现场。

（三）医疗救治和善后情况

陈又云被电线杆砸中后，救护车送至黄冈市黄州区人民医院救治，大约12时，经医生诊断宣布死亡。经协商，楚江物流、余帆、陈莹与陈又云家属签订《赔偿
100万元整。

徐春梅被砸中后处于昏迷状态，送至黄冈市大别山医院救治，后转院至武汉协和医院就诊。经协和医院治疗，于5月初转院至黄冈市中医医院进行康复治疗。
46.91万元，后期需等待徐春梅拆除固定钢板后，由法医鉴定伤残等级，再向相关责任人提出赔偿具体的赔偿数额。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府迅速组织相关部门到现场指导事故救援处置工作，事故单位迅速启动了应急预案，各级各部门应急响应及时，现场救援处置措施到
造成次生事故及其他不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.汽车吊陈莹，在起重操作前，未对作业现场进行风险辨识并制定工作计划，违反安全操作规程，未在工作区域设置安全警示标志，未有效判断距离、高度、
过高过远，导致碰触高压电线，致使电线杆倒塌；

2.夏志学在作业现场负责吊装工作，未有效地观察现场环境，给予正确的指挥信号，未对现场进行有效管理；

3.陈又云安全意识淡薄，违规进入吊装区域。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员，逐一排除了人为破坏、地震、气象、地基沉降等可能因素。

（三）间接原因分析

1.楚江物流安全生产主体责任不到位，安全隐患排查不彻底，作业人员安全教育培训不到位，作业现场管理松懈。违规将项目发包给不具备相关资质的个人。

2.楚江物流未将外包作业纳入统一管理，未及时制止外包单位作业人员违章行为。

3.汽车吊司机陈莹违反《起重机械安全规程》第一部分总责（GB6067-2010）第17.2.4条b款“任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过”规定，在吊装作业时
现并制止。

4.余帆在未取得建筑行业相关资质的情况下，违规承包、分包建设工程。

五、相关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.楚江物流：未制定并实施安全生产操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定教育培训制度及培训计划。公司的自然人，且未对其进行有效管理。

2.余帆：未取得建筑行业相关资质，未办理经营许可，擅自承包楚江物流的污水处理池项目，并将混凝土浇筑支撑模板工程转包给他人，未对承包的项目进行

3.夏志学：未取得建筑行业相关资质，未办理经营许可，擅自承接混凝土浇筑支撑模板工程；在起重作业过程中，未给予起重机司机正确的指挥信号。陈莹作重作业工作计划，未能有效判断距离、高度、净空。

（二）相关部门

区交通局作为行业监管部门，局党组每月例会上强调交通领域的安全生产工作，并多次召开交通领域安全生产工作专题会议。楚江物流污水处理池建设项目是由区交通局下属的区港航事业发展中心监管。该中心在污水处理池建设项目监管中，注重建设项目的建造速度，未对建设过程中的生产安全进行有效监管。

（三）属地党委政府

禹王街道办事处作为属地管理部门，多次安排负责安全监管人员到楚江物流开展安全提醒。但在平时隐患排查工作中，未能及时发现楚江物流在管理上存在的足、方法不多。

触碰右侧展开

六、相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈又云安全意识淡薄，在未采取有效安全措施情况下，擅自进入危险作业区域作业，对事故的发生负有主要责任，鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.余帆，在未取得建筑行业相关资质、未取得经营许可的情况下，擅自承接楚江物流污水处理池工程，并将混凝土浇筑支撑模板工作转包给无建筑行业相关资主要责任，导致1人死亡，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议移交司法机关调查处理。

2.夏志学，在未取得建筑行业相关资质、未取得经营许可的情况下，擅自承接楚江物流污水处理池工程混凝土浇筑支撑模板工程；在起重吊装过程中，未尽到机司机正确的指挥信号，对事故的发生负有主要责任，导致1人死亡，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议移交司法机关调查处理。

3.陈莹，作为起重机司机，在开始起重吊装操作前，未对作业现场进行风险辨识并制定起重工作计划，未设置安全警示标志，未有效判断距离、高度、净空，中前臂端上扬过高过远，导致碰触高压电线，致使电线杆倒塌，对事故的发生负有主要责任，导致1人死亡，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定

（三）对有关公职人员的处理建议

1.禹王街道办事处履行安全生产监督管理职责不到位，对事故的发生负有监管不到位的责任，建议移送区纪委监委对禹王街道办事处的相关人员进行追责问责。

2.区交通局未有效履行安全生产行业监督管理职责，对事故发生负有监管不到位的责任，建议移送区纪委监委对交通局及其下属区港航事业发展中心的相关责

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.许楚云，男，65岁，身份证号：422121****0412，楚江物流法定代表人。未落实全员安全生产责任制，未制定并实施安全生产操作规程，未建立并落实安全重预防工作机制。公司的建设项目违规发包给无资质的自然人，且未对其进行有效的管理。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）导责任，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

2.楚江物流，未落实全员安全生产责任制，未制定并实施安全生产操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。公司的污水相应资质的个人，并未对其进行有效的管理。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（五）项的规定，建议由黄州区应急管理局依第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的发生，结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

1.楚江物流要立即采取有效措施，切实落实安全生产主体责任，制定并实施安全生产操作规程，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作位、落实到每个人。加强企业全员安全教育培训，强化警示教育。进一步加强对作业现场的安全管理，杜绝无计划施工作业。

2.禹王街道办事处要认真分析事故原因，总结教训，全面查找在日常安全监管工作中的不足，提升日常监管能力，做到安全监管不留死角，严防事故发生。

3.区交通局要全面压紧压实行业监管责任，以案为例，举一反三。在全交通系统开展事故警示大会，达到“一厂出事故、万厂受教训”的警醒作用。指导督促市企业主体责任，提升安全生产管理水平。

主办：黄州区人民政府办公室　0713-8357853　承办：黄冈市黄州区政务服务和大数据管理局 0713-8876358
地址：黄州区黄州大道102号 网站标识码：4211020003
鄂ICP备16003974号 鄂公网安备 42110202000136号



触碰右侧展开