事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

西海岸新区

黄岛区“4•16”青岛国升起重机械化有限公司起重伤害事故调查报告

发布时间：2015-08-12

2015年4月16日，在黄岛区青岛金牛化学有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约65万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发〔2013〕63号）文件要求，区安全监管局牵头成立了由区监察局、黄岛公安分局、区总工会和胶南经济开发区管委有关人员参加的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）发包单位概况

青岛金牛化学有限公司（以下简称金牛公司），注册成立于2004年5月28日，法定代表人贾淑梅，注册地址为青岛市黄岛区明关路655号，注册资金70万美元，类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司经营范围为：工业用油、饲料油脂生产、加工、销售、脂肪酸、硬脂酸、甘油、橡塑添加剂、表面活性剂生产、加工、销售；环保机械设备批发；家用洗涤用品（不含危险品）生产、加工、销售。

（二）承包单位概况

青岛国升起重机械化有限公司（以下简称国升公司），类型为有限责任公司（自然人独资），地址为青岛胶州市胶西镇胜利庄村，法定代表人刘国升，注册资本伍拾万元人民币，经营范围为普通货运，起重机械及特种机械设备租赁、吊装、搬运，货物装卸。发生事故的设备为流动式起重机，设备型号为QY100K，检验日期为2013年5月23日，注册代码405037028120070300 33。

（三）发承包情况及安全管理情况

2015年4月中旬，金牛公司因生产需要欲在办公楼东侧的新建车间内安装一台压滤机，公司安排采购部经理李兆春联系了经常给公司吊装设备的起重机司机刘学刚。4月13日，刘学刚到金牛公司查看现场，发现因吊装作业面跨度太大必须用130吨以上的起重机，刘学刚就帮忙联系了胶州的国升公司，国升公司遂安排驾驶员薛进勋（有青岛市质监局发的特种设备作业人员资格证）和指挥人员徐志文前往金牛公司进行吊装作业，双方口头约定价格为9500元。在发承包过程中，双方未签订书面合同，

金牛公司在口头上进行了吊装作业交代并要求吊装时要注意安全。国升公司没有按照相关法律规定对作业人员起重机司机薛进勋、指挥人员徐志文进行安全教育培训，未建立培训档案。

二、事故发生经过，救援、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

4月16日上午，国升公司从业人员薛进勋、徐志文到达金牛公司，金牛公司生产经理赵建波查看了国升公司营业执照、司机资格证书、吊装设备资格证书等基本材料后同意两人开展吊装作业。下午1点左右，国升公司起重机驾驶员薛进勋与吊装指挥人员徐志文在金牛公司人员帮助下开始进行压滤机及其滤板吊装作业。吊装前赵建波对压滤机和滤板吊装位置进行了交代，并要求吊装时要注意安全，不要损坏了设备。薛进勋和徐志文先将压滤机吊装到7米高的平台上，然后开始吊装压滤机所用滤板。滤板规格长宽均为1.5米，厚0.08米，重50公斤，每次吊装约20块。徐志文和金牛公司现场人员用两根布带从滤板底部平行穿过，然后在滤板两侧各用一根钢丝绳与布带相连，将20块滤板捆住，再将钢丝绳挂在吊钩上进行起吊。在第一组滤板吊起约1米左右时，滤板发生倾斜，薛进勋遂即落下吊钩将其重新放至地面，在调整布带位置后重新起吊。徐志文在起吊后登上7米高的工作平台，站在吊臂下方通过手势进行指挥。14时30分许，驾驶员薛进勋在徐志文的指挥下操作起吊装置，将吊起的滤板缓慢地向工作平台上移动，在滤板下降时，其一侧碰到了车间墙体，滤板遂发生滑擦并从捆扎的钢丝绳中脱出，砸中正在工作平台上指挥的徐志文，造成重伤。事故发生后，现场人员拨打120急救电话，经120送黄岛区中医院抢救无效，徐志文于当日15时30分许死亡。

（二）现场处置情况

接报后，区公安分局、区安全监管局和胶南经济开发区管委有关负责人及工作人员立即赶赴事故现场进行处置并做好现场保护、勘查和证据收集工作。黄岛公安分局依法对起重机驾驶员薛进勋和金牛公司负责人孔祥坤进行了询问，区安全监管局对金牛公司、国升公司下达了《现场处理措施决定书》，责令其立即停止施工作业。

（三）善后工作

事故发生后，区政府责成胶南经济开发区管委协调金牛公司和国升公司做好死者善后和家属安抚工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）此次事故造成1人死亡。

死者：徐志文，男，46岁，吉林省安图县松江镇长松村一组人。

（二）直接经济损失约65万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组经现场勘查和询问相关人员，认定事故原因如下：

1、直接原因

国升公司驾驶员薛进勋与吊装指挥人员徐志文违章作业，直接导致事故发生。吊车司机薛进勋在吊臂下方有人的情况下违章起吊，指挥人员徐志文冒险站在起重臂下离地7米高的平台上指挥作业；二人在没有将滤板捆扎牢固并进行试吊的情况下就盲目起吊。

2、间接原因

国升公司没有建立健全安全生产规章制度和吊装作业操作规程，导致施工作业无章可循；吊装作业前没有对薛进勋、徐志文进行有针对性的安全教育培训，导致两人对吊装作业存在的危险没有做到有效辨识，未掌握其岗位操作规程。

金牛公司现场管理不到位，没有安排人员进行现场安全管理，未督促国升公司吊装人员严格按照起重作业操作规程实施吊装作业。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）薛进勋。起重机驾驶员，在吊臂下方有人的情况下违章起吊作业，违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）5.1.2.2“司机操作时，应遵守下列要求：c.吊运时，不得从人的上空通过，吊臂下不得有人”的规定；在没有将滤板捆扎牢固的情况下就盲目起吊，违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）5.1.2.1“有下述情况之一时，司机不应进行操作：c.捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、重物棱角处与钢丝绳之间不加衬垫等”的规定，导致起吊后滤板发生滑擦并脱落，砸中指挥人员徐志文，对事故的发生负有直接责任，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）徐志文。吊装作业指挥人员，在吊装作业过程中，冒险站在起重臂下离地7米高平台上指挥起吊作业，违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“5.1.3起重一般安全要求：e.进入悬吊重物下方时，应先与司机联系并设置支承装置”的规定；在没有将滤板捆扎牢固的情况下就指挥起吊，违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）5.1.2.1“有下述情况之一时，司机不应进行操作：c.捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、重物棱角处与钢丝绳之间不加衬垫等”的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）国升公司。没有建立健全安全生产各项规章制度和吊装作业操作规程，导致施工作业无章可循；吊装作业前没有对薛进勋、徐志文进行有针对性的安全教育培训，导致两人对吊装作业存在的危险没有做到有效辨识，未掌握其岗位操作规程，导致徐志文死亡事故，对事故的发生负有主要责任，建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，作出罚款人民币25万元的行政处罚。

（四）金牛公司。在发包过程中未与承包方签订书面协议并约定安全生产管理职责；没有安排人员进行现场安全管理，未督促国升公司吊装人员严格按照起重作业操作规程实施吊装作业，对事故发生负有管理责任，建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定，作出责令改正并处人民币3万元罚款的行政处罚。

（五）胶南经济开发区管委。执法不严，没有尽到监管职责，对辖区内企业存在的违法行为没有及时发现并制止，建议由区政府安委会责成其做出书面检查。

六、今后防范和整改措施

国升公司、金牛公司和胶南经济开发区管委要认真吸取事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，采取有效措施，强化安全生产责任落实，杜绝生产安全事故的发生。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

国升公司，要加大从业人员安全生产教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能，要经常组织开展反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动，严防类似事故的再次发生。

金牛公司，要进一步完善现场安全生产管理措施，要尽快制定外协单位安全管理规章制度，加强对承包、承租单位的安全管理，对外发包工程要签订安全管理协议，明确双方安全生产管理职责，做好协调、管理。

（二）进一步落实“属地”监管责任

胶南经济开发区管委要采取切实可行的管理措施，加大安全生产执法检查覆盖力度，督促辖区内企业落实安全生产责任制，整改生产经营过程中的安全隐患，对于不按规定落实和整改的企业，要严格执法，绝不姑息，防止类似事故再次发生。

黄岛区“4·16”青岛国升起重机械化有限

公司起重伤害事故调查组

2015年6月29日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图