天津盛世名城建筑工程有限公司
“7·3”一般高处坠落事故调查报告

天津滨海高新区“7·3”事故调查组

2025 年 11 月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故单位相关情况 1
（二）其他单位相关情况 4
（三）工程项目概况 5
（四）事故发生经过 8
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（六）技术鉴定相关情况 9
二、事故应急处置情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因 9
（二）间接原因 10
（三）其他可能因素排除 11
四、对事故单位和有关责任人员的处理建议 11
（一）事故责任单位的责任认定及处理建议 11
（二）事故责任人员的责任认定及处理建议 12
（三）事故相关的其他单位的处理建议 13
五、事故整改和防范措施 13

天津盛世名城建筑工程有限公司
“7·3”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月3日15时30分左右，天津市滨海高新区渤龙湖科技园NFC果蔬制品及果酱研发与产业化项目工地，一名工人在弱电线路安装时不慎坠落，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）壹佰贰拾陆万元（¥：1,260,000元）。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等规定，经天津滨海高新区（以下简称“高新区”）管委会批准，成立了由高新区应急局、建交局、群团工作部、天津市滨海新区公安局合成警务一队组成天津高新区“7·3”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请监察部门派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定天津盛世名城建筑工程有限公司“7·3”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位相关情况

1、天津盛世名城建筑工程有限公司

天津盛世名城建筑工程有限公司（以下简称“盛世名城公司”）成立于2016年11月17日，统一社会信用代码：91120112MA05LKDQ6D，注册资本：3,000万元，法定代表人：苌庆锋，注册地址：天津市河东区晨景大厦12层（易众包产业园）1201室-2691，经营范围：建筑安装工程；装饰装修工程；房屋建筑工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程技术咨询；锅炉运行维护（待取得特种设备监察部门许可后经营）；五金交电、建筑用材料、装饰装修材料批发兼零售；机械设备租赁；劳动服务；物业管理服务；清洁服务；土木建筑工程；市政公用工程；线路管道安装工程；道路桥梁工程；道路及给排水工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；消防工程；土石方工程；钢结构工程；外墙防腐保温工程；防水工程；仿古建筑工程；金属门窗安装；电气开关设备安装。

2、天津天住建筑安装工程有限公司

天津天住建筑安装工程有限公司（以下简称“天住安装公司”）成立于2011年10月24日，统一社会信用代码：91120103583285O6X6，注册资本：5000万元人民币，法定代表人：唐世龙，注册地址：天津市和平区小白楼街道保定道35-37号新华大厦A-1803，经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备销售。一般项目：消防技术服务；合同能源管理；园林绿化工

程施工；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；通讯设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；安防设备销售；建筑用金属配件制造[分支机构经营]；智能仪器仪表销售；消防器材销售；风机、风扇销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；电子产品销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；砼结构构件制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；轻质建筑材料销售；砖瓦销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁。

3、天津住宅集团建设工程总承包有限公司

天津住宅集团建设工程总承包有限公司（以下简称“天住集团总承包公司”）成立于2008年3月13日，统一社会信用代码：91120000671493782 7，注册资本：100,000万元人民币，法定代表人：胡井远，注册地址：河西区珠江道53号，经营范围：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；人防工程设计；施工专业作业。一般项目：信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；工业工程设计服务；居民日常

生活服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防器材销售；建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；机械设备租赁[分支机构经营]；金属制品销售[分支机构经营]；金属结构销售[分支机构经营]；金属结构制造[分支机构经营]。

该公司于2022年1月11日取得天津市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书：证书编号D212006231，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级，有效期至2026年3月17日。

该公司于2023年12月22日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书：证书编号D112086622，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至2028年12月22日。

该公司于2022年11月24日取得由天津市住房和城乡建设委员会核发的安全生产许可证，许可范围：建筑施工，编号：（津）JZ安许证字[2004]000024，有效期：2022年11月24日至2025年11月24日。

（二）其他单位相关情况

1、建设单位：格瑞食品工业（天津）有限公司

格瑞食品工业（天津）有限公司（以下简称“格瑞食品工业公司”） 成立于2022年3月1日，统一社会信用代码：91120116MA7HT9GL15，注册资本：9,000万元人民币，法定代表人：欧尔智，注册地址：天津市滨海高新区滨海科技园风光大道11号，经营范围：饮料生产；食品销售，一般项目：货物进出口。

2、工程监理单位：天津市建设工程监理有限公司

天津市建设工程监理有限公司（以下简称“天津建设监理公司”）成立于1992年1月27日，统一社会信用代码：91120104103130422 8，注册资本：508万元人民币，法定代表人:吴树勇,注册地址:南开区科研西路2号金辉大厦616-620室，经营范围：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；工程造价咨询业务；安全评价业务；建设工程质量检测。一般项目：信息技术咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；设备监理服务。该公司持有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质证书。

（三）工程项目概况

建设单位格瑞食品工业公司于2022年7月26日取得土地不动产权证书，证书编号津（2022）滨海高新区不动产权

第1395483号，该地块四至为东至地界，南至地界，西至地界，北至风光大道，地块面积共40429.7平方米，使用期限为2022年7月26日至2072年7月26日。

1、总承包合同签订情况

2023年2月22日,格瑞食品工业公司和天住集团总承包公司签订了《天津市建设工程施工合同》（合同编号：GRSP-230315-8），签约合同价13,900万元人民币；工程内容：本工程位于天津滨海高新区渤龙湖科技园内，建设规模56839.9平方米；工程承包范围：桩基、土建工程、装饰装修（不包含低温车间的保温面层）、室外景观道路、绿化、围墙、电气设备安装工程，弱电工程，消防工程，通风空调工程，给排水工程，给水、中水泵房工程，热水泵房工程，雨污水管道工程，电梯设备安装工程、室外电气、室外弱电、室外给排水、室外消防、室外照明电器等专业工程。具体以双方最终确认的施工图纸以及工程量清单的内容为准；计划开工日期：2023年3月1日；计划竣工日期：2024年3月1日。

2、监理合同签订情况

2023年1月31日,格瑞食品工业公司和天津建设监理公司签订了《天津市建设工程监理合同》（合同编号：GRSP-230110-7），监理费用为49万元。

3、专业分包合同签订情况

2023年5月31日,天住集团总承包公司与天住安装公司签订了《天津市建设工程施工专业分包合同》，签约合同价

2363.1153 万元人民币；工程内容：NFC 果蔬制品及果酱研发与产业化项目施工图纸范围内的机电安装工程；计划开工日期：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，共计 183 天。后因设计变更问题，双方又签订了《工程延期协议》，将竣工日期延长至 2025 年 9 月 30 日。

4、劳务分包合同签订情况

2023 年 6 月 29 日,天住安装公司和盛世名城公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：NFC-JD-002），工程内容包括NFC 果蔬制品及果酱研发与产业化项目图纸范围内通风空调、变电室电气、弱电、给水中水热水泵房工程劳务作业的施工、竣工、修补其中任何缺陷并配合总包方完成竣工备案、验收以及合同清单内全部工作内容。后因设计变更问题，双方又签订了《工程延期协议》，将竣工日期延长至 2025 年 9 月 30 日。

5、劳动合同签订情况

2025 年 6 月 17 日，刘某（死者）与盛世名城公司签订了建筑工人劳动合同，合同约定自 2025 年 6 月 17 日起至项目完成，工作岗位为普工，日基本工资 200 元。

（四）事故发生经过

事故调查组经过现场勘验和调查询问，基本还原了事故经过：2025 年 7 月 3 日 13 时 30 分左右，弱电施工人员翟某、张某及刘某三人从 NFC 果蔬制品及果酱研发与产业化项目 1 号楼进入吊顶夹层内进行弱电安装施工，翟某负责根据图纸确定管道铺设路线，刘某负责铺设管道，张某负责用电钻固

定管道。大约下午 3 时，刘某在铺设管道过程中不慎踩到不承重灯具（大小 1200*600mm），坠落至一楼，坠落高度约 9 米。现场人员将伤者送往滨海新区中医医院后转武警天津总队医院，经抢救无效死亡。





图：事故现场

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成一人死亡。死亡人员：刘某，男，37 岁，身份证号：62**********12，甘肃省镇原县人。

2025 年 7 月 28 日，天津市滨海新区公安局物证鉴定中心出具的《法医学尸体检验鉴定书》（津滨公技鉴字〔2025〕第 0672 号），“三、论证：根据尸体检验，死者全颅崩裂，脑实质外溢，双外耳道出血，故分析其符合重度颅脑损伤死亡。四、鉴定意见：刘某符合高坠致重度颅脑损伤死亡。”

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）的规定，核定事故直接经济损失约为壹佰贰拾陆万元（¥：1,260,000元）（不含事故罚款）。

（六）技术鉴定相关情况

事故调查组针对存疑的相关记录资料，向天津天宏司法鉴定中心申请司法鉴定，鉴定中心按期向调查组出具鉴定报告。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，高新区应急局、建交局接到事故信息后，立即赶往事故现场开展应急处置，并将事故信息上报至滨海新区应急指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

现场人员发现伤者后，立即将伤者送往滨海新区中医医院后转武警天津总队医院，后经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2025年7月5日，盛世名城公司与死者家属达成善后赔偿协议，善后工作完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

根据现场勘查及相关人员的调查询问，事发当日，刘某未正确佩戴劳动防护用品（安全带），进行弱电施工作业时不慎踩到不承重灯具，从吊顶夹层（高度约9米）坠落至一层，

是事故发生的直接原因[1]。

（二）间接原因

1、盛世名城公司

盛世名城公司作为劳务分包单位，未监督从业人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品；未及时发现并消除施工现场的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条[2]的规定。

2、天住安装公司

天住安装公司作为专业分包单位，安全管理缺失，未针对吊顶夹层内弱电施工编制施工方案；施工现场安全监督检查不到位，未及时发现作业人员没有正确佩戴劳动防护用品的安全隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

3、天住集团总承包公司

天住集团总承包公司作为项目总承包单位，对项目施工现场的统一协调管理不到位，对项目施工人员的作业内容和作业地点不清楚、不掌握；未如实记录培训教育情况；未根据本项目的施工特点，及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款[3]、

---

1 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.2.1条：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

2《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[4]、第四十一条第二款和第四十九条第二款[5]的规定。

（三）其他可能因素排除

通过事故询问及事故现场分析，排除突发灾害因素等影响。

四、对事故单位和有关责任人员的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

盛世名城公司，未监督从业人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品；事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任。建议高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[6]，对其处以罚款陆拾万

承包单位对施工现场的安全生产负总责。

4《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责

元整（¥:600,000 元）的行政处罚。

天住安装公司，未编制施工方案，安全监督检查不到位，未采取技术和管理措施消除安全隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项，对其处以罚款伍拾万元整（¥:500,000 元）的行政处罚。

天住集团总承包公司，对项目统一协调管理不到位，未如实记录培训教育情况，未采取技术和管理措施消除安全隐患，以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对其处以罚款伍拾万元整（¥:500,000 元）的行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1、刘某，盛世名城公司弱电班组施工人员，在吊顶夹层内施工时，未按规定正确佩戴劳动防护用品，对事故发生负有直接和主要责任，鉴于其已死亡，建议免于行政、刑事责任。

任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

2、王某锋，天津盛世名城建筑工程有限公司主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，对施工项目失察失管，对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]之规定，建议高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[8]，对其处以2024年收入40%罚款的行政处罚，即壹万陆仟捌佰元整（¥:16,800元）。

3、王某，天津天住建筑安装工程有限公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除安全生产事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，对其处以2024年收入40%罚款的行政处罚，即伍万壹仟陆佰零叁元（¥:51,603元）。

4、郑某政，天津住宅集团建设工程总承包有限公司主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议高新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

8 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

第九十五条第（一）项之规定，对其处以2024年收入40%罚款的行政处罚，即贰万捌仟捌佰元整（¥:28,800元）。

（三）事故相关的其他单位的处理建议

天津建设监理公司作为监理单位，对项目管理不到位，建议滨海高新区建交局依据相关法律规范进行处理。

五、事故整改和防范措施

（一）盛世名城公司应深刻吸取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任，要严格按照施工方案开展施工作业，严禁擅自施工，各施工班组要及时上报施工内容和施工点位；制定符合本单位实际情况的安全教育培训制度，加强对从业人员的安全教育培训，确保其具备与所从事工作岗位相匹配的安全技能，全面提升从业人员的安全素养；进一步完善并落实生产安全事故隐患排查治理工作，采取切实有效的技术和管理手段，及时消除各类事故隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）天住安装公司要牢固树立安全风险意识，要加强对吊装、高处等危险作业的安全管理，制定并实施安全生产规章制度和操作规程，完善各类施工方案和作业规程，作业现场确定专人统一指挥和监督；要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据施工点位、施工内容的特点开展有针对性的隐患排查，坚决避免类似事故再次发生。

（三）天住集团总承包公司作为总承包单位要深刻吸取本次事故教训，加强对施工现场的统一协调、管理，督促各分包单位严格落实安全生产主体责任，加强施工项目现场的

安全检查，发现问题及时督促整改；要认真反思在安全生产管理方面存在的问题和不足，制定切实可行的整改方案，并严格落实整改措施，确保安全生产管理水平得到有效提升。

事故相关单位要按照高新区管委会批复的事故调查报告处理意见，对事故防范和整改措施抓紧落实，并在接到报告和批复后30日内，将落实整改材料报送高新区应急局备案。

天津滨海高新区“7·3”事故调查组

2025年11月17日