# 黄州区黄冈市万昆混凝土有限责任公司
# “4·6”一般机械伤害事故调查报告

黄州区人民政府事故调查组

2024年5月

# 目 录

一、报告开篇和事故性质认定 ..... 1
二、事故基本情况 ..... 2
（一）事故发生单位基本情况 ..... 2
（二）事故发生单位安全管理情况 ..... 2
（三）事故发生经过 ..... 2
（四）事故现场情况 ..... 3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 3
（六）其他情况 ..... 3
三、事故应急处置及评估情况 ..... 3
（一）事故信息接报及响应情况 ..... 3
（二）事故现场应急处置情况 ..... 4
（三）医疗救治和善后情况 ..... 4
（四）事故应急处置评估 ..... 5
四、事故原因分析 ..... 5
（一）直接原因分析 ..... 5
（二）其他可能因素排除 ..... 5
五、相关责任单位存在的主要问题 ..... 6
（一）事故单位 ..... 6
（二）相关部门 ..... 6
（三）属地党委政府 ..... 7
六、相关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 7
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ..... 7
（二）对有关公职人员的处理建议 ..... 7
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... 8
（四）对事故单位相关责任人的处理建议 ..... 8
七、事故整改和防范措施 ..... 9

## 一、报告开篇和事故性质认定

2024年4月6日12时30分左右，位于黄冈市黄州火车站经济开发区的黄冈市万昆混凝土有限责任公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，事故直接经济损失100万元。事故发生后，区委、区政府高度重视，迅速组织相关部门到现场处理事故相关工作。

为查明事故原因，吸取事故教训，依法追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，黄州区人民政府于4月7日成立了黄州区黄冈市万昆混凝土有限责任公司“4·6”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，市公安局黄州分局、区总工会等单位组成。邀请区纪委监委、区检察院依法开展事故有关追责问责审查调查。事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展事故调查。

通过现场勘察、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和单位的处理建议，总结分析了事故的主要教训，针对相关部门及事故单位暴露的突出问题，提出了事故防范整改的措施建议。

经事故调查组调查认定，黄冈市万昆混凝土有限责任公司“4·6”事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.黄冈市万昆混凝土有限责任公司(以下简称“万昆公司”)。法定代表人:阮新春;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);统一社会信用代码:91421100050037645 2;经营场所:黄冈市黄州火车站经济开发区;注册日期:2019年12月2日;注册资本:2600万元整;经营范围:混凝土的生产、销售;五金产品、建材批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

（二）事故发生单位安全管理情况

万昆公司:万昆公司位于黄冈市黄州火车站经济开发区,占地面积约20000m$^2$。公司现有在职人员26人,公司成立了安全生产管理领导小组,由公司副站长阮峥担任组长,张建武、徐鸿斌、林平松、刘昱均等成员组成,日常安全生产管理工作由安全生产领导小组负责实施。

（三）事故发生经过

2024年4月6日12时30分左右,万昆公司机制砂设备维修工阮春明在破碎机附近观察设备运行情况时,突然听到滚筒筛有异响并且停止运行,就立即对设备进行断电,切断设备电源后阮春明随即爬上清渣作业平台,发现负责打杂和清渣工作的李友明腰部被卡在滚筒筛的尾部外框并不停地喊着好痛,于是阮春明就一边呼救一边将李友明扶正。同时,正在进行砂石破碎投料的

铲车司机姚江安听到呼救声后，就立即停止作业赶到事故现场，并打电话向机制砂车间安全员张志勇报告，张志勇接到情况报告后迅速通知公司负责人阮新春并一同赶到事故现场。阮新春到达事故现场后，第一时间要求张志勇拨打119和120，并组织在场人员展开救援。约十分钟左右，119消防救援人员及120医疗救护人员先后到达现场，消防救援人员查看事故现场情况后，立即清退事故现场人员并开展专业救援。

（四）事故现场情况

事故现场位于万昆公司机制砂车间滚筒筛尾部，滚筒筛长约3.5米，直径约1.7米。滚筒筛为钢丝过滤网，分三道工序，一级过滤网长约1.9米，二级过滤网长约0.94米，三级过滤网长约0.66米。滚筒筛外部为料仓，料仓长约4.4米，宽约2.3米，垂直高度约2.8米。料仓外侧设置了一个清渣作业平台，平台宽约0.46米，长约4.6米，距地面高度约3.4米，作业平台未设置防护栏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失100万元。

（六）其他情况

事故当天天气为阴天，气温最高18度、最低12度，东南风2级。事故未造成其他负面影响。

## 三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，万昆公司于12时32分拨打了119报警电话，12时34分拨打了120医疗救护电话，并向陈策楼镇政府报告事故情况。陈策楼镇政府接报后立即向区委、区政府和区安办进行了报告，并立即赶赴现场协调处理死者善后事宜。区委、区政府接到事故报告后，立即向市委、市政府总值班室进行了报告，同时区安办立即向市安办和市应急指挥中心报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，万昆公司迅速拨打了119、120报警电话，公司主要负责人组织在场人员展开救援,12时45分左右119和120相继到达了现场，消防救援人员到达现场后立即清退现场人员开展专业救援，15时40分左右消防救援人员将伤者李友明从滚筒筛中救出，120医疗救护人员迅速对伤者李友明进行现场抢救，15时50分左右医护人员宣布李友明已无生命体征并撤离现场，随后万昆公司联系殡仪馆车辆将死者李友明遗体运送至架子山殡仪馆。

区政府组织相关部门到现场指导、协调事故处理及善后工作，责令万昆公司机制砂车间停产，配合事故调查组开展事故调查工作。在事故处理过程中未发生群体性事件，未造成社会不稳定情况。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，万昆公司成立了事故善后处理工作小组并积极与死者家属协商赔偿相关事宜，2024年4月7日万昆公司与死

者家属达成赔偿协议，签订了和解协议书，万昆公司支付给死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人生活费共计100万元。此次事故善后处理中，死者家属情绪稳定，遗体于2024年4月8日在黄冈万寿园殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位第一时间拨打了119报警电话和120医疗救护电话，区委、区政府接到事故报告后迅速组织相关部门到现场指导事故救援处置工作，各级各部门应急响应及时，现场救援处置措施到位。此次事故应急处置妥当，未造成次生事故及其他不稳定因素。

## 四、事故原因分析

调查组依法对事故现场进行了勘察，及时提取了相关资料，对事故相关人员进行了调查询问，查明了事故直接原因和间接原因。

（一）直接原因分析

万昆公司打杂和清渣工李友明在设备未停止运行的情况下，违反操作规程进行清渣作业被卷入滚筒筛[1]。违章作业是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员，逐一排除了人为破坏、地震、地基沉降等可能导致事故发生的其他因

[1] 万昆公司《滚筒筛操作规程》第二条规定：清理滚筒筛杂物，必须切断电源停止设备运行方可作业。

素。

## 五、相关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

万昆公司：一是万昆公司主要负责人未督促落实本单位安全管理制度及操作规程，履行安全生产第一责任人职责不到位[2]；二是万昆公司风险分级管控和隐患排查治理制度落实不到位，未全面辨识滚筒筛存在作业人员被卷入的风险并采取有效管控措施，在日常隐患排查治理过程中未及时发现并消除设施、设备防护不到位及人员违章作业的事故隐患[3]；三是万昆公司教育培训不到位，李友明缺少必要的安全知识和技能，万昆公司在未经安全生产教育和培训合格的情况下安排其上岗作业[4]；四是万昆公司现场管控措施不到位，未在滚筒筛等有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标识[5]，作业人员无法直观地了解滚筒筛作业风险。

### （二）相关部门

2023年2月10日，黄州区安全生产委员会下发了《关于进

[2]《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《安全生产法》第四十一条规定：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《安全生产法》第三十条规定：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

一步明确新兴行业领域安全生产监管职责的通知》（黄州安〔2023〕1号），明确了区住建局负责商砼企业的安全生产监管工作。区住建局在日常监管工作中，未能及时发现万昆公司在管理上存在的漏洞，未督促企业完善安全生产管理体系，履行安全生产监管职责不到位。

（三）属地党委政府

陈策楼镇作为属地管理部门，分管领导定期到万昆公司进行安全提醒，日常安排负责安全监管的人员到万昆公司开展安全检查。但在日常隐患排查工作中，未能及时发现万昆公司在管理上存在的问题，在安全管理工作中措施不足、办法不多，未有效履行安全管理职责。

## 六、相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李友明，男，58岁，身份证号：422121****5636，万昆公司机制砂车间打杂和清渣工作人员。李友明安全意识淡薄，在滚筒筛未停止运行的情况下，擅自爬上作业平台违反操作规程进行清渣工作，导致发生事故，对事故的发生负直接责任，鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.陈策楼镇作为万昆公司的属地管理部门，履行安全生产监督管理职责不到位，对事故的发生负有管理不到位的责任，建议移交区纪委监委对陈策楼镇政府相关责任人员进行追责问责。

2. 区住建局作为万昆公司的行业主管部门，履行安全生产监督管理职责不到位，对事故发生负有监管不到位的责任，建议移交区纪委监委对区住建局相关责任人员进行追责问责。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 阮新春，男，60岁，身份证号码：422103****7913，万昆公司法定代表人。未落实本单位全员安全生产责任制；未落实本单位安全生产教育和培训计划；日常隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项的规定，对事故负有领导责任，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定予以行政处罚。

2. 万昆公司：安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作落实不到位；未实施本单位安全生产规章制度及操作规程；日常安全生产教育培训落实不到位，员工安全生产意识淡薄，导致发生生产安全责任事故，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款的规定予以行政处罚。

（四）对事故单位相关责任人的处理建议

阮峥，男，31岁，身份证号：421102****563X，万昆公司副站长兼任安全组长。未认真履行安全生产管理职责，未及时发现并消除事故隐患，对事故负有管理不到位的责任，建议由万昆公司按照企业规章制度及管理规定予以处理。

## 七、事故整改和防范措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为深刻吸取本次事故教训，防止同类事故发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

1. 万昆公司要严格按照事故“四不放过”原则，认真分析“4·6”事故原因，深刻吸取教训，组织全员开展警示教育培训，提升全员安全生产意识，全面开展风险辨识，制定有效的管控措施，狠抓隐患排查治理工作，及时发现各类隐患并有效治理，总结在安全生产管理工作上的缺陷，学习贯彻国家关于安全生产工作系列法律法规知识，完善安全生产管理体系，切实落实企业安全生产主体责任。

2. 区住建局要迅速组织对监管范围内的商砼企业重要安全生产设施设备开展全面排查，对存在安全隐患的设施设备责令停止使用并进行全面整改。

3. 陈策楼镇和区住建局要认真分析事故原因，总结教训，全面查找在日常安全监管工作中的不足，提升日常监管能力，做到安全监管不留死角，严防事故发生。