韶山市银河数控设备制造有限公司“9•7”物体打击事故调查报告

韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn　　发布时间：2017-11-20 11:49

2017年9月7日上午10时50分左右，韶山市银河数控设备制造有限公司（以下简称银河数控公司）钢模加工车间在作业过程中生一起物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失约108万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和湖南省、湘潭市人民政府的有关规经报请韶山市人民政府批准，于2017年9月9日成立了由市安监局牵头，市监察局、市公安局、市总工会、银田镇人民政府等为成位，同时邀请市人民检察院参加的韶山市银河数控设备制造有限公司“9.7”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问谈话、查阅资料、综合分析，查明故发生的过程和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、 事故单位基本情况

（一）企业概况

银河数控公司属于自然人投资和控股的有限责任公司，位于韶山市银田镇，法定代表人郭凯红，成立于2010年10月18日，20月28日由韶山市食品药品工商质量监督管理局核发《营业执照》，注册资本为人民币壹仟叁佰伍拾万元整。该公司经营范围为：数控设备的制造、加工；新材料的研制；铸造；路桥、电杆、罐装钢模的设计、制造销售；各种板金焊接、制作；钢材贸易代理；钢材代理及批发；起重机械及成套设备制造销售；水泥电杆及其它水泥制品生产、销售。

银河数控公司总经理：郭凯红，副总经理：龙治河，安全生产管理人员：吴彩彩，钢模车间主任：赵黔初。钢模车间下设四组，分别为：2个点装班，班长：谢义、郭存；组装班：班长：熊顺华；车工班：班长：李星龙，班组成员：王影、许忠义。

（二）车间机械设备、加工工件情况

银河数控公司钢模加工车间现有5台加工机械设备，分别为：１、端面升降铣床，型号：PMX–WI–1868A;２、马鞍车床，型MODEL CW6263、出厂日期：1981年12月；３、普通车床，型号：ＣW6163Ｅ;４、振兴机床，型号：ＣＡＫ80135Ｄ（闲置）;５柱立式车床，型号：ＣＡＳ11ＳＥ（闲置）。加工机械设备每台间隔距离３米，中间设隔离挡板高1.4米、宽1.5米。加工工件毛坯：由半圆形铸造工件毛坯焊接成直径60cm、宽13cm、厚3cm、重76公斤/个的圆形工件，加工成型后分开单独使用。

（三）安全生产管理情况

经调查，银河数控公司总经理郭凯红全面负责公司的工作，该公司成立了安全生产领导小组，总负责人郭凯红,分管责任人龙钢模车间安全生产负责人赵黔初，成员吴彩彩。该公司制定了隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全检查制度、特种作业人理制度等安全管理制度和车床等设备操作规程。但公司对隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全检查制度没有落实到位，未督促车间操作工人严格按照操作规程作业，王影违反该公司《车床工安全操作规程》第3.2条“装卸工件要牢固，夹紧时可用接长套禁止用榔头敲打”。其在加工钢模工件过程中，对钢模工件毛坯边缘毛刺未清理到位、钢模工件未固定牢靠。该公司以会代训，通过形式实施安全生产教育和培训，分层传达会议精神，没有按《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）的要求组织、实全教育培训。

（四）事故班组工作岗位情况

经调查，银河数控公司钢模车间车工班每天工作时间一般为上午08:00–12:00，下午14：00－18：00，主要工作是对钢模工工，班组成员工作区域固定，班长李星龙负责端面升降铣床和班组管理工作，王影负责马鞍车床，许忠义负责普通车床。

二、 事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2017年9月7日上午，银河数控公司钢模加工车间车床工王影在加工钢模工件过程中违章操作，对钢模工件毛坯边缘毛刺未清净，导致在车床加工前紧固工件时，仅夹住毛刺而造成虚紧，实际并未固定牢靠。10时50分左右，在马鞍车床运转（运转速度为转/分）过程中，圆形钢模工件从车床脱落并分离，其中一半飞出车床工王影前方1.8m处落地，另一半则飞向车床工王影后方，砸车床0.9m处的隔离挡板，再砸中相邻的距该车床1.6m处升降铣床工人李星龙左腰后部落至其身边，导致李星龙随惯性走出铣床6.5m地。车床工王影马上进行关机处理。同时，该车间另一名车床工许忠义从仓库返回车间发现李星龙倒在车间通道，马上报告车间主黔初。赵黔初马上赶到事故现场，随后拨打“120”急救电话，并报告公司副总经理龙治河。随即龙治河向公司总经理郭凯红报告，接告后龙治河、郭凯红相继赶至现场进行处理。11时20分左右，韶山医院120救护车赶到。经约十分钟的抢救后，急救医生现场宣布李经抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

事故发生以后，银田镇、市公安局、银河数控公司等相关人员相继赶往事故现场了解事故情况并进行善后处理。市安监局接至报告后马上派人对事故现场进行了勘查。

9月8日，银河数控公司对死者的事故赔偿金815628元已赔付到位，事故善后处理工作结束。

三、事故原因分析及性质

（一）事故原因

1、直接原因

违章操作。车床工王影违反该公司《车床工安全操作规程》第3.2条的规定，在车床加工过程中钢模工件未固定牢靠，致使车床运行过程中，圆形钢模工件脱落并从焊接点松开，砸中端面升降铣床工李星龙，李星龙受重伤死亡。

2、间接原因

？安全生产责任落实不到位。一是银河数控公司主要负责人未对公司副总经理、车间主任、安全管理人员等岗位建立安全生产制，二是银河数控公司未将隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全检查制度落实到位。

安全管理不到位。银河数控公司钢模车间上班无安全管理人员巡查，未及时发现车床加工过程中钢模工件未固定牢靠的违章作为。

安全教育培训不到位。银河数控公司没有按照安全法律法规规定，对从业人员进行安全培训教育，从业人员缺乏必要的安全知安全防范意识不强。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定和处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

1、李星龙，男，银河数控公司钢模车间车工班班长，没有及时发现车床加工过程中钢模工件未固定牢靠的违章作业行为，安责履行不到位，对这次事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议追究责任的人员

1、王影，男，银河数控公司钢模车间车床工人。事故当天王影操作马鞍车床，钢模工件固定不牢靠，钢模工件飞出砸到端面铣床工人李星龙，对这起事故应负主要责任。建议银河数控公司依据公司有关规定与其解除劳动合同，并对其进行经济处罚。

2、赵黔初，男，银河数控公司钢模车间车间主任。对钢模　车间安全管理制度督促、检查落实不到位，查处违章作业行为位，安全职责履行不到位，对这起事故应负重要领导责任。建议由银河数控公司依据公司有关规定对其进行经济处罚。

3、吴彩彩，女，银河数控公司安全生产管理人员，吴彩彩对钢模车间检查不到位，安全教育培训工作组织落实不到位，安全履行不到位，对这起事故应负重要责任。建议由银河数控公司依据公司有关规定对其进行经济处罚。

4、龙治河，男，银河数控公司副总经理。龙治河没有组织公司安全教育培训工作，没有督促组织安全管理人员检查，查处违业行为不到位，安全监管责任落实不到位，对这起事故应负主要领导责任。建议由银河数控公司依据公司有关规定对其进行经济处罚

（二）建议给予行政处罚的单位

银河数控公司对从业人员安全教育培训不到位，查处违章作业行为不到位，对从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操程等教育、督促不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条的有关规定，是事故的责任单位，建议由市安监局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

郭凯红，男，银河数控公司公司法定代表人兼总经理。公司没有对副总经理、车间主任、安全管理人员等岗位建立健全安全生任制，对本单位安全生产工作的督促、检查不到位，没有及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第项、第（五）项的规定，对这起事故应负主要负责人责任。建议由韶山市安监局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第项的规定对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

1、强化落实安全生产责任。银河数控公司应认真分析这起事故的原因，深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生。《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，落实安全生产主体责任。银河数控公司要建立健全安全生产责任制，督促公司及门、各岗位层层落实安全责任；公司主要负责人要切实履行安全生产职责，完善公司安全检查制度、安全教育培训制度等安全管度，严格落实到位，加强安全管理。

2、强化安全生产管理。银河数控公司要加强作业人员岗位安全管理；严格执行重点设施设备维修保养挂牌制度，对危险性大产设备设施须悬挂安全警示标志；督促操作人员按照操作规程进行作业，确保现场作业管理工作有规可依、有章可循，强化作业现场管理，加强安全检查和隐患排查工作，及时查处违章作业行为等，确保生产安全。

3、强化安全教育培训。银河数控公司要强化从业人员的安全教育培训工作，开展针对性的安全教育，增强从业人员的安全意辨识职业危害能力，不断提高从业人员的自主保安能力。

韶山市银河数控设备制造有限公司“9·7”事故调查组

2017年11月3日

评论