牡丹江市佳宝企业管理咨询服务有限责任公司事故调查报告

日期：2026-03-03 10:04 来源：应急局 字号： 大 中 小 分享到：

2025年11月19日10时30分许，牡丹江市佳保企业管理咨询服务有限责任公司（以下简称佳保公司）在牡丹江金缘铸业有限公司（以下简称金缘公司）承包的成品件搬运作业中，1名作业人员被吊装过程中失稳的铸件挤压致死。

事故发生后佳保公司及时上报区政府相关部门。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规和区政府授权，11月25日，牡丹江市阳明区应急管理局牵头组织市公安局阳明分局、区市场监督管理局、区总工会、区工科局、区人力资源和社会保障局、区司法局、前[illegible]并邀请区纪委监委、区人民检察院相关人员组成区政府事故联合调查组开[illegible]故调查工作。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）企业概况

佳保公司位于牡丹江市东安区，法定代表人曲X，注册资本金贰佰万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为劳务服务等。公司现有管理人员8人，下设市场部、人事部、财务部门和综合部门，已向各类用工企业派遣劳务人员3000余人。企业法人营业执照注册号231000100223552，组织机构代码证代码MA19D6DL9。

（二）劳务承包情况

事故调查时，佳保公司已与金缘公司签订了工序外包协议合同书，合作期限3个月，合同约定佳保公司根据金缘公司劳务需要，派遣符合条件劳务人员到金缘公司工作。佳保公司与劳务人员建立劳动关系，签订劳动合同，负责劳务人员上岗前的培训，以保证其服从金缘公司工作安排并遵守规章制度，并及时为劳务人员办理人身意外伤害保险手续。劳务人员在金缘公司工作期间如发生工伤事故，由佳保公司办理相关手续并负责统计报告，同时负责按《工伤保险条例》支付相关工伤保险待遇。如工伤保险及人身商业保险合理费用不足以支付工伤发生费用的，由佳保公司提供相关证据，金缘公司审核证据后负责承担剩余的费用。2025年10月，佳保公司派遣劳务人员黄XX（在2025年11月19日起重伤害事故中罹难）、赵XX和杨XX到金缘公司铸件存放车间负责搬运工作。

二、事故发生及救援经过、善后处理情况

（一）事故发生及救援经过

2025年11月19日8时30分许，金缘公司外委单位佳保公司3名作业人员将摇枕成品从生产车间搬运至南区成品存放库房第四跨物料存放处。具体分工如下：黄XX负责现场指挥杨XX起重机吊装操作、赵XX挂吊绳索，将货物吊装到指定位置摆放货物。

10时30分许，黄XX指挥杨XX吊起三摞共九个摇枕落到指定位置，尚未解开吊装绳索，发现放置在地面的摇枕不稳，为避免处于外侧的三个摇枕倾倒，需再次吊装起来调整。黄XX在吊装的摇枕北侧，面向起重机，背靠高1.87m已摆放好的成品侧架堆垛，摇枕和侧架间隙宽0.6m左右。黄XX站在摇枕和侧架中间指挥杨XX再次吊装，并与赵XX各扶着摇枕的一端，杨XX鸣了一声铃后开始起钩，起钩后铸件左右晃动一下，撞到黄XX腹部，挤压在身后的侧架堆垛上。

赵XX发现后立即指挥杨XX把吊车移开，接着给工区主任艾XX打电话告知黄XX受伤，并拨打了120急救电话，又打电话通知金缘公司安全总监褚XX，褚XX通知副总经理王XX、总经理蔺XX、佳保公司负责人曲X，众人先后赶到事发现场。10分钟左右120救护车到达事故现场，当时黄XX意识清醒，随车到牡丹江市第二人民医院救治，经抢救无效，黄XX于12时08分许死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，佳保公司与金缘公司态度积极，合力做好家属接待安抚和善后赔偿工作。11月21日，佳保公司（甲方）、金缘公司（乙方）与黄XX家属签订了关于黄XX工伤死亡经济赔偿及善后处理协议书，并将赔偿金一次性支付到位。11月23日，黄XX遗体在牡丹江市第一殡仪馆火化。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

天车指挥人员兼吊装工黄XX违反操作规程、违章站在吊物可能摆动、[illegible]的危险区域，利用组织、指挥、管理的权限野蛮指挥起吊作业，载荷在吊[illegible]面时不平衡，发生摆动，黄XX的腹部被挤压在摇枕和侧架中间，致其伤亡。

（二）事故性质

这是一起在起重作业过程中发生的一般生产安全事故，事故类别：起重伤害。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1、黄XX，佳保公司派遣到金缘公司物料仓库搬运工兼起重司索指挥和现场组织领导者，安全意识差，违章作业，野蛮指挥对这起事故的发生负有直接责任，鉴于其本人在这起事故中死亡，故责任不予追究。

（二）对事故责任单位的处理建议

牡丹江市佳保企业管理咨询服务有限责任公司安全生产规章制度不健全，履行合同中约定的安全管理职责不到位，对所派遣的作业人员进行的安全教育和培训不全面，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（二）款、第二十八条的规定，对这起事故的发生负有责任。建议由阳明区应急管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项给予51万元罚款。

五、事故教训及整改措施

这起事故暴露出工序承包单位佳保公司安全生产规章制度不健全，履行安全管理职责不到位，从业人员安全教育片面，作业人员有章不循、违章操作等一系列问题；也暴露出用人单位金缘公司安全管理存在漏洞，相关人员安全履职不到位等问题。为深刻吸取事故教训，特提出如下整改措施：

1.承包单位佳保公司要立即整顿，认真研究企业内部安全管理制度、劳动组织等方面存在的问题，集中开展一次全方位安全生产大检查，认真查找隐患，制订有针对性的整改措施，整改合格后，方可恢复派遣工作，坚决杜绝类似事故的重复发生。

2.承包单位佳保公司要强化安全教育培训工作，要开展一次有针对性的培训，强化劳动合同管理，监督、教育从业人员遵章守纪，牢固树立生命至上安

全思想，科学合理、严谨有序地向用人单位派遣从业人员。

3.用人单位金缘公司要加强作业现场安全管理，认真开展安全生产大检查，及时纠正作业人员违章行为，坚决执行起重作业安全管理规定。

4.用人单位金缘公司要集中开展一次全员培训，努力提高各级管理人员责任意识、安全素质和管理水平，认真履行工作职责，全方位提高安全保障能力，确保安全生产。

牡丹江市佳保企业管理咨询服务有限责任

公司“11.19”事故调查组

2026年1月9日

来源：应急局

撰稿：应急局

校对：陈岑

一审：孙庭恩

二审：刘金婷

三审：王坤

责任编辑：应急局

扫一扫在手机打开当前页

中央政府和国家部委网站 省区市政府网站 省政府部门网站 省内地市网站

市政府部门网站 县区政府网站

主办：牡丹江市阳明区人民政府办公室 管理信箱：ymqzfb@163.com 联系电话：0453-6335225

网站标识码：2310030001 黑ICP备09016971号-1 黑公网安备 23100302000008号 中国互联网举报中心













政务新媒体矩阵



公众号



手机版

