凤冈永和贵州龙兴旺农业开发有限公司“7·13”一般中毒和窒息事故调查报告

日期：2026-04-28 14:51:29 来源：贵州龙兴旺农业开发有限公司... 作者：凤冈县应急管理局 浏览量：122次 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2024年7月13日17时14分许，位于凤冈县永和镇贵州龙兴旺农业开发有限公司发生一起养殖场化粪中转池中毒和窒息事故，事故导致2人亡，直接经济损失338.6万元。

事故发生后，凤冈县委、县人民政府高度重视，为尽快查明事故原因，严肃追责，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，凤冈县人民政府于2024年7月14日成立了凤冈县永和镇贵州龙兴旺农业开发有限公司“7·13”中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县人民政府办公室副主任任组长，县应急管理局主要负责人和县应急管理局分管法的副局长任副组长，县应急管理局、县农业农村局、县公安局、县总工会派员为成员组成，调查组同时邀请县纪委县监委派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、技术认定、分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建指出了事故暴露出的突出问题和事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：凤冈永和贵州龙兴旺农业开发有限公司“7·13”一般中毒和窒息事故是一起因从业人员未严格遵守安全生产规章制度和有限作业操作规程、盲目进入有限空间作业，生产经营单位未严格落实安全生产主体责任，行业监管部门未严格落实安全生产行业监管责任，属地未严格落实属地安全生产管理责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

贵州龙兴旺农业开发有限公司，成立日期：2023年12月26日；公司类型：有限责任公司；许可项目：牲畜饲养。法定代表人：胥某勇；本：肆佰玖拾万圆整；住所：贵州省遵义市凤冈县龙泉街道；登记机关：遵义市凤冈县市场监督管理局。

2024年1月16日贵州正大农牧食品有限公司（以下简称正大公司）与贵州龙兴旺农业开发有限公司（以下简称龙兴旺公司）签订《育成猪合同》，合同期限至2030年12月31日。合同主要概述为：龙兴旺公司自行修建养殖场并独立经营，正大公司向龙兴旺公司提供养殖仔猪、疫品、防疫、饲料、技术、指导和咨询服务，龙兴旺公司向正大公司购买仔猪、疫苗、药品、饲料。

龙兴旺公司养殖场共有员工8人，分别是黄某军（清消工）、黄某（电工）、安某青（厨师）、杨某梅（5栋养殖员）、李某（死者1，6员，2024年1月到养殖场工作）、黄某（7栋养殖员）、

姜某（8栋养殖员）及正大公司派驻龙兴旺公司养殖场的驻场人员郭某（死者2，场长、养殖技术员、安全管理人员，2024年6月1日到养作，人事劳务关系属于正大公司）。鉴于双方公司的合作意见及便于养殖场日常养殖管理的原因，龙兴旺公司于2024年6月1日任命郭某同时养殖场的场长、技术员及安全管理人员，主要负责该养殖场的饲养管理、防疫防控、养殖指导、生产安全管理等工作。

养殖场内设有圈舍4栋（编号5栋、6栋、7栋、8栋）、上山公路、车辆消毒池、人员洗澡消毒室及粪污处理中转池设施、监控室、厨房、宿舍等生产生活设施，公司养殖场东北方为贵州龙祥川农业开发有限公司。

（二）事故发生单位安全管理情况

龙兴旺公司开展了员工安全教育培训，但未制定安全生产教育培训计划，明确了兼职安全管理人员，落实了安全生产责任制，制定了安全排查治理、有限空间作业安全操作规程等制度。

李某在无人安排，未经审批，未佩戴任何防护用品，现场无人监护，无管理人员在场的情况自行进入粪污中转池内部进行粪

污清理疏通作业。得知李某在粪污中转池出事后，郭某在未佩戴任何防护用品，未向公司负责人报告的情况下进入粪污中转池内部对李某施救。

（三）事故发生经过

2024年7月13日14时30分李某和杨某梅（两人系夫妻

关系）去清理养殖场5栋粪便池的粪水。2024年7月13日15时至16时许李某又两次清理粪水完毕后到粪污中转池（距离5栋粪便池100米情况，发现粪污中转池外面有污水漏出，就喊杨某梅去挖泥巴来掩盖粪污中转池漏出的污水，杨某梅去挖泥巴后，李某则通过楼梯爬上粪污中池，再将楼梯移至中转池里面，沿楼梯进入中转池内部进行疏通清理作业（楼梯是黄某为方便疏通粪污中转池，长期放置在中转池外面的）。

2024年7月13日17时12分黄某骑三轮车给养殖场内员工送晚餐经过该粪污中转池时，发现自己平时放在粪污中转池外的

楼梯不见了，同时听到粪污中转池里面有声响但回应不清，就怀疑有人在粪污中转池里出事了。黄杰立即给场长郭某打电话说：“有人在中转池出事了，快点喊人来施救”。由于平时放在粪污中转池外的楼梯不在了，无法查看中转池里的情况，于是前去职工生活区找梯子。途中某遇到杨某梅时得知是李某在中转池疏通粪污，告知其李某可能出事了。黄某同时分别拨打了120急救电话、110报警电话和公司副经理赵某话。杨某梅得知后立即跑向中转池并呼救。黄某拿到梯子返回粪污中转池时，发现原来盖好的铁皮彩钢瓦被掀开一个大约1.5平方米的口子，见李某仰头倒在里面，于是将粪污中转池上面的彩钢瓦全部掀掉，由于中转池里面楼梯较短，一个人不敢下去施救，又去养殖场休息室找姜某某2人前来帮忙施救。期间，杨某梅看见郭某通过黄某放在中转池的楼梯上了中转池上面准备对李某进行施救。待黄某、姜某、黄某3人一起转池的时候，又发现郭某面部朝上仰卧在中转池中。黄某又再次拨打120急救电话，请求增派救护车。同时，黄杰、姜帆2人爬到中转池上对郭军进行施救时发现呼吸困难，并停止施救。黄某又到公司职工生活区去找绳子和防毒面具，待其再次达到现场时，永和镇人民政府、卫生院出所的人员都已到达现场，随后现场人员一起对李某、郭某进行施救。

（四）事故现场情况

粪污中转池（事发点）位于龙兴旺公司养殖场上山公路左侧，粪污中转池长4米、宽2.2米、高3米、墙体厚0.2米，粪污中转池后面的地上铁皮彩钢瓦，粪污中转池顶部全部敞开（粪污中转池顶部平时用铁皮彩钢瓦覆盖，只留有一个长0.5米、宽0.4米的观察、清理孔，系地上有限所【3】，顶部铁皮彩钢瓦是黄某在施救时掀掉的）。粪污中转池内有粪污水留下的痕迹，粪污水深度0.25米，粪污中转池东面左下角有一根口管道，南面右下角有一根小粪污出口管道，西面中下部有两根粪污进口管道，北面中下部有一根粪污进口管道，粪污中转池内外各有一张标粪污中转池旁边公路边有一根插有钢条钩子塑料管，粪污中转池东、西墙面上有危险因素告知牌、当心中毒、有限空间作业操作规程和安全标识（标志标识是事发后张贴的）。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

（1）郭某，男，汉族，生于1995年12月，户籍地址：贵州省湄潭县兴隆镇。

（2）李某，男，汉族，生于1969年11月，户籍地址：贵州省凤冈县天桥镇。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失338.6万元（其中，抢救费用0.6万元、赔偿费用和丧338万元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月13日17时25分，黄某拨打110报警电话和120急救电话，随后向公司副总经理赵某柏报告情况，赵某柏立即向公司负责人胥某告事故情况，胥某勇得知情况后立即安排公司开展救援工作并向永和镇人民政府报告情况。

（二）相关单位部门事故报告情况

2024年7月13日17时27分，永和镇派出所接到报警信息后，向永和镇人民政府有关领导报告信息情况，2024年7月13日18时20分永和镇政府核实信息后分别书面向县委办公室、县人民政府办公室、县应急管理局报告信息情况，2024年7月13日19时许县人民政府办公室、县应急局按程序要求向遵义市人民政府办公室、遵义市应急管理局报告信息情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年7月13日17时35分永和镇人民政府、卫生院、派出所先后赶到现场，现场人员一起将郭某和李某从中转池中救出立即开展抢救。7月13日17时40分凤岭街道卫生院赶到现场参与抢救工作。

（三）医疗救治和善后情况

2024年7月13日18时10分现场应急救援处置结束后，现场人员分别将李某、郭某抬上120急救车送往凤冈县人民医院进行抢救。李某、郭某分别于2024年7月13日20时21分、2024年7月13日20时33分经抢救无效死亡，遗体送往凤冈县天河殡仪馆。

凤冈县委、凤冈县人民政府高度重视事故善后处置工作，明确由永和镇人民政府、县农业农村局和龙兴旺公司组成事故善后处理组，与李郭某的家属进行协商座谈。2024年7月16日、2024年7月17日，龙兴旺公司分别与李某、郭某的家属签订了赔偿协议书。李某于2024年7月化后送往户籍所在地安葬；郭某于2024年7月19日于火化送往户籍所在地安葬。至此，该事故善后处理工作结束，未造成社会负面影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，龙兴旺公司养殖员黄某在2024年7月13日17时25分拨打了110报警电话和120急救电话，17时35分许永和镇人民政府党委分管安全生产的班子成员、永和镇卫生院医务人员、永和镇派出所民警赶到事故现场，立即开展救治，并对事故现场进行管控。2024年7月1时许，永和镇人民政府成立了现场管控、善后处置、综合协调、事故调查组开展事故处置善后工作。凤冈县委、凤冈县人民政府接到信息报告高度重视，要求全力抢救受伤人员，明确由永和镇人民政府、县农业农村局和龙兴旺公司组成事故善后处理组妥处事故善后工作，死者遗体由安葬。此次事故应急救援迅速，处置得当，未发生次生事故，当地社会稳定，无舆情信息发生。

（五）事故原因分析

1.直接原因分析

事故直接原因是：养殖员李某在未采取任何防护措施的情况下进入氧含量严重不足、硫化氢等气体严重超标的化粪中转池中进行疏通作业殖场场长郭某在未采取任何防护措施的情况下进入化粪中转池中对李某进行施救，导致2人均发生中毒和窒息死亡事故。

2.事故相关检验检测和鉴定情况

2024年8月15日凤冈县应急管理局委托贵州四木春检测服务有限公司对龙兴旺公司养殖场事故化粪中转池无组织废气进行检测。检测结果化粪中转池中的氨、硫化氢、甲烷等气体浓度含量严重超标。

3.其他可能因素排除

凤冈县公安局通过事故现场勘查、询问相关人员及事故现场情况分析，排除了刑事案件（他杀）的可能性。

三、有关责任单位存在的主要问题

1.事故单位：贵州龙兴旺农业开发有限公司

履行企业安全生产主体责任不到位：未有效教育和督促安全管理人员、从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定；未严格按照规定要求对从业人员开展安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和全生产法》第二十八条第一款、第四款之规定。

2.有关监管部门：凤冈县农业农村局

落实“管行业必须管安全”工作不力：未有效督促生产经营单位开展有限空间作业的风险辨识和评估。

3.地方单位政府：永和镇人民政府

履行属地安全生产管理督促、指导不力：未建全辖区养殖业台账，对辖区内畜禽养殖业的安全生产宣传针对性不强。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员

郭军，场长、养殖技术员、安全管理人员。未严格落实本单位的安全生产规章制度，未认真开展从业人员安全教育培训，未及时发现生产风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项；未采取有效措施对李某进行施救，违反了《中华人民共和国安产法》第八十三条第二款；安全生产管理责任落实不到位，安全意识淡薄，盲目对李某　　进行施救，对事故发生负有主要责任，已涉嫌犯罪，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.王　某，凤冈县农业农村局畜牧站负责人。负责畜牧站全面工作。对行业领域内畜牧安全监管指导不力：未建立健全辖区内所管规模以企业监管台账；对该企业安全生产工作只听情况汇报未进行具体核实；对监督检查中遇到的问题未采取切实

有效的措施，建议移交凤冈县纪委县监委进行处理。

2.姚　某，凤冈县永和镇农业农村综合服务中心副主任。直接负责辖区内畜禽养殖工作。对辖区内畜牧养殖安全监管指导不力：未建立健内所管规模以上企业监管台账；对辖区内规

模以上生产经营单位底数不清、情况不明；未对本行政区域内规

模以上生产经营单位安全生状况进行全面监督检查，建议移交凤

冈县纪委县监委进行处理。

3.胡　某，凤冈县农业农村局党组成员、副局长。分管畜牧工作。对所分管股室履行安全生产监督管理工作统筹指导不力：对畜牧站反映的安全生产监督管理存在问题重视不够，建议由凤冈县安委办对其进行警示约谈。

4.安某波，凤冈县永和镇党委委员、人大主席。分管畜牧工作。统筹、组织开展行业领域安全生产宣传工作不力：未参与开展辖区内重点营单位安全生产监督检查，建议由凤冈县安委办对其进行警示约谈。

5.蒋某骞，凤冈县农业农村综合行政执法大队政治教导员。分管安全生产工作。统筹落实行业安全生产工作措施不力：未深刻吸取本行业生的生产安全事故教训，指导本行业领域安全生产工作缺乏针对性措施，建议由凤冈县安委办对其进行批评教育。

6.周某燃，凤冈县永和镇党委委员、副镇长。分管安全生产工作。统筹指导属地安全生产工作不力：未将上级对安全生产、应急管理工作安排到位，建议由凤冈县安委办对其进行批评教育。

7.陈某亮，凤冈县农业农村局畜牧站工作人员。负责畜牧业安全及畜禽粪污资源化利用工作。对开展安全生产监督检查发现的瓶颈问题未力措施、未及时上报，建议由凤冈县农业农村局视其履职情况进行处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.胥某勇，贵州龙兴旺农业开发有限公司的法定代表人、公司主要负责人。开展了安全生产培训教育但未组织制定本单位安全生产培训计认真督促检查本单位的安全生产工作，违反

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定。履行本单位生产经营主要负责人职责不到位事故发生负有领导责任，建议由凤冈县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其予以行政处罚。

2.贵州龙兴旺农业开发有限公司。对事故发生负有责任，建议由凤冈县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第项之规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.凤冈县农业农村局。履行安全生产行业监管责任不力，建议由县人民政府对县农业农村局进行黄牌警告并提醒谈话。

2..永和镇人民政府。履行安全生产属地管理责任不力，建议由县人民政府对永和镇人民政府进行黄牌警告并提醒谈话。

五、事故整改和防范措施

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步强化企业、行业、属地三方的安全生产责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）认真汲取事故教训，举一反三

各镇街各部门各生产经营单位要深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，充分认识安全生产工作极端重要性，提高政治站位，树牢安全发展理念，坚持统筹好发展和安全。要认真汲取本次事故教训，做到以案为鉴，举一反三，深入开展安全警示教育和事故隐患源头治理工作，充分研判，精准施策，切实消除思想上的麻痹大意、风险防范上的短板和监管执法上的盲区，切实筑牢安产底线思维，坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）压紧压实安全生产行业、属地、企业三方责任

此次事故暴露出我县畜牧领域未严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定开展安全生产工作，各镇街各部门各生产经位要严格按照“三个责任主体”要求落实好安全生产工作。对此，一是凤冈县农业农村局要进一步结合畜牧防疫要求和安全生产监督管理规定企业内部开展安全生产监督管理工作，进一步督促企业履行安全生产主体责任；二是永和镇人民政府要进一步厘清辖区内生产经营单位底数健全管理台账，发现问题及时处理并向上级行业主管部门报告；三是贵州龙兴旺农业开发有限公司要采取现场加视频的方式落实安全生产管理施，健全完善安全生产各项规章制度，进一步加强企业安全生产教育培训，进一步落实安全生产事故隐患分级分类管理，进一步落实有限空间各项规定，确保生产、安全两不误。

（三）加强监督管理，严格执法

各镇街各部门要严格落实“三管三必须”工作要求，加强法律法规学习，全面贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动工作要求，加大对本行业本辖区安全生产的监督指导力度，督促企业加强安全生产风险管控和隐患排查治理，全力防范化解风险，全面落实闭环管理，从源头上消险隐患，确保安全生产工作抓细抓实抓稳。针对监管检查过程中发现的违法违规行为，一律坚决依法依规严肃处理，特别是要加大对有限空间行为的查处打击力度。

（四）加强宣传教育，增强安全意识

各镇街各部门要始终绷紧安全生产这根弦，要以时时放心不下的责任感切实抓好安全生产工作。特别要加大对有限空间作业的培训力度，生产单位主要负责人、安全管理人员、从业人员对有限空间作业的风险辨识、作业规程和应急处置要求，切实将安全生产技能及应急救援知识到岗位末梢。要进一步加强安全生产宣传教育力度，坚持面向基层、面向群众、面向企业积极开展全民安全教育活动，大力普及安全常识和救援知识，不断提高人民群众的安全意识和安全素质，增强全员安全生产的自觉性，不断提高自我防范能力，坚决遏制各类生产安全事故的发生

贵州龙兴旺农业开发有限公司“7·13”事故

2024年

扫一扫在手机打开当前页面

打印 关闭

上一篇： 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告

下一篇： 凤冈县绥阳镇“8.30”一般道路交通事故调查报告

相关信息

- 凤冈县应急管理局行政执法事项目录（2026版） 202
- 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告 202
- 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告 202
- 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告 202
- 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告 202

--国家部委-- --各省市政府-- --本省市州政府-- --区县政府--

党政机关 政府网站找错

凤冈县人民政府办公室主办 黔ICP备16003382号

地址：凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式：0851-25226681 政府网站标识码：5203270003 关于我们 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系方式

贵公网安备52032702000188号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司

建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站