湖北波蒂尔通风设备实业有限公司“1·2” 一般高处坠落事故调查报告

来自：湖北波蒂尔通风设备实业有限公司“1·2”一般高处坠落事故调查组 时间：2026-04-30 分享到：

2026年1月2日17时左右，在襄阳市樊城区柿铺街道中航大道湖北波蒂尔通风设备实业有限公司内，一名工人在修缮厂区过道顶棚时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理局、市公安局樊城分局、区纪委监委、区总工会、区住建局等有关部门组成的湖北波蒂尔通风设备实业有限公司“1·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1.发包方及相关人员情况

湖北波蒂尔通风设备实业有限公司。公司位于襄阳市樊城区航空航天工业园，统一社会信用代码：914206001795150039，法定代表人：李某某，成立日期：2002年4月4日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：肆佰万圆整，经营范围：一般项目：风机、风扇销售；风机、风扇制造；防火封堵材料销售；防火封堵材料生产；钢压延加工；玻璃纤维增强塑料品销售；玻璃纤维增强塑料品制造；电子产品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电工机械专用设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

李某某，男，系湖北波蒂尔通风设备实业有限公司法定代表人。

2.施工方及相关人员情况

童某某，男，系厂区过道顶棚修缮工程承揽人，无高处作业资质。

章某某，系童某某临时雇佣人员，无高处作业资质。

黄某某，系童某某临时雇佣人员，无高处作业资质。

（二）工程概况

湖北波蒂尔通风设备实业有限公司建于2002年4月，共有宗地面积22125.70㎡，房屋建筑面积8366.54㎡，房屋架构：钢和钢筋混凝土结构，由于年久失修，导致厂房部分外墙铁皮脱落。

2025年12月22日，湖北波蒂尔通风设备实业有限公司法定代表人李某某，将维修厂房墙面铁皮工程发包给童某某，童某某口头答应承揽该维修，约定2026年元旦期间工人放假时进行修缮。

2025年12月31日，因下大雪，导致湖北波蒂尔通风设备实业有限公司厂区过道部分顶棚被积雪压塌，需要修缮，李某某便将厂区过道顶棚和厂房墙面铁皮的修缮工程一并发包给童某某，约定费用待修缮完成后进行结算，童某某口头答应承揽，双方未签订《施工合同》和《安全生产管理协议》。

2026年1月1日，童某某雇佣章某某（按300元/天结算工钱）和黄某某（按260元/天结算工钱），约定1月2日到湖北波蒂尔通风设备实业有限公司进行施工。在施工过程中，湖北波蒂尔通风设备实业有限公司无现场安全管理人员在场。

（三）事故现场情况

事故现场位于襄阳市樊城区柿铺街道中航大道湖北波蒂尔通风设备实业有限公司厂区内过道，该过道左侧是厂房墙面，右侧是围墙，上方搭建了顶棚，顶棚覆盖了泡沫夹板，顶棚至坠楼点垂直高约6米，施工人员通过伸缩铝合金梯子爬到顶棚上面作业。

事故发生后，童某某侧身躺在坠落点地面，安全帽掉落在身侧，身上未系安全带。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月2日上午8时10分许，童某某开车带着章某某到达湖北波蒂尔通风设备实业有限公司，此时黄某某已经在现场等候，上午8时30分，童某某安排章某某和黄某某开始对厂房墙面铁皮进行固定。

下午2时左右，童某某安排章某某和黄某某开始对过道上面的顶棚进行修缮，他们先爬上顶棚清理积雪，清理完毕后，章某某在过道顶棚上负责焊接过道顶棚斜梁上的檩条，黄某某在顶棚上负责固定过道顶棚的泡沫夹板，童某某在地面协调施工进度。

下午5点左右，童某某看天快黑了，想看顶棚上两人的施工进度，便通过伸缩铝合金梯爬上顶棚查看。此时，章某某和黄某某正背对童某某低头施工，忽然听见有物体坠落的声音，两人回头向下看到童某某侧身躺在顶棚下面的地面上，身上未系安全带，安全帽掉落在身侧。

（二）应急救援和事故善后情况

事故发生后，章某某立即拨打了120，大概20分钟左右，120到达现场后，将童某某送至襄阳第一人民医院高新院区，经医院抢救无效，于2026年1月2日18时25分宣布死亡。

2026年1月3日，在柿铺街道办事处、王伙社区和柿铺派出所的调解下，湖北波蒂尔通风设备实业有限公司法定代表人李某某和死者家属签订了《和解协议》，并进行了赔偿，保持了社会稳定。

（三）事故上报情况

接到柿铺街道办事处事故报告后，樊城区应急管理局高度重视，立即派人赶往现场进行核查。情况属实后，在规定时间内按程序向市应急管理局值班室上报了事故情况，同时上报生产安全事故直报系统。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

死者童某某，男，60岁，身份证号：420625********203X，住址：湖北省襄樊市襄城区古城街道，系厂区过道顶棚修缮工程承揽人。

直接经济损失160万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

童某某。不具备高处作业资质，在未系安全带的情况下，爬上约6米高的顶棚，导致踏空发生高处坠落，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

湖北波蒂尔通风设备实业有限公司。将厂区内过道顶棚修缮工程口头发包给童某某，双方未签订《安全生产管理协议》，未审核施工人员的高处作业资质，未对童某某承揽的施工现场的安全生产工作进行统一的协调和管理，未及时发现施工人员的违章行为并督促整改到位。

（三）事故性质

经调查认定，湖北波蒂尔通风设备实业有限公司“1·2”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）不予追究责任

童某某。作为湖北波蒂尔通风设备实业有限公司厂内过道顶棚修缮工程的承揽人，无高处作业资质，在未采取安全防护措施的情况下，违反操作规程冒险指挥，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任；鉴于在事故中死亡，建议予以免责。

（二）对有关单位的处理建议

1.湖北波蒂尔通风设备实业有限公司。将厂区过道顶棚修缮工程发包给童某某，未与童某某签订专门的《安全生产管理协议》，未对童某某施工现场的安全生产进行统一协调、管理，施工现场无安全管理人员，未对童某某施工现场进行安全检查，未发现安全隐患并督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故的发生负有安全生产管理责任；建议樊城区应急管理局依法给予行政处罚。

2.柿铺街道办事处。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款的规定，柿铺街道办事处作为属地，对本辖区内的生产经营单位安全隐患排查治理不到位，对施工的现场未及时发现并消除安全隐患；建议柿铺街道办事处向樊城区人民政府作出书面检查。

（三）对有关责任人员的处理建议

李某某。作为湖北波蒂尔通风设备实业有限公司的项目直接负责人，未与童某某签订专门的《安全生产管理协议》，未对施工现场的安全生产进行统一协调和管理，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反

了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故的发生负有安全生产管理责任；建议樊城区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

1.湖北波蒂尔通风设备实业有限公司。要认真吸取事故教训，建立有效的安全管理制度，制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，要与施工单位签订专门的《安全生产管理协议》，加强对作业现场的监督管理，及时发现和消除生产安全事故隐患，严防事故再次发生。

2.柿铺街道办事处。要加强辖区内生产经营单位的安全隐患排查治理，重点聚焦冒险作业、违章作业等突出问题，加强作业现场安全管理，牢固树立持证上岗作业的意识，保障施工人员生命安全。

湖北波蒂尔通风设备实业有限公司“1·2”一般高处坠落事故调查组

2026年4月10日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹 责任编辑：骆克晓

政府网站找错

网上有举报