# 云岩区鹿冲关城中村改造
# （半边街安置房）项目
# “3·26”一般物体打击事故调查报告

云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目

“3·26”一般物体打击事故调查组

2026 年 4 月 16 日

# 目录


一、事故基本情况 ..... 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 ..... 2

1.建设单位：贵阳云岩城市更新发展有限公司 ..... 2

2.施工总承包单位：中建四局贵州投资建设有限公司 ..... 3

3.专业分包单位：重庆牛源建筑工程有限公司 ..... 2

4.监理单位：三维建设工程咨询有限公司 ..... 4

（二） 事故发生单位安全管理情况 ..... 5

（三） 事故发生经过 ..... 6

（四） 事故现场情况 ..... 6

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 8

二、 事故应急处置及评估情况 ..... 8

（一）事故信息接报及相应情况 ..... 8

（二） 事故现场应急处置情况 ..... 9

（三） 医疗救治和善后情况 ..... 9

（四） 事故应急处置评估 ..... 9

三、 事故原因分析 ..... 10

四、 有关责任单位存在的主要问题 ..... 11

（一） 事故单位 ..... 11

（二） 有关监管部门 ..... 11

（三） 地方党委政府 ..... 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 12

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ..... 12

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... 12

（三）其他处理建议 ..... 16

六、事故主要教训 ..... 16

七、 事故整改和防范措施 ..... 17

# 云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目“3·26”一般物体打击事故调查报告

2026年3月26日16时26分，贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，云岩区委、区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）等法律法规规定，经云岩区人民政府授权同意（云府函[2019]197号），由云岩区应急管理局牵头组织各相关单位成立事故调查组，开展本次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、视频分析、综合研判等工作，查明了事故发生的经过、原因和直接财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范措施和整改建议。

经调查认定，云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目“3·26”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

#### 1.事故发生单位

重庆牛源建筑工程有限公司:贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目专业分包单位

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴元宁

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；电气安装服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；土石方工程施工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2018年03月23日

营业期限：2018年03月23日至无固定时间

注册地址：重庆市高新区西永街道西园北街8号裙楼5层529室

统一社会信用代码：91500107MA5YTJA783

#### 2.其他相关单位

(1) 建设单位：贵阳云岩城市更新发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王斌

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：房地产开发经营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；房地产经纪；房地产资讯；房屋租赁；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；企业管理；酒店管理；商业综合体管理服务；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；有色金属合金销售；金属矿石销售；建筑材料销售；食用农产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：壹拾亿圆整

成立日期：2021 年 04 月 25 日

营业期限：2021 年 04 月 25 日至无固定时间

注册地址：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D1 组团 6 栋 1 单元 7 层 1 号

统一社会信用代码：91520103MAAL048G73

(2) 施工总承包单位：中建四局贵州投资建设有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯源

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。基础设施工程及建筑工程投资、开发、建设、管理、运营、维护服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：壹亿伍仟万圆整

成立日期：2019年04月19日

营业期限：2019年04月19日至无固定时间

注册地址：贵州省贵阳市云岩区大营路街道鹿冲关路1号中建大厦42层

统一社会信用代码：91520112MA6HMR5L0B

(3) 监理单位：三维建设工程咨询有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张卫红

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程施工；房地产开发经营；单建式人防工程监理（依法经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产评估；房地产经纪；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2025 年 2 月 17 日至 2026 年 12 月 19 日）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：1998年03月30日

营业期限：1998年03月30日至无固定时间

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

统一社会信用代码：9152010021448825 9J

**（二）事故发生单位安全管理情况**

重庆牛源建筑工程有限公司作为贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目专业分包单位，已建立安全生产责任制，但未按照《中华人民共和国安全生产法》规定的职责编写全员安全生产责任制，未定岗、定员，未进行监督考核；已制定项目安全技术交底制度，制度要求安全技术交底双方必须签字确认并留存记录，但未见技术交底佐证材料；未制定旋挖钻机维修保养操作规程；隐患排查流于形式，无图片文字台账佐证；已制定的规章制度中要求对工人进行安全技术操作规程、作业环境、遵章守纪方面的学习后经考试合格后才能上岗作业，但未见相应

佐证资料。

**（三）事故发生经过**

2026 年 3 月 26 日 16 时 15 分，蔡某某、廖某某、谢某某通过破坏贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目外部围挡擅自进入 2#楼主楼旋挖桩基区域作业（计划对 2#楼 3 号、37 号、42 号孔桩施工）。3 月 26 日 16 时 19 分，蔡某某发现旋挖钻机驾驶室右侧履带部分脱落，影响旋挖钻机正常行驶，从驾驶室内工具箱中取出扳手，身体正对油缸阀操作孔，使用扳手进行拆卸。在拆卸过程中，油缸阀受内部高压冲击，连同扳手一起突然飞出，击中蔡某某胸部位置，致使蔡某某倒地晕厥不醒。

**（四）事故现场情况**

事故现场位于云岩区鹿冲关城中村改造项目（半边街安置房）2#楼主楼旋挖桩基作业区域，现场停放一辆型号SWDM28旋挖钻机，事故发生具体位置在旋挖钻机钻头右侧区域，地面有蔡某某所戴安全帽及维修使用的扳手，无血迹。




涉事的SWDM28型号
旋挖钻机


蔡某某戴的
安全帽
蔡某某拆卸
使用的扳手
油缸阀操作
区域




**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成 1 人死亡。直接经济损失：148 万元。

**二、事故应急处置及评估情况**

**（一）事故信息接报及相应情况**

事故发生后，云岩区委、区政府高度重视，立即调度应急、公安、住建、街道等部门赶赴现场进行处置，督促事故单位立即成立应急善后处置小组，开展对死者善后事宜处理和亲属安抚工作。区住建局现场了解处置情况后立即向云岩区政府及上级主管部门报告了事故相关情况。

**（二）事故现场应急处置情况**

3 月 26 日 16 时 26 分，正在附近作业的挖机司机谢某某听见呼救后立即拨打 120 急救电话并向班组长陈某某报告。随后，班组长陈某某通知分包单位专职安全员陈某某，并报告现场情况。3 月 26 日 16 时 35 分，陈某某电话报告项目部专职安全员贾某某，贾某某又电话报告项目经理张某某、项目副经理余某。接到事故报告后，张某某立即要求项目部启动应急救援预案，组织项目部相关管理人员赶往事故现场，协同分包单位开展应急救援。同时指挥项目管理人员及现场班组人员配合疏通应急救援通道，确保救援通道畅通，第一时间配合救治伤者，并指挥现场警戒，保护事故现场。

**（三）医疗救治和善后情况**

3 月 26 日 16 时 43 分，贵州医科大学附属医院救护车到达事故现场，将伤者蔡某某转移至救护车并送往医院救治。3 月 26 日 17 时许，120 急救车将伤者送至贵州医科大学附属医院进行抢救。3 月 26 日 17 时 40 分，医院宣布蔡某某经抢救无效后死亡。3 月 26 日 21 时，死者遗体送往清镇青山园殡仪馆，建设单位与施工单位与家属达成赔偿协议，家属情绪平稳，尸体已火化送回重庆，善后工作处理完毕。

**（四）事故应急处置评估**

本次事故应急救援处置工作得当，死者家属情绪稳定，事态未进一步扩大，事后未造成其他负面影响，也未造成次生事故。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

事故直接原因是蔡某某违反操作规程，作业时身体正对油缸阀操作孔，使用扳手进行拆卸过程中，旋挖钻机油缸阀在高压油的推动下，连同操作时使用的扳手一起飞出，使其胸部受到猛烈撞击，导致死亡。

### （二）事故相关检验检测和鉴定情况

**安全生产专家意见表**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被检查企业 | 中建四局 | 委派单位 | 云岩区应急局 |
| 地点 | 鹿冲关 | 时间 | 2026年04月10日 |
| 检查类别 | □应急管理类 □公共安全防范类<br>☑安全生产类 □综合协调类<br>□自然灾害防范类 □其他重大风险类 | | |
| 现场检查情况：<br>型号SWDM28旋挖机右侧履带脱落，旋挖机驾驶员蔡某某在拆卸履带张紧油缸阀时，未按旋挖机自带履带油缸阀拆卸指引（见图1）操作，且采取下蹲式正面于油缸阀拆卸，导致拆卸工具在高压油的推动下，撞击其胸部。 | | | |
| 专家意见：<br>1、严格落实设备检维修制度<br>2、有危险作业时，需有人监护<br>专家（签字）： | | | |

### （三）间接原因分析

贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目旋挖桩基专业分包单位重庆牛源建筑工程有限公司项目安全技术交底流于形式，已制定项目安全技术交底制度，未按照制度落实安

全技术交底工作，针对旋挖钻机技术交底未见相关资料佐证；未进行风险源辨识，未制定相应的管控措施；未建立健全全员安全生产责任制，未定员，未对落实情况继续监督考核；已建立安全隐患排查治理制度，但未见相关图片文字资料佐证工作落实情况。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

**重庆牛源建筑工程有限公司。**作为贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目专业分包单位，未履行安全生产主体责任，未按照《中华人民共和国安全生产法》规定的职责编写全员安全生产责任制，未定岗、定员，未进行监督考核，未按照制度落实安全技术交底工作，仅口头交底，未制定旋挖钻机维修保养操作规程，隐患排查流于形式，无图片文字台账佐证。已制定的规章制度中要求对工人进行安全技术操作规程、作业环境、遵章守纪方面的学习后需考试合格后才能上岗作业，但未见相应的佐证资料；制度里安全技术交底明确要求双方签字确认并留存记录，但未见技术交底材料。

### （二）有关监管部门

**云岩区住建局。**作为行业监管部门，已制定监督检查计划，按计划对云岩区鹿冲关城中村改造项目（半边街安置房）开展安全生产检查工作，未对专业分包单位重庆牛源建筑工程有限公司的三级教育培训落实情况开展检查。

**（三）地方党委政府**

**黔灵镇人民政府和盐务街街道办事处。**云岩区鹿冲关城中村改造项目（半边街安置房）处于黔灵镇和盐务街的交界处，未明确划分各自管辖界限，在安全生产管理工作中存在空白盲区。

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）因在事故中死亡免予追究责任人员**

**蔡某某。**男，重庆牛源建筑工程有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）项目旋挖钻机操作手。违反工作纪律，通过破坏贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造(半边街安置房)项目外部围挡，于2026年3月26日（周四）16时15分擅自进入施工区域进行检维修作业(项目部规定作业时间为周一至周五下午16时30分后）；违反操作规程，安全意识淡薄，未侧身对旋挖钻机油缸阀进行拆卸操作，导致旋挖钻机油缸阀在高压油的推动下连同扳手一起飞出，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，其责任不予追究。

**（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

**1.吴某某。**女，重庆牛源建筑工程有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）项目经理。未建立健全并落实本项目全员安全生产责任制，安全管理规章制度未落实，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本项目设备检维修制度；隐患排查流于形式，无相关图片资料佐证，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

一条第（一）项、第（二）项、第（三）项[1]的规定，建议：由云岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

**2.滕某某。**男，重庆牛源建筑工程有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）项目生产经理及现场负责人。作为现场的直接主管人员，今年该项目施工期间仅到过工地现场两次，且都是在机械设备处于停机状态的时间段来的，象征性到岗，未切实检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对作业现场长期失管，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（七）项[3]的规定，建议：由云岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

**3.陈某某。**男，重庆牛源建筑工程有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）项目生产技术经理。作为现场管理人员与生产

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

技术管理人员，未切实检查本项目的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未按照相关规定进行安全技术交底，未见文字资料佐证安全技术交底工作，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项的规定，建议：由云岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

**4.陈某某。**男，重庆牛源建筑工程有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）专职安全员。作为专职安全员，未组织或者参与拟订项目设备检维修制度，未及时检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项[5]的规定，建议：由云岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

**5.邱某。**男，三维建设工程咨询有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）安全专业监理工程师。作为监理公司安全专监，未能及时检查项目的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，隐患排查流于形式，如3月24日在检查2#楼主楼旋挖桩基施工区域安全技术交底时监理日志填写班前已交底，但重庆牛源建筑工程有限公司安全技术交底工作未见佐证材料，对事故发生

[5] 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议：由云岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

**6.谢某某、廖某某。**男，重庆牛源建筑工程有限公司（云岩区鹿冲关城中村改造项目）挖机操作手。二人违反工作纪律，擅自破坏贵阳市云岩区鹿冲关城中村改造（半边街安置房）项目外部围挡，提前进入施工区域进行检维修作业（规定周一至周五下午16时30分后才可进场作业）。建议：由总承包方中建四局贵州投资建设有限公司按照项目部安全管理规定进行处理，并将处理结果报云岩区应急管理局。

**7.重庆牛源建筑工程有限公司。**作为云岩区鹿冲关城中村改造项目（半边街安置房）专业分包单位，其现场安全管理缺位，安全主体责任履行不到位，相关安全制度未落实，相关制度缺失且未及时发现并消除事故隐患，教育培训、安全技术交底流于形式，导致发生死亡一人的生产安全责任事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第二款[6]，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安

第 393 号）第二十七条[7]的规定。处理建议：由云岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[8]，对其处三十万元以上一百万元以下的罚款的行政处罚。

**（三）其他处理建议**

**1.云岩区住建局。**处理建议：由区安委会办公室对区住建局进行约谈。

**2.黔灵镇人民政府和盐务街街道办事处。**处理建议：由区安委会办公室对两家单位进行约谈。

**六、事故主要教训**

**企业层面：一是**安全生产主体责任落实不到位，主要负责人、项目负责人履职不到位，对物体打击这类高发事故风险重视不足、管控缺位；**二是**安全教育培训与安全交底流于形式，三级教育、班前交底针对性不强，未重点强调物体打击风险；**三是**隐患排查治理不彻底，日常巡查、专项检查走过场，未能及时发现隐患，整改隐患。**四是**劳务管理混乱，分包单位安全管理薄弱，作业人员流动性大、安全意识差，违章作业普遍。

**监管部门层面：一是**日常监督检查针对性不足，建筑施工现场物体打击风险点检查不够深入，多侧重资料核查，对实质性隐

---

全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

患排查不细致；**二是**执法偏软，震慑力不足，对发现的违章作业、隐患整改不力等问题，处罚力度不够，未能形成有效震慑，导致企业屡查屡犯、长期违规。**三是**安全教育与行业监管联动不够，对企业安全教育培训、人员持证上岗、班前安全活动等情况监督不严；**四是**属地管理责任落实不到位，未明确划分各自管辖界限，导致安全生产管理工作中存在空白盲区。

**七、事故整改和防范措施**

事故相关单位要认真汲取事故教训，举一反三，切实加强安全生产监管，防止类似事故再次发生。

**（一）重庆牛源建筑工程有限公司。一是**对公司权属机械开展安全检查，对问题机械要立即停止作业，并及时进行维修保养，建立健全机械管理台账，定期开展机械自检自查。**二是**深刻吸取事故教训，对从业人员的招聘进行严格把关，严格审查从业人员从业资格条件，建立岗前、岗中、岗后的安全教育培训制度，特别是加强新进人员从业上岗安全教育，满足培训教育学时，切实做到“不经教育培训不上岗、教育培训不到位不上岗、教育培训不合格不上岗”。**三是**加强作业现场的安全管理，要安排专职安全管理人员加强作业现场的指挥、调度和管理工作，及时发现、消除作业现场安全风险，防止类似事故再次发生。

**（二）贵阳云岩城市更新发展有限公司。一是**要认真汲取事故教训，统筹好整个项目安全生产相关工作，督促监理单位认真履职，建立健全常态化安全生产监督、考核、奖惩机制。**二是**要

依法签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，及时检查各承包参建单位安全生产工作，及时督促整改安全生产工作中的问题。要建立健全覆盖全过程的风险动态分级管理和隐患排查治理双重预防机制，提高企业本质安全管理水平。

**（三）中建四局贵州投资建设有限公司。**深刻吸取此次事故教训，**一是**强化企业安全生产主体责任，要按照对施工现场安全生产负总责的要求，加强对建设项目施工作业现场各环节、全过程的安全管理。**二是**必须对分包单位的施工方案、安全措施、人员培训、设备管理等进行实质性审查和现场复核，组织项目全体管理人员和作业人员开展一次深刻的警示教育，重新学习岗位安全职责、操作规程和应急处置措施，切实提升全员安全意识和风险防范能力。**三是**加大对施工机械伤害风险的分析研判，特别是在交叉作业区域，制定具有针对性的机械伤害风险管控措施。**四是**建立健全全员安全生产责任制，要组织外包、劳务派遣等单位加强对《企业全员安全生产责任制》的宣贯学习，建立施工项目的安全管理责任清单，明确主要负责人、安全管理人员及现场施工人员的安全职责，做到安全管理“定岗、定员、定责”。**五是**针对外包单位人员三级教育培训情况立即开展检查，严格督促外包单位认真落实新进人员、从业人员三级教育培训考试方可上岗作业的规定，严禁“未培训、先上岗”等情况。

**（四）三维建设工程咨询有限公司。一是**要依法严格履行安

全监理职责，深刻反思监理工作中存在的疏漏，切实加强对施工机械、特种作业等危险性较大工程和环节的专项巡视检查。**二是**要及时分析、辨识、研判项目施工作业各环节中的风险、危险因素和事故隐患，对检查过程中发现的隐患，必须及时下达监理通知单，并跟踪至整改闭合，对拒不整改的，要及时向有关行业监管部门报告。**三是**要针对项目施工实际，统筹合理安排监理工作时间任务，确保建设项目监理职责的履行落实到位。

**（五）云岩区住建局。一是**将进一步强化专业分包单位安全监督管理，把专业分包安全管理纳入总包单位管理，严格督促签订三方安全协议，明确各方权利和义务。**二是**将持续加强对总承包单位及专业分包单位施工过程中的安全监督管理，对企业资质、安全许可证、人员配置、机械设备配置等安全生产状况再次进行严格审核，对安全生产不达标、不服从管理、人员未按照相关法规要求配足配全等问题单位将督促整改，进一步严格督促各项目严格落实企业安全生产主体责任，严查施工单位项目经理、监理单位总监、安全员等关键岗位人员到岗履职情况，对达到处罚条件的将严格处罚，形成震慑。**三是**将进一步加强危大工程安全管理，持续开展以防坍塌、防高坠、物体打击、大型起重设备、特种作业人员持证上岗、高大模板、深基坑、高边坡、施工用电、外架、地下管网安全保护等危大工程的安全生产监管工作。**四是**开展建筑施工领域在建项目安全执法检查专项行动，重点针对企业主要负责人履职、从业人员安全教育培训、重大风险隐患管控

等方面开展执法检查，对发现的违法行为严格执法，形成严管重罚高压态势，严防类似事故再次发生。

**（六）黔灵镇人民政府和盐务街街道办事处。一是**两家单位应开展会商，明确各自行政区域，按照相应职责开展安全生产有关工作，杜绝出现真空地带。**二是**加大对辖区企业安全生产宣传力度，督促企业认真履行安全生产主体责任，深入开展安全隐患排查检查工作，进一步完善机制、堵塞漏洞、消除盲区，切实保障安全生产形势稳定向好。