湖南省荣高智能科技有限公司“10·23”一般机械伤害事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2023-12-26 09:18　　浏览次数：3

2023年10月23日，湖南省荣高智能科技有限公司在娄星区杉山镇花溪乡村振兴学堂进行网络桥架和网线安装作业时，发生一起事故，一名作业人员受伤，经医院抢救无效于10月24日死亡。直接经济损失XXX万元。

娄星区应急局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜拥军担任组长，区应急管理局、公安分局、区总工会、杉山镇人民政府为成员单位，邀请区纪委监委并聘请专家参加的湖南智能科技有限公司“10·23”事故调查组（以下简称:事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定：湖南省荣高智能科技有限公司“10·23”一般机械伤害事故，是一起因作业章作业，且未正确佩戴劳动防护用品，而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

政策超市
TOP

（一）事故发生经过

2023年10月23日9时，湖南省荣高智能科技有限公司总经理黄某亚、工程部经理吴某和工作人员朱某良到物流公司拿到网络安装的桥架和相关部件。10时左右，黄某亚等三人到达花溪乡村振兴学堂，将施工工具及安装材料搬运到施工作业地点，在施工作业前，花溪村支部书记谭某平现场对施工作业的三人进行了现场安全交底，交底完成后黄某亚和吴某负责安装桥架和连接片，朱某良切割桥架吊杆，12时，三人下班回公司。

14时30分左右，黄某亚、吴某和朱某良返回花溪乡村振兴学堂进行施工。15时50分左右，过厅走廊吊杆安装完后，需要在一楼过厅和大厅的隔墙上打一个穿墙孔用于铺设穿墙网线，朱某良便戴上安全帽（下颏带扣在颌下未系牢），爬上搭好的“人”字梯用电锤打孔，吴某和黄某亚在下面扶着工程梯，在打孔过程中，电锤钻杆打入墙体碰到钢筋混凝土墙梁，钻杆卡住，电锤突然反弹，电锤本体反转砸向朱某良脸部，此时在下面扶工程梯的黄某亚和吴某发现电锤声音停下，抬头往上看，看到朱某良从工程梯上掉落到地面，背部和头部先后着地，安全帽和电锤掉落在一旁。

（二）应急处置情况

黄某亚和吴某看到朱某良掉下来后马上前查看，发现朱某良右脚搭在墙壁上，额头有红肿和破皮，嘴角有明显裂口，有血从嘴角里流出来。16时4分，黄某亚拨打“120”急救电话，16时20分，“120”医护人员赶到现场，对朱某良做了应急处置，随后“120”急救车把朱某良送往娄底市中心医院进行抢救。

17时左右，朱某良被送至娄底市中心医院急诊室进行抢救，19时30分，ICU重症病室对其进行了双侧开颅手术。10月24日12时05分，朱某良抢救无效死亡。

（三）事故信息报告情况

10月23日16时10分左右，谭某平向杉山镇政府报告了事故。24日13时左右，黄某亚向报告了朱某良死亡情况，随后谭某平向杉山镇政府报告了情况，杉山镇政府向娄星区应急管告了事故情况。

（四）善后处理情况

经杉山镇人民政府人民调解委员会、双峰县甘棠镇人民调解委员会调解，2023年10月湖南省荣高智能科技有限公司与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，湖高智能科技有限公司除工伤保险赔偿外一次性补偿死者家属XX.X万元。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

政策超市
TOP

湖南省荣高智能科技有限公司是一家主要从事电子产品批发,移动互联网服务业务的民营企业。该公司成立于2014年10月22日，统一社会信用代码为91431300XXXXXXXXXX，法定代表人为吴某连，注册资本为508万元，企业类型为其他有限责任公司，企业住所为湖南省娄底市XX区XX路XXXXXXX1栋XXX号，经营范围包括一般项目和许可项目。一般项目：信息技术咨询服务；互联网数据服务；节能管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备租赁服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件批发；工业控制计算机及系统制造；互联网设备制造；广告制作；广告设计、代理；软件开发；平面设计；智能控制系统集成；交通设施维修；机械设备销售；通讯设备修理；仪器仪表修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业控制计算机及系统销售；网络设备销售；软件销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；办公设备销售；电池销售；电气信号设备装置销售；通信设备销售；通讯设备销售；音响设备销售；教学专用仪器销售；仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；商用密码产品销售；电子测量仪器销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售）。许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司共有从业人员10人，黄某亚任总经理，负责公司全面工作；黄某波任监事，分管工程部和市场部；吴某任工程部经理，负责业务具体施工和现场安全工作。

（二）事故相关单位基本情况

湖南省娄底市娄星区杉山镇花溪村民委员会（以下简称：花溪村民委员会）持有《基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书》，统一社会信用代码为54431302XXXXXXXXXX,法定代表人为谭某平，类型为村民委员会，地址为湖南省娄底市娄星区杉山镇花溪村民委员会，有效期2021年3月1日至2026年2月28日。

（三）花溪乡村振兴学堂监控及网络安装服务项目基本情况

花溪村为发展乡村集体经济，对外展示乡村振兴产品并承接社会类教育培训活动，于2[illegible]年初向区、镇两级政府申请建设乡村振兴学堂，花溪乡村振兴学堂为一栋南北朝向的两层砖[illegible]筑，长30m，宽24.2m。经村支两委自筹和相关部门帮扶，乡村振兴学堂于2023年6月完成[illegible]筑施工。

2023年10月20日，花溪村民委员会与湖南省荣高智能科技有限公司签订了《弱电系统[illegible]同》，合同总金额XXXXX元，由湖南省荣高智能科技有限公司负责花溪乡村振兴学堂监控、网络设备销售及安装调试工作，双方在合同里明确了双方的[illegible]管理职责，并签订了《花溪乡村振兴学堂

政策超市
TOP

监控及网络安装安全交底书》，施工作业人员购买了工伤保险。湖南省荣高智能科技有限公司安排吴某为项目负责人，花溪村民委员会安排综治专干陈响负责日常管理。2023年10月23日，陈响请假，该项目日常管理由支部书记谭某平负责。

2023年10月23日，湖南省荣高智能科技有限公司对该项目开始进行网络桥架和网线安装。

（四）事故地点基本情况

事故发生在娄底市娄星区杉山镇花溪村，事故地点为花溪乡村振兴学堂一楼过厅与大厅隔墙处。

花溪乡村振兴学堂位于G234国道以西的杉山镇花溪村村委会办公楼东侧，东距G234国道415m，西距花溪村村委会办公楼30m，北临花溪村入村公路。花溪乡村振兴学堂为一栋南北朝向的两层砖混式建筑，宽30m，进深24.2m。由西往东依次布置卫生间、办公会议室、过厅、大厅。

过厅和大厅隔墙的房门上方有网络线路要穿过，在房门上方需要打穿墙孔，事故发生在打穿墙孔的过程中。

（五）事故现场勘察情况

事故调查组对事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

1、花溪乡村振兴学堂一楼过厅长15m，宽3.5m，高3.8m。过厅走廊楼面上方安装有网线桥架吊杆，吊杆高0.7m，安装间距1.6m。过厅和大厅隔墙北端设置有一道房门，房门上方有一直径为28mm的钻孔，孔深120mm，距离房顶0.5m，钻孔位置为钢筋混凝土墙梁。

2、过厅东北角地上有一滩血迹，距离北墙2.1m,距离东面隔墙0.8m。血迹北后方掉落有一顶安全帽，帽顶有打击痕迹。

3、施工使用的电锤型号为ZNS-35-2，电源电压220V，电机功率1010W，转速800r/m
杆直径为28mm，长0.3m。

4、墙面登高作业使用一架EN131型折叠式工程梯，材质铝合金，长6m,宽0.3m，底宽0.
节折叠，每节长1.5m,作“人”字梯使用，梯高3m。

（六）项目安全管理情况

1、湖南省荣高智能科技有限公司

该公司成立了安全生产领导小组，黄某亚任组长，吴某任副组长；公司制定了全员安全生产责任制、安全生产管理制度和《弱电施工员操作规程》、《电锤安全操作规程》；公司制定了2023年度

政策超市
TOP

安全培训计划；公司每月组织所有人员召开安全工作例会；公司及公司主要负责人对施工作业现场开展了安全检查和隐患排查治理工作；花溪乡村振兴学堂监控及网络安装服务项目制定了《综合布线施工方案》并对施工作业人员进行了安全、技术交底。

存在的问题：湖南省荣高智能科技有限公司全员安全生产责任制不健全，未明确责任制考核标准；安全生产教育和培训不力，未按照制定的2023年度安全培训计划进行安全教育培训，未对新进人员进行专门的安全教育和培训；督促从业人员执行本单位安全生产操作规程不力，从业人员在施工作业过程中使用电锤未按照制定的《电锤安全操作规程》进行操作；督促从业人员佩戴劳动防护用品不力，从业人员未正确佩戴安全帽从事施工作业。

2、花溪村民委员会

花溪村民委员会成立了以支部书记为组长，村支两委其他人员为成员的安全生产领导小组，全面负责全村范围内的安全生产工作，综治专干陈响负责安全生产管理工作；在花溪乡村振兴学堂建设施工及后期装修、装饰等过程中，安排陈响负责安全生产工作；在花溪乡村振兴学堂监控及网络安装服务项目中与湖南省荣高智能科技有限公司签订了《弱电系统服务合同》并明确了双方的安全管理职责，进行了书面的安全交底，在施工作业现场进行了现场安全交底，在施工作业过程中谭某平对施工作业现场进行了巡查。

花溪村民委员会履行了《弱电系统服务合同》中规定的相关方安全管理职责。

三、死者基本情况及直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡。死者朱某良，男，汉族，35岁，身份证号码为432522XXXXXXXXXXXX，住址为湖南省双峰县XX镇XX村XX村民组。系湖南省荣高智能科技有限公司技术员。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定故造成直接经济损失XXX万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故伤害事故。

五、事故原因分析

政策超市
TOP

（一）直接原因

朱某良未正确佩戴安全帽，且未按照公司制定的《电锤安全操作规程作业》进行钻孔施工，在电锤钻杆被隔墙混凝土墙梁卡住时，导致电锤机体反转，因朱某良头部与电锤机体过于靠近，被反转的电锤机体砸伤，导致其坠落到地面。

（二）间接原因分析

1、湖南省荣高智能科技有限公司全员安全生产责任制不健全，未明确责任制考核标准；

2、湖南省荣高智能科技有限公司安全生产教育和培训不力，未按照制定的2023年度安全培训计划进行安全教育培训，未对新进人员进行专门的安全教育和培训；

3、湖南省荣高智能科技有限公司督促从业人员执行本单位安全操作规程不力，从业人员在施工作业过程中使用电锤未按照制定的《电锤安全操作规程》进行操作；

4、湖南省荣高智能科技有限公司督促从业人员佩戴劳动防护用品不力，从业人员未正确佩戴安全帽从事施工作业。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、朱某良，湖南省荣高智能科技有限公司技术员。朱某良未正确佩戴安全帽，且未按照公司制定的《电锤安全操作规程作业》进行钻孔施工，在电锤钻杆被隔墙混凝土墙梁卡住时，导致电锤机体反转，因朱某良头部与电锤机体过于靠近，被反转的电锤机体砸伤，导致其坠落到地面，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

2、湖南省荣高智能科技有限公司全员安全生产责任制不健全，安全生产教育和培训不促从业人员执行本单位安全生产操作规程不力，督促从业人员佩戴劳动防护用品不力。违反华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第二十八条第一款、第四十四条第一款和第条的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

3、黄某亚、男，湖南省荣高智能科技有限公司总经理，负责公司全面工作。未全面履行主要负责人安全生产工作职责，全员安全生产责任制不健全，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不力，督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及[illegible]除生产安全事故隐患。违反了《中华人民

政策超市
TOP

共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）建议公司内部处理人员

4、吴某，男，湖南省荣高智能科技有限公司工程部经理，负责业务具体施工和现场安全工作。作业现场安全管理不到位，未能及时发现作业人员违章作业行为，督促从业人员佩戴劳动防护用品不力，对事故的发生负有管理责任，建议湖南省荣高智能科技有限公司按照内部管理规定处理。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，杜绝类似事故的再次发生，特提出如下建议：

1、湖南省荣高智能科技有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准，切实提高企业安全生产管理水平。

2、湖南省荣高智能科技有限公司要加大安全生产教育培训力度，制订与本行业相关的安全教育培训计划，并严格按照教育培训计划开展安全教育培训，严格按照相关规定对新进人员进行安全生产教育和培训。

3、湖南省荣高智能科技有限公司要进行一次全面的安全生产大检查，督促从业人员严格执行安全生产规章制度、操作规程和正确佩戴劳动防护用品，特别是对电锤的使用要严格按照出厂使用说明和公司制订的操作规程进行。

湖南省荣高智能科技有

“10·23”事故

政策超市

返回顶部 分享

TOP

联系我们 | 网站地图 | 友情链接

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018

适老化
无障碍服务
政府网站找错
党政机关
娄底市违法和不良信息举报中心

政策超市
TOP