# 娄底市华峰矿业有限公司碎石加工生产线“6·12”一般机械伤害事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2023-12-14 18:05　　浏览次数：116

## 娄底市华峰矿业有限公司碎石加工生产线

## “6·12”一般机械伤害事故调查报告

2023年6月12日，娄底市华峰矿业有限公司采矿区外的碎石加工生产线在进行碎石作业时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失124.88万元。

娄星区应急局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长担任组长，区应急管理局、娄星公安分局、区总工会、蛇形山人民政府为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄底市华峰矿

政策超市
TOP

业有限公司碎石加工生产线“6·12”事故调查组（以下简称:事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：娄底市华峰矿业有限公司碎石加工生产线“6·12”一般机械伤害事故，是一起因作业人员安全意识淡薄，违反操作规程作业，造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故发生经过和应急处置情况

### （一）事故发生经过

2023年6月11日7时，娄底市华峰矿业有限公司生产部副部长赵某良，在微信工作群对破碎生产线晚班作业进行了安排，工作时间22时至次日7时。

6月11日22时，工作人员到达各工作岗位，开始进行料石运输和破碎作业。赵某良负责对破碎生产线进行巡查工作，喂料工孙某能负责第一级破碎和喂料机操作，李某谋负责中央控制室监控工作，邓某其负责洗砂工作，同时安排4台货车从采矿区运输石料。

6月12日5时44分，破碎机口前端喂料机因为石料夹杂有泥土，湿泥土导致喂料机筛分棒条格网泥土板结，孙某能放空料斗内的石料后将喂料机停机，独自进入喂料机料槽内对筛分棒条格网进行泥土清理，下方的破碎机处于运行状态。

政策超市
TOP

5时45分32秒，货车司机李某发从采石区运输石料到料斗口，在等待卸料指令电铃过程中，仿佛听见了电铃铃声，因不确定便下车到料斗口查看，发现料斗内是空的，5时45分52秒，李某发启动自卸翻斗往料斗内卸料。

5时45分53秒，卸入料斗内的石料滚落至喂料机料槽，滚落的石料将正在喂料机料槽内对筛分棒条格网泥土清理的孙某能砸中，孙某能随同滚落的石料一同掉入正在运行的鳄式破碎机内。

**（二）应急处置情况**

5时45分53秒，在中央控制室监控屏前观察现场的李某谋发现情况后，便在中控室立即关停了鳄式破碎机和皮带输送机，立即电话向赵某良和生产部部长朱某华报告了情况，并迅速赶往事故现场。朱某华在接到报告后，立即通知在公司宿舍休息的朱某程，朱某程接到通知后开着公司的皮卡车到了事故现场。

赵某良接到报告后，立即赶往破碎机机口平台查看情况，未能看到孙某能，便下到破碎机出料口下方运输皮带处，看到孙某能侧身躺在运输皮带上，头朝二级破碎料仓方向，头部伤口有血流出。赵某良想拉孙某能下来，但拉不动，便大声呼喊救人。此时，李某谋、邓某其、朱某程（安全员）等人也先后赶到了现场。在场人员将孙某能从运输皮带上抬出来，到公司的皮卡车上，赵某良开车将孙某能送往双峰县人民医院。

6时左右，朱某华向公司实际控制人邓某欢报告了事故情况。邓某报后，立即安排法定代表人将某查，赶往双峰县人民医院。

7时多，赵某良将孙某能送到了双峰县人民医院，医护人员对其进检查，随后宣布其死亡。

**（三）事故信息报告情况**

政策超市
TOP

6月12日11时左右，邓某欢向蛇形山镇党委镇政府和镇社会事务综合服务中心报告了事故情况。11时18分，邓某欢向娄星区应急管理局矿山安全监督管理股报告了事故情况。11时35分，蛇形山镇向娄星区应急管理局报告了事故情况，随后娄星区应急管理局向娄底市应急管理局报告了事故情况。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定要求，娄底市华峰矿业有限公司在事故发生后，事故信息报告延迟，其他事故信息报告符合规定。

**（四）善后处理情况**

经双峰县青树坪镇人民政府人民调解委员会调解，2023年6月16日娄底市华峰矿业有限公司与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，娄底市华峰矿业有限公司一次性赔偿家属121.88万元。

## 二、事故相关情况

**（一）事故单位基本情况**

娄底市华峰矿业有限公司成立于2019年1月18日，统一社会信用代码：91431302MA4Q8FXXXX，法定代表人：将某查，注册资本：1000万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所：湖南省娄底市娄星区蛇形山镇花桥村，营业期限：2019年1月18日至2049年1月17日，经营范围：石灰石露天开采、加工、销售；机制砂生产、销售；非金属矿[illegible]销售；普通货物运输代理服务。该公司为安全生产标准化三级企业，有效期至2024年8月19日。

该公司共有两名股东,其中邓某欢占股79%、戴某辉占股21%，邓某欢为公司实际控制人，负责公司全面工作。

政策超市
TOP

该公司现有员工40人，其中管理人员10人。雷某平任生产厂长，负责生产、安全工作；罗某云任技术负责人，负责技术管理工作；赵某成任专职安全员，负责采矿区安全管理工作；朱某程任专职安全员，负责破碎线安全管理工作；公司设置有生产部（部长朱某华负责采矿区生产管理工作，副部长赵某良负责破碎区生产管理工作）、综合安全办公室（罗某云负责行政、办公室工作）。

该公司成立了安全生产领导小组：组长：邓某欢；副组长：戴伟长、将某查；成员：罗某云、雷某平、谢某强、朱某华、赵某良、朱某程、赵某成、赵某平；罗某云为安全办公室主任；朱某程、赵某成为专职安全员。

该公司取得了娄底市自然资源和规划局颁发的《采矿许可证》，证号：C4313212010117120081444，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：90万吨/年，矿区面积：0.0689平方公里，有效期：2021年11月24日至2024年7月24日。

该公司取得了娄底市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（湘）FM安许证字〔2023〕K251B4，许可范围：石灰岩露天开采，有效期：2023年3月27日至2024年6月17日。

该公司因矿产资源紧张，产品市场价格较低，自5月3日起公司放[illegible]月10恢复正常生产。该公司白天从事采矿区生产作业，晚上从事破碎[illegible]线生产作业。

**（二）事故地点基本情况**

事故发生在娄底市华峰矿业有限公司破碎生产线第一级鳄式破碎[illegible]口处，机口位于采矿区入口的东北角。

政策超市
TOP

1、鳄式破碎机位于第一级破碎楼第二层平台，距离地面高8m，机口长1.65m，宽1.4m，深4m。机口前方安装一台ZSW-600×130喂料机，喂料机上方安装一个长7.8m，宽6m，深4m的放料料斗。

2、喂料机料槽宽1.3m，长6m，坡度15°，前端出料口安装有1.5m长的棒条格网对石料进行筛分。

3、鳄式破碎机和喂料机的开、停操作由值班操作员在第一级破碎楼第二层平台旁边的控制室操作按钮控制。同时，在破碎楼右侧的配电房设置有中央控制台，安排有值班员值班，值班员可通过安装在中控室的视频监控观察各作业点情况，通过对讲机可与破碎生产线各操作值班人员进行联络。

4、破碎生产线入料口安装有电铃信号，采矿区汽车运输来的石料在入料口须听到第一破碎机口值班员电铃信号通知，响铃后才能卸料，卸入料斗内的原石料通过喂料机筛分棒条格网运送到第一破碎机机口。

5、第一级破碎机下方安装一台带宽1.4m的皮带输送机将经第一级破碎筛分的石料输送至第二级破碎料仓。破碎生产线工艺流程为：采矿区石料→经汽车运输→入料料斗→喂料机→第一级破碎机→经皮带输送机→料仓→经皮带输送机→第二级破碎→经皮带输送机→振动筛分→经皮带输送（分不同规格输送）→产品堆场。

6、原料石中夹杂有泥土，湿润泥土易导致喂料机筛分棒条格网板板结在喂料机筛分棒条格网的泥土需要人工清理，为确保清理喂料机筛棒条格网板结泥土的安全，娄底市华峰矿业有限公司制订有《娄底市华矿业有限公司破碎生产线机口清理安全技术措施》。

**（三）事故现场基本情况**

政策超市
TOP

事故调查组和专家组成员于对事故现场进行了两次勘察，勘察情况如下：

1、破碎生产区第一级破碎入料料斗中存放有石料。

2、破碎机前端喂料机料槽中堆积有石料，前端出口筛分棒条格网中有湿润泥土板结，有挖动痕迹。

3、破碎机口上方照明灯上有喷溅状血痕，机口下方鳄式破碎机鳄板上残留有血痕，破碎机出口的皮带输送机传送带和机架上有明显血迹，皮带下方泥土中有残留血水。

4、通过调取监控影像，2023年6月12日5时45分52秒，货车在入料口往料斗内倒入石料；5时45分53秒，孙某能被滚落的石料砸中撞倒掉入鳄式破碎机内。

**（四）破碎生产线机口清理安全技术措施**

2022年10月20日，娄底市华峰矿业有限公司制定了破碎生产线机口清理安全技术措施。

1、机口清理、维护前，必须先告知安全管理人员，喂料口设置警示牌，有专人指挥车辆禁止卸料，将喂料口和破碎机械停机并切断电源，上“有人作业，禁止合闸”的警示牌，设专人监护。

2、进入机口内清理石头和泥土时，必须悬挂警示牌，清除喂料口石头和泥土前，在破碎机入料口设置挡栏，专人监护下进行。

3、机口内堵塞物清理，应站在机外使用工具进行作业，在必须进时，要在专人监护下，佩戴好安全带、安全绳等防护设施后才能进入要确保料口上方无物料的情况下进行。

政策超市
TOP

4、使用行车吊物件时，事前必须检查钢丝绳，挂钩是否完好牢固，在人员、物品安全的情况下起吊。

5、严禁在设备运行过程中和无安全措施的情况下进行石块、泥土清理、清扫等作业。

## 三、企业、有关部门及属地安全管理情况

### （一）娄底市华峰矿业有限公司

娄底市华峰矿业有限公司成立了安全生产领导小组，设立了安全生产管理机构，配备了两名专职安全管理人员；制定了全员安全生产责任制，并层层签订了安全生产责任书；制定了安全管理制度；制订了各岗位安全操作规程和《破碎生产线机口清理安全技术措施》；制定了《2023年年度安全教育培训计划》，并每月组织从业人员进行了安全教育培训；制定了《2023年安全生产费用投入计划》；制定了《生产安全事故应急预案》，并组织进行了演练；制定了《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设报告》，建立了工作机制 ，对安全风险进行了辨识、风险等级进行了评估、制定了管控措施等；2023年召开了10次安全生产工作会议；公司每天上班作业前，组织作业人员召开了班前会议；公司安全管理人员每天对作业现场进行了日常安全检查、隐患排查，对发现的隐患进行了登记，明确了整改措施、整改期限、整改责任人并对整改情况进行验收。

经调查认定：娄底市华峰矿业有限公司开展的安全教育培训效果差，人员对本岗位安全操作规程不熟悉；未能督促从业人员在作业过程中严格按照公司制定的安全操作规程进行作业；汽车驾驶员安全操作规程破碎工安全操作规程中对破碎生产线入料口卸料没有明确相关安全规定；从业人员违反公司管理规定，违章进入喂料机料槽内进行清理作业。

### （二）娄星区应急管理局

政策超市
TOP

娄星区应急管理局负责对非煤矿山企业履行行业安全管理职责，矿山安全监督管理股负责日常工作。

2022年12月26日，娄底市应急管理局印发了《2023年度安全生产监督检查计划》，明确确保一家生产经营单位对应一个层级的监督检查主体，明确将娄底市华峰矿业有限公司纳入重点监督检查计划对象。

娄星区应急管理局印发了《2023年度安全生产监督检查计划》，只负责娄底市华峰矿业有限公司日常监督工作；根据验收标准，娄星区应急管理局对娄底市华峰矿业有限公司2023年节后复工复产，进行了验收；制定了《娄星区矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》；组织矿山企业召开了《全省非煤矿山安全生产工作视频会议》、《娄星区矿山领域打好安全生产翻身仗动员部署会》、《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准培训》、《娄星区矿山安全生产综合整治工作布置会》等会议，并组织了全区非煤矿山安全管理人员和特种作业人员进行了培训和考核；参与上级单位及相关部门到娄底市华峰矿业有限公司进行了4次日常监督指导，并对该企业进行3次日常监督检查，配合娄底市应急管理局对该企业进行了3次执法检查。

经调查认定：娄星区应急管理局督促娄底市华峰矿业有限公司落实企业安全生产主体责任力度不够。

**（三）蛇形山镇党委政府**

蛇形山镇人民政府负责对辖区内非煤矿山企业履行属地安全管理职责；会事务综合服务中心负责日常工作。

蛇形山镇党委书记组织召开了三次党政联席会议，研究安全生产工作；蛇形山镇安全生产委员会组织召开了三次安委全会，研究、部署、分析、解决当前安全生产工作问题；蛇形山镇党政主要领导和分管领导，带

政策超市
TOP

队开展了安全生产检查；蛇形山镇党委政府2023年印发了《娄星区蛇形山镇2023年度安全生产监督检查计划》、《娄星区蛇形山镇烟花爆竹领域打非治违专项行动实施方案》、《蛇形山镇2023年“两会”特护期安全生产工作方案》、《成立娄星区蛇形山镇“打好安全生产翻身仗”工作专班的通知》、《娄星区蛇形山镇“打好安全生产翻身仗”工作实施方案》、《娄星区蛇形山镇人员密集场所消防安全专项整治行动工作方案》、《娄星区蛇形山镇重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》等专项行动方案；社会事务综合服务中心按照市、区、镇党委政府的相关要求和《娄星区蛇形山镇2023年度安全生产监督检查计划》开展属地安全管理工作；社会事务综合服务中心安全生产、应急管理分管负责人，2023年以来，组织工作人员主持了关于安全生产、应急管理方面的会议19次；社会事务综合服务中心对娄底市华峰矿业有限公司进行了6次安全检查，对检查出的问题及时下达整改指令，并及时进行了复查；配合省、市、区相关部门对该企业开展安全生产方面检查工作。

经调查认定：蛇形山镇党委政府督促娄底市华峰矿业有限公司落实企业安全生产主体责任力度不够。

## 四、死者基本情况及直接经济损失

### （一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡。死者孙某能，男，汉族，56岁，身份证号432522XXXXXXXXXXXX，住址：湖南省双峰县XXX镇XX村XX村民组。系娄华峰矿业有限公司破碎生产线喂料工。

### （二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失124.88万元。

政策超市
TOP

## 五、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为机械伤害事故。

## 六、事故原因分析

### （一）直接原因

孙某能在未采取安全措施的情况之下，违章进入喂料机料槽内清理作业，李某发在没有确定卸料指令铃声往料斗内卸料，卸入料斗的石料将孙某能砸倒，孙某能随同滚落的石料一同坠落到破碎机内，被运行的破碎机鳄板伤害致死。

### （二）间接原因分析

1、娄底市华峰矿业有限公司安全教育培训不到位。开展的安全教育培训效果差，从业人员对本岗位安全操作规程不熟悉。

2、娄底市华峰矿业有限公司督促从业人员执行本单位安全操作规程不力。未能督促从业人员在作业过程中，按照公司制定的安全操作规程进行作业。

3、娄底市华峰矿业有限公司制定的安全操作规程不完善。汽车驾驶员操作规程和破碎工安全操作规程中未对破碎生产线入料口卸料明确相关全规定。

4、娄底市华峰矿业有限公司现场安全管理不到位。未能及时发现和制业人员违章作业行为。

## 七、对有关责任单位和人员的处理建议

### （一）免予责任追究人员

政策超市
TOP

1、孙某能，娄底市华峰矿业有限公司喂料工。在未采取安全措施的情况之下，违章进入喂料机料槽内清理作业，被卸入料斗的石料将其砸倒，随同坠落到破碎机内，被运行的破碎机鳄板伤害致死，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

**（二）建议给予行政处罚的单位**

2、娄底市华峰矿业有限公司安全教育培训不到位，制定的安全操作规程不完善，督促从业人员执行本单位安全操作规程不力，现场安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定给予行政处罚。

**（三）建议给予行政处罚的个人**

3、邓某欢，娄底市华峰矿业有限公司实际控制人，负责全面工作。未全面履行主要负责人安全生产工作职责，督促从业人员执行本单位安全操作规程不力，组织制定的安全操作规程不完善；事故迟报。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项和第八十三条第二款的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由娄星区应急管理[illegible]依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项和第一百一[illegible]的规定给予行政处罚。

**（四）建议公司内部处理人员**

4、雷某平，娄底市华峰矿业有限公司生产厂长，负责生产、安全[illegible]挥协调工作。现场安全管理不到位，督促从业人员执行安全生产规章[illegible]和安全操作规程不力，对事故的发生负有重要领导责任，建议娄底市华[illegible]矿业有限公司按内部管理规定处理。

政策超市
TOP

5、赵某良，娄底市华峰矿业有限公司生产部副部长，负责破碎区生产管理工作。作业现场安全管理不到位，督促从业人员执行安全操作规程不力，对事故的发生负有重要领导责任，建议娄底市华峰矿业有限公司按内部管理规定处理。

6、朱某程，娄底市华峰矿业有限公司任专职安全员，负责破碎生产线安全管理工作。作业现场安全管理不到位，督促从业人员执行安全操作规程不力，对事故的发生负有管理责任，建议娄底市华峰矿业有限公司按内部管理规定处理。

7、李某发，娄底市华峰矿业有限公司货车司机，采石区石料运输人员。在没有确定卸料指令电铃的情况之下，观察不周，往料斗内卸料，卸入料斗内的石料将孙某能砸倒，对事故的发生负有责任，建议娄底市华峰矿业有限公司按内部管理规定处理。

**（五）其它处理意见**

8、廖某，娄星区应急管理局矿山安全监督管理股股长，负责对娄星区非煤矿山安全监督管理工作。监管行业发生一般生产安全责任事故，建议娄星区应急管理局给予履职约谈。

9、秦某涛，蛇形山镇人民政府社会事务综合服务中心副主任，负辖区内非煤矿山企业安全监督管理工作。辖区内企业发生一般生产安任事故，建议蛇形山镇给予履职约谈。

## 八、事故防范和整改措施

为了杜绝类似事故的发生，为深刻汲取事故教训，有效防范类似再次发生，特提出如下建议措施：

政策超市
TOP

1、娄底市华峰矿业有限公司**一是**要进一步落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，及时完善修订安全生产规章制度和安全操作规程，切实提高企业安全生产管理水平；二是要加大对从业人员安全教育培训，特别是公司制定的安全生产管理制度和安全操作规程的学习，切实保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能。**三是**要立即开展一次全面的安全大检查，特别是要对作业人员违章作业、冒险作业、安全防护和作业协调配合方面的检查力度。**四是**要加大作业现场安全管理力度，不定期检查各岗位作业情况，查看作业人员是否执行了公司制定的安全管理制度和安全操作规程。**五是**完善安全设施设备，在喂料机前端斗口设置防护挡栏，在入料口设置声光语音警示信号，运输车辆配备通讯联络对讲机。

2、娄星区应急管理局、蛇形山镇人民政府，要认真汲取本次事故教训，举一反三。进一步督促非煤矿山企业落实安全生产主体责任，提高安全生产管理水平。加强对非煤矿山企业安全监管力度，立即开展一次非煤矿山企业破碎生产线安全检查，确保不再发生类似事故。

娄底市华峰矿业有限公司碎石加工

生产线“6·12”一般机械伤害事故调查组

政策超市

返回顶部 分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接

TOP

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-82

地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1

网站标识码：4313020018

适老化
无障碍服务
政府网站
找错
党政机关
娄底市违法和不
良信息举报中心
政策
超市
TOP