韶关市华南先进装备产业园嘉鑫伟业钢铁发展有限公司“4·13”一般高处坠落事故调查报告

曲江区政府事故调查组

2025 年 7 月 25 日

目　录

一、事故基本情况 4

（一）业主单位 4

（二）施工单位 5

（三）其他单位 5

（四）相关人员基本情况 6

（五）设备基本情况 7

二、事故发生过程及应急救援情况 ..... **错误！未定义书签。**

（一）事故现场基本情况 ..... **错误！未定义书签。**

（二）事故发生经过 8

（三）应急救援处置及报告情况 8

三、人员伤亡和直接经济损失 9

（一）人员伤亡情况 9

（二）直接经济损失情况 9

四、事故原因分析 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

五、相关部门履职情况 11

1.华南先进装备产业园管理委员会 11

2.韶关市曲江区应急管理局 11
六、对事故单位及相关责任人的处理意见 12
（一）事故责任单位 12
（二） 其他单位 ..... 错误！未定义书签。
（三） 事故有关责任人 12
七、事故主要教训 14
八、事故防范措施建议 15

2025 年 4 月 13 日 15 时 47 分左右，力恒机电起重设备配件部（以下简称力恒配件部）一名工人于韶关华南先进装备产业园广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司（以下简称嘉鑫公司）一号仓库进行行车检维修作业期间，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约 100 万元。

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号）以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府组建了韶关市华南先进装备产业园嘉鑫伟业钢铁发展有

限公司“4·13”一般高处坠落事故调查组。该调查组由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，成员包括区政府办、曲江公安分局、区市场监管局、区应急管理局、区总工会等部门。同时，聘请了两名专家协助开展调查工作。

调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，借助现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改措施建议。

调查认定：韶关市华南先进装备产业园嘉鑫伟业钢铁发展有限公司“4·13”一般高处坠落事故，系因企业安全管理缺失，风险辨识不充分，作业组织混乱，作业人员安全意识淡薄，安全技能匮乏，违规作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）业主单位

广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司，统一社会信用代码：91440205MA51A5347J，法定代表人：刘利国，成立日期：2018年1月25日，企业类型：其他有限责任公司，注册地位于韶关市曲江区华南先进装备产业园莞泰路3号（华南装备园）。经营范围包括一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；集中

式快速充电站；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）施工单位

曲江区力恒机电起重设备配件部，统一社会信用代码：92440205MA506B164N，组成形式：个人经营，经营者：陈锡维，成立日期：2010年5月27日，类型：个体工商户，注册地位于韶关市曲江区马坝镇画眉山路曲江县粮食局粮油综合加工厂原车队车间之二。经营范围包括一般项目：机械设备销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；轴承、齿轮和传动部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。根据《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019的规定，此次事故涉及的维修作业为一般维修作业，不需要取得许可资质。

（三）其他单位

河南省宏浩起重设备有限公司。在事故调查过程中，嘉鑫公司提供了一份广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司与河南省宏浩起

重设备有限公司签署的《行车维修协议》，约定由河南省宏浩起重设备有限公司对广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司的15台单双梁吊车进行维护保养。该协议有双方公章，但河南省宏浩起重设备有限公司的代表人一栏签名处为陈锡维的打印签名，且未见河南省宏浩起重设备有限公司的委托授权书。事故调查组依据上述情况对河南省宏浩起重设备有限公司主要负责人韩高翔、销售员崔晓芃，嘉鑫伟业钢铁发展有限公司法人代表刘利国进行了调查询问，以及查阅了上述人员的手机记录，证明河南省宏浩起重设备有限公司和广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司无任何形式上的业务往来，此前两者也互不相识。

（四）相关人员基本情况

刘*国，男，汉族，33岁，广东韶关人，身份证号码：43102419920802****，系广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司法定代表人。

李*红，男，汉族，56岁，湖南嘉禾人，身份证号码：43282619690807****，系广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司厂长兼安全生产负责人。

谢*佳，女，汉族，34岁，广东韶关人，身份证号码：43102419910519****，系广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司安全管理人员。

陈*维，男，汉族，53岁，广东韶关人，身份证号码：

440221197210l7****，系曲江区力恒机电起重设备配件部经营者。

陈*吉，男，汉族，41岁，广东韶关人，身份证号码：440221198412l9****，系曲江区力恒机电起重设备配件部工人，持有高空作业证和焊工证，证件号为：440221198412l9****。

潘*好，男，汉族，49岁，广东韶关人，身份证号码：440221197606l8****，系曲江区力恒机电起重设备配件部工人，于本次事故中身亡，未持有特种作业证。

（五）设备基本情况

LED型电动单梁起重机，河南省矿山起重机有限公司生产，起重量最大额度10t+10t，跨度23.2m，运行速度20m/min，电动葫芦型式CD型，车轮直径⌀ 370mm，轨道面宽51-70mm，成套设备由厂家现场安装调试完成，该行车为遥控行车。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 10 日，嘉鑫公司排查发现一号仓库的 3 号行车、二号仓库的 6 号行车报警器部位和红外线行程开关存在故障，要求维保单位力恒配件部进行维修。

2025 年 4 月 13 日，力恒配件部组织人员进行维修作业。当日 14 时左右，力恒配件部经营者陈*维通知陈*吉、潘*好两人前往嘉鑫公司，进行 3 号、6 号行车报警器和红外线行程开关更换作业。

15 时 25 分左右，陈*吉、潘*好到达嘉鑫公司仓库内。两人穿戴好安全帽和安全带，从嘉鑫公司放在仓库现场的桌子上找到 3 号、6 号天车的遥控器后，先后从 3 号行车和 6 号行车之间的柱间支撑爬上，其中潘*好提着装有行车报警器和红外线行程开关配件的白色袋子，15 时 30 分许，两人爬至行车的轨道。随后，潘*好负责维修 3 号行车、陈*吉负责维修 6 号行车。在潘*好维修 3 号行车期间，他将装有配件的白色袋子放置于 3 号行车上，15 时 47 分，潘*好更换完报警器后，在使用遥控器对 3 号行车进行检测时，大腿被 3 号行车剐蹭，导致重心不稳，从吊车梁上坠落至地面。

（三）应急救援处置及报告情况

事故发生后，现场工人陈*吉立刻从 6 号行车检修位置上回

到地面，15 时 56 分打电话通知陈*维。陈*维接到通知后，立刻打 120 急救电话，并赶往现场。约二十分钟后，陈*维和 120 急救人员同时赶到现场,120 急救人员到达后拨打了 110 报警电话。16 时 30 分，嘉鑫公司刘*国、李*红接到 110 电话通知，刘利国立刻赶到现场，并电话通知华南装备园，李永红于 17 时 10 分到达现场。17 时 30 分，经过约一小时的抢救，潘*好因抢救无效死亡。

17 时 08 分，曲江区应急管理局值班室接曲江公安分局通报事故情况后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置，并对广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司下达《现场处置措施决定书》（韶曲）应急现决〔2025〕9 号，责令立该公司即停止使用相关设施设备，并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。18 时 00 分，区应急管理局向区委、区政府报告了事故情况。18 时 53 分，区应急管理局向市应急管理局报告了事故情况。

目前，事故善后工作已处理完毕，死者家属情绪稳定，未造成负面舆情和社会不稳定。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者潘*好，男，49 岁，系曲江区力恒机电起重设备配件部工人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－

86）等规定，经统计确认事故直接经济损失约100万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因为员工在未采取任何安全措施情况下进行高空作业，更换报警器后未撤离行车运行危险区域便进行试车工作，身体被运行中的行车剐蹭大腿，导致身体失稳，从吊车梁面跌落至地面，头部着地，造成工人颅脑损伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.曲江区力恒机电起重设备配件部安全主体责任落实不到位，工人“三违”现象较为突出，检修人员在进行高空作业时，未开展危险因素辨识工作。

2.曲江区力恒机电起重设备配件部安全教育工作不到位，事故中死亡的员工为新入职人员。该配件部未对其进行必要的安全教育培训，致使该员工对于工作安全要求不熟悉，对岗位作业场所风险隐患了解不足。

3.曲江区力恒机电起重设备配件部未制定安全管理制度，未建立岗位操作规程，未进行岗位风险辨识。事故隐患和违章作业长期存在，安全管理工作形同虚设。

4.广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司作为业主单位，对业务外包工作缺乏有效管理，存在以包代管现象,安全责任落实不到位。该公司对本公司的设备设施安全使用，检修安全等方面未

进行有效管理，检修过程中安全管理工作不到位，试机过程无明确要求，现场无本公司人员进行监管。

5.广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司事故隐患排查工作不到位，作业现场未采取安全措施，不符合《特种设备安全技术规范》的作业环境标准。

五、相关部门履职情况

1.华南先进装备产业园管理委员会

2024年11月13日、2025年4月16日，华南先进装备产业园管理委员会对广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司开展了2次安全生产检查，共发现问题29处，并督促该公司完成了隐患的整改工作。

2025年2月15日，管委会领导班子召开了安全生产和消防工作暨防范重特大生产安全事故工作会议，对园区2025年安全工作进行了部署。2025年3月31日，制定了《华南先进装备产业园管理委员会安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》，并印发至园区各企业，要求企业做好安全生产工作。

2.韶关市曲江区应急管理局

2024年4月9日，曲江区应急管理局分管领导和执法人员到嘉鑫伟业发展有限公司开展安全生产指导服务工作。2024年12月23日，局分管领导带队执法人员再次开展安全生产指导服务工作，分别对企业安全生产资料、台账开展专项指导。

2024年底到2025年初，曲江区应急管理局组织牵头开展岁末年初大排查工作，对华南先进装备园规上企业全覆盖排查，共排查157处问题隐患，并全部完成整改。

六、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

1.曲江区力恒机电起重设备配件部　安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，对员工违规作业行为安全管理不足，对事故的发生负有直接管理责任。建议韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第（二）项[1]的规定，对曲江区力恒机电起重设备配件部实施行政处罚。

2.广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司　作为业主单位，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，对承包单位安全培训教育、隐患排查治理和作业现场安全管理工作存在不足。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[2]的规定，对广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司实施行政处罚。

（二）事故有关责任人

1.陈*维，按照相关法律法规规定，由于曲江区力恒机电起

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；

重设备配件部为个体工商户，其经营者陈*维和曲江区力恒机电起重设备配件部为同一主体，故不再将陈*维作为事故责任人进行行政处罚，在事故调查过程中，发现陈*维涉嫌冒用河南省宏浩起重设备有限公司公章用于和广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司签订合同，建议将陈*维违法行为移交韶关市公安局曲江分局依法处理。

2.李*红，作为广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司厂长兼安全生产负责人，未认真履行安全管理职责，对业务外包工作缺乏有效管理，建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[2]的规定，对李永红实施行政处罚。

3.谢*佳，作为广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司的安全管理人员，未认真履行安全管理职责，未制定外包单位安全管理制度，对承包单位安全培训教育、隐患排查治理和作业现场安全管理工作存在不足，建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[2]的规定，对谢会佳实施行政处罚。

4.潘*好，作为曲江区力恒机电起重设备配件部工人，安全意识淡薄，对自身作业环境安全风险辨识不足，未持有高处作业证，在未正确佩戴安全带的情况下在无防护的行车轨道进行试车。鉴于潘明好在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

（三）有关监管部门

1.韶关华南先进装备产业园管委会

韶关华南先进装备产业园管委会安全监管力量薄弱，人员配备不足，安全专业技术力量不强，对排查发现有关安全隐患、存在的问题督促整改不够全面彻底，责成韶关华南先进装备产业园管委会向曲江区安委会做出深刻检讨。

2.韶关市曲江区应急管理局

韶关市曲江区应急管理局对广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司的动态安全隐患监督不到位，建议责成韶关市曲江区应急管理局向曲江区安委会作出深刻检查。

七、事故主要教训

（一）施工单位违规开展高处作业，施工人员未正确佩戴防护用品，无证操作。

此次事故为行车维修，按规定应制定维修方案，佩戴好安全帽、安全绳等防护用品，在无安全通道到达天车维修点时需使用移动式登车梯，但力恒配件部在不满足上述条件下，允许无高处作业证的施工人员违规施工，导致事故的发生。安全生产实践反复证明:违规作业是大多数生产安全事故发生的原因，遵章守纪才能防止和减少生产安全事故的发生，预防事故最有效的方法是对规则的遵守。

（二）业主单位安全主体责任落实不到位，对业务外包单位缺乏有效管理。

业主单位嘉鑫公司事故隐患排查工作不到位，除了作业现场

未采取安全措施，给作业人员提供安全的操作环境外，还存在以包代管现象，未将外包单位纳入安全管理体系，安全管理不严不实。

八、事故防范措施建议

（一）曲江区力恒机电起重设备配件部应深刻吸取此次事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，要落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促各级管理者按照岗位履职清单，强化岗位作业风险辨识，根据检维修等作业活动，明确布置检修任务，梳理检修任务流程，从作业涉及的环境、设备设施状况、作业步骤等方面出发，认真梳理可能造成人身伤害事故的因素，及时消除所管辖区域的事故隐患；要深入开展辨识岗位风险和应急资源管理工作，加强应急预案的学习和演练，提高应对突发事故的应急处置能力；要增强全员安全意识、安全管理技能和风险作业辨识能力，从根本上规范员工安全作业行为，防范安全事故发生。

（三）广东嘉鑫伟业钢铁发展有限公司要严格落实安全生产管控要求。按要求完善公司组织架构，组织召开安全生产专题会议，统筹完善公司安全生产管理制度，管控好检维修项目相关安全工作，加强对外包、分包项目的管理，以及对外来人员的培训和资质审查。要加强对现场的安全管理，对天车遥控器等重要工具进行规范管理，建立使用台账，要制定“双风险管控制度”及分级管控清单等各项安全管理工作，加强各类安全风险防控和隐

患治理，开展安全生产状况经常性检查，针对此次事故对照《特种设备安全技术规范》（TSG 51-2023）开展全公司行车的专项整改，及时整改消除各类事故隐患，确保安全生产。

（四）韶关华南先进装备产业园管委会社会事务局要强化安全监管力量，提升安全监管人员专业技术水平。要加强对园区企业安全生产的监管力度，深入开展专项整治，督促园区企业加强对外包、分包企业的安全管理，坚决杜绝以包代管、包而不管的现象，落实各项安全管理制度和措施，确保园区企业生产安全。

（五）曲江区应急管理局要加强日常安全监管执法力度，落实好主体监管责任，迅速开展事故警示教育，加强对行业主管重点企业的检查，对发现的隐患问题要严肃执法，督促企业严格落实安全生产主体责任。