大连顺兴建设工程有限公司“9·5”一般触电事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2023-11-22 09:40　　浏览次数：127

2023年9月5日16时许，大连顺兴建设工程有限公司在娄星区万宝镇进行通信线更换作业时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失151万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜拥军担任组长，区应急管理局、区工信局、娄星区公安分局、区总工会、万宝镇人民政府为成员单位，邀请区纪委监委并聘请专家参大连顺兴建设工程有限公司“9·5”事故调查组（以下简称:事故调查组），对该起事故开展作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定：大连顺兴建设工程有限公司“9·5”一般触电事故，是一起因作业人员违章业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

政策超市
TOP

（一）事故发生经过

2023年9月5日上午，大连顺兴建设工程有限公司施工队队长王某平带周某军、黄某开、张某圣到万宝镇新辉村村部旁边对低矮光缆进行升高作业，16时，施工人员完成新辉村村口光缆升高施工。

16时10分左右，王某平等人到新塘学校后面村级公路东边的倾斜电杆处准备进行光缆移装施工，周某军和张某圣去车上拿倾斜电杆拆除的工具，王某平在倾斜电杆旁架好单面手拉升降梯后，戴上安全帽背上工具袋登杆，黄某初在旁边扶着梯子。王某平登上电杆后，用钢丝钳把光缆的两端剪断，在电杆上的一个接线盒晃动掉了下来，王某平在躲避接线盒时，右手抓握到搭靠在电杆上的带电线上，导致触电后掉落地面。

（二）应急处置情况

黄某初看到王某平掉落到了身边地面上，右手手心有烧伤的痕迹，就立即去掺扶。此时，周某军和张某圣拿着工具也到了旁边，三人马上轮流对其进行心肺复苏，但王某平没有任何反应。

16时23分，周某军拨打了“120”电话，随后电话向大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司负责人禹某进行了报告，并电话通知了王某平家属。

16时50分，“120”医护人员到达现场后对王某平进行了救治，17时25分，医护人员在现场宣布王某平死亡。17时35分，“120”医护人员拨打了110报警电话。

（三）事故信息报告情况

9月5日17时35分，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司向万宝镇人民政府报告了事故，随后万宝镇人民政府向娄星区应急管理部门电话报告了事故情况。9月6日上午，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司向娄星区应急管理局书面报告了事故情况。

（四）善后处理情况

经万宝镇人民政府人民调解委员会调解，2023年9月6日，大连顺兴建设工程有限公司公司与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，大连顺兴建设工程有限公司公司一次性赔偿死者家属XXX万元。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

大连顺兴建设工程有限公司是一家从事房屋建筑总承包,工程建设活动,文物保护工程施工，电力设施承装、承修、承试等业务的建设施工企业。该[illegible]成立于2020年12月28日，统一社会信用

政策超市
TOP

代码为91210242XXXXXXXXXX，法定代表人为李某艳，注册资金为人民币8192万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），企业住所为辽宁省大连XX市XXX镇XX村XXXX层XXX室，经营期限长期，经营范围为:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，文物保护工程施工，地质灾害治理工程施工，电力设施承装、承修、承试，住宅室内装饰装修，施工专业作业，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外）；一般项目：对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑材料销售，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，建筑工程机械与设备租赁，金属结构制造。

大连顺兴建设工程有限公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号为D2211XXXXX，有效期至2026年5月25日，资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、通信工程施工总承包叁级、特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级、特种工程（特种防雷）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

大连顺兴建设工程有限公司取得了《安全生产许可证》，证书编号为（辽）JZ安许证字〔2021〕017586，有效期至2024年5月24日，许可范围：建筑施工。

大连顺兴建设工程有限公司受权委托同意禹某成立娄底分公司，并同意娄底分公司使用总公司资质及安全生产许可证从事经营活动。娄底分公司成立于2022年06月20日，统一社会信用代码为91431321XXXXXXXXXX,负责人为禹某（负责全面工作），企业类型为有限责任公司分公司，营业场所为湖南省娄底市双峰县XX街道XX路XXXXX号楼XXX房，经营范围为凭总公司授权开展经营活动。娄底分公司共有从业人员26人，成立了项目部，禹某任项目部经理，负责项目部全面工作[illegible]某烨担任安全员，负责项目部安全管理工作，李某马、谭某安、颜某飞、王某平、曾某林任[illegible]队长，负责施工现场安全生产管理工作。

（二）新辉村通信线路维护项目基本情况

2023年4月30日，大连顺兴建设工程有限公司承接通信线路维护任务。因为万宝镇新辉[illegible]缆线路部分吊挂过高，部分电杆有倾斜需要整改，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司安[illegible]队长王某平组织施工，施工人员共6名，分别为队长王某平，队员刘某军、刘某一、张某圣[illegible]开和周某军。

施工人员于9月2日进场开始整改施工，9月3日，因为下雨未进行施工；9月4日，王某平组织周某军和黄某开在村级公路东边的倾斜电杆旁边进行[illegible]杆组立，9月5日，准备将倾斜电杆上的光

政策超市
TOP

缆移装到新电杆上。

（三）事故地点基本情况

事故发生在娄星区万宝镇新辉村,事故地点位于G234国道以西的万宝镇新塘学校西侧，东距G234国道138m。

在新辉村入村公路与G234国道交岔口往里100m处，入村公路东侧菜地边的一根6m高通信线路电杆往东侧菜地倾斜，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司施工队在该电杆北面2.3m处新组立了一根7m-Φ150mm型电杆。

（四）事故现场勘察情况

事故调查组对事故现场进行了勘察，勘察情况如下：

1、一根带电的农用照明电源火线搭靠在倾斜电杆西侧，电源线距离电杆顶端0.3m，电压220V，电杆顶端安装有通信光缆和架空吊线。

2、倾斜的电杆上搭靠有一架单面手拉升降梯，金属梯着地一端插入菜地土壤中，深度100mm。

3、单面手拉升降梯为铝合金材质，伸出后长度8m，梯子底端安装有防滑绝缘套，勘察时发现防滑绝缘套损坏，金属体在梯子底端裸露。

4、电杆东侧菜地土壤松散、湿润。在菜地里有从电杆上拆除掉落的光缆和接线盒，菜地里有眼镜、胶鞋等死者遗留物。

（五）企业安全管理情况

大连顺兴建设工程有限公司建立了全员安全生产责任制；建立了安全生产管理制度；建信线路作业安全技术规范、户外施工作业、登杆作业“一看二推三蹬四靠”的要求、登杆作业求、登高作业规范等安全操作规程；组织编制了《施工组织计划及方案》；在进行施工作业工队长对作业人员进行安全生产交底，并填写交底表；公司管理人员不定期对施工作业情况督检查，并填写《安全专项检查表》和《施工单位工程质量和安全行为检查表》；开展了日全检查和隐患排查；每月组织管理人员和作业人员召开一次安全例会，每月由分公司负责人有施工队员进行了安全教育。

存在的问题：大连顺兴建设工程有限公司安全教育培训不到位，未制定2023年度安全训计划，未组织施工作业人员进行上岗前安全教育培训；生产安全事故隐患排查不到位，施工作业过程中使用的金属梯防滑绝缘套破损；督促从业人员[illegible]本单位安全生产规章制度和安全操作规程

政策超市
TOP

不力，施工作业人员未按照公司制定的《登杆作业安全要求》和《登高梯使用规范》进行施工作业；督促从业人员佩戴劳动防护用品不力，从业人员未佩戴绝缘手套在带电电力线路周边作业。

三、死者基本情况及直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡。死者王某平，男，汉族，50岁，身份证号码：430124XXXXXXXXXXX，住址：湖南省长沙市XX区XXX路XXX号XXX号。系大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司娄星区施工队负责人。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失XXX万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为触电事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

王某平违章冒险作业，在带电电力线路周边作业时，未佩戴绝缘手套及使用防滑绝缘套损坏的金属梯进行登高作业，右手误抓带电电线，导致其触电坠落死亡。

（二）间接原因分析

1、大连顺兴建设工程有限公司安全教育培训不到位，未制定2023年度安全教育培训计组织施工作业人员进行上岗前安全教育培训；

2、大连顺兴建设工程有限公司生产安全事故隐患排查不到位，施工作业过程中使用的防滑绝缘套破损；

3、大连顺兴建设工程有限公司督促从业人员执行本单位安全生产规章制度和安全操作力，施工作业人员未按照公司制定的《登杆作业安全要求》和《登高梯使用规范》进行施工

4、大连顺兴建设工程有限公司督促从业人员佩戴劳动防护用品不力，从业人员未佩戴绝套在带电电力线路周边作业。

政策超市
TOP

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、王某平，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司现场施工队长，负责现场施工作业管理。王某平违章冒险作业，在带电电力线路周边作业时，未佩戴绝缘手套及使用防滑绝缘套损坏的金属梯进行登高作业，右手误抓带电电线，导致其触电坠落死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

2、大连顺兴建设工程有限公司安全教育培训不到位，生产安全事故隐患排查不到位，督促从业人员执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程不力，督促从业人员佩戴劳动防护用品不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四第一款和第四十五条的规定，对事故的发生负有责任，建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

3、禹某，男，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司负责人，负责娄底分公司全面工作。未全面履行主要负责人安全生产工作职责，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不力，督促、检查安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项的规定，对事故的发生负有重要领导责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）建议公司内部处理人员

4、禹某烨，男，大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司安全员，负责现场安全管理工作，组织作业人员进行上岗前安全教育培训，作业现场安全管理不到位，对事故的发生负有管理责任，建议大连顺兴建设工程有限公司娄底分公司按内部管理规定处理。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，杜绝类似事故的再次发生，特提出如下建议：

1、大连顺兴建设工程有限公司要一步落实企业安全生产主体责任，加大安全生产责任力度，督促从业人员严格落实公司制定的安全管理制度和安全操作规程。

2、大连顺兴建设工程有限公司要加大隐患排查力度，立即开展一次全面的安全大检查，特别是对作业现场危险因素的辨识、劳动防护用品的佩戴、作业工具的安全可靠性进行全面检查。

政策超市
TOP

3、大连顺兴建设工程有限公司要制定好年度安全生产教育和培训计划，按计划组织从业人员进行安全教育和培训，特别是对新进人员要严格按照相关规定进行安全生产教育和培训，并建立好安全生产教育和培训档案，切实提高从业人员的安全意识和自我防范意识，提高从业人员的自保、互保、联保能力。

4、大连顺兴建设工程有限公司要安排专人对各施工现场进行监督管理，及时发现和制止从业人员违章冒险作业行为。

大连顺兴建设工程有限公司

“9·5”事故调查组

返回顶部 分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867

地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1

网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务 政府网站找错 党政机关 娄底市违法和不良信息举报中心

政策超市 TOP