江城康平四川五色石建设工程有限公司“7·17”一般车辆伤害事故调查报告

索 引 号 ：7022/20231221-00001	**公开目录** ：应急管理	**发布日期** ：2023-10-18
主 题 词 ：	**发布机构** ：江城县应急管理局	**文　　号** ：

江城康平四川五色石建设工程有限公司“7·17”一般车辆

江城县人民政府事故调查组
2023年9月12日

目 录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
（二）事故发生单位安全管理情况
（三）事故发生经过
（四）事故现场情况
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
二、事故应急处置
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故应急处置、救援和善后情况
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
（二）间接原因分析
（三）事故相关检验检测和鉴定情况
四、对有关责任单位和责任人的处理建议
（一）事故单位责任认定及处理建议
（二）事故责任人责任认定及处理建议
五、事故主要教训
（一）企业主体责任落实不到位
（二）事故单位负责人法律意识淡薄
（三）安全意识有待提升
六、事故整改和防范措施
（一）四川五色石建设工程有限公司
（二）勐绿高速公路第5项目经理部
（三）勐绿高速公路指挥部

（四）江城县交通运输局
（五）江城县康平镇党委、政府

2023年7月17日20时30分许，勐绿高速公路第5项目经理部第3工区和平山隧道出口发故，造成1人死亡，直接经济损失122万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，依法严肃追究责任，从严信息。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，县人民政府监委、县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局有关人员组成有限公司“7·17”一般车辆伤害事故调查组（以下简称调查组）。同时邀请县人民检察院

调查组本着对党和人民负责、对社会负责的态度，按照“四不放过”和“科学严谨、依法原则，通过现场勘查、取样检测、模拟分析和调阅资料、询问、分析讨论等，查明了事故经关单位情况，认定了事故性质和相关责任，并总结教训，提出整改措施建议。

经调查认定，**江城康平四川五色石建设工程有限公司“7·17”一般车辆伤害事故是一起符，违法驾驶，企业安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位是勐绿高速公路和平山隧道出口工程建设施工劳务分包公司：四川五色限责任公司（自然人投资或控股），住所：成都市青羊区光华东三路489号4栋10层1006、注册资本：叁仟万元整人民币，成立日期：2016年05月19日，营业期限：2016年05月19日水利水电工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程；建筑劳务分包；工程设计等。部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：成都市青羊区行政审批局，登记日期：202证书》有效期：2021年10月18日（已过期），资质类别及等级：水利水电工程施工总承包专业承包叁级（2016-10-18）、公路路基工程专业承包叁级（2016-10-18）、施工劳务不关：成都市城乡建设委员会，发证日期：2018年05月24日。《安全生产许可证》许可范围月13日至2025年07月13日，发证机关：四川省住房和城乡建设厅，发证日期：2022年07月

2021年4月10日，四川五色石建设工程有限公司法定代表人邱德鹏以《法人授权委托前兵代表四川五色石建设工程有限公司（法定代表人：邱德鹏）进行中铁三局集团第六工速公路项目负责：临建工程施工的合同签订、现场管理、验工结算、财务结算、安全质量内的行为，由我单位承担责任。有效期限：2021年4月10日至合同结束。2022年11月15日程有限公司与中铁三局集团第六工程有限公司签订《隧道工程建设工程施工劳务分包合同》

项目合同签订后，吴前兵与公司长期合作伙伴吴辉口头约定，由吴辉负责提供渣土运项目，吴辉共提供了9辆渣土运输车用于和平山隧道出口运渣。

（二）事故发生单位安全管理情况

勐绿高速公路第5项目经理部第3工区和平山隧道出口项目负责人吴前兵，在组织施工（无安全管理资格证书），施工队下辖开挖班、立衬、立架和运输车队四个班组，开挖班责人杨绍贵，运输车队负责人牟均强，以上4个班组负责人均无书面任命材料。施工队未专职安全生产管理员；现场安全管理不到位，渣土场无人管理，未设置卸车线，未采取明；渣土场和入场便道未设置安全警示标识；未落实全员安全生产责任制，未与从业人员全风险分级管控制度，未如实记录安全检查和隐患治理情况；未制定安全教育培训制度和

（三）事故发生经过

2023年7月17日18时40分许，四川五色石建设工程有限公司施工队下属运输队的9辆渣渣土场运渣，运距约2.5千米，驾驶员分别是：牟均强（车队长）、达某某、许某某、腾某段田洪等9人。

20时30分许，运输队驾驶员许某某把第二车渣土倾倒在渣土场东边位置返程途中，看渣堆边坡下方，下车查看发现是运输队段田洪的车子。立即打电话给车队长牟均强说：“边。”牟均强就跟他讲：“马上救人。”但因隧道内信号不好，许某某未听到牟均强安排断电话后马上开车出隧道，在隧道口打电话联系施工现场负责人陈为惠。正在隧道旁散步隧道口与牟均强汇合，随后2人驾驶施工队130小货车约2分钟后赶到事故现场。看到段田下方平地，驾驶室严重变形，段田洪的上半身头部朝下悬吊在驾驶室外，下半身卡在驾驶颈动脉和鼻腔，没有感触到脉搏和呼吸，但其身体还有温度，牟均强对陈为惠说：“人没路段的运渣车驾驶员也赶来救援，先用撬棍撬夹住段田洪身体的车体结构，但未能撬动电、氧焊切割救援。随后赶到的勐绿高速公路第5项目经理部第3工区副经理毕某某在了解挖机和装载机调过来施救，于21时许打电话向第5项目经理部经理王某某报告事故情况。装载机救援未成功，为便于救援工作开展将事故车辆往前拖移了约2米。用钢绳穿过变形上拉伸，然后将钢绳穿过驾驶室挡风玻璃后方位置往前拉伸，扩宽驾驶室空间，到22时许其尸体包裹好。同时，联系段田洪家属，但现场人员都不知道段田洪家属联系方式，直到某某通过其他人联系上了段田洪家属。

22时33分，陈为惠打电话联系江城县殡仪馆。23时29分，县殡仪馆车到达现场将段田

（四）事故现场情况

事故现场为勐绿高速第5项目经理部第3工区和平山隧道出口渣土场，长76.5米，宽33
接莫作山村民小组家背后山，西边接树林，北边接勐绿高速第5项目经理部第3工区沥青搅
牌照的红岩金刚重型自卸货车，坠落点为东经：101°40'29″，北纬：22°30'24″，
101°40'29″，22°30'33″，海拔992.3米，坠落点与倒渣点间高14.2米。倒渣点与事故车辆
裂缝，渣堆边坡有明显印痕。渣堆下方坠落点内有一辆悬挂闽AB1289车牌号的红岩金刚
西，驾驶室严重变形，货箱内有部分渣土，气缸等汽车零部件散落在货车周边，车尾部西

事故车辆属红岩金刚自卸车，识别代号，发动机型号，发动机出产编号。以下
度：8.735米，车身宽度：2.55米，车身高度：3.46米，轮距：前：2020/2020mm；后：185
额定载重：15.37吨，总质量：31吨，吨位级别：重卡，接近角：21度，离去角：23度，燃
最大马力：336马力，最大输出功率：247kW，扭矩：1550N·m，最大扭矩转速：1200-
货箱长度：5.6米，货箱宽度：2.35米，货箱高度：1.5米，货箱形式：自
18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR，轮胎
地：重庆。

经县公安交警大队查实，事故车辆未查询到数据，属套牌车。其悬挂的闽AB1289车牌
公司，机动车状态：注销，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆识别代号，发动机号，强制

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：段田洪，男，汉族，1991年8月23日出生，系四川五色石建
第5项目经理部第3工区和平山隧道出口运输队驾驶员，持有C1驾驶证，2020年11月到该运
为闽AB1289的红岩金刚重型自卸车。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）、《国家安全监管总局印
有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失122

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应情况

7月17日20时30分，发现事故的许某某电话向牟均强报告了情况，牟均强又向陈为惠
电话向勐绿高速公路第5项目经理部技术员胡某报告事故，胡某又电话向毕某某报告。20
事故情况。21时许毕裕强电话向勐绿高速公路第5项目经理部经理王某某报告事故情况。
告知事故情况。

7月18日7时30分，陈为惠电话向吴前兵报告事故情况。7时59分，江城县公安局110指
江城县康平镇中铁三局勐绿高速第5项目部莫作坝瑶家山隧道有人在工地受伤，请来人处
指令康平边境派出所出警处理。康平边境派出所接警后立即派出民警赶赴现场，同时电话
事故情况。康平镇接到事故信息报告后迅速上报县委、县政府和县应急管理局，并安排镇

故报告后，第一时间向市级总值班室报告事故情况。县人民政府迅速成立事故调查组，派交警大队等有关人员赶赴现场开展事故调查。

（二）事故应急处置、救援和善后情况

7月17日20时35分许，接到事故报告的牟均强和陈为惠赶到现场，第一时间查看段田已无脉搏和呼吸。组织人员施救，并调来挖机和装载机实施救援。22时许把段田洪抢救出后打电话联系江城县殡仪馆将尸体转运江城县殡仪馆保存。同时，联系段田洪家属，直至某某通过其他人联系上段田洪家属。

7月25日，吴辉与家属双方协商签订了意外身亡赔偿《协议书》，共计赔偿122万元，置工作已完成。

三、事故原因分析

经调查取证、询问、查阅台账资料，现将事故原因分析如下:

（一）直接原因分析

事故发生单位四川五色石建设工程有限公司施工现场安全管理不到位，段田洪驾驶重土作业，不慎冲出渣场边缘，翻坠到渣堆下方平地，驾驶室在翻坠过程中撞击变形严重，脏器损伤致死是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

四川五色石建设工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，未落实全员安全生产责配备专职安全管理员，安全管理不到位，渣土场无人管理，渣土场卸渣区未设卸车线，未无照明；未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未建立安全风险分级管控制度，识，未对施工现场及施工开展日常安全检查；对运输车辆安全管理不到位，未对车辆驾驶未认真审核驾驶人员信息，准驾不符是造成这起事故的间接原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

7月18日，云南省江城哈尼族彝族自治县公安司法鉴定中心对段田洪的死因进行法医书》，鉴定意见：段田洪系颅脑损伤合并胸腹腔脏器损伤死亡。

四、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

四川五色石建设工程有限公司：未严格落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全无安全警示标识；未建立安全风险分级管控制度，如实记录事故隐患排查治理情况；未建全管理员；未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未对从业人员进行安全生产教

教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未对安全检查及处理情况如实
30分发生，直至7月18日7时59分才向县公安局报警，未及时报告事故，属迟报。违反了《
二十一条第（七）项、第二十二条、第二十四条第（一）款、第二十八条第（一）（四）
第四十四条、第四十六条第（一）款之规定。**对该起事**故负有管理责任，建议由江城县应

勐绿高速第5项目经理部：对所属项目劳务分包单位督促管理不到位，建议勐绿高速
处理情况报送县应急局和县交运局。

（二）事故责任人责任认定及处理建议

段田洪：作为四川五色石建设工程有限公司所属勐绿高速公路第5项目经理部和平山
律意识不强，安全意识淡薄，准驾不符，违法驾驶违反了《中华人民共和国道路交通安全
该起事故负有主要责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

邱德鹏：作为四川五色石建设工程有限公司法定代表人，未切实履行企业主要负责人
落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作
生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救
安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五
起事故负有领导责任，建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

吴前兵：作为四川五色石建设工程有限公司所属勐绿高速公路第5项目经理部第3工区
人，未切实履行安全生产职责，未及时、如实报告生产安全事故；未组织或者参与拟订本
程和生产安全事故应急救援预案；未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险
本单位应急救援演练；未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责
华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、第二十五条第（一）（二）（三）（
该起事故负有领导责任，建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

陈为惠：作为四川五色石建设工程有限公司所属勐绿高速公路第5项目经理部第3工区
人员，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援
和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估；未组织或者参与本单位应急救援演练；未如
反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（二）（三）（四）项、第四十
事故负有管理责任，建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

吴烨：作为与四川五色石建设工程有限公司所属勐绿高速公路第5项目经理部第3工区
作人，未签订合同协议明确各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产

建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

牟均强：作为四川五色石建设工程有限公司所属勐绿高速公路第5项目经理部第3工区长，未认真核实所招聘人员准驾车型情况，导致出现准驾不符，违法驾驶，且存在无证驾设工程有限公司对其作出处理。

五、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。事故单位未建立安全管理机构，未配备专职安全管落实全员安全生产责任制，未与从业人员签订安全生产责任状；从业人员安全教育培训划，无培训记录；双重预防机制工作落实不到位，安全隐患排查整治无记录。

（二）事故单位负责人法律意识淡薄。事故发生后，未按照国家有关规定报告事故，行为的严重性。

（三）安全意识有待提升。从业人员安全生产学习教育落实不到位，部分从业人员法致出现准驾不符等违法行为发生。

六、事故整改和防范措施

（一）四川五色石建设工程有限公司：要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生员，建立健全企业全员安全生产责任制，督促员工严格执行本单位安全生产规章制度和安安全管理，建立完善安全警示标识，强化对挂靠车辆的管理力度，加强员工“三级”安全教育培训，督促员工正确佩戴使用劳动防护用品，抓好企业安全风险隐患排查和整改，强全生产管理台账，坚决杜绝类似事故发生。

（二）勐绿高速公路第5项目经理部：要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安单位安全生产责任，督促、加强安全生产管理，定期进行安全检查，及时督促整改存在的华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。

（三）勐绿高速公路指挥部：要认真吸取事故教训，举一反三，加强各项目经理部查，及时督促整改存在的安全隐患和问题。严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建律法规。

（四）江城县交通运输局：要认真吸取事故教训，举一反三，严格执行安全生产“管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实行业领域安全监管责任，结合《江城县重动》《江城县细化落实安全生产十五条措施工作方案》等，要进一步落实相应的安全监管之有效的监管措施，做好安全监管工作。积极开展行业领域安全生产大检查，严查深查彻落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患和问题，坚决杜绝此类事故再次发生。

（五）江城县康平镇党委、政府：要认真学习贯彻国务院安全生产十五条硬措施和云84项具体措施，严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，地各行业领域安全生产管理，结合《江城县重大事故隐患专项排查整治2023行动》，积极辖区企业切实抓好安全隐患问题整改落实，及时消除安全风险隐患和问题，严防安全生产

江城县“7·17”事故调查组

2023年9月12日

下载Word 下载PDF 关闭