陇西县首阳镇砖瓦厂“10•19”车辆伤害事故调查报告

日期：2021-01-18 文章来源：陇西县应急管理局 字号：[大 中 小] 视力保护色：

2020年10月19日14时30分左右，陇西县首阳镇砖瓦厂在矿区转运生产所需粘土时，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织各职能部门相关人员第一时间赶赴现场，安抚死者家属，开展善后处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，县政府成立了以县委常委、县政府副县长李珍同志任组长，县公安局、自然资源局、应急局负责人任副组长，县应急局、总工会、再就业服务中心、首阳镇人民政府、纪委监委等相关人员为成员的陇西县首阳镇砖瓦厂“10·19”车辆伤害事故调查组（下设综合组、管理组、技术组三个小组），依法对此次事故进行调查。事故调查组通过对事故现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，对事故单位和相关责任人提出了处理建议和防范措施。现将事故调查结果报告如下：

一、事故单位概况

（一）涉事单位基本情况

陇西县首阳镇砖瓦厂：位于甘肃省陇西县首阳镇首阳村，紧临316国道,交通通讯便利。公司创建于2008年，注册资金50万元，公司占地面积19980平方米，建筑面积860多平方米。现有50型生产设备1套（搅拌机、切坯机、输送机、供料箱），砖窑一座，脱硫除尘设备一套，装载机一台、厂内运输电瓶车十三辆。公司法定代表人：闫小燕，统一社会信用代码：91621122**********。厂内现有职工43人，其中机组生产人员25人，轮窑组生产人员12人，销售人员3人，管理人员2名，专业会计1名。

（二）涉事人员及车辆基本情况

1、金吉，男，汉族，1976年12月1日出生，居民身份证号：622425**********11，甘肃省陇西县权家湾乡袁家岔村金家岔社48号，涉事车辆驾驶员。10月18日陇西县首阳镇砖瓦厂厂长常军军临时雇佣金吉及其甘J67989的重型自卸货车到砖瓦厂转运生产所需粘土。

2、康乃其，男，汉族，1965年2月15日出生，居民身份证号：622425**********17，甘肃省陇西县巩昌镇园艺村大树社120号，陇西县首阳镇砖瓦厂安全员，于2010年到陇西县首阳镇砖瓦厂上班，主要负责该厂安全生产工作。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

10月18日，砖瓦厂临时雇佣金吉驾驶的甘J67989重型自卸货车在西南侧采矿区转运生产所需粘土，由于天气持续降雨，西南侧采矿区道路泥泞，车辆不能行驶，10月19日上午由装载机司机宋福成驾驶厂内装载机重新推出一条新路（由于矿区取土地面较高，装载机特意推出了一条长十几米左右且低于地面五六十厘米的沟壑，以方便装载机往自卸货车中装土），下午14时30分左右，金吉驾驶重型自卸货车停在矿区新推的沟壑内准备装土作业时，从后视镜看见安全员康乃其和王具财站在自卸货车左后方大概四五米处，金吉听见装载机鸣笛示意，以为自己驾驶的自卸货车没有停放到位，遂向后倒车大约三四米，但装载机仍然未进行装土作业，金吉探出车窗外看到装载机司机宋福成挥手示意让他往前开，后金吉驾驶重型自卸货车向前移动，与此同时，砖瓦厂安全员康乃其在高约30厘米的沟壑边缘虚土埂上从自卸货车左后方驾驶室方向移动准备指挥车辆，不慎滑落到正在行驶的重型自卸货车车底，头部及上半身被自卸货车左后轮碾压，自卸货车继续向前行驶大约四五米时，金吉听王具财喊：“快停下，车把人

压了”，随后下车发现康乃其躺在自卸货车左后方约三米处，被自卸货车左后轮碾压。事故发生后金吉、宋福成分别拨打了110报警电话、120急救电话，经120现场抢救，确认康乃其死亡。

（二）事故救援及善后情况

事故发生后，金吉拨打了120急救电话和110报警电话，宋福成电话告知了厂长常军军（常军军在兰州赶往陇西），经120急救医生现场确认康乃其死亡。接警后县交警大队和县公安局首阳派出所第一时间赶赴现场进行了勘察和移交。

18时45分左右，首阳镇人民政府以书面形式向县应急局报告了事故。接到事故报告后，县应急局会同相关部门人员及时赶到事故现场，进行事故处置工作。同时将事故情况向陇西县人民政府和定西市应急管理局进行了书面报告。23时许常军军与死者家属达成赔付协议，善后事宜妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡（康乃其，男，汉族，1965年2月15日生，身份证号：622425**********17，家庭住址：甘肃省陇西县巩昌镇园艺村大树社120号。职务：陇西县首阳镇砖瓦厂安全员），直接经济损失95万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

陇西县首阳镇砖瓦厂重型自卸货车司机金吉，安全意识淡薄，在车辆行进过程中对车辆周围的环境观察不到位，未能及时发现康乃其靠近自己驾驶的重型自卸货车，致使康乃其被碾压死亡，是导致事故发生的直接原因。

陇西县首阳镇砖瓦厂安全员康乃其，安全意识淡薄，自我防范意识不强。在未确定作业环境是否安全的情况下，靠近正在行驶的重型自卸货车，不慎从新翻的虚土埂边缘滑落，被正在行驶的重型自卸货车左后轮碾压致死，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

陇西县首阳镇砖瓦厂安全生产主体责任落实不到位。主要负责人和安全管理人员未经相关部门安全生产知识和能力考核合格上岗；未严格按照矿区开采方案作业，隐患排查治理工作不到位；未建立健全作业现场车辆安全管理制度及操作规程；安全教育培训制度落实不到位，未对新进员工开展三级安全教育培训，致使从业人员安全意识和事故防范能力不强，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定：该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对相关责任人的责任认定及处理意见

1.金吉，陇西县首阳镇砖瓦厂重型自卸货车司机。安全意识淡薄，在车辆行进过程中对车辆周围的环境观察不到位，未能及时发现康乃其靠近自己驾驶的重型自卸货车，致使康乃其被碾压死亡，导致事故发生。对本次事故的发生负主要责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条的规定，建议由陇西县首阳镇砖瓦厂按照公司相关规定对其进行责任追究。

2.康乃其，陇西县首阳镇砖瓦厂安全员。安全意识淡薄，自我防范意识不强，未掌握本职工作所需的安全生产知识，未经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格上岗作业。在未确定作业现场是否安全的情况下，靠近正在行驶的重型自卸货车，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第五十五条的有关规定，对本次事故的发生负直接责任，因其在事故中死亡，免予责任追究。

3.常军军，陇西县首阳镇砖瓦厂厂长。未严格按照公司分工要求履行法定安全生产职责；未建立健全本单位的安全生产规章制度和操作规程；作业现场配备的专职现场安全员未经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格上岗作业；督促、检查作业现场生产安全状况不到位；对从业人员安全培训教育不到位，未有效督促开展本单位的安全生产教育培训。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（三）项、第（六）项，第二十三条第一款的规定。对本次事故的发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由县应急管理局进行处罚。

4.闫小燕，陇西县首阳镇砖瓦厂法人。未严格按照公司分工要求履行法定安全生产职责；未建立健全本单位的安全生产规章制度和操作规程；未经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；从业人员安全培训教育不到位，未有效督促开展本单位的安全生产教育培训。未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（三）项、第（五）项，第二十三条第一款。对本次事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由县应急管理局进行处罚。

（二）对事故单位的处理意见

陇西县首阳镇砖瓦厂：安全生产主体责任落实不到位。主要负责人和安全生产管理人员未经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格上岗作业；未建立健全安全生产规章制度和操作规程；安全管理人员履行安全生产岗位职责不到位，对作业现场作业环境不良问题和隐患失察；对作业人员安全教育培训不到位，新进员工未开展三级安全教育培训，致使从业人员安全意识和事故防范能力不强。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二款，第二十五条第一款，第四十一条，第四十三条第一款的规定。是此次事故的责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由县应急局进行处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）要认真吸取事故教训，深入排查治理事故隐患。

为深刻吸取“10.19”生产安全事故教训，首阳镇人民政府、县自然资源、应急管理部门要高度重视，严格按照“属地管理”原则和“三管三必须”要求，结合安全生产专项整治三年行动计划，对辖区和行业领域内企业举一反三，全面系统排查、整改事故隐患，督促企业切实落实主体责任，做细做实风险分级管控和隐患排查治理工作，严防安全生产工作“管了理，不管就滑坡”的问题出现，切实提升企业本质安全水平建设，杜绝类似事故发生。

（二）要严格落实主体责任，切实提升安全管理水平。

陇西县首阳镇砖瓦厂要按照“四不放过”的原则，认真分析事故发生的原因，总结事故教训，让公司每一名员工都要从“10.19”事故中受到教育。要严格按照相关法律法规标准和规范性文件的规定要求，制定和完善本单位的安全生产管理制度和操作规程，根据矿区作业类型制定有针对性的安全管理措施，细化安全管理责任，避免出现管理盲区；要严格按照矿区开采方案作业，对作业场所开展隐患排查治理工作；主要负责人和安全管理人员要取得安全生产管理资格证，持证上岗。

（三）要健全完善安全教育培训体系，提高员工事故防范意识。

陇西县首阳镇砖瓦厂针对作业特点，重新细化、修订和完善安全教育培训体系，制定有目的性的教育培训内容，严格落实考核合格上岗制度。认真开展企业安全教育培训工作，加强对新进员工三级安全教育培训，定期对从业人员进行规章制度、操作规程、操作技能、应急处置等方面的培训和演练，保证从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。督促从业人员严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，不断强化从业人员的安全意识、责任意识。全面提升企业本质安全水平，确保安全生产。

上一篇：陇西县瑞丽佳苑A区“8·5”坍塌事故调查报告

下一篇：陇西县人民政府关于成立陇西县首阳镇砖瓦厂“10·19”车辆伤害事故调查组的通知

政府网站找错

主办：陇西县人民政府　ICP备案号：陇ICP备17003536号-3　网站标识码：6211220001

甘公网安备 62112202000048号　联系我们：0932-6615587　本站声明　网站地图