大连建发工程建设管理咨询有限公司“10•12”高处坠落事故调查报告

发布日期： 2017-05-18 11:26 浏览次数：651次

2016年10月12日8时30分左右，大连建发工程建设管理咨询有限公司监理工程师杨广伟，在对大连艺术学校改扩建项目施工现场地下消防泵房进行巡检时，不慎从2.2米高平台坠落、死亡，事故直接经济损失人民币120万元。

大连市安全生产监督管理局接到大连市文化广播影视局的事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《大连市贯彻国务院

一、事故涉及单位、工程建设及杨广伟等基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.大连建发工程建设管理咨询有限公司（事故发生单位，也是该项工程的监理单位，以下简称“建发管理公司”）：2015年11月11日，在大连市西岗区市场监督管理局登记取得《营业执照》；法定代表人：董永建；营业期限：自1994年7月21日至长期；经营范围：工程建设监理，建筑安装、装饰工程技术咨询；招标代理（以上经营以许可证为准）。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《资质证书》（房屋建筑工程监理甲级）。

2.大连和平建筑安装工程有限公司（施工单位，以下简称“和平建筑公司”）：2016年4月28日在大连长兴岛经济区市场监督管理局登记取得《营业执照》；法定代表人：马和平；营业期限：自2003年10月9日至2033年10月9日；经营范围：建筑工种；土木工程；装饰装修工程等。

持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《资质证书》（建筑工程施工总承包贰级）。

3.大连艺术学校（建设单位，以下简称“艺术学校”）：持有大连市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》；法定代表人：张晓宓；有效期：自2015年3月23日至2020年3月23日；业务范围：艺术学科中专学历教育及艺术专业培训。

《组织机构代码》有效。

（二）工程项目立项及招投标基本情况

1.工程立项情况

2011年6月20日，艺术学校向大连市文化广播影视局（以下简称市文广局）上报了《关于申报大连艺术学校改扩建项目可行性研究报告的请示》（大艺校字〔2011〕第10号）；2012年5月30日，市文广局向市发改委上报了《关于批复

2.工程招投标及备案情况

2013年2月，建发管理公司收到大连市机电设备招标中心下发的《中标通知书》，2013年3月2日，在相关部门备案。

2015年9月，和平建筑公司收到建发管理公司的《中标通知书》，2015年9月14日，在相关部门备案。

（三）工程合同签订情况

1.2013年2月，艺术学校与建发管理公司签订了《建设工程委托监理合同》。

2.2016年3月，艺术学校与和平建筑公司签订了《建设工程施工合同》。

（四）工程建设情况

1.2016年3月，艺术学校取得大连市城乡建设委员会颁发的《建筑工程施工许可证》。

2.艺术学校改扩建工程，总建筑面积6800㎡（其中地上部分4400㎡、地下部分2400㎡），地上5层，地下2层，建筑高度22.8m，框架结构（屋面为钢结构，最大跨度20.7m），该工程2013年12月开工（基坑开挖），2016年3月开始主体施工，截止2016年10月12日，主体施工已基本结束，待验收。

（五）杨广伟相关情况

杨广伟（事故中死亡），男，1959年2月18日出生，辽宁大连人，身份证号码：210**********52，建发管理公司监理工程师。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年10月12日8时，建发管理公司杨广伟到项目部办公室，8时20分左右杨广伟离开项目部办公室，一个人到艺术学校改扩建项目工地地下室巡视检查，8时30分左右，在巡检地下二层消防泵房时，不慎从消防泵房内2.2米高的缓步台坠落泵房底部，发生事故。

（二）事故救援情况

事故发生时，在地下二层消防泵房附近施工的和平建筑公司力工李友昌立即跑到地面喊人，大连艺术学校改扩建项目总监宁涛、大连艺术学校改扩建项目部现场安全员赵永斌等人听到喊声后，赶到事故现场将伤者抬到地面，宁涛拨打了120急救电话，同时，电话报告了公司经理商跃华。120急救车到达现场后，对伤者进行了检查，确认杨广伟已死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，建发管理公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

1.建发管理公司监理工程师杨广伟，安全意识不强，进入建筑施工现场时，未按规定佩戴使用劳动防护用品；未对现场风险进行检查确认，进入消防泵房进行检查时，不慎从2.2m高的缓步台坠落消防泵房底部，是造成本次事故发生的直接原因,也是主要原因。

2.和平建筑公司未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第三章临边与洞口作业的安全防护第3.1.1条第一款：“基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边雨篷与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆”之规定，未在消防泵房内缓步台边缘加装防护栏，也未在洞口张贴安全警示牌，是导致本起事故发生的另一直接原因，也是重要原因。

（二）间接原因

1.建发管理公司对艺术学校监理项目部监督检查不到位，虽然每季度对该部进行拉练检查，但始终未发现、指出艺术学校监理项目部监理人员不按规定佩戴使用劳动防护用品等问题；艺术学校改扩建监理项目部对施工现场安全防护检查不到位，没有发现消防泵房内缓步台临边未做防护，洞口未张贴安全警示牌等隐患问题。

2.和平建筑公司，未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》第三章第3.1.1条第一款之规定，未在消防泵房内缓步台边缘加装防护栏，也未在洞口张贴安全警示牌。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.建发管理公司：对安全生产工作重视不够，对艺术学校监理项目部监督检查不到位，虽然每季度对该项目部进行拉练检查，但未发现、指出该项目部监理人员不按规定佩戴使用劳动防护用品等问题；大连艺术学校改扩建监理项目部对施工现场安全防护检查不到位，没有发现消防泵房内缓步台临边未做防护，洞口未张贴安全警示牌等隐患问题，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予建发管理公司罚款人民币25万元处理。

2.和平建筑公司：对安全生产工作重视不够，未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》第三章第3.1.1条第一款之规定，未在消防泵房内缓步台边缘加装防护栏，也未在洞口张贴安全警示牌，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予和平建筑公司罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

杨广伟，安全意识不强，进入建筑施工现场时，未按规定佩戴使用劳动防护用品；未对现场风险进行检查确认，进入消防泵房进行检查时，不慎从2.2m高的缓步台坠落消防泵房底部，对事故发生负直接主要责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

1.商跃华，建发管理公司总经理，公司安全生产工作负责人，对安全生产工作重视不够，对艺术学校监理项目部监督检查不到位，虽然每季度组织公司机关对该项目部进行拉练检查，但始终未发现、指出该项目部监理人员不按规定佩戴使用劳动防护用品等问题，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予商跃华按照上年度收入30%，即人民币11041元的处罚。

2.马洪伟，和平建筑公司主管安全生产工作的副总经理（受和平建筑公司法定代表人、总经理马和平的全权委托），对安全生产工作重视不够，未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》第三章第3.1.1条第一款之规定，未在消防泵房内缓步台边缘加装防护栏，也未在洞口张贴安全警示牌，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予马洪伟按照上年度收入30%，即人民币15395元的处罚。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.宁涛，建发管理公司艺术学校项目部总监理工程师，安全生产意识不强，没有及时发现消防泵房内缓步台临边未做防护，洞口未张贴安全警示牌等隐患问题；对项目监理人员的教育管理缺失，没有及时发现监理人员进入施工现场未按规定佩戴使用劳动防护用品等问题，对事故发生负有责任。

2.李茂鹏，和平建筑公司艺术学校项目部执行经理，安全生产意识不强，没有落实《建筑施工高处作业安全技术规范》第三章第3.1.1条第一款之规定，未在消防泵房内缓步台边缘加装防护栏，也未在洞口张贴安全警示牌，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议由建发管理公司、和平建筑公司依据相关法律和公司规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，将处理和处罚情况45日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）建发管理公司

1.召开紧急安全生产会议通报事故情况、专题研究部署“10·12”事故善后处理和参加事故现场会等相关事宜，组织召开各项目总监理工程师参加的安全形势分析会，逐一分析查找各项目部安全生产存在的隐患问题，共同研究制定改进的措施，组织公司全体监理人员参加建筑工程安监站召开的安全事故现场会，开展针对性教育。

2.聘请第三方对公司和艺术学校项目部安全生产现状进行评价，对评价发现的问题，公司将在逐一抓好问题整改的同时，对艺术学校项目部问题整改进行具体的指导帮带。

3.抓紧完成公司安全生产管理规章制度的修订工作。在全面梳理原有制度的基础上，结合公司实际，再研究制定安全生产监理责任、专项施工方案审查、安全措施审查、安全监理交底、安全监理巡视检查和危险性较大项目工程报告审查等27项工程监理安全管理制度，并由公司总工办、工程部、

安全部跟踪检查，抓好落实。

4.定期召开安全生产专项会议，每月6日，由公司总经理负责召开总工办、安全部、各项目总监理工程师、总监代表参加的专项安全会议，主要研究解决各项目部存在的安全隐患问题，会后印发纪要，由项目总监理工程师负责传达落实。

5.加强施工现场监理人员的管理。监理人员要按公司规定统一着装，佩戴胸卡、戴好安全帽，进入施工现场前由总监理工程师检查确认，合格后方可进入施工现场开展巡检工作。

（二）和平建筑公司

1.立即开展安全隐患排查治理工作。公司派专人会同项目部对安全生产工作进行排查整治，对检查发现的主体外悬挑脚手架剪刀撑斜杆没有到顶，室内天井脚手架与主体间无防护、架体之间无水平防护、部分作业面桥板单铺，地下室缺少照明、个别照明使用220v电压，观众厅与舞台之间空隙无防护，楼内脚手架缺少盘道，物料提升机旁照明灯没有使用安全电压、插座接在照明电源上，电梯井道无防护等7项问题，逐一研究解决。

2.加大对公司所属各施工项目部的管理。

①每月初，公司总经理对公司所属各在建施工项目部进行安全检查，重点检查工程进度、安全生产、人员管理等，对检查发现的问题现场明确整改时限及责任人；每月中旬，组织由各在建项目部经理、安全员参加的安全例会，听取问题整改情况汇报；

②公司主管安全生产工作的副职领导，每周必须到公司所属的各在建施工项目部检查一次安全生产工作；

③各在建施工项目部要安排专人负责，对拟进入施工现场的上级领导、监理、甲方人员进行安全交底和佩戴劳动防护用品的检查，合格后准予进入（上级领导在项目部人员带领下）；

④在艺术学校项目部各楼层设置安全生产巡防员，加强对各楼层的安全检查。

3.进一步做好施工现场安全警示工作。

①在临边、洞口、拐角等容易发生问题的部位悬挂安全生产警示标牌；

②在施工现场入口处、人员集中居住的宿舍区明显位置张贴安全生产宣传漫画；

③在施工现场、宿舍区域周边张贴、插挂安全标语、横幅、彩旗；

④每个工作日开工前，由各专业负责人或班组长负责组织，结合当日工作需要重点把握的工作、环节，采取提问回答的方式，对施工人员进行提醒式教育。

（三）艺术学校

1.进一步加强对在建施工项目的管理。

①学校成立由校长任组长的施工项目安全生产领导小组，全面负责学校在建项目的安全管理工作；

②每周对学校在建项目的安全生产状况进行一次检查，发现隐患问题立即研究解决，对不能立即解决的要按照“五到位”（整改措施、责任人、预案、时限和资金到位）要求，抓好落实，由学校施工项目安全生产领导小组副组长跟踪；

③及时督促项目监理履行好职责。

2.充分运用学校的教育资源和优势，与施工方、监理方密切配合，深入搞好安全生产知识、常识的宣传教育工作，提高施工人员安全观念；项目复工前，以普及提高应急避险知识、技能为重点，与各相关施工单位一同对施工人员进行一次专题教育。

（四）市文广局

市文广局要认真吸取事故教训，严格落实安全生产“一岗双责”制度和“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，加强对局下属单位各类在建项目的管控，适时组织、安排安全生产大检查，及时查找、消除安全生产的隐患、苗头，确保安全施工。并将整改情况45日内报大连市安全生产监督管理局。

大连建发工程建设管理咨询有限公司

“10·12”高坠事故调查组

2016年 12 月22日

上一篇： 鞍钢矿山公司旅顺鑫荣实业公司“3.23”高处坠落一般事故调查报告

下一篇： 大连众泰建筑劳务有限公司“12•31”中毒和窒息事故调查报告