大连瓦机实达综合加工有限公司“3•18”触电一般事故调查报告

发布日期： 2019-11-06 10:06 浏览次数：1054次

2019年3月19日6时20分，大连瓦机实达综合加工有限公司李永弟报告：“3月18日9时30分左右，大连瓦机实达综合加工有限公司电工韩昌盛，在打开变电所高压配电柜栅栏门打扫卫生时，发生触电，送至医院救治，3月19日4时左右经抢救无效死亡”。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《辽宁省安全生产条例》等法律法规，大连市人民政府成立由市应急管理局牵头、市纪委监委、市总工会、瓦房店市公安局等部门参加的事故调查组，对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、项目建设及人员的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

大连瓦机实达综合加工有限公司（事故发生单位，以下简称实达公司）：2015年11月9日，在瓦房店市市场监督管理局登记取得《营业执照》（三证合一）；法定代表人：佟红伟；成立日期：2001年12月17日；营业期限：自2001年12月17日至2031年12月16日；经营范围：机械加工；机电加工；包装制品加工；针织、服装加工；制鞋加工；劳务作业等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）变电所结构布局情况

实达公司66kV 变电所于1975 年6 月3 日投入运行，主要建筑坐北朝南东西走向，建筑内主要分前室（值班控制室）和后室（高压配电柜）两部分组成。高压配电柜南北走向正面朝南，自西向东排列编号依次为1 #至20 #，高压控制柜后面设有金属构架并敷设金属网封闭，从13#到20#配电柜后面之间相互连通，每个控制柜处设有开启门（双开门），开启门设有锁头，门的尺寸为高2.1 米，宽1.25 米，其中16#、17#等配电柜带电运行（10KV），13#、18#、19#、20#等配电柜没有电。

变电所共配备有11 人，其中负责人1 人，维修电工2 人，值班人员8 人；值班电工分4个班次倒班运行，每班2 人；倒班时间每天白班为8 时至16 时，夜班16 时到次日8 时。

（三）配电柜网门钥匙管理及清扫卫生制度

实达公司《变电所安全技术操作规程》第九条规定：变电所所有操作钥匙（包括网门钥匙）集中放入值班室门口墙上钥匙箱内统一管理，钥匙箱加锁，钥匙箱钥匙挂在值班长工作台上方墙上。如需使用操作钥匙，必须经值班长同意，并由值班长现场监督方可使用。第十条规定：每班打扫环境卫生时，应在无电部位进行清扫，如有带电设备需要清扫，必须在设备全部停电并验电无电压后，方可进行清扫。

（四）涉及人员相关情况

韩昌盛（事故中死亡），男，1981年10月7日出生，瓦房店市人，实达公司变电所值班长,与实达公司签订了劳动合同。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年3月18日9 时左右，实达公司行政基建科副科长、变电所负责人贾非安排值班员郭成把变电所室内外环境卫生打扫一下（当日变电所由值班长韩昌盛和值班员郭成值班，覃世君、赵玉祥两人在变电所室外东侧维修班。因当时韩昌盛未到岗，所以贾非只告诉郭成，未看到韩昌盛）。9时25分左右，郭成收拾好室外卫生后，韩昌盛到达变电所，郭成向韩昌盛传达贾非让打扫变电所室内外卫生的工作要求，随后韩昌盛到值班室室外东侧的更衣

室换工作服。9时30分左右，郭成在值班室内打扫卫生听到高压配电室跳闸声，贾非在所长办公室也听到跳闸声，贾非和郭成一起进入高压配电室查看跳闸原因，发现16#配电柜冒烟，韩昌盛头朝东脚朝西趴在16#配电柜电线上，身上着火，13#配电柜网门开着，锁头挂在13#配电柜网门上。

（二）事故救援情况

贾非立即让郭成拉下电源总闸，并拿取灭火器灭火。9时35分左右，贾非让闻讯赶来的覃世君拨打120急救电话。火被扑灭后，9时40分左右贾非打电话向公司分管副总经理田利军报告，9时42分左右田利军打电话向公司总经理佟红伟报告了事故情况。佟红伟、田利军、公司分管安全副总经理赵成刚，行政基建科科长任帮禧、安全监察科科长李永弟相继赶到事故现场，佟红伟指挥救援，安排人员催促并引导急救车。在确认所有的配电柜无电后，救援人员用铁剪剪断16#配电柜网门锁头。9时50分左右，120急救车到达现场，贾非、郭成、覃世君、赵玉祥等人将韩昌盛用担架抬到急救车上（救援人员看到韩昌盛左腿有烧伤痕迹，身下有一把笤帚，局部有烧痕，配电柜网门一串钥匙掉在地上）。10时02分左右，赵玉祥随急救车一起出发，将韩昌盛送至瓦房店市中医院抢救，任帮禧坐车自行赶到医院。因瓦房店市中医院医疗条件有限，12时30分左右急救车将韩昌盛转至瓦房店市中心医院，13时入院继续抢救。3月19日4时15分左右，韩昌盛经医院抢救无效死亡。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

韩昌盛私自拿着配电柜网门钥匙，开启13 #高压配电柜网门，违章进行电气设施清扫作业，行走至15 #与16 #配电柜间时，触及到10kV带电裸露母线，导致受伤死亡。

（二）间接原因

一是韩昌盛未持有效的电工作业操作资格证违章作业。韩昌盛2015年取得电工作业操作资格证，按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号）第二十一条“特种作业操作证每3年复审1次”的规定，2018年参加电工作业复审考试不合格，未持有效的电工作业操作资格证。

二是公司对韩昌盛严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程教育督促不到位。韩昌盛违反《电业安全工作规程》（DL408–1991）第2.1.3条“不论高压设备带电与否，值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作；若有必要移开遮拦时，必须有监护人在场，符合安全间距”，违反公司《变电所安全技术操作规程》第8 条“不得单人检视高压电气装置和低压设备的检修工作”、第10 条“注意室内外卫生和整洁,每班打扫环境卫生时,应在无电部位进行清扫，如有带电设备需要清扫,必须在设备全部停电并验电确无电压后,方可进行清扫”和《电气、机械设备等操作牌管理制度》第4.1 条“……，检修人员在需要检修设备时只有办理了停电手续取得某设备操作牌后，才有权检修该设备，无设备操作牌进行操作或检修（检查）设备属违章行为”之规定，未办理停电手续取得设备操作牌，

三是配电柜网门钥匙使用管理有漏洞，公司对配电柜清扫作业安全防护措施检查督促不到位，未及时发现和制止韩昌盛的违章作业行为。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

实达公司对员工安全生产培训教育不到位，韩昌盛未持有效的电工作业操作资格证上岗作业，违章进入变电所高压室配电柜内带电清扫作业。对变电所高压室配电柜网门钥匙使用管理不到位，对清扫作业安全防护措施检查督促不到位，未及时发现和制止韩昌盛的违章作业行为。违反了《安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”和第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定。对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议给予实达公司罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

韩昌盛，未持有效的电工作业操作资格证，违反了《安全生产法》第二十七条和公司《变电所安全技术操作规程》第九条、第十条的规定。对事故发生负有责任。因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

佟红伟，实达公司总经理、法人代表，公司安全生产工作第一责任人，对变电所值班人员安全生产培训教育不到位，对韩昌盛未持有效的电工作业操作资格证上岗检查督促不到位。违反了《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”第三项“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”、第五项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予佟红伟按照上年度收入30%的罚款，即人民币24386.45元。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.田利军，实达公司副总经理，分管变电所工作，对变电所值班人员安全培训教育不到位，对分管部门履行安全生产职责检查督促不到位。违反了公司《安全生产责任制》“副总经理安全生产职责”第一条“组织所管职能部门，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定”、第三条“检查分管部门安全生产职责的履行情况，制止违章违纪行为”的规定。对事故发生负有责任。

2.任帮禧，实达公司行政基建科科长，对变电所值班人员安全培训教育不到位，对变电所高压配电柜钥匙的使用管理检查督促不到位。违反了公司《安全生产责任制》“行政基建科安全生产职责”第一条“严格贯彻执行国家、上级公司有关安全生产的法律、法规、安全生产规章制度”、第二条“认真履行工作职责，做好本部门职工的安全教育工作，提高职工遵章守纪的自觉性，提高职工的安全生产意识”的规定。对事故发生负有责任。

3.贾非，实达公司行政基建科副科长，负责变电所全面工作，对变电所值班人员安全培训教育不到位，对变电所高压配电柜钥匙的使用管理不到位，未及时发现和制止韩昌盛违章行为。违反了公司《变电所安全管理制度》第二十条“变电所所长或安全员，每个工作日早上对交接班人员进行询问及安全督促教育”、《安全生产责任制》“行政基建科副职安全生产职责”第一条“负责变电所安全运行管理”的规定。对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议由实达公司依据公司相关规定，分别对有关责任人做出相应处理或处罚，将处理和处罚情况45日内报大连市应急管理局。

五、事故防范的措施建议

1.实达公司要加强变电所作业现场安全管理，进行环境卫生清扫、检维修等危险作业时，严格按照变电所安全操作规程和管理制度执行。一是要进一步完善变电所相关安全管理规定，尤其是配电柜钥匙使用管理，配电柜钥匙不能放置在值班室钥匙箱内随意拿取，必须统一授权审批控制使用管理；二是严格落实《变电所安全技术操作规程》的规定要求。不得单人检视高压电气装置和低压设备的检修工作,带电设备需要清扫,必须在设备全部停电并验电确无电压后,方可进行清扫。

2.实达公司要加强对变电所值班人员安全培训教育，尤其是加强本单位相关安全管理规定及《电业安全工作规程》和《电力安全工作规程发电厂和变电所电气部分》的教育培训，电工等特种作业人员要经过培训复审合格持证上岗，坚持每周安全例会和培训制度，进一步提高变电所值班人员的安全意识和自防自救能力。

3.实达公司要落实全员安全生产责任制、安全承诺公告制、安全风险防控可靠性报告单制和日检查、周报告、月调度制四项机制的贯彻落实，制定和采取可靠管控措施，逐级落实管控责任，加强安全风险研判，切实做到不安全不公告。

大连瓦机实达综合加工有限公司

“3•18”触电一般事故调查组

2019年5月9日

打印 关闭

上一篇： 大连天源基化学有限公司“9·12”重伤瞒报事故调查报告

下一篇： 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“2•12”机械伤害一般事故调查报告