索 引 号：	727471655/2025-00028
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2025-09-03
文　　号：	
关 键 词：	

巴中经开区时新街道办事处“5•19”一般高处坠落事故调查报告

2025-09-03 16:27　来源： 巴州区应急局

2025年5月19日16时许，巴中经开区****小区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约157万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的定，巴中市安全生产委员会办公室指派巴中市巴州区人民政府成立事故调查组，以区委常委、常务副区长邓洪昆为组长区应急管理局局长母晓松、经开区应急和综合管理执法局局长熊治茗为副组长，经开区相关部门及属地政府为成员的事调查组，依法开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司。成立日期：2021年4月29日，统一社会信用代码：91511900MA6AG6940L，型：其他有限责任公司，法定代表人：于游，经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工建设工程设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），营业场所：四川省巴中市黄家沟商贸家具展贸中心巴中恒大店一号楼三层1476-1-3-006号。

（二）死者基本情况

王**，*，47岁，身份证号：341224**********13;家住四川省巴中市巴州区曾口镇**村***号，身份证地址为安徽省城县王集乡**村*****号，为巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司外包项目的临时雇佣工人。

（三）工程概况、合同签订及履行情况

1.工程概况。项目名称：经开区国盛首府**栋***室家庭装饰装修工程；项目地址：经开区国盛首府**栋***室。

2.合同签订及履行情况。

（1）2024年5月27日，经开区国盛首府**栋***室业主代**（甲方）与巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司（乙方）订了《家庭装饰装修工程施工合同》，该施工合同约定有效期限240工作日（国家法定节假日工期顺延），合同建筑面积3㎡，合同金额498000元；承包方式：乙方包工、包全部材料，甲方提供部分材料；合同约定：施工过程中乙方自行承担

方作业人员的安全责任。

（2）2025年5月16日，巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司在国盛首府**栋***室的装修管家苟**（甲方）与杨*（方）签订了《住宅装饰装修单项承包合同》，合同约定单项总价包干费10000元，工程范围是国盛首府**栋***室外墙真石作业，承包方式为：包工、包料、工具自备、人员自雇和包安全费；合同约定安全责任由乙方（杨*）自行负责并赔偿受人的全部经济损失。王**（死者）系杨*所雇工人。

二、事故发生经过及报告处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月19日16时许，王**（死者）在经开区国盛首府**栋***室外墙进行真石漆作业时，固定在外墙作业主绳的板连接带断裂，且未悬挂安全绳，不慎从高处坠落，导致其当场死亡。

（二）事故报告及处置情况

2025年5月19日16时12分，经开区时新街道派出所接到报警后，立即将信息上报至经开区时新街道办事处，同时赶到场进行查看，经勘查走访后排除刑事案件，同时将死者遗体送至殡仪馆。

（三）善后处置及人员伤亡和直接经济损失情况

1.善后处置。在经开区相关单位的督促协调下，巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司积极与死者家属协商，于2025年月24日与死者家属达成赔偿协议，赔偿金额105万元，事故善后处置迅速有力，未造成较大负面社会影响。

2.人员伤亡和直接经济损失。事故造成1人死亡，直接经济损失约157万元。

三、现场勘查情况

在接到事故报告后，巴中市公安局经济开发区分局刑侦大队到场勘察，勘验情况如下：

事故发生时间为2025年5月19日16时许，现场位于四川省巴中市经济开发区******栋，东面为经济开发区时新派出所公楼，南面为巴州区塔子山，西面为巴中经济开发区**幼儿园，北面临国盛街。

中心现场位于巴中经济开发区******栋，**栋位于****小区南侧，入户口朝北，座南朝北，高七层，框架结构，一两户，高约26M。尸体位于**栋*楼花园东侧地面，尸体呈仰卧状，头北脚南，上穿白底蓝色花纹的T恤、半身安全带，全带链接一个0型安全绳扣，安全扣呈闭合状态，下穿灰色休闲裤，脚穿黑色布鞋，地面上有呈放射性状血迹及脑组织残遗留。**栋*楼花园东侧平台上发现一木板（受害人涂外墙座板），座板呈长方形，座板长59cm，座板两端有长约12cm的洞，孔洞里面穿插白色安全带，安全带宽约8cm，安全带两端有断裂痕迹。

通过电梯到达**栋*楼，从***房门进入室内，室内有三层楼梯，通过室内楼梯到达楼顶，楼顶从西至东安装有两根全绳，一端固定在**栋西侧房柱，一端经过楼顶塔楼至**栋东面1层地面。塔楼东面南侧安全绳，距塔楼顶约20cm处链接安全扣，安全扣里面链接二个安全扣，每安全扣连接安全带，两个安全带有断裂痕迹；塔楼东面北侧安全绳，距塔顶20处链接一安全移动扣，移动扣无损坏痕迹。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

经综合分析认定，固定在外墙作业主绳的吊板连接带断裂，未向从业人员提供符合国家标准或行业规范的劳动防护品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司未对从业人员进行安全教育培训，将高空作业承包给无高处作业资质的个人，检查高处作业人员资质证件，同时施工现场管理缺位，是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组认定，巴中经开区时新街道办事处“5·19”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

经事故调查组调查确认，该事故属于一般生产安全责任事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，作出如下处理建议：

（一）巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司。未对从业人员进行安全教育培训；未向从业人员提供符合国家标准或业规范的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二八条第一款、第四十五条的规定，导致发生死亡一人的生产安全责任事故，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

（二）于游，巴中中领佳建建筑装饰工程有限公司法定代表人。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生安全事故隐患的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，导致发生死亡一人的生产全责任事故，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对于个人予以行政处罚。

（三）鉴于王**已死亡，建议不予追究其行政责任。

六、事故防范措施建议

本次事故发生于房屋装修行业，事故教训极其深刻，暴露出房屋装修企业主体责任虚化、内部管理混乱、安全意识薄。为进一步加强房屋装修行业安全生产监督管理，压实行业企业主体责任，举一反三，全面加强安全生产工作，提出以防范整改措施。

（一）提升安全意识，切实增强责任感紧迫感

安全生产工作是底线工作，监管部门务必要把安全生产工作摆在重要位置，根据部门职能职责，强化监管措施，制监管台账。要始终坚持人民至上、生命至上，切实增强责任感紧迫感，时刻绷紧安全生产这根弦，保障房屋装修行业的全稳定。

（二）加强行业监管，认真开展隐患排查整改

各级各有关部门要注重房屋装修企业的安全监管和指导服务，加强房屋装修行业的管理规范、现场规范、标准规范操作规范，督促完善安全生产管理制度，要认真开展隐患排查，有效杜绝重特大生产安全事故。

（三）加大安全培训，强化企业安全生产主体责任

生产经营单位要定期组织从业人员参加安全培训与技能考核，未经培训或考核不合格不得上岗，监督、教育从业人按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或行业规范的劳动防护用品，确保企业安全生产。

巴中经开区时新街道办事处“5·19”一般高处坠落事故调查组

2025年7月31日

扫一扫在手机打开当前页

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号
联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184

党政机关
政府网站找错
适老化无障碍服务