兰溪女埠兰溪市华圣纸业有限公司“8·16”一般机械伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.10

2025 年 8 月 16 日 16 时 30 分许，兰溪市华圣纸业有限公司造纸车间发生一起机械伤害事故，造成 1 人受伤后经送医抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和女埠街道办事处组成的兰溪市华圣纸业有限公司“8·16”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅台账、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市华圣纸业有限公司

事故发生时间：2025 年 8 月 16 日 16 时 30 分许

事故发生地点：造纸车间涂布机（面涂部位）

事故类别：机械伤害

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：何某宏，涂布工，男，汉

族，53 周岁，身份证号：342501********4633，住址：安徽省宣城市宣州区杨柳镇柿木村塘王组。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

事故发生单位为兰溪市华圣纸业有限公司(以下简称兰溪市华圣纸业有限公司），该公司成立于 2003 年 04 月 28 日，统一社会信用代码为 913307********1858（1/1），注册资本为人民币壹仟万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为盛某亮，住所为浙江省兰溪市女埠街道下刘村，经营范围为造纸、纸制品（不含印刷）的生产等。目前有员工 140 余人。

（二）涉事机器设备基本情况

涉事机器设备为 3600/400 刮刀涂布机，制造商为北辰轻机，该机器主要由涂布器机架、背辊、涂料辊、涂料槽等组成，其中涉事结构背辊规格Φ800 × 3800 × 4400m，辊体为 Q235B 钢板卷制，壁厚 30mm；上料辊规格Φ350mm，辊体为 304 不锈钢板卷制，壁厚 18.5mm。

（三）现场勘查情况

事发地点位于兰溪市华圣纸业有限公司造纸车间涂布机面涂部位。现场情况：造纸车间整条生产线由多台机械设备组装而成，涉事机械设备为涂布机，该设备由北辰轻机制造，事发位置在涂布机面涂内部位过道的上料辊和背辊之间，过道上有一只手

套，其侧面有一块刮板，上料斗中有少许血迹；涂布机面涂部位未见相关的警示标志标识。

（四）事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人何某宏死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2025〕病鉴字第269号），当事人何某宏死亡符合严重头、胸部联合损伤死亡。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2025年8月16日16时26分许，涂布工何某宏发现纸黏在了压光机上辊，出现断纸情况。何某宏及其工友随即操作机器按钮试图停运涂布机（实际未实现停机），之后何某宏戴上手套，并携带刮板去未停转的机器中捡出废纸。16时29分许，何某宏从面涂过道内走出，放下刮板及废纸后又进入涂布机面涂过道。16时30分许，质量检验员郑某生在检验房从窗口往外看时（该窗口正对着面涂过道），见当事人何某宏身体有异常，脚一直在抖动，便出来察看，发现当事人何某宏卡在机器内，于是大声呼救。听到呼救声后，生产部厂长兼安管员沈某良试图拽出当事人何某宏未果，班组长吴某军按下急停开关，等滚轮惯性停下后，将当事人何某宏从滚轮中救出。

（二）事故救援情况

当事人何某宏从滚轮中救出后，车间工友一起把当事人何某

宏抬致车间过道进行心肺复苏，老板娘徐某莲拨打了120急救电话，约10分钟后救护车到场，医护人员对当事人何某宏进行了现场急救后，送往兰溪市中医院抢救。

（三）事故报告及善后情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接110指挥中心指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，市公安局、属地女埠街道办事处等相关部门和单位相继到达事故现场开展事故应急处置，确认兰溪市华圣纸业有限公司造纸车间发生一起机械伤害事故。

善后处置工作平稳有序，企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚工作。2025年08月17日与死者家属达成赔偿协议并支付赔偿金，社会舆情平稳。

四、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

涂布工何某宏安全意识淡薄，在涂布机未停机的情况下，清理因黏纸产生的断纸，导致上半身被卷入上料辊与背辊的中间部位，身体遭受严重挤压，后抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.兰溪市华圣纸业有限公司安全生产教育和培训不到位。未针对机器设备突发故障开展必要的培训，导致员工不熟悉设备紧急停机按钮的具体位置，不清楚不同故障类型对应的停机流程，未能有效保证现场员工掌握必要的事故应急处理能力；

2.兰溪市华圣纸业有限公司岗位操作规程和制度不完善。一方面未有效建立面涂设备清理制度，另一方面未对涂布机出现断纸情况制定相应的排查步骤也未明确机器断纸情况下需要进行停机处置及停机流程，导致出现员工在未断电的情况下进行内部清理；

3.兰溪市华圣纸业有限公司警示标识设置不到位。在上料辊和背辊的显眼位置（如设备外壳对应辊轴的侧面、操作平台正对辊轴的区域）张贴“转动部件”警示标识，也未设置能直观显示转动状态的动态标识，未能形成有效的安全视觉提示。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市华圣纸业有限公司“8·16”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.兰溪市华圣纸业有限公司

兰溪市华圣纸业有限公司作为事故发生单位，安全生产教育和培训不到位，未有效保证部分员工掌握必要的事故应急处理能力，导致部分员工未能及时停止机器设备的运行；岗位操作规程和制度不够完善，未有效建立涂布机需要清理断纸和面涂设备时的相关制度；警示标识设置不到位，未在涂布机面涂设备处设置有效的标志标识（上料辊和背辊的转动标识）。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有

主要责任。

2.兰溪市华圣纸业有限公司法定代表人盛某亮

盛某亮作为兰溪市华圣纸业有限公司法定代表人，未有效履行安全生产管理职责，未制定符合本单位实际情况的安全生产规章制度和操作规程，未实施好本单位安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有领导责任。

3.兰溪市华圣纸业有限公司生产部厂长兼安管员沈某良

沈某良作为兰溪市华圣纸业有限公司生产部厂长兼安管员，负责公司的安全和生产工作，组织制定的安全生产操作规程和制度不完善，未有效建立涂布机需要清理断纸和面涂设备的相关制度；安全生产教育和培训工作组织不到位，未能确保员工掌握机器设备运行和急停的基本技能。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有管理责任。

4.兰溪市华圣纸业有限公司涂布工何某宏

涂布工何某宏安全意识淡薄，在涂布机未停机的情况下，清理因黏纸产生的断纸，导致上半身被卷入上料辊与背辊的中间部位。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，故免予追究责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.女埠街道办事处

作为属地管理部门，未严格督促企业落实安全生产主体责

任，对辖区内企业安全巡查检查不到位，未对企业存在的现实风险进行充分研判，对企业安全规章制度和操作规程的检查力度不足。

2.女埠街道经济生态办主任徐某

作为属地工业领域的管理科室，未严格落实“三管三必须”要求，对辖区内工业企业的安全风险系统性风险辨识不足，对工业企业相关安全规章制度及操作规程的制定和实施方面，检查深度不足。

（三）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市华圣纸业有限公司进行行政处罚；

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市华圣纸业有限公司法定代表人盛某亮进行行政处罚；

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪市华圣纸业有限公司生产部厂长兼安管员沈某良进行行政处罚。

（四）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由女埠街道办事处党委政府向市委市政府作出书面检查；

2.建议对女埠街道经济生态办主任徐某履职不到位情况进行问责处理。

六、事故安全防范措施

（一）兰溪市华圣纸业有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，严格落实安全生产规章制度。针对设备清理，在清理工具、清理规程等方面进行优化。在工人直接接触涂布机辊进行擦拭等隐患环节，加强设备的启停管理，对涂布机可能出现机械伤害的工序实行启停独立控制。进行全面的风险辨识，并制定相应的措施。提升安全教育培训的针对性和实效性，一是通过事故警示案例等对厂区全体员工进行的警示教育，二是根据风险辨识情况有针对性地对员工开展风险识别教育，增强员工安全意识和风险处置能力。举一反三，杜绝安全事故再次发生。

（二）女埠街道办事处

要加强对辖区内企业安全监管力度，严格督促企业主体责任的落实。各相关科室之间要加强互通，构建“横向到边、纵向到底”的协同管理体系，切实做好辖区内安全生产管理工作。各相关科室共同对辖区内企业进行整体的风险分析研判，并将此项工作常态化。针对企业可能存在的事故风险进行精准帮扶，推动安全生产管理从“事后处置”向“事前预防”转变。