兰溪马涧浙江鸿飞机械制造有限公司
“12·12”一般物体打击事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.1

2024年12月12日9时52分许，浙江鸿飞机械制造有限公司在位于兰溪市马涧镇石渠工业园区造型车间内进行拔模过程中发生一起物体打击事故，导致1人受伤，后经送医抢救无效，于2024年12月13日23时19分宣布死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会、马涧镇人民政府组成的浙江鸿飞机械制造有限公司“12·12”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故单位：浙江鸿飞机械制造有限公司

事故发生时间：2024年12月12日9时52分许

事故发生地点：浙江省金华市兰溪市马涧镇石渠工业园区浙江鸿飞机械制造有限公司造型车间

事故类别：物体打击

事故人员伤亡情况：死亡1人。死者：胡某生，浙江鸿飞制造有限公司一号车间造型工，男，汉族，56周岁，身份证号：330719********4714，住址：浙江省兰溪市马涧镇穆澄源村。

二、事故单位基本情况

浙江鸿飞机械制造有限公司成立于2012年5月15日，注册地位于浙江省兰溪市马涧镇工业园区，法定代表人徐某。公司经营范围：矿物破碎机械及配件、金属合金耐磨铸件（除铸币）制造及销售；金属制品销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年12月12日7时2分许，造型工胡某生到达浙江鸿飞机械制造有限公司打卡上班。7时10分许，胡某生根据班组长罗某林前一天分配的生产任务上岗作业，当日工作任务是制作产品圆锥（型号YP0124）。9时51分许胡某生在造型车间第三工位上利用行车吊出上箱并摆放在铁架台上（铁架台：台高100cm，台面：长50cm，宽50cm），之后把行车链条从上箱柄上卸下。9时52分许，胡某生在距离铁架台1米处的下箱中取出模具过程时，放置好的上箱从铁架台上翻倒正好砸到胡某生，在附近干活的造型工余某辉听到异响及呼救声后立即呼喊工友并赶往事发地查看，发现胡某生平躺在地面上，腰部及以下部位被上箱压住。

（二）事故救援情况

2024年12月12日9时52分许，正在涉事工位对面作业的造型工余某辉听到胡某生在喊叫，转头发现当事人胡某生被上箱的型箱（重约800公斤）压在底下。余某辉随即呼喊车间员工过来救援，车间主任徐某立即操作行车将上箱吊起，余某辉等人合力将胡某生救出。随后徐某拨打办公室主任陈某电话，因无法接通，徐某就安排车间员工做好胡某生的现场监护，自己前往行政楼二楼办公室找陈某让其安排车子送胡某生去医院，陈某接到情况报告后，立即拨打了110，后由110转接120救护车将胡某生送往兰溪市人民医院抢救，陈某和驾驶员胡某军随车前往，同时陈某将事发情况报告给总经理徐某。

2024年12月13日23时19分许，胡某生经抢救无效宣布死亡。

（三）事故报告及善后情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到110指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，确认浙江鸿飞机械制造有限公司在位于兰溪市马涧镇石渠工业园造型车间拔摸过程中，发生一起物体打击事故。

兰溪市应急管理局要求企业停止涉事车间相关作业活动，并做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2024年12月13日与死者家属达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》，家属情绪稳定，社会舆情平稳。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于浙江省兰溪市马涧镇石渠工业园区浙江鸿飞机械制造有限公司造型车间，涉事造型工位位于进门左侧第三工位，涉事上箱重约800公斤，型号YP0124，为锥形体形状，锥顶直径25.5cm，底部直径120cm，工位上有铁架台一个(用于放置上箱，台高100cm，台面：长50cm，宽50cm），周边放置有其他类型的箱体。箱体上方有行车1台，型号LD10-22.25。后经调查该行车于2024年1月5日经检验合格，在检验合格有效期内。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者胡某生死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第387号）鉴定意见认为，被鉴定人胡某生的死亡原因，符合严重下腹部损伤伴失血性休克致多器官功能衰竭死亡。

六、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

造型工胡某生安全意识不强，在将上箱放置在铁架台后，未确定其是否放置稳固就将行车链条从上箱上卸下，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.浙江鸿飞机械制造有限公司造型车间放置型箱的铁架台

与型箱规格不匹配。涉事上箱型号YP0124，重约800公斤，为锥形体形状，且锥顶直径仅为25.5cm，底面直径120cm，锥顶放置于铁架台（铁架台：台高100cm，台面：长50cm，宽50cm）上后，极易发生倾倒。

2.浙江鸿飞机械制造有限公司操作规程制定不完善。行车操作规程中未见物品下吊过程中的注意事项，下吊作业安全注意事项以口头提醒为主，未将行车物品下吊相关内容纳入操作规程。

3.浙江鸿飞机械制造有限公司安全隐患报告制度不完善。存在制度缺陷，平时造型车间就发生过一次上箱倾倒事件，未及时上报，导致主要负责人不知情，以至于未及时采取技术、管理措施予以消除事故隐患。

4.浙江鸿飞机械制造有限公司现场安全管理不到位。专职安全员徐某岗位职责不清，平时主要负责保养设备及巡查设备安全隐患，对员工违规操作的现象，未进行有效监管。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市马涧镇浙江鸿飞机械制造有限公司“12·12”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.浙江鸿飞机械制造有限公司

履行安全生产主体责任不到位。操作规程、安全隐患报告制度等不完善，对涉事车间安全隐患排查不细致，对出现过的安全

隐患，未及时采取技术、管理等方面措施予以消除隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

2.浙江鸿飞机械制造有限公司主要负责人徐某

作为浙江鸿飞机械制造有限公司的主要负责人，组织制度并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有领导责任。

3.浙江鸿飞机械制造有限公司专职安全员徐某

作为浙江鸿飞机械制造有限公司专职安全员，对员工违规操作的现象，未进行有效监管；作业现场安全隐患排查不到位，未及时发现并消除安全生产隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

4.浙江鸿飞机械制造有限公司造型工胡某生

胡某生作为车间造型工，安全意识不强工作不细，在将上箱放置在铁架台后，未确定其是否放置稳固就将行车链条从上箱上卸下，自身被翻倒的上箱砸中。对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，故免予追究责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.马涧镇人民政府

作为属地管理部门，未严格督促企业落实安全生产主体责

任，安全隐患整改制度落实不彻底。

2.马涧镇应消站副站长王某（主持工作）

对涉事企业隐患排查及指导工作落实不到位，日常安全生产检查不细致，未严格督促企业落实相关问题隐患排查治理工作。

（三）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对浙江鸿飞机械制造有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对浙江鸿飞机械制造有限公司法定代表人徐某进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对专职安全员徐某进行行政处罚。

（四）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由马涧镇人民政府向市委市政府作出书面检查；

2.建议由马涧镇人民政府对马涧镇应消站副站长王某（主持工作）履职不到位情况进行问责处理。

八、事故防范措施建议

（一）浙江鸿飞机械制造有限公司

1.浙江鸿飞机械制造有限公司应深刻汲取事故教训，认真反思，理清安全生产存在的薄弱环节。合理规划车间空间布局，人行区域和操作区域应明显区分，造型工位上的型箱摆放应留好安全距离。

2.完善企业操作规程。针对企业作业的特点及各个作业岗位

的风险点对操作规程进行梳理，对操作过程中可能存在的风险要有清晰的辨识，针对风险点进一步完善操作规程的制定及落实。

3.严格落实安全隐患排查及上报制度。定期开展全员全覆盖风险辨识和隐患排查治理，及时采取技术、管理措施予以消除隐患，严格落实各项安全防范措施和隐患闭环管理。

4.明晰安全管理责任。一是进一步明确安全管理人员工作职责，强化作业现场的三违管理，提升作业人员的安全意识；二是通过邀请乡镇体检站专家指导等方式，提升公司安全隐患排查及安全教育培训质量，切实提升企业安全管理能力。

（二）马涧镇人民政府

1.马涧镇人民政府要牢牢扛起属地管理责任。加强安全生产工作，强化责任落实，分析辖区内主要风险隐患，针对存在的突出问题进行深入系统梳理。加强辖区内重点企业安全监管，督促企业建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制。

2.深入企业开展安全宣传教育。应消站及体检站工作人员要经常性开展专业知识讲座，确保安全教育培训到边到角，切实提升辖区内各生产经营单位负责人和一线作业人员的安全风险意识和生产安全事故隐患整改能力。

3.坚持红线意识、底线思维。认真抓好风险分析研判，全面梳理重点领域的安全风险，分类制定安全管控措施。同时要进一步加强与部门的联合检查，切实提升对企业的安全生产监督管理

水平，预防和遏制各类事故发生。