如东新店南通天顺运输有限公司“7·18”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月18日10时08分左右，江苏林顺物流有限公司员工在位于如东县新店镇的南通天顺运输有限公司仓库房顶检查漏雨点时，发生高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据如东县人民政府的授权，成立了由如东县应急管理局、公安局、总工会、交通局、新店镇人民政府等部门和单位组成的如东新店南通天顺运输有限公司“7·18”一般高处坠落事故调查组。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。经调查取证、现场勘查、综合分析，事故调查组查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议，以及事故整改及防范措施建议。

经调查认定，如东新店南通天顺运输有限公司“7·18”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.南通天顺运输有限公司（以下简称天顺运输公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：冯某民，统一社会信用代码:91320611790880 54XU,注册资本:3058 万(元)，成立日期：2006 年 07 月 19 日，住所：如东县新店镇工业园区西区（月池村一组），经营范围：道路普通货物运输；大型货物道路运输；普通货物仓储；装卸搬运服务、货物分拣、包装、配送、联运；运输代理；自有房屋出租；车辆租赁等。

2.江苏林顺物流有限公司（以下简称林顺物流公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王某，统一社会信用代码:91320600MA1Q2TD64X,注册资本:1000 万(元)，成立日期：2017 年 08 月 11 日，住所：南通市崇川区永福路 10 号，经营范围：道路货物运输；普通货物起重装卸、仓储服务等。

（二）相关协议情况

1.租赁协议（节选）：2025 年 3 月 1 日，天顺运输公司（甲方、出租方）与林顺物流公司（乙方、承租方）签订租赁协议，第一条：乙方承租甲方位于如东县新店镇工业园区的仓库用于存放乙方经营物资，租赁仓库编号为：3 号，库房面积：2000m^2。第二条：乙方自行保管租赁仓库内物资，保管人员、装卸货人员均为乙方自行雇佣或乙方委托第三方实施，与甲方无涉。第三条：租用期限为一年，甲方从 2025 年 3 月 20 日起至 2026 年 3 月 19

日止。第五条：在租赁期内，库房在正常使用情况下发生需要维修事项，乙方应及时通知甲方，由甲方负责维修。甲方在维修库房时，乙方应积极协助。

2.物流园业户安全责任书（节选）：天顺运输公司（甲方、物流园管理方）与林顺物流公司（乙方、业户）签订了物流园业户安全责任书，明确了甲、乙方责任与义务。乙方是本租赁区域安全生产的第一责任人，需严格遵守国家及地方安全生产、消防、治安等相关法律法规，以及园区各项安全管理制度。本责任书自双方签字盖章之日起生效，有效期与租赁合同一致。

（三）事故仓库情况

事故仓库位于天顺运输公司新店物流园区，企业内部编号为3号，占地面积约8000m^2，事故仓库从仓库东边库门起，从南至北，向西划定2000m^{2}租给林顺物流公司使用。

（四）相关人员情况

2025年6月份，林顺物流公司安排员工孙某斌（死者）到天顺运输公司新店物流园区工作，负责3号仓库中林顺物流公司租赁的2000m^{2}仓库的管理、装卸货和外围零担业务工作。该仓库剩余的大概6000m^{2}由天顺运输公司的项目经理郭某负责管理。

二、事故发生经过与救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 15 日，天顺运输公司安全员陆某年在日常安全检查时，发现新店物流园区一期仓库房顶有漏雨现象，便将此情况告知了项目经理郭某。事故发生前几天，天顺运输公司法定代表人冯某民也电话联系过郭某，告知仓库房顶有漏雨现象，要及时排查房顶漏雨点。

2025 年 7 月 18 日早晨 6 点多，郭某来到天顺运输公司新店物流园区上班，此时孙某斌、冯某栋（天顺运输公司员工）等人也已经到了办公室，郭某在办公室内告诉大家要注意防暑、防晒，并让他们测量了血压，郭某在办公室说前段时间仓库棚顶漏雨造成了损失，一会他要去棚顶查看一下，说这话时孙某斌、冯某栋等都在办公室。

大概 9 点 40 多分，郭某戴着遮阳帽、手里拿着文件夹从办公室出来，9 点 45 分来到仓库西北角的爬梯，9 点 46 分通过爬梯爬向房顶。根据监控摄像头视频资料显示，与此同时，孙某斌出现在仓库西南角并沿路向西北角的仓库爬梯走去，9 点 47 分孙某斌来到爬梯处，并通过爬梯爬向房顶。

郭某上到房顶后，沿着房顶北侧朝东走，查看房顶有没有生锈可能存在的漏雨点。孙某斌上到房顶后，踩到仓库房顶东南角的 PVC 塑料采光瓦，采光瓦破裂，孙晓斌掉了下去。

（二）事故救援情况

冯某栋听到工人说有人从仓库房顶掉了下来，赶紧过去查看，发现孙某斌躺在仓库东南角库门旁的地面上，周围有血迹，冯某栋赶紧给郭某打电话询问情况，此时郭某正在仓库东北角处检查漏雨点，并不知道有其他人也上到房顶并掉了下去，郭某让冯某栋赶紧拨打“120”急救电话，“120”救护车赶到事故现场后经随车医生检查确认孙某斌已经死亡。

接到企业报告后，县应急管理局、公安局、新店镇人民政府等单位的人员立即赶到事故现场进行处置。

三、事故伤亡人员及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失180万元。

四、调查取证情况

（一）现场勘验情况

1.“7·18”事故发生在南通天顺运输有限公司一期仓库（编号为3号）。

2.事故仓库位于园区东南侧，该仓库东西长约115米、南北宽约66米、高约9.4米，房顶上部铺设有光伏板，该仓库西北侧的爬梯，未上锁管理，通过该爬梯可以上至仓库房顶。

3.事故仓库东南侧棚顶第一片采光瓦上有一破洞，采光瓦规格约为1米*6米。该洞口至仓库东墙约9.6米、至南墙约1.5米，

距地面约9.4米。洞口正下方有一滩血迹。

4.事故仓库从仓库东边库门起，从南至北，向西划定2000平方米租给江苏林顺物流有限公司。

（二）安全管理情况

1.天顺运输公司

（1）南通天顺运输有限公司与江苏林顺物流有限公司签订了关于如东县新店镇工业园区仓库的租赁协议和物流园业户安全责任书、物流园业户安全管理制度。

（2）天顺运输公司未对新店镇工业园区仓库开展安全风险辨识管控工作。

（3）天顺运输公司未对仓库爬梯未上锁管理的安全隐患开展排查治理工作。

2.林顺物流公司

（1）林顺物流公司与天顺运输公司签订了关于如东县新店镇工业园区仓库的租赁协议和物流园业户安全责任书、物流园业户安全管理制度。

（2）企业未对租赁的如东县新店镇工业园区仓库开展安全风险辨识管控工作。

五、事故原因

（一）直接原因

孙某斌安全意识淡薄，在安全措施不到位的情况下，登上仓库房顶检查漏雨点，在仓库房顶行走时踩到 PVC 塑料采光瓦，采光瓦破裂导致其坠落至仓库地面受伤死亡。

（二）间接原因

天顺运输公司安全生产主体责任落实不到位，未对仓库开展安全风险辨识管控工作，未对仓库爬梯未上锁管理的安全隐患开展排查治理工作。

六、事故责任认定与处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

处理建议：鉴于孙某斌在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.陆某泉，天顺运输公司总经理，未认真履行企业主要负责人安全生产职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作不到位，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定，对其给予行政处罚。

2.郭某，天顺运输公司新店物流园区项目经理，负责新店仓储项目的现场管理工作。安全意识淡薄，在安全措施不到位的情况下，登上仓库房顶检查漏雨点，未对仓库爬梯未上锁管理的安全隐患开展排查治理工作。

处理建议：由天顺运输公司按照内部规定进行处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

天顺运输公司安全生产主体责任落实不到位，未对仓库开展安全风险辨识管控工作，未对仓库爬梯未上锁管理的安全隐患开展排查治理工作，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定，对其给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取如东新店南通天顺运输有限公司“7·18”一般高处坠落事故教训，防止类似事故发生，特提出如下事故防范和整改措施建议：

1.天顺运输公司要认真履行安全生产主体责任，全面开展安全风险辨识管控工作，做好日常隐患排查治理，建立健全物流仓库检维修制度，加强对承租方安全生产工作统一协调、管理、监督检查，及时发现并消除事故隐患，确保生产安全。

2.林顺物流公司要进一步加强员工的安全教育培训力度，切实提升员工应急水平和安全意识，要积极开展承租仓库的安全风险辨识管控工作，扎实开展日常隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

3.新店镇人民政府要举一反三开展好事故警示教育，督促事

故企业落实安全生产主体责任，做好物流仓库的安全风险辨识管控和隐患排查治理工作，要进一步加强辖区内出租承租企业的摸排和监管，明晰出租承租安全生产责任，确保一方平安。

如东新店南通天顺运输有限公司

“7·18”一般高处坠落事故调查组