山西强伟纸业有限公司
“8·26”一般生产安全责任事故调查报告

寿阳县人民政府事故调查组

2025 年 10 月 15 日

目　录

一、基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡情况及直接经济损失 6
二、事故应急处置情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和事故善后处置 7
（四）应急救援评估 7
三、事故原因分析 7
（一）事故直接原因分析 7
（二）事故间接原因分析 8
四、事故相关单位及部门履职情况 8
（一）事故单位 8
（二）有关监管部门 8
（三）地方党委政府 9
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 9
（一）对有关责任人员的处理建议 9
（二）对有关责任单位的处理建议 10
六、事故主要教训 10
七、事故防范措施建议 11

山西强伟纸业有限公司
“8·26”一般生产安全责任事故调查报告

2025年8月26日清晨5时18分，山西强伟纸业有限公司南区生活用纸造纸车间，发生一起物体打击事故，造成一人伤亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，2025年8月27日，寿阳县人民政府批准成立了由县应急局、公安局、总工会、工信局、卫健局、民政局、经开区等部门相关负责人组成的山西强伟纸业有限公司“8·26”事故调查组，后根据工作需要，聘请工贸行业专家2名参与事故调查工作，并邀请县纪委监委参加，成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和人员问询、调阅资料、专家论证等方式，分析事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，对事故性质以及事故企业和相关人员责任作了初步认定，查明了相关部门在监管履职方面情况，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

经调查认定：山西强伟纸业有限公司南区生活用纸造纸车间“8·26”事故是一起因物体打击造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

山西强伟纸业有限公司，成立于2009年6月15日，统一信用

代码：91140725689876909P。注册地址：山西省晋中市寿阳县朝阳镇寿阳经济技术开发区兴盛街3号，注册资本四亿伍仟伍佰万元。经营地址：山西省晋中市寿阳县朝阳镇寿阳经济技术开发区兴盛街3号。法人代表：贾某某。经营范围一般项目：纸制造；纸制品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

（二）事故发生单位安全管理情况

公司设有专门安全机构安全部，配备部长一名，专兼职安全管理人员7人，均持证上岗。事故车间的车间主任兼职安全员，持有安全管理证件。公司建立各项规章制度117项，安全操作规程92项，认真按法律法规开展安全生产工作。

（三）事故发生经过

事故发生具体地点为山西强伟纸业有限公司南区生活纸1车间5#纸机（如图1）。2025年8月25日晚19时40分左右，夜班员工到岗后,值班主任赵某某组织生活纸1车间所有生产人员开班前会，安排生产任务。员工苏某某和5#纸机机长王某某负责在5#纸机进行生产作业。2025年8月26日5时15分左右苏某某在纸机配套设备纸辊卸纸坡平台上用手动模式遥控器操作卷取拔轴器，将平台纸卷轴心升至拔轴小车高度，手持铁杆工具将气涨轴气孔排完气后，将气涨轴用拔轴器拔出至相应位置，将升降平台放下，期间将卸纸防滑木楔放置在平台中间，正常工作时，卫生纸纸卷软，需要人员推动。苏某某在操作卸纸翻斗时未按照操作规程将卸纸斗放平，致使升降平台边沿高出卸纸坡23cm，（安全操作规程要求升降平台边沿与卸纸坡高度平齐，不得大于5cm，

如图 2），导致纸卷滑落的速度变快并直接越过木楔块。同时苏某某用身体去阻挡快速滚动的纸卷，并在纸卷落地前跳下平台，跳下平台后又继续用手推肩扛纸卷。最终，5 时 18 分，员工苏某某跌倒被掉落的纸卷砸住（如图 3）。



图 1 南区生活纸 1 车间 5#纸机



图 2 翻转机翻板与卸纸坡平台事发高度位置



图 3 事故现场视屏截图

（四）事故现场情况

山西强伟纸业有限公司南区位于山西省晋中市寿阳县工业园区马太线，南区有三个大门（北门、南门、东门）事故发生在位于南厂区内偏西方位的生活纸1#造纸车间，造纸车间大门朝东，造纸车间设有6台卫生纸造纸生产线。设有2台电动双梁桥式起

重机(起重量16吨,起升高度19m,跨度:46.05m,轨道长度:2X126m)，2台悬挂式电动单梁起重机（起重量6（5+5）吨，起升高度8米，跨度：4.10m,轨道长度：2X19m），4台悬挂式电动单梁起重机（起重量6（5+5）吨，起升高度5m，跨度：5.60m,轨道长度：2X19.3m）操作方式：地面遥控,工作级别：A5，在检验有效期内使用。运纸小车衔接位置有两处自动升降卷帘门，通过运纸小车的无线感应装置，实现运纸小车作业时两处卷帘门自动控制升降。

（五）人员伤亡情况及直接经济损失

1.人员伤亡情况

苏某某，男，汉族，生于1988年5月11日，现居住在山西省寿阳县朝阳镇向阳村东杨家庄小组东街**号，已婚，文化程度中专,毕业学校山西省煤炭管理学院。2025年7月28日被招聘入厂。

2.直接经济损失

本起事故一人死亡造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

经调查，事故发生在2025年8月26日凌晨5时18分。事发后，现场人员第一时间采取相应应急救援处置，公司相关负责人在规定时间内向县公安局、经开区、应急局、工信局进行上报，并妥善处理死者后事，安抚死者家属，全力进行事故善后一切工作，并在公司开展安全整顿教育培训。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，该车间职工立即进行现场救援，同时将事故情况上报值班主任赵某某；赵某某上报生产经理黄某某，并拨打120急救电话；黄某某上报给分厂厂长曹某某，曹某某安排黄某某马上跟

相关部门联系。然后，黄某某上报企管部经理张某某，张某某打电话向总经理刘某某报告，刘某某第一时间向县公安局、经开区、应急局、工信局报告事故情况。120 救护车到来前，现场人员马某某在第二次与 120 通话的同时听从医生的指导对苏某某进行心肺复苏救治。120 到达现场后，经医生检查，苏某某头部、上胸部扁平变形，呼吸、心跳停止，心电图呈直线，确认伤者死亡，随后，刘某某通知家属到场。

（三）医疗救治和事故善后处置

120 救护车到达现场后，经医生检查，苏某某已无生命体征，确认死亡。随后，由公司主要领导办理善后事宜，赔偿款及时到位并进行安葬。

（四）应急救援评估

事故发生后，现场人员应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大。

接到事故报告后，县政府第一时间启动应急响应工作机制，统筹部署事故应急处置工作，县应急管理局、县公安局和县人民医院等单位反应迅速、协同联动、处置有序。

事故调查组经过研判认为：参与救援的相关人员齐心协力，救援现场基本有序，救援方法较为合理，未对周边环境造成影响，也未因紧张施救引发次生灾害和衍生灾害。县政府及相关部门反应迅速，协同联动，处置有序，圆满的完成本起事故的应急处置工作。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查询问，员工苏某某操作翻转机遥控器时，站位不当，

站在风险较高的纸卷滚动正方向；违反安全操作规程，翻转机未下降到规定位置，即操作翻转机翻动纸卷；纸卷发生滚动后处置不当，冒险用人力抵抗滚动的2吨重纸卷，最终致使纸卷滚落挤压本人。

（二）事故间接原因分析

1.南区生活用纸车间安全培训不到位，岗位培训缺岗位风险告知、应急处置措施等内容；

2.南区生活用纸车间未开展双重预防机制建设，风险辨识与告知不全面；

3.卷纸机的翻转机未按照《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023第6.1.3条可动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，应配置防脱、限速、防坠落、防逆转、防碰撞等安全卫生防护装置的要求，安装防护措施；

4.卸纸坡纸卷木楔挡块未按照《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023第6.1.4条第二款在作业人员接近可动零件并可能发生危险的紧急情况下，生产设备应无法启动，或应能立即自动停止的要求，安装防护措施；

5.人员操作遥控器站在纸卷滚动正方向站位不合理。

四、事故相关单位及部门履职情况

（一）事故单位

寿阳县强伟纸业有限公司未能严格履行企业安全生产主体责任。

（二）有关监管部门

寿阳县工业和信息化局，作为涉事单位的行业主管部门，指导督促该企业日常安全生产检查、隐患排查治理和安全教育培训

工作不精准，不细致。

（三）地方党委政府

寿阳县经济技术开发区作为涉事单位的属地监管部门，在履行属地安全监管工作中未能严格履职好自身职责。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、企业责任人员（4人）

（1）苏某某，男，汉族，37岁，政治面貌：群众，山西省寿阳县朝阳镇向阳村东杨家庄小组东街**号，身份证号**********，系山西强伟纸业有限公司南区生活纸1号车间5号机员工，因违反安全操作规程，翻转机未下降到规定位置，即操作翻转机翻动纸卷；纸卷发生滚动后处置不当，冒险用人力抵抗滚动的2吨重纸卷，最终致使纸卷滚落挤压本人致死，是本次事故发生的直接原因，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（2）曹某某，男，汉族，41岁，党员，现居山西强伟纸业有限公司北区宿舍，身份证号**********，系山西强伟纸业有限公司分厂厂长，因安全隐患排查和员工安全教育培训不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议由寿阳强伟纸业有限公司对其作出处理。同时移送县纪检监察机关作出处理。

（3）王某某，男，汉族，36岁，群众，现居寿阳县福田路**号 ，身份证号**********，系山西强伟纸业有限公司安全科专职安全员，对事故发生负有安全管理责任，建议由寿阳强伟纸业有限公司对其作出处理。

（4）张某某，男，汉族，44岁，党员，现居山西强伟纸业有

限公司北区宿舍，身份证号**********，系山西强伟纸业有限公司企管部经理，对事故发生负有重要领导责任，建议由寿阳强伟纸业有限公司对其作出处理；同时移送县纪检监察机关作出处理。

（5）刘某某，男，汉族，40周岁，群众，现居太原市晋源区晋源镇五府营村昌盛区*排*号*户，系山西强伟纸业有限公司总经理，对事故发生负有安全管理责任，建议依据《安全生产法》第九十五条，对其进行行政处罚。

2、寿阳县工业和信息化局（1人）

赵某某，寿阳县工业和信息化局安全股股长，指导督促该企业日常安全生产检查、隐患排查治理和安全教育培训工作不精准，不细致，负有重要责任，移送县纪检监察机关对其作出处理。

3、寿阳县经济技术开发区（1人）

朱某某，经开区经安部部长，作为分管安全生产的主要领导，在履行属地安全监管工作中未能严格履职好自身职责，负有重要责任，移送县纪检监察机关对其作出处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1、寿阳强伟纸业有限公司

建议县应急部门依据《安全生产法》第一百一十四条，对该企业事故进行行政处罚。

2、寿阳县工业和信息化局、寿阳县经济技术开发区

建议向寿阳县人民政府做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）涉事企业人员未能严格按照岗位操作规程操作起重机械，安全隐患排查不到位是此次事故的主要教训。

（二）事故的发生往往是由于安全管理不到位引起的，无论是工作流程的管理还是人员的培训都需要严格把关。企业应建立和完善安全管理制度，加强对员工的培训，确保员工具备必要的安全意识和知识。

（三）对员工的安全教育培训工作不到位，是导致事故发生的重要原因。企业应营造一个注重安全的工作氛围，鼓励员工提出安全意见和建议，并将安全管理纳入绩效考核体系中，使员工在实践中更好地践行安全原则。

（四）安全设施不完善或维护不到位，事故常常发生在安全设施不完善或维护不到位的情况下。企业应当定期检查和维护设备设施，确保其正常运转。对于老旧设备，应及时更换或修理，以免出现故障。

七、事故防范措施建议

（一）加强和规范内部安全管理，建立安全管理长效机制，层层压实各级安全责任，定期对厂区安全环境进行全面排查，不断提升安全管理水平。

（二）进一步完善安全管理制度和操作规程，建立健全安全技术档案，严格落实隐患排查治理闭环管理。不断完善应急预案，定期开展应急演练，提升从业人员紧急避险能力。

（三）加强安全教育培训和考核，提高安全防范意识，使从业人员熟练掌握必要的安全知识和操作技能，确保从业人员能够胜任岗位工作。

（四）开展安全事故教训警示教育。企业要举一反三，汲取事故教训，定期开展生产事故警示教育，经常性开展安全生产自查检查，及时发现、排除安全隐患，确保企业安全生产。

（五）加强监管力度。政府和相关部门应加强对企事业单位的监管力度，加大安全检查和审核力度，严格责任追究制度。对存在的安全隐患和问题要及时处理，确保企业严格按照法律规定进行安全生产。