神农架鸿森消防安全工程有限公司“11•7”一般 高处坠落事故调查报

索 引 号： **主题分类：**

发布机构： **发文日期：**

名　　称：神农架鸿森消防安全工程有限公司“11•7”一般 高处坠落事故调查报告

文　　号： **效力状态：**

发布日期：2024年12月02日 15:35:29

2024年11月7日7时45分许,神农架鸿森消防安全工程有限公司组织工人在神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目工地施工时处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失108万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,林区政府于2024年11月8日批准成立了由林区应急管组长,林区纪委监委、林区公安局、资建局、总工会、木鱼镇等部门组成的“神农架鸿森消防安全工程有限公司“11•7”一般高处坠落事(以下简称“事故调查组”),全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、查阅资料、询问当事人等,查生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,并针对事故原因问题,提出了事故防范措施。

一、基本概况

(一)项目建设情况。

神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目(项目代码:2111-429021-04-01-581211)于2021年11月29日,经林区发改委批复,该项
改造安置,于2022年5月报建,7月29日取得施工许可证,证号:429021********0101,建筑面积20583.97平方米,投资金额5689万元,后因规划
积调整为10254.28平方米。项目建设单位:湖北神农架惠林实业有限公司;总承包单位:神农架鸿森消防安全工程有限公司,2022年6月3日签
施工合同;监理单位:神农架林区建设工程监理有限责任公司,2022年5月签订建设工程监理合同,2022年7月1日下达开工令开始施工。该项
栋楼,主体工程基本完工,事故发生在4号楼。

(二)事故单位情况。

1.神农架鸿森消防安全工程有限公司(以下简称“鸿森公司”)。成立于2006年8月16日,统一社会信用代码:91429021*******620;法定
建峰,实际负责人:邓龙海(鸿森公司副总经理);公司住所:神农架林区松柏镇环山路;公司类型:有限责任公司(自然人独资);注册资本:肆仟万元
建筑工程总承包等;资质等级:建筑工程业务总承包贰级;证书编号:D242041596。鸿森公司通过招投标,2022年6月3日,与湖北神农架惠林
司签订神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目建设工程施工合同,7月20日,成立了神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目部
目经理,赵建勋为安全员。

(三)事故相关单位情况。

1、湖北神农架惠林实业有限公司(以下简称“惠林公司”)。成立于2011年7月19日,统一社会信用代码:91429021*******47Y;法定代
公司住所:神农架林区松柏镇神农大道603号;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册资本叁仟万元人民币,经营范围
经营等;资质等级:房地产开发企业资质贰级;证书编号:鄂房开[2022]P20008号。

惠林公司成立了神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目建设小组,负责项目实施的全过程管理。惠林公司每月对项目工地开展
查,并制作了检查记录,下达了安全隐患整改指令。其上级公司湖北神农架林区国有资本投资运营(集团)有限公司安全监察办于2024年9月
地开展了安全检查,并下达了隐患整改通知书。

2、神农架林区建设工程监理有限责任公司(以下简称“监理公司”)。成立于2000年11月22日,统一社会信用代码:91429021*******
表人:高超;公司住所:神农架林区松柏镇莲峰街36号;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册资本:贰佰万元人民币;经
设工程监理等;资质等级:专业资质房屋建筑工程乙级;证书编号:E242004486。

监理公司成立了神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目监理部,总监为徐斌,资质证号:42003413;全面主持项目监理机构工作;
师为赵彬,2024年3月变更为李兴财(证书编号:YSC170476),负责项目的现场监理。监理公司制定了监理规划,定期召开了监理例会,实施了
作了监理巡视检查记录,2024年11月7日事故发生后下达了工程暂停令。

(四)事故现场情况。事故发生在4号楼东北角,该栋楼坐西朝东,4号楼占地面积462.25㎡,长和宽均为21.5m,共6层,层高3m。三楼东北
距墙外扣件式钢管脚手架下方安全平网高6.1米,阳台围栏高1m,从五楼放下的电线插板吊在脚手架竖杆上,距阳台围栏高2.4m,电线插板距
外墙0.48m,三级变电箱分别放在三楼东北侧阳台和屋顶。

(五)死者基本情况。任志成,男,38岁,湖北省房县军店镇小峪村*****,身份证号:420325********151X。2024年6月9日与房县勇发劳务
司签订劳务合同,2024年6月10日来到项目部,经安全教育培训考试后从事钢筋工作业。

二、所在乡镇和部门监管情况

(一)木鱼镇人民政府:负责木鱼镇辖区范围安全生产属地监管工作。2024年9月30日召开了安全会议工作会议,安排部署安全生产工作
织建筑企业召开建筑工地安全防范工作会议,会后对施工工地开展了检查。

(二)资建局:负责全区建设工程安全生产监督管理工作。2024年对该项目工地开展了4次安全检查,并不定时通过“智慧工地”对项目
抽查,并在2024年8月8日召开了建筑工程领域安全生产事故通报会暨安全生产警示教育工作会。

(三)国资委:负责国有企业监管工作,2024年6月12日、6月28日、9月13日对该项目工地开展了安全生产检查,对检查发现的安全隐患企安全生产隐患检查现场签证单》,惠林公司督促企业按时整改并进行了回复。

三、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过。2024年11月7日,工人开完班前培训会后,钢筋工班长何伟吉安排龚立全、任志成到4号楼屋顶套箍筋、何贵吉到箍筋,其他钢筋工到3号楼施工,会后龚立全先到五楼楼顶,何贵吉和任志成一起走到4号楼三楼时,何贵吉对任志成说:“我到五楼把电线插座忙把电线插到三级变电箱上”,何贵吉到五楼把电线从该楼东北角外墙脚手架上放到三楼外墙脚手架上。7时45分许,任志成站在东北角阳吊在脚手架上的电线插座时,失衡坠落到第一层脚手架安全平网上。

(三)事故应急救援和善后处置情况。2024年11月7日7时45分许,龚立全在返回4号楼的途中,走在4号楼东北角楼底时看见一个人从楼在一层安全平网上,立即呼喊3号楼的工友,附近工友及项目部管理人员到达现场。任志成头东脚西仰面蜷缩在安全平网上,口鼻出血,无肢体施救人员将任志成转到模板上,抬往神农架林区木鱼中医院。8时20分,任志成经抢救无效死亡。随后将任志成遗体送到木鱼镇殡仪馆,11月家属就赔偿事宜达成一致意见,善后处置工作结束。

(四)事故报告。11月7日7时45分事故发生后,7时51分项目工地现场负责人吴锡印电话向项目经理黄娇艳进行了报告,7时52分项目部纪成拨打了120。确认任志成死亡后,项目经理黄娇艳于8时21分电话向鸿森公司实际负责人邓龙海报告,监理公司总监徐斌于8时26分陆续局电话报告,林区资建局随即向林区应急管理局电话报告。林区应急管理局随后向林区政府报告,并通过事故直报系统向省应急管理厅上报

四、事故原因与性质认定

(一)直接原因。

任志成在4号楼东北角三楼阳台围栏上取吊在外墙脚手架立杆上的电线插座时,失衡坠落到第一层脚手架安全平网,导致颅内损伤,经抢是事故发生的直接原因。

(二)管理原因。

1、安全教育培训不到位。新进工人仅开展了一天(8小时)安全教育培训、培训没有针对性。

2、安全管理制度执行不严。任志成在临边作业时未按照制度规定采取安全防护措施。

3.事故现场三级变电箱布局不合理。4号楼四、五层无三级变电箱,不便于实际用电作业。

4.隐患排查不力,现场安全管理不到位。没有及时发现任志成在临边作业未采取安全防护措施的事故隐患;非专业电工搭接变电箱电源

(三)事故性质。

经调查认定,神农架鸿森消防安全工程有限公司“11•7”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)对事故责任人员处理建议。

1.任志成,项目部钢筋工,安全意识淡薄,在临边作业时未采取安全防护措施,导致发生事故,对事故负直接责任,鉴于当事人在事故中死亡究其责任。

2.邓龙海,鸿森公司实际负责人,督促检查项目部安全生产工作不力,未及时消除违规作业的事故隐患;对项目工地新进作业人员安全教育失察漏管;组织实施本单位安全生产规章制度不到位。对事故负有领导责任,建议由林区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第规定,处2023年年度收入40%的罚款。

3.黄娇艳,项目经理,未严格按照规定对项目工地新进作业人员开展安全教育培训;未及时消除违规作业的事故隐患,对事故发生负有直接

建议由林区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,暂停其《安全生产考核合格证》60日,并处2023年年度收

款。

4、赵建勋,项目部安全员,安全检查不到位,未及时消除事故隐患对事故负有管理责任。建议由鸿森公司按照公司管理制度进行处理,处

区应急管理局备案。

5、赵克军,林区建设工程质量安全指导中心负责人,在神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目监管工作中,对项目部安全教育培

全管理制度执行情况的监管存在薄弱环节,对事故负有监管责任。建议移交林区纪委监委依规处理。

6、陈明兵,木鱼镇党委委员、武装部长,分管安全生产工作,对神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目开展了检查,但对项目部安

情况、安全管理制度执行情况的监管存在薄弱环节,对事故负有监管责任。建议移交林区纪委监委依规处理。

7、徐斌,该项目监理总监,对神农架林区木鱼镇惠林家园二期城棚改造项目进行了监理,但对项目部安全教育培训情况、安全管理制度

监理存在薄弱环节,对事故负有监理责任。建议移交林区纪委监委依规处理。

(二)对事故责任单位的处理建议。

鸿森公司。安全教育培训不到位,安全管理制度执行不严,现场安全管理不到位,事故风险管控不力,对事故负有责任。建议由林区应急

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

(一)牢固树立安全发展理念。相关单位和部门要深入学习习近平总书记重要批示精神,严格落实地方党委、政府安全生产责任,务必把

到重要位置,绝不能只重发展不顾安全。要坚持“两个至上”、做到“两个维护”,要更好地统筹发展和安全,牢固树立安全发展理念。

(二)严格履行企业主体责任,确保安全生产。企业要认真学习法律法规、行业标准,严格落实企业主体责任。一是深化安全教育培训,创

培训工作方式,从思想上把安全操作植入每个工人的“骨髓”;二是彻底排查项目工地各项设施布局,要从工作实际出发,优化各项设施布局,

形”事故隐患;三是加强作业现场安全管理,制定和完善相关管理制度,增加安全管理人员,加强对登高、临边作业等危险作业的现场安全管

强隐患风险管控力度,通过彻底的隐患排查治理,及时消除事故隐患。

(三)认真开展专项行动,增强打非治违力度。属地政府和行业主管部门要加强对安全生产工作的组织领导,深刻吸取事故教训,要按照

须”原则切实履行监管职责,加强监督检查,实施闭环管理,对发现的问题逐一销号,依法处理,不得搞形式走过场;对企业生产能力严格把关,督

安全生产主体责任。

友情链接 =====国家和部委网站===== =====省市州政府网站===== =====区直部门政府信息公开=== =====乡镇政府信

关于我们 - 法律声明 - 网站地图 - 加入收藏 - 设为首页

主办单位：中共神农架林区委员会 神农架林区人民政府 承办单位：神农架林区融媒体中心 鄂公网安备42902102429030号

网站建设及维护：0719-3316669 联系地址：湖北省神农架林区松柏镇常青路18号 政府网站标识码：4290210001 鄂ICP备18013613号-1 互联网新闻信息服

政府网站找错 党政机关