含山安徽宏华铸造有限公司
“8·28”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年8月28日6：50许，安徽宏华铸造有限公司（以下简称宏华铸造公司）在装配车间清理浸漆线油漆池内沥青漆作业过程中，发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡，2人受伤。

事故发生后，马鞍山市政府、含山县政府、市县应急管理局、县公安局、含山经开区管委会等相关部门负责人立即赶赴事故现场，指导事故应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，扎实有效整改，举一反三，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，含山县政府决定成立由县应急管理局为牵头单位，县公安局、县总工会、含山经济开发区管委会为成员单位的含山安徽宏华铸造有限公司“8·28”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县纪委监委派员参加。同时，事故调查组聘请了工贸行业技术专家参与事故调查工作。

经调查认定：该起事故是一起因作业人员违规进入有限空间作业，吸入辛烷、庚烷等窒息性气体和少量的苯、甲苯、二甲苯等有毒气体导致事故发生；施救人员盲目施救，造成伤亡扩大的一般生产安全责任事故。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安徽宏华铸造有限公司成立于 2016 年 11 月 16 日，注册资本贰仟壹佰万圆整，公司地址位于安徽含山工业园区（含山县林头镇），公司统一社会信用代码：91340522MA2N39002L，法定代表人：胡**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记机关：含山县市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），经营范围：铸铁件、球墨铸件、生铁盖板、窨井盖、汽车零配件制造、销售。本次事故发生在装配车间浸漆线。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.宏华铸造公司

宏华铸造公司法定代表人为胡**，企业主要负责人为总经理刘**，安环部作为公司的安全管理部门，负责公司的日常安全管理工作，配置专职安全管理员 1 名，注册安全工程师 1 名。宏华铸造公司组织开展了新入职员工的三级安全教育，将浸漆线烘烤

间辨识为有限空间，并按照有限空间进行管理。

经调查发现情况如下：

①宏华铸造公司在浸漆线进出口张贴有有限空间风险告知牌，但告知牌中未告知相关挥发性中毒、窒息气体内容；

②宏华铸造公司仅在作业前进行清理作业部署，未编制浸漆线清理作业方案；

③宏华铸造公司对作业人员未开展有限空间专项培训，应急救援培训不到位，未能有效落实应急救援措施；

④宏华铸造公司未结合《工贸企业有限空间作业安全规定》制定有限空间专项应急预案，未开展有限空间应急预案演练；

⑤作业过程中未按规定配备安全绳、正压式呼吸器等应急救援工具；

⑥宏华铸造公司主要负责人、安全管理人员未严格履行安全管理职责，督促检查安全生产工作不到位。

2.含山经济开发区管委会

未认真履行属地监管责任，监管力量薄弱，监管人员发现和解决问题能力不足，吸取事故教训不深刻，对安全生产工作开展不力，对企业日常监管不严不实。

（三）涉事工艺及物料情况

1.涉事工艺基本情况

涉事工序为宏华铸造浸漆、烘干工序，该工序浸漆及烘干过程采用悬挂式浸漆及烘干装置，该装置包括挂架、漆池、漆料烘

干部件、驱动电机，挂架上设有线型吊轨，吊轨上挂置有多个沿其轨向滑动的吊具，并通过传动链条用于带动各吊具滑动，传动链条连接驱动电机的动力轴，打磨好的金属构件通过吊具连接，依次经过位于吊轨正下方的漆池内，浸漆完成后，通过传动链条送至烘干房内进行烘干。

在密闭浸漆房内，铸件通过悬挂式浸漆设备进行浸漆处理，沥青漆与稀释剂按1000：50比例调制而成。烘干室采用热风循环对流方式，烘干采用天然气加热，烘干温度为60℃，漆膜干燥均匀充分，烘干时间控制在30分钟左右。

2.涉事物料基本情况

涉事工序主要原料为沥青漆及稀释剂，由宏华铸造公司提供的沥青漆材料安全数据表，沥青漆的主要成分为：石油沥青（15%）、200#溶剂（35%）、松香（国标）（20%）、催干剂（5%）、清漆（25%）。

浸漆线为封闭生产线，使用的沥青漆中含有200#溶剂（35%），200#溶剂主要成分为辛烷、庚烷、苯、甲苯、二甲苯等，油漆池清理过程中会挥发出辛烷、庚烷等窒息性气体和少量的苯、甲苯、二甲苯等有毒气体，挥发出的气体导致作业区域内氧含量降低及有毒气体聚集，容易造成作业人员轻微中毒与窒息，出现身体不适情况。

（四）事故现场情况

1.事故现场位置

事故发生位置为宏华铸造公司装配车间浸漆线。



图 1 事故发生位置

2.事故现场基本情况

事故发生时，作业人员正在清理浸漆池工作，宏华铸造公司浸漆线为密闭浸漆线，油漆池内尚存有少量残余油漆，油漆池为地上式，呈船型，高度约 1800mm、宽度约为 1000mm、长度约为 3200mm，进出口张贴有有限空间风险告知牌，告知牌中未告知相关挥发性中毒、窒息气体内容。


安徽宏华铸造有限空间作业安全告知牌
有限空间名称：浸漆烘烤房
编号：
危险作业描述：进入烘烤房内部检修作业。
危险有害因素：火灾、爆炸、中毒窒息、缺氧、高温。
当心缺氧
当心中毒
注意高温
管理单位：加工车间
责任人：车间主任
一、作业场所浓度要求：
1. 氧气含量不得低于19.5%；一氧化碳小于24PPM。
2. 作业温度不超过35度。
注意通风
二、安全作业注意事项：
1. 进入浸漆烘烤房内部作业前，严格执行有限空间作业审批制度，严禁动火；相关负责人批准后方可作业；
3. 先关闭烘烤器，进行通风冷却，确认氧含量符合要求；一氧化碳小于24PPM；温度不超过35度；
2. 坚持先检测后作业的程序，作业开始前30分钟对危险有害因素进行检测；作业人员必须携带氧含量仪、对讲机；
3. 现场有专职安全监护人员，作业过程中不得离岗；
4. 发现异常情况，应立即报警，不得盲目施救。
急救电话：120
班长：
车间主任：

图 2 有限空间告知牌

（五）事故涉及人员情况

1.刘**，男，50岁，宏华铸造公司总经理；

2.孙**，男，35岁，宏华铸造公司安全员；

3.汤**，男，48岁，宏华铸造公司车间主任；

4.金*，男，31岁，宏华铸造公司浸漆线组长；

5.方**，男，52岁，宏华铸造公司浸漆线员工；

6.马**，男，57岁，宏华铸造公司浸漆线员工；

7.孙**，男，28岁，宏华铸造公司浸漆线员工；

8.王**，男，39岁，宏华铸造公司浸漆线员工。

（六）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，并结合事发时的监控录像，认真分析事故经过如下：

2024年8月28日04时30分许，宏华铸造公司浸漆班组人员（共计5人）到厂进行准备清理浸漆池沥青漆工作，作业前5人配带安全帽、口罩等劳动防护用品，班长金*打开浸漆房的除尘设备，并用氧含量仪先后检测东西两扇漆房门内氧含量，随后安排马**、孙**从西门进入清理浸漆线托盘下面沥青漆，安排方**和王**从东门（东门离地面高度约1.7m，外面有一个铁质楼梯，门口处有一个操作平台，浸漆池内部设置一个临时铁质的挂梯）轮流进入清理浸漆池，5时许开始作业，方**先下去浸漆池清理，用桶盛满油漆后递给站在平台上的王**，王**倒在板车上，板车盛满后，两人一起推着板车到厂外集中堆放，二人轮换各作

业两次。

6 时 30 分许，马**、孙**完成托盘清理工作，然后去协助方**和王**清理浸漆池，四人分成两人一组轮流作业。

6 时 50 分许，此时马**下去进行清理，作业几分钟后身体出现不适晕倒在浸漆池，站在平台上的孙**发现后大喊:马**晕倒了，金*听到后第一时间电话报告车间主任汤**，随后与方**、王**赶至操作平台，此时孙**已经进入浸漆池内，在下面托起马**，金*、方**、王**在平台处拉，将马**拉上来，交由装配车间其他人员抬往门口。此时王**发现浸漆池内的孙**也有点意识模糊，王**抓住孙**衣服，方**下去托住孙**，约一分钟后，方**面部朝下倒在浸漆池内，金*和王**将孙**从浸漆池内拉出来后由装配车间内人员抬出去，金*进入浸漆池采用竖带拴在方**腿部后立即回到平台，和王**一起将方**拉出浸漆池，交由装配车间其他作业人员抬至装配车间门口。

汤**接到电话后立即拨打了 120 急救电话，同时组织应急小组赶往现场救援，7 时 20 分许汤**赶至事故现场，此时 3 人已抬至装配车间门口，由于 120 急救车没有及时赶到且当时情况紧急，随后安排厂车将三人送去安徽医科大学附属巢湖医院进行抢救。方**经抢救无效于 8 时 21 分死亡。孙**、马**现已脱离危险恢复至普通病房观察治疗。

（七）现场应急处置情况

7 时 00 分许，孙**站在东门操作平台上呼救，随后进入浸

漆池内施救。

7 时 05 分许，金*打电话向车间主任汤**报告事故情况，随后与方**、王**赶至操作平台。

7 时 07 分许，金*、方**、王**三人站在平台上用手拉马**，孙**用手向上托起马**，四人合力将马**拉出浸漆池，交由装配车间其他人员抬至装配车间门口。

7 时 10 分许，方**下去托住孙**，金*和王**军将孙**从浸漆池内拉出来后由装配车间内人员抬至装配车间门口，胡**对其进行人工呼吸。

7 时 12 分许，金*进入浸漆池采用竖带栓在方**腿部后立即回到平台，和王**一起将方**拉出浸漆池，交由装配车间其他作业人员抬至装配车间门口，胡**对其进行人工呼吸。

7 时 20 分许，汤**到达事故现场，安排厂车将三人送去安徽医科大学附属巢湖医院进行抢救。

（八）事故现场信息报告及响应情况

7 时 05 分许，金*打电话向车间主任汤**报告事故情况。

7 时 20 分许，汤**打电话向总经理刘**报告事故情况。

17 时 20 分许，宏华铸造向含山县经开区管委会报告事故情况。

17 时 50 分许，含山县经开区管委会向含山县应急管理局报告事故情况。

19 时 12 分许，含山县应急管理局向马鞍山市应急管理局报

告事故情况。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[1]之规定，宏华铸造对本事故存在迟报现象。

（九）医疗和救治善后情况

3位作业人员第一时间送往安医大附属巢湖医院急救中心进行抢救。方**经抢救无效，于8时21分死亡。孙**、马**现已脱离危险恢复至普通病房观察治疗。

（十）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，马鞍山市政府、含山县政府、市县应急管理局、县公安局、含山经开区管委会等负责人迅速赶赴事故现场，开展应急救援工作。应急处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

（十一）天气情况

根据马鞍山市气象局监测，2024年8月28日天气为阴转小雨，最低气温25℃，最高气温32℃，东风。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，2人受伤。死亡人员情况如下：方*新，男，52岁，安徽省合肥市巢湖市人，公民身份证号码：342601*********，系宏华铸造装配车间职工。

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约160万元。

三、事故技术原因分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

（一）事故过程分析

专家组经现场勘查并结合事发时视频录像及在场人员的描述等信息综合分析，还原事故经过如下：

2024年8月28日4时30分许，宏华铸造公司浸漆班组人员（共计5人）到厂进行准备清理浸漆池沥青漆工作，作业前5人配带安全帽、口罩等劳动防护用品，班长金*打开浸漆房的除尘设备，并用氧含量仪先后检测东西两扇漆房门内氧含量，随后安排马**、孙**从西门进入清理浸漆线托盘下面沥青漆，安排方**和王**从东门（东门离地面高度约1.7m，外面有一个铁质楼梯，门口处有一个操作平台，浸漆池内部设置一个临时铁质的挂梯）轮流进入清理浸漆池，5时许开始作业，方**先下去浸漆池清理，用桶盛满油漆后递给站在平台上的王**，王**倒在板车上，板车盛满后，两人一起推着板车到厂外集中堆放，二人轮换各作业两次。

6时30分许，马**、孙**完成托盘清理工作，然后去协助

方**和王**清理浸漆池，四人分成两人一组轮流作业。

6 时 50 分许，此时马**下去进行清理，作业几分钟后身体出现不适晕倒在浸漆池，站在平台上的孙**发现后大喊:马**晕倒了，金*听到后第一时间电话报告车间主任汤**，随后与方**、王**赶至操作平台，此时孙**已经进入浸漆池内，在下面托起马**，金*、方**、王**在平台处拉，将马**拉上来，交由装配车间其他人员抬往门口。此时王**发现浸漆池内的孙**也有点意识模糊，王**抓住孙**衣服，方**下去托住孙**，约一分钟后，方**面部朝下倒在浸漆池内，金*和王**将孙**从浸漆池内拉出来后由装配车间内人员抬出去，金*进入浸漆池采用竖带栓在方**腿部后立即回到平台，和王**一起将方**拉出浸漆池，交由装配车间其他作业人员抬至装配车间门口。

汤**接到电话后立即拨打了 120 急救电话，同时组织应急小组赶往现场救援，7 时 20 分许汤**赶至事故现场，此时 3 人已抬至装配车间门口，由于 120 急救车没有及时赶到且当时情况紧急，随后安排厂车将三人送去安徽医科大学附属巢湖医院进行抢救。方**经抢救无效于 8 时 21 分死亡。

（二）分析结论

宏华铸造在未编制浸漆线清理作业方案、未对作业人员进行安全交底得情况下组织清理浸漆线浸漆池过程中，挥发出辛烷、庚烷等窒息性气体和少量的苯、甲苯、二甲苯等有毒气体，造成作业人员窒息和轻微中毒，施救人员盲目施救倒吸入异物窒息死

亡。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：宏华铸造作业人员违反《工贸企业有限空间作业安全规定》，在未进行有效通风[2]、未配备机械通风设备、未按标准要求佩戴个体防护装备[3]得情况下，进入浸漆池进行清理作业，因吸入辛烷、庚烷等窒息性气体和少量的苯、甲苯、二甲苯等有毒气体导致事故发生；施救人员在未做好个体防护得情况下盲目施救，造成伤亡扩大。

（二）间接原因

1.安徽宏华铸造有限公司仅在作业前进行清理作业部署，未编制浸漆线清理作业方案，未能有效组织作业人员安全开展清理作业。

2.宏华铸造公司对作业人员未开展有限空间专项培训，未对作业人员进行安全交底，应急救援培训不到位，未能有效落实应急救援措施。

3.宏华铸造公司对浸漆线作业危险、有害因素辨识不精准，未辨识出相关挥发性中毒、窒息气体内容。

4.宏华铸造公司主要负责人、安全管理人员未严格履行安全

---

[2]]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

[3]《工贸企业有限空间作业安全规定》第十三条：工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。

管理职责，督促检查安全生产工作不到位。

五、责任单位存在的主要问题

未严格落实企业安全生产主体责任，未严格执行《工贸企业有限空间作业安全规定》，作业前未制定作业方案，对作业人员安全交底不到位，有限空间专项培训不力，有限空间专项应急预案不健全，有限空间风险辨识不精准，劳动防护用品配备不到位。

公司主要负责人、安全管理人员未严格履行安全管理职责，督促检查安全生产工作不到位，对日常安全隐患排查不细不实，未能及时消除事故隐患。

六、事故责任分析和处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）建议免于追究责任的人员

方**，男，52岁，宏华铸造公司浸漆线员工，盲目施救负本次事故的直接责任，因其死亡，免于追责。

（二）建议予以行政处罚的责任人员

1. 刘**，宏华铸造公司总经理，未严格履行企业主要负责人安全生产职责；安全生产教育培训不规范；安全风险辨识和督促检查安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，未及时上报事故情况；对事故的发生负有领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项

[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[5]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2.孙**，宏华铸造公司安全员，未严格落实安全生产管理职责；组织本单位安全生产教育培训不到位；组织开展专项应急预案演练不到位；未辨识出浸漆线中毒、窒息气体内容；未识别出违规操作风险，未及时排查整治事故隐患；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

3.金*，宏华铸造公司浸漆线班组班长。班组级安全生产教育培训不规范；风险辨识不到位，日常安全隐患排查不细致，未能及时制止员工违反安全操作规程的行为；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

4.汤**，宏华铸造公司车间主任。车间级安全生产教育培训不到位；安全风险辨识不全面，日常安全检查不严不实，安全隐

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

患排查不彻底；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议由企业予以处分的责任人员

宏华铸造公司浸漆班组操作工马**、王**、孙**安全意识薄弱，违规作业，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由宏华铸造公司按照企业规章制度给予上述人员处理，将处理结果上报含山县应急管理局。若企业依据本单位管理规定还作出对其他人员的处理，将结果一并上报。

（四）建议予以行政处罚的责任单位

宏华铸造公司未严格落实企业安全生产主体责任，未严格执行《工贸企业有限空间作业安全规定》，作业前未制定作业方案，对作业人员安全交底不到位，有限空间专项培训不力，有限空间专项应急预案不健全，有限空间风险辨识不精准，劳动防护用品配备不到位。公司主要负责人、安全管理人员未严格履行安全管理职责，督促检查安全生产工作不到位，对日常安全隐患排查不细不实，未能及时消除事故隐患。对事故的发生负有主要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

项之规定[8]，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

（五）建议予以处理的其他责任单位和责任人

含山县经济开发区管委会，未认真履行属地监管责任，监管力量薄弱，监管人员发现和解决问题能力不足，吸取事故教训不深刻，对安全生产工作开展不力，对企业日常监管不严不实，对该起事故的发生负一定监管责任，建议向县政府作出深刻书面检查，并依据有关规定给予相关责任人员予以行政处分。

七、事故防范和整改措施建议

（一）安徽宏华铸造有限公司

1.要深刻吸取本次事故教训，要深刻剖析该起事故原因及暴露出的问题，举一反三，完善各项管理制度。

2.严格落实全员安全生产责任制，压紧压实各层级的安全管理责任，加强安全生产教育培训。对全体员工进行再教育培训，对新招员工开展上岗前“三级”安全教育，并经考核合格后方可上岗。

3.强化有限空间作业安全管理工作，对有限空间作业过程中的危险源及安全风险进行充分辨识，形成有效的安全措施和方案。

4.要进一步狠抓公司各项安全管理制度的落实，认真开展隐患排查。要认真分析总结，针对本次事故暴露出的安全管理漏洞，对本公司开展一次全面的大检查，全方位排查各类事故隐患，重

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

点突出高危作业领域的检查，确保检查不留死角、不留盲区，对发现的事故隐患，要立即整改，并认真做好总结，形成事故隐患排查的常态化工作模式。

5.认真汲取事故教训。在全公司范围内开展事故原因、责任、防范措施的安全教育，增强安全事故防范意识，杜绝安全生产事故的再次发生。

（二）含山经济开发区管委会

要严格落实属地监管责任，深刻吸取事故教训，举一反三，重点关注金属冶炼、粉尘涉爆、工业煤气等高危行业，紧盯有限空间、动火作业、设备检维修、涉电作业等高风险作业环节，大力宣贯工贸行业预防高处坠落、物体打击、机械伤害生产安全事故三十条硬措施，扎实开展“工贸三年治本攻坚行动”、“工贸行业大排查大起底大整治大督查专项行动”，强化安全监管力度，履职尽责、担当作为，切实维护人民群众生命财产安全。

含山县人民政府

安徽宏华铸造有限公司

“8•28”事故调查组

2024 年 10 月 12 日