索 引 号	F0137/2020-00051	发布机构	应急管理局	发布日期	2020-02-17
文　　号	淮阴安办〔2020〕11号	主　　题	应急管理/安全生产监管	体　　裁	
组配分类					

关于转发《淮阴区花漾年华小区工地“20190919”生产安全事故调查报告》

2020-02-17

淮阴安办〔2020〕11号

高新区、各园区管委会，商贸服务中心，各镇（街道）政府（办事处），区安委会各成员单位：

现将经区政府批复的《淮阴区花漾年华小区工地“20190919”生产安全事故调查报告》转发你们，请事能单位按照事故调查报告要求，迅速组织处理。其他单位要迅速组织事故情况传达、学习，汲取教训，加企业监管，努力压降此类事故发生。

淮阴区安全生产

2

淮阴区花漾年华小区工地
“20190919”生产安全事故调查报告

2019年9月19日12时50分左右，在淮阴区农高新城花漾年华小区待建工地发生一起物体打击事故，造
亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）相关规定，由
牵头，区有关部门参加，成立联合调查组，对该起事故进行调查。经多方取证，查清了事故发生的经过、

一、事故发生有关工程、单位、涉事人员及死者基本情况

1.农高新城花漾年华小区（以下简称“花漾年华小区”）：位于马头镇吴城头庄村，是政府出资建设的
小区，由江苏淮安农业科技园区发展有限公司承担建设方。事故发生时，该小区工地已完成试桩静载检测
织设备撤回。

2.江苏淮安农业科技园区发展有限公司（以下简称“农发公司”）：江苏淮安国家农业科技园区（以下简
下属国有企业，是花漾年化小区的投资建设方。经营范围为农产品加工，运输。法人代表：张某勇。统
码：9132080408865****E，注册地址：淮安市淮阴区码头镇镇政府院内。

3.江苏骏兴建设工程有限公司（以下简称“骏兴建设”）：统一社会信用代码：9132139177966****A，
限责任公司，法定代表人：胡某银，注册地址：宿迁经济技术开发区兰亭御城B-1幢21层，经营范围：各
工程施工；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；土石方工程
筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；园林绿化工程的设计、施
安装专业承包。为花漾年华小区的施工单位，本次事故中涉及的桩基施工方。

4.淮安市振淮工程检测有限公司(以下简称：“振淮检测”)：为花漾年华小区工程的检测单位，本次事
基检测方，亦是事故中“铁引子”的所有单位。统一社会信用代码：9132080475391****F，企业类型：有限
定代表人：丁某清（身份证号码：320821**********37)，注册地址：淮安市淮阴区九江东路121号，经营
料及工程检测；地基基础工程检测；钢结构检测；市政工程检测；建筑机械检测；水利工程检测；交通工
施工安全检测；建筑防雷接地工程检测；消防工程检测；人防工程检测；工程质量鉴定；建筑智能化工程
量、房产测量及地籍测绘；户外广告及店招牌安全检测。

5.淮安同顺大件运输有限公司（以下简称：“同顺运输”)：受振兴检测委托，承担其检测设备的转场
会信用代码：91320891MA1NJPRU9C，法定代表人：方某东，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，注
经济技术开发区汕头路18号(钵池乡创业大厦1012室)，经营范围：道路普通货物运输；大型机械设备装
车、钢板、路基工程设施租赁。

6.方某东（身份证号码：320826**********12)：既是同顺运输的法人代表，同时以个人名义带领几
顺运输的“吊装”(本报告中特指“将物品吊到货车等运输工具上及配合工作”)业务工作。事故中涉及的XZJ5
车起重机(本报告简称“吊车”)所有人。

7.夏某（身份证号码：320826**********38)：方某东手下工人，负责吊车操作、驾驶。本事故吊车的

8.刘某林（身份证号码：320821**********17)：方某东手下工人，负责打杂。本事故现场除死者外
人。

9.赵某忠（生前为淮安市延安东路航运新村人，身份证号码：320811**********18)：方某东手下工人
某东为振淮检测做事，平时也协助桩基检测工作。本事故中协助将“铁引子”装上吊车后平台。

二、事故发生相关单位之间的关系

振淮检测将检测设备的转场工作发包给同顺运输；同顺运输自行承担货车运输业务，但将吊装工作发
人(带领几名工人)。

三、事故发生经过及应急救援情况

9月10日之前，振淮检测已完成试桩静载检测工作。至9月19日，同顺运输已基本完成设备的转场吊输。但赵某忠发现有3个“铁引子”(放置于地桩与检测设备之间，便于检测设备测量地桩的静载承重)遗漏去30米左右，便电话通知吊车驾驶员夏某带着吊车回来吊装。赵某忠指挥驾驶员将2个“铁引子”吊放在吊发现其中一个“铁引子”未放稳，便站在吊车左后支腿上，用撬棍撬“铁引子”，试图将其扶正。因操作不当赵某忠方向倒下，赵某忠随即跌至地面，被倒至地面的“铁引子”砸中。

事故发生后，现场人员立即报警及120，后120将伤者送到医院，经抢救无效死亡。

区应急管理局、公安分局部门同志至现场进行现场勘验。并于后期组织再次对现场进行勘验。

四、技术专篇（由专家提供）

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调阅当事人笔录和询问相关人员，就该起物体打击事故形成技术

（一）事故现场勘验

1.勘验时间：2019年12月26日上午9时许

2.勘验地点：淮阴区花漾年华小区待建工地，位于码头镇吴城头庄村。发生事故的位置示意图，见图1

3.事故现场照片（翻拍）

事故发生、救援后，公安拍的现场照片，见图2。

4.起重机基本情况（查阅起重机拥有人提供的产品说明书）

起重机型号：XZJ5480JQY75K汽车起重机；制造厂家：徐州重型机械有限公司；规格：14650X2800X起重量：48t；回转支承：液压马达360回转；平台尺寸：1160X2800；

平台高度：1778；支撑方式：前后四支液压缸；起重机号牌：苏H2025X。

5.关于汽车式起重机的说明

汽车式起重机不属于特种设备。根据2014年11月3日国家质检总局关于修订《特种设备目录》的公告号），不再将汽车式起重机（俗称“汽车吊”）收录。

6.“铁引子”基本情况

该待建工地建筑桩基检测方法采用的是静载试验法，静载加压块与桩基之间的传力构件就是铁引子，件无标准，属于自制件，重量约400-500kg，其形状如图3所示。

（二）事故直接原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准（GB 6441-1986）》致因分析如下：

1.受伤性质：物体打击。

2.致害物：铁引子。

3.伤害方式：固体物砸落撞击挤压。

4.人的不安全行为：赵某忠站在狭窄的液压缸支腿上面，用力撬动物体，没有采取任何安全防护措施。

5.物的不安定状态：起重机后平台长度1.16米，铁引子0.6米，作业空间不足；铁引子没有放到起重处，而是放在了突起出的地方；违反了该起重机《操作手册》2-4安全技术条款，起重机不正确使用方法盘运送货物。

五、管理专篇

1.方某东一方不具备安全生产条件，不具备安全生产知识和管理能力，长期跟随振淮检测从事吊装作全生产规章制度和操作规程，对从业人员安全教育、安全管理缺失，未对作业现场开展隐患排查治理工作

2.同顺运输将吊装工作发包给不具备相应资质(无营业执照、无任何安全生产资料等)的个人，作业人识和基本的安全常识，违章作业。

六、事故发生原因分析

（一）直接原因

1.死者在撬动重物时安全意识不强，缺乏基本的安全常识和操作知识，被倒下的“铁引子”砸中，是造原因之一。

2.吊车驾驶员违规允许“铁引子”放置在吊车后平台，至重物坠落致人死亡，是造成事故的直接原因之

（二）间接原因

1.方某东一方，不具备安全生产条件，长期从事吊装作业（含吊车操作及配套的杂事），未对从业人产教育培训，致从业人员缺乏安全意识，缺乏基本的安全常识，是造成事故的间接原因之一。

2.同顺运输违法发包，致最终作业方的作业人员缺乏安全意识和基本的安全常识，违章作业，是造成因之二。

七、事故性质

经调查，该事故是一起物体打击生产安全事故，死亡一人，属于一般事故。事故造成直接经济损失（不含罚款）。

八、事故责任认定及处理意见

(一）赵某忠：缺乏安全意识和基本的安全常识，忽视作业时存在的明显危险，应对事故负直接责亡，建议不予追究。

(二)夏某：作为吊车驾驶员，违反有关规定（随车文件《QY75K汽车起重机操作手册》安全规程2-4-1“起重机起重作业是一种涉及危险的工作，为了保证您安全使用，同时发挥起重机的最佳性能，请避免以下起重机的不正确使用：1物）允许“铁引子”放置在吊车后平台准备运输，对事故发生负有重要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议理。

(三）方某东。一方面，作为同顺运输的主要负责人，对同顺运输将吊装工作违法发包给个人负有直方面，个人带领几名工人从事生产经营活动，不具备相应资质(无营业执照及其他安全生产资料)从事生产

制订操作规程和规章制度、对从业人员未组织培训、未开展隐患排查治理工作，违反了《中华人民共和国第十七条、第十八条第(二)第(三)第(五)项，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法

(四)同顺运输。承包振淮检测的设备转场工作(含吊装与运输)，其营业范围包括吊装与运输业务，但包给不具备相应资质的个人，且发包的作业是其公司主营业务之一，违反了《中华人民共和国安全生产法第一款，对事故负有责任，建议由区应急管理局依法处理。

（五）振淮检测：将检测设备的转场工作发包给同顺运输(具备营业执照、道路运输许可证，运输驾格证)，签订了安全生产管理协议，但未履行统一协调管理的职责(除一份安全技术交底外，未见其他任何料；未组织安全检查和督促整改隐患；转场期间，未派任何一人至现场协调管理)。但因设备吊装、运输务范围，对事故不负有责任。但其未对承包单位履行统一协调管理职责的行为，违反了《安全生产法》第款的规定，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百条第二款，给予五万元以下的行政处罚。并对接负责的主管人员和直接责任人员，依据《安全生产法》第一百条第二款，给予一万元以下的行政处罚。

（六）其他公司：因该事故发生在检测设备转场过程中，与花漾年华小区的施工作业无关，建设单位监理单位对事故不负有责任。

九、下一步的整改意见

1.振淮检测要立即整改有关问题，加强对外包业务及单位的协调管理，特别对同顺运输私自将业务肢行为要立即督促整改，必要时解除合同关系。今后的发包行为必须规范进行(花漾年华小区建设过程中的上整改行为由农科园、农发公司督促其整改)。

2.同顺运输要建立安全生产责任体系，加强安全生产主体责任的履行，严禁将项目发包给不具备相应产条件的单位和个人，防范类似事故再次发生。

3.农科园要加强农发公司的监管，并要求农发公司加强对外包相关方的管理，防范事故发生。

【返回顶部】【关闭窗口】

中共淮安市淮阴区委、淮安市淮阴区人民政府 主办　中共淮安市淮阴区委宣传部、淮安市淮阴区人民政府办公室 承办
网站归淮安市淮阴区人民政府办公室所有　备案序号：苏ICP备14025983号　苏公网安备 32080402000134号
网站标识码：3208040005　联系电话：（86）517-84997567（仅受理网站建设维护相关事宜）　网站地图