金平县金平农场“5·28”高处坠落事故调查报告

金平县人民政府事故调查组

2024年10月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）有关单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

（六）其他情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故信息接报及响应情况.....6

（二）事故现场应急处置情况.....6

（三）医疗救治和善后情况.....6

（四）事故应急处置评估.....7

三、事故原因分析.....7

（一）直接原因分析.....7

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7

（三）其他可能因素排除.....8

（四）间接原因分析.....8

四、相关企业存在瞒报事故违法行为.....9

五、有关责任单位存在的主要问题.....10

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 10
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10
（三）其他处理建议 12
七、事故主要教训 13
八、事故整改和防范措施 14
（一）施工单位 14
（二）劳务分包单位 15
（三）监理单位 15
（四）建设单位 15
（五）金平县发展和改革局 15
（六）金平农场管委会 16

金平县金平农场“5·28”高处坠落事故调查报告

2024年5月28日10时19分,金平农场管委会辖区110KV输变电工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，事故等级为一般事故，直接经济损失136万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，2024年5月30日，金平县人民政府成立金平农场管委会“5·28”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县人民政府常务副县长任组长，县发改局局长、县应急局局长和金平农场党委书记任副组长，县发改局、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局和金平县农场管委会工作人员为成员，邀请县纪委监委、县人民检察院人员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故的性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经调查认定，金平县金平农场“5·28”高处坠落事故是一起因违章作业造成的生产安全责任事故，属于瞒报生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.2023年1月18日，建设单位和施工单位签订《施工合同》，主要负责施工图纸范围内变电部分、架空线路部分、电缆线路部分的场平、土建变电建筑、安装、通信及调试工程。公司设置有安全监管部作为公司的安全生产管理机构，协助公司法定代表人管理公司的安全生产工作。2023年4月12日，施工单位确定110KV输变电工程项目经理。

2.2023年11月2日，施工单位和劳务分包单位签订《劳务分包合同》，主要配合施工单位完成包括施工图纸及设计变更范围内的所有杆塔及架线的施工(含电杆洞、拉线盘基础等开挖)、材料的运输、通道清理、废旧物资与剩余物资退库、征地与青苗补偿协调等劳务工作。劳务分包单位110KV输变电工程项目施工人员纳入施工单位110KV输变电工程项目安全管理体系，劳务分包单位法定代表人任项目联系人，劳务分包单位与工人均签订有《用工协议》并为工人购买团体人身意外伤害保险。2024年5月20日，劳务分包单位与董某某签订《用工协议》，劳务分包单位具体安排董某某在110KV输变电工程从事高处作业、高压电工作业工作。董某某持有《中华人民共和国特种作业操作证》[1]均在有效期内。

4.2023年1月11日，建设单位和监理单位签订《监理合同》，

[1] 作业类别：电工作业、高处作业；操作项目：高压电工作业，高处安装、维护、拆除作业；高处作业有效期限：2021-11-11至2027-11-10；高处作业签发机关：曲靖市应急管理局；电工作业有效期限：2024-04-15至2030-04-14；电工作业签发机关：云南省应急管理厅。

监理服务范围：施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。2023 年 4 月 6 日，监理单位确定 110KV 输变电工程项目总监理工程师。日常监理工作由监理员协助项目总监理工程师开展，每日对施工现场进行巡视抽查作业现场安全管理情况，并记录监理日记。

（二）有关单位安全管理情况

建设单位：建设单位有健全的安全生产管理制度，并派专人负责 110KV 输变电工程建设工作，按照《中国南方电网有限责任公司架线施工作业指导书》等规章制度开展建设管理工作。

施工单位：施工单位建立有安全生产管理制度，在 110KV 输变电工程项目配备有项目经理和专职安全生产管理人员，公司派驻 110KV 输变电工程项目经理，是该工程项目安全生产工作的第一责任人；公司派驻 110KV 输变电工程项目专职安全员，组织对所有进场工人开展三级安全教育培训。事故发生在金平县金平农场管委会十一队[2]110KV 输变电工程 AN23 号铁塔施工现场，针对 110KV 输变电工程，施工单位根据法律法规和行业标准编制有《施工组织设计》、《110KV 线路架线（110KV 勐金线停电）施工方案》、《现场处置方案》。

劳务分包单位：劳务分包单位服从施工单位的施工管理，劳务分包单位配备有 110KV 输变电工程项目协调管理员，根据施工单位的规章制度及施工方案开展劳务分包作业。在开始作

[2] 现地址名称为：金平县金平农场管委会金垦一社区三家河居民小组。

业前，劳务分包单位对工人开展班前安全教育。

监理单位：监理单位在资质范围内根据合同要求开展监理工作，每日对施工现场开展巡视并留有监理日记，监理日记中对高处作业提出要求正确使用安全带上下杆塔及水平移动时不得失去安全带保护。

（三）事故发生经过

2024 年 5 月 28 日，施工单位 110KV 输变电工程项目部施工班组长张某安排工人刘某等 10 人（以上 10 人均为劳务分包单位工人）前往 AN23 号铁塔进行紧线、塔引流施工作业。董某某和另外 2 人在塔上进行高处作业,刘某等 5 人在地面辅助，有 1 名司机负责接送工人到施工现场，有 1 人当天未去上班。

2024 年 5 月 28 日上午 10 时 19 分，董某某和另外 2 人在 AN23 号塔距离地面约 30 米的高处进行施工。董某某在 AN23 号塔下层支架距离地面28.5米铁塔主体与导线挂点翅膀连接处边缘进行移动高压导线连接并头操作,在作业过程中不慎坠落，董某某在坠落过程中头部与 AN23 号铁塔主体发生碰撞。

（四）事故现场情况

现场勘验情况: 现场位于金平县金平农场管委会十一队铁塔施工现场，该施工现场由金平农场十一队村内水泥路岔口往南沿水泥路行进 400 米抵达，施工现场在 1 段南高北低的山坡上，施工现场南侧紧挨水泥路并被树林包围。在施工现场内可见一座铁塔，铁塔底部为四个相距 8 米的圆形水泥底座，后在

底座上使用钢条搭建成塔，铁塔整体结构已搭建完成，顶部安装有电线。

铁塔勘验情况:在铁塔西南角向上焊接有提供攀爬的钢条，并在西南角钢架上挂有1块“在此工作”的绿色告示牌；在铁塔东南角钢架上写有“J5A、36M、AN23、6/8”黑色记号笔笔迹，在笔迹旁的钢架上还可见1块“由此进出”的绿色告示牌和1块“当心落物”的黄色告示牌；在铁塔中心底部地面上可见一根中部系有绝缘子串的钢索，在钢索的一段系有尼龙绳，该尼龙绳向上延伸至铁塔顶部，在尼龙绳顶部尽头可见在钢架上搭放有一台发电机。在铁搭底部东侧地面可见摆放有发电机、钢绳、转轮、木板等施工工具。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失136万元。

（六）其他情况

110KV输变电工程从2023年8月8日开始施工，截止2024年5月28日，新建110KV输变电工程10kV线路Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ共10回线，共257基(其中铁塔174基，电杆83基)，铁塔塔基浇筑完成150基，铁塔接地完成136基，铁塔组立完成110基，电杆组立完成67基。距离事故发生地最近的气象监测站记录显示，5月28日凌晨1时有过1次降雨过程降雨量0.8mm，上午施工时AN23号铁塔部分位置存在雨水较湿滑。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月29日22时38分，金平县公安局向金平县应急管理局报告事故信息：2024年5月29日21时59分，金平县公安局110指挥中心接到群众电话报警称：“昨天上午10时20分许，我亲戚在勐拉镇农场13队附近高空作业时不慎从铁塔上掉下来，现在我们亲戚和老板在金平县城区景辰酒店这里协商赔偿，请你们来处理一下”。接警后，110指挥中心派城区派出所立即前往金平县城区景辰酒店核实。经核实，2024年5月28日，董某某在金平农场管委会辖区进行高空作业时不慎从铁塔上坠落地面死亡，家属与项目部就董某某的死亡赔偿存在争议故报警。

接报后，金平县应急管理局立即向县委县政府领导报告，县人民政府及时成立事故调查组开展事故调查和善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，在地面辅助的工人刘某等4人合力将董某某抬到旁边的一块层板上，4人一起检查了董某某的外伤，发现董某某的头部后脑勺有一个口子有血流出、右小腿损伤。在此期间，刘某于5月28日10时25分、10时37分两次拨打120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，5月28日10时54分，金平县勐拉镇中心卫

生院救护车及医护人员赶到事故现场立即对董某某开展抢救工作，11 时 27 分，医生宣布董某某经抢救无效死亡。董某某死亡后，劳务分包单位立即通知董某某家属。2024 年 5 月 30 日，劳务分包单位和董某某家属达成赔偿协议，董某某家属情绪稳定。2024 年 6 月 2 日，董某某遗体在金平县殡仪馆火化后由其家属带回楚雄老家安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，劳务分包单位现场工人刘某立即拨打 120 急救电话对董某某进行抢救，处置及时，没有发生次生灾害和救援人员及其他人员伤亡情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

董某某在 AN23 号铁塔进行高处作业过程中未按照《电力建设工程施工安全管理导则》（NB / T10096-2018）第 7.3.11 条 b 款[3]规定正确使用安全带，私自解开 2 个安全带挂点装置，导致挂点装置未扣在铁塔牢固的构件上，在作业过程中不慎坠落，坠落过程中董某某头部与铁塔构件发生碰撞，造成死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

110KV 输变电工程使用的安全带由施工单位于 2024 年 4 月 17 日送到云南电力技术有限责任公司进行检测并出具了《检测报告》（云电检 GY 字[2024]第 39 号），检测有效期至 2025

[3] 《电力建设工程施工安全管理导则》第 7.3.11 条 b 款规定，施工人员的安全职责如下：正确使用安全防护用品、工器具，并在使用前进行外观完好性检查。

年4月17日，报告结论：合格；安全帽于2023年7月11日经云南电力技术有限责任公司检测合格。事故发生后，董某某佩戴的安全带无断裂情况；董某某佩戴的安全帽帽壳左上侧有磕痕无开裂情况，帽箍与帽壳分离。

（三）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、人员排查，排除了人为破坏、地震、设计缺陷、劳动防护用品质量缺陷等因素引起事故发生的可能。

（四）间接原因分析

1.施工单位

（1）施工单位在110KV输变电工程项目中未严格落实安全生产主体责任，未严格实施本单位安全生产教育和培训计划对工人开展三级安全教育培训，董某某于2024年5月20日下午到达项目部，5月22日下午就正式上班，三级安全教育总学时仅12学时，未达到《生产经营单位安全培训规定》第十三条的规定[4]，导致从业人员安全意识淡薄，作业过程中违章作业；未严格落实安全生产规章制度和操作规程，未制止和纠正违章作业，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带。

（2）施工单位法定代表人，对110KV输变电工程项目部未严格落实电力建设施工安全管理的问题失察，造成相关负责人对本单位安全生产规章制度和操作规程以及安全生产教育、

[4] 《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定，生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

培训计划落实不到位。

（3）施工单位 110KV 输变电工程项目经理，对事故项目安全生产规章制度和操作规程落实不到位，造成从业人员安全意识淡薄，作业过程中违章作业。

（4）施工单位 110KV 输变电工程专职安全员，对事故项目工人的三级安全教育培训不到位，未制止和纠正违章作业，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，履职不到位。

2. **劳务分包单位**。劳务分包单位派驻 110KV 输变电工程项目协调管理员，对工人的班前安全教育流于形式，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，履职不到位。

四、相关企业存在瞒报事故违法行为

事故发生后，劳务分包单位项目协调管理员于 2024 年 5 月 28 日 10 时 27 分,打电话向劳务分包单位法定代表人报告施工过程中有工人从 AN23 号电力铁塔上坠落，劳务分包单位法定代表人安排项目协调管理员立即赶往事故现场并拨打 120 对坠落工人进行抢救。2024 年 5 月 28 日 11 时 43 分，劳务分包单位技术员熊某打电话向劳务分包单位法定代表人报告 AN23 号电力铁塔坠落工人董某某经医生抢救无效死亡。从事故发生至 110 指挥中心接警期间，劳务分包单位法定代表人未主动向施工单位或负有安全生产监督管理职责的部门上报事故，属于瞒报生产安全事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.施工单位，未严格落实安全生产主体责任，未认真实施本单位安全生产教育和培训计划，三级安全教育培训不到位，导致从业人员安全意识淡薄，在作业过程中违章作业，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，对事故发生负有责任。

2.劳务分包单位，对事故存在瞒报行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

董某某，劳务分包单位从业人员，违反《电力建设工程施工安全管理导则》（NB / T10096-2018）第 7.3.11 条 b 款规定，在作业过程中不慎坠落死亡，对事故负有直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，不再追究其法律责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.有关责任人员

（1）施工单位 110KV 输变电工程项目经理，持有二级建造师职业资格证书，是该工程项目安全生产的第一责任人，其对项目安全生产规章制度和操作规程以及安全生产教育、培训计划落实不到位，造成从业人员安全意识淡薄，作业过程中违章作业，对事故发生负有主要领导责任。建议由金平县住房和城乡建设局依照相关法律法规对其进行处理。

（2）施工单位 110KV 输变电工程项目专职安全员，未认

真履行安全生产管理职责，三级安全教育培训不到位，未制止和纠正违章作业，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，履职不到位，对事故发生负有安全管理责任。建议由金平县住房和城乡建设局依照相关法律法规对其进行处理。

（3）劳务分包单位法定代表人，事故发生后未向施工单位及县级以上负有安全生产监督管理职责的部门报告，属于瞒报事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项[5]的规定。建议由金平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[6]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[8]的规定进行行政处罚。

2.有关责任单位

（1）施工单位，未认真实施本单位安全生产教育和培训计划，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[7] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项规定，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项规定，事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款。

带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第二款[9]、第四十四条第一款[10]、第四十五条[11]的规定，建议由金平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[13]的规定进行行政处罚。

（2）劳务分包单位，对事故存在瞒报行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[14]的规定，建议由金平县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[15]的规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.施工单位法定代表人，对 110KV 输变电工程项目部未严

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第二十八条第二款规定，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

[14] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项规定，事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款。

格落实电力建设施工安全管理的问题失察，对事故发生负有重要领导责任，建议由施工单位上级党组织给予党纪处分，报金平县安全生产委员会办公室备案。

2.劳务分包单位派驻110KV输变电工程项目协调管理员，对工人的班前安全教育流于形式，未认真监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，履职不到位，对事故发生负有安全管理责任。建议由劳务分包单位对刘某进行内部处理，报金平县安全生产委员会办公室备案。

七、事故主要教训

该起事故的发生反映了企业安全生产主体责任未完全落实到基层，未严格落实企业安全生产违章制度和操作规程，未严格对从业人员开展三级安全教育培训，从业人员忽视作业过程中对存在的安全风险，未严格执行行业标准规范及操作规程，企业隐患排查治理不到位，未及时制止和纠正施工过程中存在的违章行为，是一起典型的因违章作业引起的生产安全事故。

在电力工程施工过程中，高处坠落事故是一种常见且严重的事故类型。这类事故不仅威胁作业人员的生命安全，也对工程进度和生产效益造成重大影响。我们必须深刻汲取这些事故的教训，从安全规程、个人防护和工程管理等多个方面入手，全面提升电力工程施工的安全水平。

1.严格的安全规程和操作程序是预防高处坠落事故的基础。所有工作人员都应接受全面的安全教育培训，确保他们了

解并遵循相关安全规章制度。此外，定期的安全演练也至关重要，它可以帮助工作人员在实际操作中熟练掌握安全技能。

2. 有效的个人防护装备是防止高处坠落的关键。工作人员在高空作业时，必须佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，并确保劳动防护用品的正确使用和定期检查。

3. 工程管理人员必须承担起安全监督的责任，对施工现场进行定期的安全检查，及时发现并纠正施工现场存在的违章行为。同时，应建立健全的安全事故报告和处理机制，以便在事故发生后能够迅速、有效地进行处置。

八、事故整改和防范措施

（一）施工单位

1.按照《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》等法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任，强化安全保障措施，根据《电力建设工程施工安全管理导则》完善安全生产规章制度和操作规程，并严格落实到位。

2.加强工人的三级安全教育培训，规范培训学时及培训内容，加强从业人员安全教育，提高管理人员安全管理水平，切实增强从业人员安全意识，使作业人员养成良好的安全作业习惯，强化现场安全管控，及时发现并制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等施工现场“三违”行为，规范从业人员安全施工行为，坚决遏制施工作业现场的安全管理失控行为。

（二）劳务分包单位

加强对作业现场的安全管理，要确保每个施工现场有专职安全管理人员，及时发现并制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律，确保安全管理制度和安全操作规程落到实处。派专人对高处作业人员的安全带使用情况进行检查，严格落实班前安全教育。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，如实上报生产安全事故。

（三）监理单位

严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理工作，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

（四）建设单位

认真贯彻执行《红河州能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动方案》，深刻汲取本次事故教训，举一反三，强化建设单位对电力建设工程施工安全的全面管理责任。严格执行安全生产法律法规和标准规范，保证电力建设工程施工安全。

（五）金平县发展和改革局

1.深刻汲取事故教训。举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理的原则，积极主动履行监管职责，进一步强化电力工程安全生产监

管。

2.加强执法检查。采取“四不两直”、随机抽查、联合执法、交叉检查、专家会诊等方式开展施工现场执法检查，加大检查力度和深度。督促建设单位、施工单位严格落实安全生产主体责任，加强对特殊作业人员的资质审核和安全教育培训和监督管理，严格落实施工现场安全防护措施，全力遏制电力工程领域生产安全事故发生。

（六）金平农场管委会

提高政治站位，树牢安全发展理念。深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实上级部署要求，强化属地安全生产监督管理，全力推动本辖区安全生产治本攻坚三年行动深入开展；加强对非本辖区外来企业施工作业的监管，督促施工单位落实企业安全生产主体责任。加强国家关于安全生产的法律法规、规范标准的学习贯彻，切实履行属地监管责任。