“6·1”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：常熟市人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 07 月 22 日

目 录

一、事故基本情况---------- 1 -

（一）事故相关单位概况---------- 2 -

（二）相关厂房情况---------- 2 -

（三）工程概况---------- 3 -

（四）事故发生单位安全管理情况---------- 3 -

（五）事故现场勘查情况---------- 4 -

（六）事故发生经过---------- 4 -

（七）人员伤亡和直接经济损失情况---------- 5 -

二、事故应急处置及善后情况---------- 5 -

（一）事故响应及现场应急处置情况---------- 5 -

（二）医疗救治和善后情况---------- 6 -

三、事故原因分析---------- 6 -

（一）直接原因---------- 6 -

（二）间接原因---------- 6 -

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议---------- 7 -

（一）对有关责任人员的处理建议---------- 7 -

（二）对有关责任单位的处理建议---------- 8 -

五、事故主要教训和事故防范、整改措施建议---------- 8 -

2024年06月01日，江苏利众建设工程有限公司在常熟市碧溪街道浒东村工业园区厂房修缮过程中，发生一起高处坠落事故，致一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》[1]（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市碧溪街道浒东村工业园区厂房修缮工程“6·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、碧溪街道相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，浒东村工业园区厂房修缮工程“6·1”一般高处坠落事故是一起因安全防护措施不到位、工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1[?]《**生产安全事故报告和调查处理条例**》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

建设单位：常熟市碧溪新区(街道办事处)浒东村村民委员会（以下简称浒东村村委会），地址位于常熟市碧溪街道浒东村新港支路28号。

施工单位：江苏利众建设工程有限公司（以下简称利众公司）。利众公司成立于2009年04月14日，注册地位于江苏省苏州市常熟市常福街道深圳路85号，法定代表人为钱某某，统一社会信用代码：91320581687831635U，注册资本11800万元，公司员工约70人。经营范围包括工民建工程、基础工程的勘察设计与施工；钢结构（除大型游乐设施）网架制作与安装等。

监理单位：江苏雨田工程咨询集团有限公司常熟分公司（以下简称雨田公司常熟分公司）。雨田公司常熟分公司成立于2021年03月08日，负责人为朱某，公司统一社会信用代码为91320581MA25BTAP28，企业地址位于常熟市常福街道明晶（3-3）韩家桥33号，公司员工11人。经营范围包含：工程造价咨询业务；水利工程建设监理；建设工程监理等。

（二）相关厂房情况

发生事故的厂房于2006年建成，属于浒东村集体资产。2024年1月1日，浒东村村委会与常熟市装卸工索具有限责任公司（以下简称装卸工索具公司）[2]签订《常熟市农村集体经济组织房屋土地租赁合同》，将厂房出租给装卸工索具公司，房屋面积为

2[?] 常熟市装卸工索具有限责任公司，成立于1986年，注册地位于常熟市碧溪新区浒东村新港支路31号，注册资本150万人民币，统一社会信用代码：91320581628223330C，经营范围包含：金属制品加工。

1067 平方米，土地面积为 2 亩，租赁期限为 1 年，年租金为 11.0135 元。厂房结构为砖混结构，用途为机械加工。

（三）工程概况

2024 年 3 月 11 日，浒东村村委会向碧溪街道办事处递交《浒东村工业园区厂房修缮申请》，申请对浒东村白马工业园区 3 栋厂房进行屋面修缮[3]。2024 年 3 月 29 日，经审批通过，碧溪街道公共资源交易中心对浒东村工业园区厂房修缮工程进行公开招标。

2024 年 4 月 29 日，通过公开招标确定中标单位为利众公司，浒东村村委会与利众公司签订《建设工程施工合同》（编号 GF-2023-0201），监理单位为雨田公司常熟分公司。工程内容包括屋面翻建，人工拆除屋面彩钢板、防火铝箔等，合同金额约为 41.4 万元。发包人代表为浒东村村委书记，项目经理为蔡某，项目总监理工程师为丁某某。

2024 年 5 月 13 日，利众公司联系自然人王某某，由王某某作为项目现场负责人，承担人工费和材料费，约定工程完工后统一结算，双方实际未签订发包合同。2024 年 5 月 17 日至 5 月 28 日，王某某工程队已完成浒东村工业园区 2#厂房（常熟市华夏机械制造有限公司）屋面修缮工程。

（四）事故发生单位安全管理情况

3[?] 3 栋厂房分别是 1#厂房（常熟市装卸工索具有限责任公司）、2#厂房（常熟市华夏机械制造有限公司）、3#厂房（常熟市碧溪镇苏通源酒店）。

2024年4月29日，浒东村村委会与利众公司签订《安全生产合同》《工程廉政管理协议书》，约定双方安全生产职责。利众公司未制定浒东村工业园区厂房修缮工程施工方案，未对作业人员进行安全技术交底，未开展安全生产教育培训。

事故发生当天，作业现场无安全管理人员，施工单位未发现现场工人安全带安全配绳的使用不符合国家标准[4]。

（五）事故现场勘查情况

事故地点位于常熟市碧溪街道浒东村装卸工索具公司内，事故位置位于该公司生产车间屋顶。

该生产车间厂房结构为砖混结构，面积约550㎡，单层厂房，屋顶采用三角型桁架结构，共有5个三角型桁架，从北至南编号分别为1#、2#、3#、4#、5#。事故发生后，3#三角型桁架及屋顶26块彩钢板脱落。

车间屋顶架设有一根生命线，长度约36米，呈南北方向，生命线南北两侧有两个固定点，使用穿墙螺丝将角钢固定在厂房南北两侧山墙顶部，生命线固定在角钢上。事故发生后，生命线南侧固定点脱落。

（六）事故发生经过

2024年6月1日上午7时许，王某某组织张某某、彭某某、亢某某、孙某某[5]4名工人开始对装卸工索具公司厂房屋面进行

4[?]《坠落防护 安全带》（GB6095 2021）5.3.3.2：包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于2m。

5[?]张某某，男，43岁，江苏省盐城市人。孙某某，男，59岁，江苏省响水县人。彭某某，男，49岁，江苏省响水县人。亢某某，男，52岁，安徽省灵璧县人。

修缮工作。张某某、彭某某、亢某某、孙某某负责屋面彩钢板拆除工作，王某某负责在地面操作汽车起重机，将屋面拆卸下来的彩钢板吊运至地面。

2024年6月1日上午9时许，雨田公司常熟分公司监理员杨某某到达装卸工索具公司施工现场，上午9时15分许，杨某某离开装卸工索具公司，至事故发生前，未再返回项目施工现场。

2024年6月1日上午11时许，王某某等人结束上午的施工。2024年6月1日中午12时许，王某某等人继续进行屋面彩钢板拆除工作，张某某在厂房屋面北部进行准备工作，彭某某、亢某某、孙某某3名工人站在3#三角型桁架上方屋面，将已拆除的3块彩钢板堆叠放置在3#三角型桁架上方屋面，在准备拆除其他彩钢板时，3#三角型桁架及部分彩钢板发生脱落，彭某某、亢某某、孙某某3人随之坠落至地面。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

浒东村工业园区厂房修缮工程“6·1”一般高处坠落事故造成1人死亡。具体情况如下:

孙某某，男，59岁，身份证号码：XXXXXXX，户籍地址：XXXXXXX。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约148万元。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故响应及现场应急处置情况

2024年6月1日12时05分许，王某某拨打“120”电话求救，戴某某（装卸工索具公司法定代表人）发现事故情况后立即联系浒东村村委会，上报事故情况。12时15分许，浒东村村委书记赶到现场，并将事故情况上报给碧溪街道。12时20分许，碧溪街道应急管理部门接报后赶赴现场，并向市应急管理局报告事故情况。12时35分许，孙某某、彭某某、亢某某由“120”救护车送至常熟市第一人民医院滨江院区救治。

（二）医疗救治和善后情况

2024年6月1日15时36分许，孙某某经抢救无效死亡。2024年6月3日，利众公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，善后工作已妥善处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因

孙某某等3名工人同时站在3#三角型桁架上方屋面，将已拆除的彩钢板堆叠放置在3#三角型桁架上方，屋面局部载荷超过三角型桁架承载力，导致3#三角型桁架与厂房连接处脱落，3名工人及部分屋面彩钢板坠落至地。

（二）间接原因

（1）利众公司。1.安全管理不到位。利众公司未落实安全生产主体责任，未制定浒东村工业园区厂房修缮工程施工方案，作

业现场未配备安全管理人员。2.安全防护措施不到位。利众公司现场作业人员安全配绳的使用不符合国家标准。3.安全教育培训不到位。利众公司未对作业人员进行安全技术交底，未对作业人员开展安全生产教育培训。

（2）雨田公司常熟分公司。雨田公司常熟分公司对工程的安全监理不到位，未督促施工单位制定浒东村工业园区厂房修缮工程施工方案并进行审核；疏于厂房修缮施工监理，未发现现场作业人员安全配绳的使用不符合国家标准等安全隐患，未对现场架设的生命线进行安全性能验收。

（3）浒东村村委会。浒东村村委会对辖区内小型工程的安全监管不到位，未严格按照市政府办公室印发的《关于加强小型工程和零星作业安全生产管理的暂行意见》（常政办发〔2020〕68号）文件要求对项目实施备案管理；日常监督巡查不到位，未及时发现并制止工人违章作业。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出处理建议如下:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.王某某，男，群众，50岁，项目现场负责人。经查，王某某未及时发现并制止工人的违章作业行为，导致发生生产安全事故。

建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

2.浒东村村委会对辖区内小型工程的安全监管不到位，日常监督巡查不到位，对该起事故的发生负有一定监管责任，建议由纪检监察部门对相关责任人进行问责。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.利众公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

2.雨田公司常熟分公司对浒东村工业园区厂房修缮工程的安全监理不到位，对事故发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

五、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.利众公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任，加强对浒东村工业园区厂房修缮工程的安全管理，制定并落实专项施工方案；加强对作业人员的安全教育培训，做好安全技术交底，增强作业人员安全意识和技能水平，避免再次发生同类事故。

2.碧溪街道、浒东村村委会要深刻吸取事故教训，要严格按照文件要求，加强对辖区内小型工程的监督管理，要厘清职责，明确分工，严格落实小型工程的备案流程，对巡查发现的违规建设的小型工程及零星作业及时依法查处。

3. 雨田公司常熟分公司要深刻吸取事故教训，加强对浒东村工业园区厂房修缮工程作业现场的安全巡查，督促施工单位制定并落实专项施工方案，做好安全技术交底工作，对高处作业现场安全防护措施不到位等行为，及时予以纠正。