增益冷链冻品市场“7·16”一般高坠事故调查报告

2023年7月16日16时51分许，洪山区青菱街道增益冷链冻品市场在进行顶棚改造施工时发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失约136万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）和《市人民政府办公厅关于贯彻落实<生产安全事故报告和调查处理条例>的意见》（武政办〔2007〕98号）有关规定，经区人民政府同意，成立由区应急管理局牵头，区公安局、纪委、总工会、青菱街道等有关部门参与的增益冷链冻品市场“7·16”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该事故开展调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理

建议和防范措施。

经调查，增益冷链冻品市场“7·16”一般高坠事故是一起因作业人员在进行作业时违章操作，事故单位安全管理不力，有关行业监管职责落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.发包单位：增益冷链（武汉）有限公司，成立日期：2013年5月27日；法定代表人：郭某舒；统一社会信用代码：91420111070513020L；企业地址：洪山区青菱都市工业园青菱河路8号；经营范围：仓储、包装、搬运、装卸服务；农业初级产品批发兼零售及网上销售；物业管理；商务信息咨询；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；办公用品、日用品的批发兼零售；货物或技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2.承包单位：湖北磊鑫成建设有限公司，成立日期：2013年9月24日；统一社会信用代码：91420117077716162H；法定代表人：孙某平；企业地址：武汉市新洲区汪集街童畔村；经营范围：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程、体育设施工程、环保工程、园林绿化工程施工；建筑施工劳务作业；机电设备安装、销售，机械设备租赁，建筑材料批发、零售（涉及许可经营项

目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》；持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级；持有武汉市城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：施工劳务资质不分等级、模版脚手架专业承包不分等级、环保工程专业承包叁级。

（二）项目基本情况

增益冷链（武汉）有限公司与湖北磊鑫成建设有限公司于2023年6月5日签订了《冻品区新建内商大棚工程施工承包合同》。工程内容包括冻品区内商通道新建2800㎡钢结构雨棚、冻品区1区到8区内商通道顶棚彩钢瓦及透光瓦的更换。

（三）事故发生经过

2023年7月16日15时许，湖北磊鑫成建设有限公司项目负责人王某新组织9名施工人员到增益冷链冻品市场内商通道新建大棚施工现场开展施工作业，其中伍某带领褚某钟、张某龙、周某清3人乘坐曲臂登高车到达五区商铺顶面平台，由平台上到新建大棚钢结构上，进行瓦面的铺设安装施工，王某新带领5名施工人员在棚下焊接钢结构。施工材料放在五区商铺

屋顶平台上。根据作业分工伍某、张某龙和周某清在五区商铺北侧通道的钢结构顶面，使用电动扳手和自攻钉铺设瓦面并进行加固；褚某钟负责在五区商铺平台处运送材料，他将透光瓦通过五区商铺南侧通道的顶棚绕至七区商铺东侧通道的顶棚，搬运至七区商铺北侧新建大棚顶面施工现场。

大约在16时51分，伍某看到褚某钟搬运透光瓦至七区商铺东侧通道的顶棚中段时，踩破透光瓦跌落。伍某立刻从其施工位置跑至七区商铺平台，透过女儿墙和顶棚之间的间隙确认了褚某钟坠落到地面，随后伍某呼喊在五区商铺地面的项目负责人王某新，王某新立即赶到事发现场，发现褚某钟躺在地上，地上有一滩血，其头部出血严重，没有意识，安全帽摔落在距离其2米左右的地方。

（四）事故现场情况

事发地点位于增益冷链大市场冻品区7区商铺与8区商铺间通道顶棚，该区域两侧为二层商铺，中间为通道，通道宽8米。

通道上方为钢结构弧形顶棚，顶棚弧形设置，中间高两侧低。两侧的二层商铺层高3.2米，从地面至商铺屋顶平台高6.4米，平台至弧形顶棚两侧下檐高1.2米；通道地面至顶棚弧顶高约8.5米。

进行内商通道新建大棚施工时，采用曲臂登高车载施工人员及施工材料到屋顶平台，施工人员从平台进入施工作业位置实

施安装作业。

大棚施工现场，无论是单坡还是双坡棚顶作业面，都未采取高处作业安全防护措施。

作业人员拆除或安装彩钢瓦、透光瓦时，安全带只能系挂在钢结构檩条上。如果人员移动或行走，只能解开安全带，沿着下方檩条在彩钢瓦上行动。彩钢瓦、透光瓦厚度 0.5mm，透光瓦原材料主要采用玻璃纤维和不饱和树脂加工而成，高耐候性能，但承重性能差，人员踩踏透光瓦会破裂发生坠落事故。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约为 136 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后，现场作业人员拨打了 120、110 电话，并逐级向湖北磊鑫成建设有限公司主要负责人孙某平进行了报告。孙某平接到事故信息报告后，向洪山区应急管理局、青菱街道和增益冷链（武汉）有限公司报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

王某新立即从附近商铺拿了一床棉被垫在了褚某钟头部下面，并同时叫地面的施工人员王某拨打了 120 急救电话。17 时 10 分左右，救护车赶到现场将褚某钟送至武汉科技大学附属医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

7月16日17时10分左右，救护车赶到现场将褚某钟送至武汉科技大学附属医院救治，后经抢救无效死亡。7月19日，在洪山区司法局青菱司法所的参与下，相关涉事单位与褚某钟家属就事故赔偿达成一致，赔偿金已按相关规定办理。7月20日，褚某钟遗体在武昌殡仪馆火化，事故善后得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后涉事企业和相关单位迅速赶赴现场进行应急处置，事故现场及周边社会秩序和舆情管控情况良好，事故善后处理稳妥，未造成次生灾害和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场施工人员褚某钟未取得高处作业证，在未系安全带的情况下，违章冒险在弧形顶棚瓦面行走，踩破不能承重的透光瓦坠落水泥地面身亡。

（二）管理原因

1.湖北磊鑫成建设有限公司未认真落实企业主体责任，未履行安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织无高处作业资格证人员从事钢结构顶棚瓦面安装作业；安排未取得安全生产考核合格证书的项目现场负责人王某新从事施工安全管理工作；未依法对临时聘用的进场人员进行安全生产教育培训；施工安全管理不到位，未发现和制止施工人员违章冒险作业行为等。

2.增益冷链（武汉）有限公司作为项目的发包单位未能有效督促施工单位落实安全生产主体责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不力。对施工单位从业人员资格审查不严，未及时发现和纠正施工单位顶棚安装作业工人无高处作业资格证和对作业现场安全防护措施不到位等事故隐患问题，未及时发现制止施工人员违章违规作业行为等。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

一是褚某钟在事故中死亡，免予责任追究。**二是**建议对湖北磊鑫成建设有限公司、湖北磊鑫成建设有限公司冻品区新建内商大棚工程项目负责人王某新、增益冷链（武汉）有限公司事故项目的负责人金某元实施行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议

（一）湖北磊鑫成建设有限公司要严格落实安全生产主体责任，落实安全基础管理系统化、岗位操作行为规范化要求，要加强现场安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制，落实施工作业过程中的事故风险隐患排查治理，设置符合标准规范的安全防护设施，加强施工现场安全检查巡查，及时发现和制止不安全作业行为，强化对施工人员安全生产教育培训，特别是短期雇佣人员安全教育，教育从业人员严格执行行业标准和操作规程，提高从业人员的事故防范意识和自我保护能力，坚决防范事故发生。

（二）增益冷链（武汉）有限公司应汲取事故教训，明确

公司安全生产管理机构和工程部等各部门安全生产管理职责，加强统筹协调，坚决落实对承包单位安全生产工作的统一协调、管理。对特种作业人员资质、现场作业情况等进行监督和检查时发现的问题，要立即落实整改，压降事故风险，确保安全生产。

（三）各街乡、相关单位和部门要以此次事故为鉴，深刻汲取事故教训。认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全。聚焦责任落实、聚焦重点领域和聚焦重大隐患整治，加强信息沟通，健全齐抓共管工作机制，消除事故隐患排查治理监管盲区，以强有力精准严格的执法行动，督促推动企业落实落细安全生产主体责任和工作措施，着力防范化解重大安全风险，坚决遏制各类事故的发生，促进全区安全生产形势稳定好转。