

于洪造化辽宁权顺金属管业有限公司“4·3”一般物体打击事故调查报

2026年07月15日　来源：于洪区应急局

2026年4月3日14时13分许，于洪区造化街道辽宁权顺金属管业有限公司发生一起一般物体打击事故，事故致1名从业人员重伤，事故直万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，于洪区人民政府成立了由区应急管理局住安局于洪分局、区总工会、造化街道办事处等有关单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了因，评估了事故应急救援情况，认定了事故性质。提出了对责任单位、有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，于洪造化辽宁权顺金属管业有限公司“4·3”一般物体打击事故是一起因作业人员未经安全教育和培训合格而上岗作业造成的任事故，且因主要负责人过失漏报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

辽宁权顺金属管业有限公司，类型：有限责任公司，成立日期：2025年06月27日，法定代表人：杨某权，住所：辽宁省沈阳市于洪区（7）号造化钢材市场北区五区五栋AB号摊位，统一社会信用代码：91210114MAEP0X021F，经营范围：金属制日用品制造；金属制品销理；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属产品零售；金属材料制造；金属材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；金属工具制造；金属切削加工服务；金属结构制造；金属结构销售销售。

该公司主营业务为金属方管加工，生产车间两条方管生产线，共有从业人员20人。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生单位辽宁权顺金属管业有限公司，成立于2025年6月27日，于2025年10月试生产，2026年2月底正式投产。陈某龙作为公司负责人全面负责公司生产、运营，履行主要负责人职责，生产车间主任宋某元兼职履行公司安全生产管理人员职责。该单位建立了《安全管位安全生产操作规程》，并于2025年10月14日发布，主要内容包括各岗位安全职责、安全生产教育管理规定、安全生产例会制度、各岗位经查阅资料档案、问询相关人员，该公司日常利用早、晚例会开展安全生产教育培训，内容涉及安全操作规程和安全注意事项，但该公司未育培训档案，未见宫某利岗前安全教育和培训合格相关资料档案。

（三）事故发生经过

2026年4月3日14时11分，辽宁权顺金属管业有限公司生产车间上料工宫某利用行车吊将料仓内两卷钢带从南侧移至北侧。随后，宫某
中南侧的钢带用行车吊向南侧分离，并进入料仓内作业。

14时13分，行车吊上钢带卷在落地过程中引起地面震动，联动北侧钢带卷失稳，向行车吊上钢带卷倾倒，导致行车吊上钢带卷脱离吊具
并将其挤压在料仓内带钢卷堆上。

（四）事故现场情况

事故现场位于沈阳市于洪区沈北西路237-1（7）号造化钢材市场北区五区五栋。

事故现场作业区：共两条生产线，事故发生区域位于3*5方管生产线上料区，钢带卷整体呈空心圆盘形态，钢卷带规格：146×1.3㎜，单

（五）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人重伤，伤者：宫某利，男，汉族，出生1968年11月3日，住址：辽宁省桓仁满族自治县，公民身份号码：210522196
权顺金属管业有限公司上料工。

本次事故造成直接经济损失约85万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故单位漏报事故情况

事故发生后，事故现场有关人员立即向本单位负责人予以报告，但该单位负责人接到报告后未按规定向属地政府、应急管理部门及行业
故情况。经事故调查组核查，事故单位及相关负责人主观上未意识到该起事故属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的应当报告的
而是将其认知为一起单位内部意外工伤事件。这一认知偏差，反映出事故单位主要负责人对生产安全事故定性及报告规定的理解存在严重不
不熟悉。

经事故调查组认定，事故发生单位及其主要负责人非主观故意隐瞒事故，但因对事故性质存在认知偏差、法律法规不熟悉，未履行法定
对应当上报的事故遗漏未报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，车间主任宋某元组织现场作业人员采取施救措施，并通知主要负责人陈某龙，陈某龙安排助理吴某明拨打“120”急救电话
员将宫某利脱离危险区。14时37分许，“120”急救车赶到事故现场，医护人员立即将宫某利转送至沈阳雍森医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

2026年4月4日，宫某利由沈阳雍森医院转至沈阳739医院救治。治疗期间由辽宁权顺金属管业有限公司支付宫某利的治疗费用约为33.
2日，沈阳739医院出具《诊断证明书》诊断意见[]。

事故发生后，辽宁权顺金属管业有限公司及时与家属方联系积极协调相关善后工作。

事故应急处置评估：事故发生后事故发生单位应急响应较快、现场处置措施得当，伤者得到及时救治，事故未造成不良影响和群体性事
位。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

辽宁权顺金属管业有限公司事故现场作业物料钢带卷单体重1.5吨、幅宽146毫米，在侧立状态下（钢卷轴线平行于地面、圆弧面着地）
中，抗倾覆力矩小，极易受外力干扰倾倒。上料工宫某利安全生产意识淡薄，未掌握本职工作所需的安全生产知识，对作业现场危险因素及
要的认知，贸然进入料仓内作业，是造成事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

辽宁权顺金属管业有限公司处于初创阶段，安全生产管理体系建设不完备，对新入职人员缺乏系统性的安全生产教育和培训，仅以早、
项的形式替代必要的岗位安全操作规程培训，新入职从业人员未经安全生产教育和培训合格就上岗作业，造成从业人员对岗位安全操作规程
未建立安全风险分级管控、生产安全事故隐患排查治理制度，致使作业现场事故隐患未能及时得到排查治理。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故发生单位辽宁权顺金属管业有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，新入职
产教育和培训合格就上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[]；未建立安全风险分级管控、生产安全事

度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、第二款的规定[]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.陈某龙，男，辽宁权顺金属管业有限公司总经理兼厂长，2025年10月任职，作为该单位主要负责人，履行职责不到位，未能组织制定教育及培训计划，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）定[]。此外，作为单位主要负责人，对事故漏报行为负有直接责任，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定[]。建理局依法处理。

2.宋某元，男，辽宁权顺金属管业有限公司生产车间主任兼安全员，2025年10月任职，作为该单位作业现场管理人员，履行职责不到位人员开展必要的安全生产教育和岗位安全操作规程培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项的规定[]。建局依法处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

辽宁权顺金属管业有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，新入职人员未经安全合格就上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[]；未建立安全风险分级管控、生产安全事故隐患排查治《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、第二款的规定[]。建议于洪区应急管理局依法处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

于洪区造化街道办事处在对辖区生产经营单位开展安全监督管理检查时，未能及时对新投产生产经营单位从业人员安全生产教育和培训存在监管盲区。建议由于洪区安委会办公室依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》有关规定，组织对造化街道有关领导和工作人

六、事故防范和整改措施

（一）辽宁权顺金属管业有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展隐患排查治理工作，切实开展针对性强的安全教育培训人员掌握岗位安全操作技能和事故应急处理措施，规范从业人员的作业行为，增强事故预防和应急处理能力，制定有针对性的治理措施并加似事故发生。

（二）辽宁权顺金属管业有限公司主要负责人，要切实履行职责，加强对安全生产相关法律、法规的学习，构建好本单位安全管理体系业人员在安全生产上有章可循、有规可守。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工除安全隐患，防范此类事故发生。

ICP：辽ICP备05015124

辽公网安备 21011402000129号 | 网站标识码：2101140004

主办单位：沈阳市于洪区人民政府 | 地址：于洪区黄海路37号 | 网站维护电话：024-23887641

网站地图 | 技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）

党政机关

政府网站找错