

平桂望高聚磊公司“8•2”一般 触电事故调查报告

2024-09-30 16:45 来源：平桂区人民政府

平桂望高聚磊公司“8·2”一般触电事故调查报告

2024年8月2日，贺州市聚磊高分子材料有限公司厂区内发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，平桂区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，成立了平桂望高聚司“8·2”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办、区应急管理局、市公安局平桂分局、贸局、区总工会、高新区管委、望高镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时邀请平桂区纪委监关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生区域

事故发生在贺州市平桂区望高镇旺高工业区富业路1号厂区内的3号成品仓库。事发时，该厂房由贺聚磊高分子材料有限公司（以下简称“聚磊公司”）管理。

（二）贺州市聚磊高分子材料有限公司基本情况

聚磊公司统一社会信用代码91451103MADN3C5W40(1-1)；类型为有限责任公司(自然人投资或控股)；代表人黄*郎；经营范围新型膜材料制造、新型膜材料销售、塑料制品制造、玻璃纤维增强塑料制品销售成立日期2024年6月7日；住所广西壮族自治区贺州市平桂区旺高工业区富业路1号综合楼113号。事发时聚磊公司还未投产，处于设备安装阶段。

（三）相关方情况

1. 2024年6月24日，聚磊公司需要采购和安装环保设备，聚磊公司黄*郎联系到谢*宁，双方约定，将和安装环保设备的项目发包给谢*宁，由谢*宁负责采购和组织人员安装，双方未签订相关合同、协议。设备的采购和安装、以及后续增加和改造的相关设施设备、人工费等，全部费用共计76550元。截止事故当天中午，全部费用已分多次支付给谢*宁。

2. 谢*宁承接了聚磊公司环保设备的采购和安装项目后，即联系了厂家采购了相关设备，同时联系了人员张*扬负责安装。起初双方约定，安装一套环保设备的人工费用和安装辅助材料一共15000元；后期加和改造相关设施设备，也增加了人工费和安装辅助材料费。双方未签订相关合同、协议。

3. 张*扬接到了聚磊公司环保设备的安装工作后，即联系了钟*威、王*国共同开展安装工作。三人约挣到的费用三人平分。

二、现场勘查和调查情况

1. 2024年8月2日，张*扬、钟*威、王*国的工作内容主要是对环保设备的通风管道进行安装。通风管装在集装箱顶部，紧邻电缆线路（380V）；通风管道与电缆线路间距约80厘米；通风管道为长筒圆形状度直径为80厘米，由多节连接组装而成。

2. 经现场勘查，通风管道连接口有较多锋利切口，紧邻的电缆线路绝缘胶皮有破损情况。经询问相员，由于安装人员在搬运通风管道过程中，通风管道一端刮碰到旁边电缆线路，致使电缆线路绝缘胶损，并对通风管道放电，导致安装人员触电。

3. 经查，发生触电时，钟*威、王*国两人在搬运通风管道，王*国一只手佩戴有手套，钟*威双手均佩戴手套。

4. 经查，谢*宁、张*扬在该环保设备的采购和安装项目中，均以自然人的身份存在，没有办理相《营业执照》。作业人员未进行过相关的安全生产教育培训，不具备必要的安全生产知识，其不具备安产条件。

5. 聚磊公司没有建立相关方安全管理制度，没有按规定审查相关方的资质情况，将环保设备的采购装项目发包给不具备安全生产条件的个人。

6. 现场图片





三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年8月2日下午，张*扬、钟*威、王*国三人共同对聚磊公司环保设备的通风管道进行安装。钟*威、王*国两人在集装箱顶部负责搬运并安装通风管道，张*扬负责在地面驾驶叉车将通风管道和相关材料运至集装箱顶部。15时30分许，钟*威、王*国两人在搬运通风管道过程中，通风管道一端刮碰到旁边的电缆线路，致使电缆线路绝缘胶皮破损，并对通风管道放电，导致钟*威、王*国两人触电；发生触电后，王*国离触电端，且一只手佩戴有手套，能及时脱手通风管道，未造成受伤；钟*威因靠近触电端，被电击后倒在集装箱上。王*国发现后，立即将通风管道挪开，呼叫张*扬到配电室断电，将钟*威搬运到地面上，并对其进行心肺复苏救治，同时拨打120急救电话。120医护人员到达现场后，经现场抢救，钟*威抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者钟*威，男，39岁，身份证号码452402******030013，家庭住址广西贺州市八步区人。

经公安机关法医现场检验，死者钟*威T恤衫右肩部至右胸部见斜型约14cm条状呈焦黄色，衣服下对应位皮肤见21cm×0.5cm表皮剥脱。余未见明显外伤；家属表示不需要进一步解剖检验。

这起事故共造成直接经济损失83万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

作业人员在紧邻电缆线路危险区域冒险作业，没有采取必要的安全防护措施。期间作业人员在搬运过程中，因设备一端刮碰到旁边电缆线路，致使电缆线路绝缘胶皮破损，并对设备放电，导致作业人员触电死亡。

（二）事故间接原因

作业人员没有进行过相关的安全生产教育培训，不具备必要的安全生产知识，不具备安全生产条件。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂望高聚磊公司“8·2”一般触电事故是一起作业人员冒险作业造成的生产安全事故。

五、事故处理建议

（一）对事故主体责任单位、人员的处理建议

1.钟*威，环保设备安装作业人员，没有进行过相关的安全生产教育培训，不具备必要的安全生产知识，在紧邻电缆线路危险区域冒险作业，对事故的发生负直接责任。鉴于钟*威在事故中死亡，建议免于追究。

2.谢*宁，环保设备的采购和安装承包者，承接了聚磊公司环保设备的采购和安装项目后，将安装工程发包给不具备安全生产条件的个人，对事故发生负主要责任。因谢*宁在该事故中以自然人的身份存在，不适用《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规对其进行行政处罚，建议将该事故案卷移交公安机关，由公安机关对谢*宁是否涉嫌构成犯罪进一步调查。

（二）对事故相关单位、人员的处理建议

1.贺州市聚磊高分子材料有限公司，将环保设备的采购和安装项目发包给不具备安全生产条件的个人，建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

2.黄*郎，聚磊公司主要负责人，将环保设备的采购和安装项目发包给不具备安全生产条件的个人。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、整改防范措施建议

（一）贺州市聚磊高分子材料有限公司，应严格遵守安全生产有关规定，不得将生产经营项目、场所、设施发包给不具备安全生产条件的单位或个人；同时应建立健全安全生产规章制度、安全生产责任制和操作规程，严格按照生产经营单位安全培训规定，对从业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训。严格落实安全隐患排查治理规定，加强日常检查及安全管理工作。主要负责人、安全管理人员应当履行《安全生产法》规定的安全管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及望高政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究落实防范措施，及时向各自管理范围的企业进行通报，加强对“厂中厂”的监督管理。要严格履行安全生产管职责，指导和督促企业落实主体责任，完善安全生产管理制度及操作规程，并要求企业加强对从业人员安全生产教育和培训，以提高从业人员和管理人员的素质，确保企业的安全生产。

平桂望高聚磊公司“8·2”事故调查组

2024年9月18日

政府网站找错

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府
承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688
地址：贺州市平桂区平桂大道1号
桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013