# 茂名市电白区龙虎石场“6·6”金属非金属矿山起重机伤害事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-02-18 16:43:18 阅读次数： 3698

2019年6月6日上午8时许，位于茂名市电白区旦场镇的“茂名市电白区旦场龙虎石场”矿区内发生一起起重伤害事故，茂名市电白区胜华装卸服务有限公司一台汽车起重机在该石场进行起重作业时发生侧翻，造成1人重伤，1人轻微伤。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视，市委常委、电白区委书记陈小锋，区委常委、常务副区长杨德贤等领导分别作出指示，要求全力做好事故应急救援、伤者救治和调查处理工作。区应急管理局、区公安分局、旦场

镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴现场，组织指挥事故应急救援和处置工作。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省安全生产条例》（省人大常委会公告3号）的有关规定，经区人民政府批准，于2019年7月9日成立由区应急管理局党组书记、局长詹繁为组长，区政府办、区纪委监委、旦场镇政府、区应急管理局、区自然资源局等单位相关领导为副组长，区公安分局、区自然资源局、区应急管理局、区总工会、区生态环境分局、区人力资源局、旦场镇政府等部门相关人员为成员的电白区龙虎石场“6·6”金属非金属矿山起重机伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故有关单位和人员情况

1、茂名市电白区胜华装卸服务有限公司。法定代表人：谢*周（男，汉族，身份证号码：44092319780807****，住址：广东省茂名市茂港区沙院镇），成立于2019年5月10日,工商注册地址:茂名市电白区沙院镇木苏村委会木苏开发新区*路*号,经营范围:普通货物装卸服务；机械设备租赁;交通拯救服务；建筑机械安装；钢结构工程;电力工程；桥梁工程；广告安装工程；园林绿化工程；铁路工程。统一社会信用代码91440904MA5389M2XX。

发生事故的吊车为汽车起重机，车牌号：粤K08290，车辆类型：重型非载货专项作业，生产厂家：三一汽车制造有限公司，车辆型号：SYM5303JQZ(STC200C5)/20吨汽车起重机。当时操作吊车司机为谢X周，其特种作业操作证编号：440923197808072 9XX，发证机关：珠海市质量技术监督局。

2、茂名市电白区旦场龙虎石场。法定代表人何*（男，汉族，住址：广东省电白县水东镇澄波街，身份证号码：44092319640128****），成立于2006年7月17日，工商注册地址：茂名市电白区旦场镇蕉仔村委会虎头岭，统一社会信用代码：91440904792990064 5。

安全生产许可证编号：（粤）FM安许证书〔2018〕Ka0011Ⅱ2；发证机关：茂名市安全生产监督管理局，发

证日期：2018年8月27日；有效期：2018年8月27日至2021年8月26日；许可范围：花岗岩露天开采。

采矿许可证，证号：C4409002009057120018 9XX；开采矿种：建筑用花岗岩；开采方式：露天开采；矿区面积：0.07平方公里；发证机关：茂名市国土资源局；有效期：2014年1月21日至2029年1月21日。

3、江*威。茂名市电白区旦场龙虎石场生产线围蔽搭棚工程施工队负责人，男，汉族，住址：广东省茂名市茂南区大园路**号**房，身份证号码：44090219700922****X。

4、陈*柱。伤者，江*威聘请的施工人员，男，汉族，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇，身份证号码：44090219800216****。

5、赵*宽。伤者，江*威聘请的施工人员，男，汉族，住址：广东省茂名市茂南区金塘镇，身份证号码：44090219690209****。

（二）工程建设有关情况

2019年4月28日，因开展创建绿色矿山工作需求，茂名市电白区旦场龙虎石场法人代表何*将生产线围蔽搭棚工程委托江*威组织人员施工，约定工程施工单价42元/㎡，并由茂名市电白区旦场龙虎石场负责吊车、勾机、铲车等

工具。5月初，江*威从社会聘请、组织人员组成施工队进场施工作业。

施工期间，因需要使用吊车作业，茂名市电白区旦场镇龙虎石场与茂名市电白区胜华装卸服务有限公司联系并聘请该公司吊车及司机为项目施工提供起重作业服务，每次作业价格为1800元（工作时间8小时）。双方只是口头协议，没有签订合同，也没有明确作业过程中各自安全生产职责。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年6月6日上午7时许，江*威组织的施工队工人和茂名市电白区胜华装卸服务有限公司的吊车及司机谢*周一起开始施工作业，对第三节输送带下面一块铁板（铁板长6m、宽3m、厚3mm,表面堆积石粉约30cm）进行切割拆除，由赵*宽、陈*柱等5名施工人员在输送带上用风焊切割，由谢*周在输送带侧下方操作吊车用钢丝绳绑住吊定铁板。谢*周将吊车吊臂伸出34米左右，施工人员用钢丝绳绑紧铁板后开始切割。8时许，当铁板与输送带连接区域大部分被切割后，铁板开始脱离输送带，因铁板上积聚石粉过多，吊车因负荷过大失去重心发生倾斜侧翻，侧翻过程吊车吊臂压住并连同输送带及输送带上作业的5名施工人员一起缓慢坠落，2名工人被侧翻吊机吊臂不同程度压伤，其

中：1人重伤（伤者，陈*柱，男，39岁，右盆骨断三节，左盆骨裂开，目前仍在茂名中医院治疗），1人轻微伤（伤者，赵*宽，男，50岁，手部受伤，送院治疗20天左右出院）。

（二）应急处置情况

6月6日8时许，事故发生后，茂名市电白区旦场龙虎石场安全管理人员立即拨打120并向石场老板何*报告；8时15分，何*赶到现场，120救护车接着也赶到现场；8时30分，伤者陈*柱和赵*宽被送到电白区人民医院医治；6月8日，2名伤者转到茂名市中医院治疗。赵*宽在茂名市中医院治疗20天左右治愈出院，陈*柱目前仍在住院治疗。

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，区政府领导迅速作出指示，区应急、公安等部门和旦场镇政府相关领导和工作人员也及时赶赴事故现场组织开展应急处置工作，确保伤者得到及时医治，防止事故进一步扩大和产生影响社会稳定的矛盾纠纷。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、吊车司机谢*周违章作业。谢*周违反起重作业操作规程，在不清楚起吊铁板实际重量且铁板正在切割过程、现场没有具备资格的人员发出指挥信号、作业区域内有施

工人员等情况仍然进行起重吊装作业，致使吊车因负荷过大失去重心侧翻，压伤作业区域内施工人员。

2、施工人员违章作业。赵*宽、陈*柱等5名施工人员违反起重作业安全管理有关规定，冒险在吊车作业区域内逗留并对铁板进行切割作业。

（二）事故发生的间接原因

1、茂名市电白区胜华装卸服务有限公司安全生产主体责任不落实，没有制定和严格执行安全生产管理制度和操作规程，没有为吊装作业配备相应资格的指挥人员。

2、茂名市电白区旦场龙虎石场没有与进入本企业施工作业的茂名市电白区胜华装卸服务有限公司签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，导致施工现场安全管理不到位。

3、江*威从社会聘请的施工人员未经安全培训合格就上岗作业，安全意识淡薄。

（三）事故性质

经调查组调查认定，电白区龙虎石场“6·6”金属非金属矿山起重机伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、相关监管单位和人员履行职责情况

（一）电白区旦场镇人民政府。旦场镇党委、政府重视安全生产工作，坚持每月召开党政领导会议听取安全生产工作汇报，研究部署各阶段安全生产重点工作；该镇负责矿山安全监管的镇安监办和专职安全员队伍的监管执法人员基本落实到位，岗位职责明确；该镇分管领导和安监办人员能够按计划每季度定期组织开展矿山企业安全生产专项巡查检查，指导督促企业做好元旦、春节等重大节日期间和汛期等重点时期安全生产工作。基本履行了安全监管职责。

（二）电白区应急管理局。今年以来，该局持续推进矿山企业安全生产专项整治，并结合全区矿山企业安全生产特点和现有矿山执法监管力量等实际情况，制定了年度安全生产执法监督检查工作计划。上半年，该局按照计划定期每2个月对区内矿山企业开展一次全覆盖安全生产检查，其中：检查龙虎石场3次，排查整改隐患2项，提出工作建议6条，指导和督促企业落实相关安全保障措施。基本履行了安全监管职责。

（三）电白区自然资源局。今年以来，该局积极推动绿色矿山建设，目前全区矿山面貌大为改观，地质环境、生产生活条件等方面也得到较大改善。同时该局结合实际情况加强对矿山日常巡查、检查，指导督促矿山企业落实相关工作，其中在1–7月期间，该局对龙虎石场检查共5

次，提出整改要求或工作建议8项。基本履行了安全监管职责。

（四）电白区龙虎石场主要负责人何*。电白区龙虎石场建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程及事故应急救援预案，按计划定期开展年度安全生产教育和培训，安全生产投入基本得到保障，何X作为主要负责人也多次组织会议部署和带队检查、督促本企业的安全生产工作。基本履行了安全生产职责。

五、事故责任认定和处理建议

（一）茂名市电白区胜华装卸服务有限公司未建立健全企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，且在吊装作业过程中，没有安排管理人员、指挥人员到现场进行管理、指挥，以致吊车司机违章作业导致事故发生，对事故负有主要责任；谢*周作为茂名市电白区胜华装卸服务有限公司法定代表人和吊车司机，对事故负有领导责任和直接责任。建议由电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定对茂名市电白区胜华装卸服务有限公司及其主要负责人谢*周分别进行行政处罚。

（二）茂名市电白区旦场龙虎石场没有与进入本企业施工作业的茂名市电白区胜华装卸服务有限公司签订专门

的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，施工现场未指定安全生产管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有责任，建议由电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定对茂名市电白区旦场龙虎石场及其工程项目的施工队负责人江*威分别进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

此次事故暴露出我区部分企业安全生产主体责任仍然不落实，企业安全生产管理存在漏洞，从业人员安全教育和培训不到位，从业人员违章作业的现象时有发生。为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，特提出如下工作建议：

（一）切实加强企业内部安全生产管理。各镇（街道）、各相关行业主管部门要指导督促本辖区、本行业领域的企业，特别是茂名市电白区胜华装卸服务有限公司、茂名市电白区旦场龙虎石场等从事起重作业、矿山开采的高危行业企业，全面落实企业全员安全生产责任制，制定并严格执行企业安全管理规章制度和各作业岗位安全操作规程，切实加强生产一线安全管理，坚决杜绝在生产经营活动过程中出现违章违规作业行为。

（二）切实加强企业员工安全生产培训教育。各类企业特别是茂名市电白区胜华装卸服务有限公司、茂名市电

白区旦场龙虎石场等从事起重作业、矿山开采的高危行业企业，要认真落实关于企业安全生产培训教育管理相关规定，严格执行企业员工“三级”安全培训教育制度，未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业，特种作业人员必须取得相应资格证书后方能上岗作业。

（三）切实加大安全生产监管执法力度。各镇（街道）、各职能部门要认真履行属地、行业安全监管职责，加强对本辖区、本行业领域生产经营单位巡查、检查力度，深入排查治理事故隐患，严厉打击各类非法违法、违规违章行为，坚决防范遏制事故发生。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图 隐私条款 关于我们 友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有 主办单位：茂名市电白区人民政府办公室 服务热线：0668-12345

粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号 网站标识码：4409230003

适老化 无障碍服务 政府网站找错 机关