江西保乐游乐设备有限公司瑞昌游乐设备生产 项目“4·26”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2026-08-04 信息来源： 责任编辑：李进士 字号：[大 中 小]

2026年4月26日14时44分，江西保乐游乐设备有限公司瑞昌游乐设备生产项目发生一起致1人死亡的机械伤害事故，直接经济损失约人民币148万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，瑞昌市人民政府成立了由市应急管理局、市总工会、市公安局、市住建局、码头镇等部门单位组成的江西保乐游乐设备有限公司瑞昌游乐设备生产项目“4·26”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，江西保乐游乐设备有限公司瑞昌游乐设备生产项目“4·26”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：江西保乐游乐设备有限公司（以下简称“保乐公司”），于2019年8月30日注册成立，法定代表人：尹*；注册资本：3000万元；注册地址：江西省九江市瑞昌市经开区码头港区木业二期11栋西边厂房；营业执照登记机关：瑞昌市市场监督管理局；统一社会信用代码91360111MA38TN4A80。

2.施工单位：江西昭至建设工程有限公司，（以下简称“昭至公司”），于2020年5月28日成立，法定代表人：王*军；注册资本：1000万元；注册地址：江西省九江市瑞昌市码头镇江州东路136号；营业执照登记机关：瑞昌市市场监督管理局。统一社会信用代码：91360121MA3988049P。该单位已取得建筑企业资质证书和安全生产许可证，资质等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级，证书编号：D236223557；安全生产许可证：建筑施工，证书编号：（赣）JZ安许证字〔2021〕010756。

3.劳务分包单位：九江秋实建设劳务有限公司（以下简称“秋实公司”），于2025年1月9日成立，法定代表人：艺；注册资本：100万元；注册地址：江西省九江市瑞昌市林湖苑二期二栋；营业执照登记机关：瑞昌市市场监督管理局。统一社会
信用代码：91360481MA3AN0RF1R。

4.混凝土供应单位：瑞昌市金晖混凝土有限公司（以下简称“金晖公司”），于2010年8月12日成立，法定代表人：王*林；注册资本：1000万元；注册地址：江西省九江市瑞昌市经开区码头工业城中小企业园北路8号；营业执照登记机关：瑞昌市市场监督管理局。统一社会信用代码：913604815584907237。该单位已取得建筑企业资质证书，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包部分等级，证书编号：D336072420。

5.混凝土泵车及司机供应单位：九江市俊贤物流有限公司，（以下简称“俊贤公司”），于2019年7
法定代表人：江*；注册资本：100万元；注册地址：江西省九江市瑞昌市安定湖壹号4栋1单元2805室；营
关：瑞昌市市场监督管理局。统一社会信用代码：91360481MA38PNW96M。

6.监理单位：九江市建设监理有限公司，（以下简称“监理公司”），于1994年6月25日成立，法定
生；注册资本：632.03万元；注册地址：江西省九江市浔阳区长虹大道32号建设大厦8-9层；营业执照登
市浔阳区市场监督管理局。统一社会信用代码：9136040074195651XK。

（二）项目概况

项目名称：江西保乐游乐设备有限公司瑞昌游乐设备生产项目（以下简称“项目”）。该项目尚未
证，施工单位昭至公司、监理公司尚未进场。在此背景下，保乐公司绕开施工单位昭至公司与秋实公司签
擅自组织施工，由秋实公司负责提供泥工、木工、钢筋工等作业人员，对该项目厂房和办公楼进行建设。
司与金晖公司签订《混凝土供应合同》，约定由金晖公司负责该项目商品混凝土的供应；金晖公司与俊贤
《混凝土运输承包合同》，金晖公司租用俊贤公司的混凝土臂架泵车（以下简称“泵车”）和司机，泵送

（三）事故现场情况

事故发生于项目工地，事发当日正在进行2#厂房基础梁浇筑作业，属于主体结构地基基础分部工程。
华负责扶浇筑管口，配合施工作业。作业过程中，泵车左后方支腿突然塌陷，致泵车失稳倾斜，泵车大臂
压倒。

（四）安全监管情况

瑞昌市住房和城乡建设局，2026年3月10日对该项目开展日常监管检查，发现该项目未办理施工许可
下达了停工通知单，并告知严禁未办理施工许可擅自施工。截止4月23日，共前往该项目巡查4次，均未
工。

二、事故发生经过、应急救援处置、事故信息报送情况

（一）事故发生经过

2026年4月26日，该项目进行2#厂房基础梁浇筑作业。现场共有泥工、钢筋工、木工等20余人作业。

12时许，泵车司机张*争驾驶泵车进入项目工地，泵车停放在2#厂房南侧施工便道土路面上，保乐公
尹*珍安排挖掘机司机魏*晓配合张*争开展工作。张*争指挥魏*晓搬运水泥块垫置于车辆左前支腿下方位
支腿支撑；张*争取用作业现场的木方及钢管（供现场混凝土模板支撑用）垫置于左后支腿下方位置，作
撑；车辆右前、右后支腿均直接支撑于施工便道土路面上。各支腿支撑完毕后，张*争操作泵车伸展大臂
凝土浇筑作业。此时，现场工人翟*华负责扶浇筑管口，配合施工作业。

13时许，进行2#厂房南边基础梁至东边基础梁浇筑作业。

14时许，进行2#厂房南边基础梁至西边基础梁浇筑作业。

14时44分，在进行2#厂房西边基础梁浇筑作业时，泵车左后方支腿突然塌陷，致泵车失稳倾斜，泵车
*华压倒。

（二）应急救援处置

翟*华被泵车大臂压倒后，现场工人立即进行施救，工人尝试搬动大臂未果，随后泵车司机张*争将大
工人将翟*华抱出。14时50分尹*珍拨打了120，同时叫其他人拨打110。15时10分救护车到场后展开抢救
重，翟*华经医务人员当场确认抢救无效死亡。

（三）事故信息报送

事故发生后，保乐公司法定代表人尹*于15时10分向服务单位（桂林街道）报告了事故情况，桂林街
转告码头镇，码头镇于15时30分报告瑞昌市应急管理局和瑞昌市住建局。

（四）善后处理情况

2026年4月27日，保乐公司联合金晖公司与死者家属达成赔偿协议并履行。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，具体情况如下：

翟*华，男，58岁，江西省九江市瑞昌市赛湖农场人，伤亡情况：死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济款）约为人民币148万元。

三、事故直接原因

泵车驾驶员张*争存在人的不安全行为。张*争在架设混凝土泵车作业时违规操作，泵车支腿下方未按垫板（钢板），而是擅自使用作业现场木方和钢管（供现场混凝土模板支撑用）等非标准支撑物进行替代为导致泵车左后支腿处支撑强度不足，构成物的不安全状态，致使泵车在作业过程中左后支腿突然塌陷斜，泵车大臂下坠，将现场扶浇筑管口作业的工人翟*华压倒，造成翟*华当场死亡。

四、事故相关单位的主要问题

（一）江西保乐游乐设备有限公司

1.未取得许可证擅自进行施工。项目尚未取得建筑施工许可证擅自进行施工，在住建局下达停工通知行施工。

2.违法发包。建设单位保乐公司绕开施工单位昭至公司直接同秋实公司签订劳务合同。

3.项目安全管理混乱。该项目未按规定设立安全生产管理机构，亦未配备专职安全生产管理人员。现作由不具备建筑施工类安全资质的刘*克兼任，且事发当日该兼职安全员不在作业现场，未对施工现场履责；保乐公司未按规定与金晖公司、秋实公司签订专门的安全管理协议，亦未在相关承包合同中明确各自理职责。

4.隐患排查治理不到位。该项目未落实生产安全事故隐患排查治理制度，无隐患排查的原始记录，未业过程中存在事故隐患并及时督促整改。

（二）瑞昌市金晖混凝土有限公司

1.安全管理职责履行不到位。未对泵车作业现场实施有效的安全风险管控，未制定泵车作业操作规程场安全管理缺失。

2.隐患排查治理工作机制落实不到位。未能及时发现作业过程中存在事故隐患并及时督促整改。

3.员工安全生产教育培训流于形式。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对现场作业人员的安以每

日班前会形式开展，进行简单的口头安全教育，员工安全意识淡薄。

（三）九江市俊贤物流有限公司

未开展安全教育培训。未按规定对从业人员开展安全教育培训，员工安全意识淡薄。

（四）九江秋实建设劳务有限公司

安全教育培训不到位。未按规定对翟*华进行安全生产教育和培训，未经考核合格即安排上岗作业，仅口头进行简单的安全教育。

五、对事故责任单位及责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对事故相关责任人员的处理建议

1.张*争，男，55岁，九江市俊贤物流有限公司泵车司机，在架设混凝土泵车作业时违规操作，泵车规范要求铺设垫板（钢板），而是擅自使用作业现场木方和钢管（供现场混凝土模板支撑用）等非标准代，致使泵车在作业

过程中左后支腿突然塌陷，泵车失稳倾斜，泵车大臂下坠，将现场扶浇筑管口作业的工人翟*华压倒，场死亡。对事故发生负有直接责任，涉嫌《中华人民共和国刑法》第134条重大责任事故罪，建议移送司法

2.尹*，男，57岁，保乐公司法定代表人，作为本单位安全生产第一负责人，未依法履行安全生产管目未取得施工许可证擅自进行施工、违法发包、项目安全管理混乱、隐患排查治理不到位等问题未予纠正负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，罚。

3.尹*珍，男，59岁，保乐公司项目现场负责人，对项目的安全生产工作统一协调、管理不力，未能过程中存在事故隐患并及时督促整改，对事故发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人生产法》第九十六条的规定，给予其行政处罚。

4.刘*克，男，43岁，保乐公司项目安全员，未取得建筑施工类安全员证上岗，未依法对施工现场安施监督检查，对事故发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第定，给予其行政处罚。

5.严*新，男，52岁，瑞昌市金晖混凝土有限公司主要负责人，安全管理职责履行不到位，隐患排查落实不到位，实施安全生产教育培训流于形式，对事故发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予其行政处罚。

6.王*喜，男，51岁，瑞昌市金晖混凝土有限公司安全员，隐患排查治理不到位，实施安全生产教式，对事故发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条其行政处罚。

（二）对事故相关责任单位的处理建议

1.江西保乐游乐设备有限公司，项目未取得施工许可证擅自进行施工，违法发包，项目安全管理混乱理不到位，对本次事故的发生负有责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第第一项的规定，给予其行政处罚。

2.瑞昌市金晖混凝土有限公司，安全管理职责履行不到位，隐患排查治理工作机制落实不到位，实施培训流于形式。对本次事故的发生负有责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法四条第一项的规定，给予其行政处罚。

3.九江市俊贤物流有限公司，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。建议由瑞昌市应急管理人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定，给予其行政处罚。

4.九江秋实建设劳务有限公司，未按规定对翟*华进行安全生产教育和培训，未经考核合格即安排上岗作业现场口头进行简单的安全教育。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十规定，给予其行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全生产红线意识严重缺失，主体责任层层悬空

相关企业未能牢固树立安全发展理念，安全生产领导责任、管理责任和执行责任均未有效落实。保乐建设单位，项目现场安全管理混乱、隐患排查治理不到位，暴露出企业主要负责人依法履职意识淡薄，安化，是导致事故发生的深层次原因。

（二）建设工程领域市场秩序混乱，违法违规问题多发

事故暴露出施工存在严重漏洞。该项目未办理施工许可证，施工单位、监理单位尚未进场，保乐公司昭至公司直接和秋实公司签订劳务合同，擅自进行施工。这反映出部分企业法律意识淡漠，也暴露出在合存在的监管盲区，扰乱了正常的建筑市场秩序。

（三）施工现场安全管理形同虚设，安全防护措施不落实

事故直接原因虽是作业人员在架设泵车作业时违规操作，泵车支腿下方未按规范要求铺设垫板（钢板使用作业现场木方和钢管等非标准支撑物进行替代，但根源在于现场安全管理缺失，项目现场安全管理混人员未进行有效监督，未能及时发现和制止违规操作行为。

（四）安全教育培训流于形式，从业人员风险意识不足

企业对从业人员的安全培训教育严重不到位，未按规定进行有针对性的三级安全教育和安全技术交底员对泵车操作的风险认识不足，未能掌握必要的安全知识和应急技能，自我保护能力欠缺。

（五）行业监管存在盲区，停工企业检查频次不足

行业日常安全监管存在薄弱环节，常态化安全检查频次有所不足，未及时发现项目异常行为。建设工协同监管机制落实不到位，如信息互通渠道横向联动执法机制、投诉举报机制等，联合检查频次与实效不

七、事故整改和防范措施

（一）强化法治观念，坚决压实企业安全生产主体责任

保乐公司、金晖公司等所有生产经营单位必须严格遵守安全生产法律法规，建立健全从企业主要负责人员的全员安全生产责任制，配齐安全管理人员，确保安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位展全面自查自改，彻底纠正违法施工、现场管理混乱等问题。保乐公司要严格落实建设单位安全生产主体项目现场各单位的统一协调管理。

（二）强化施工过程管控，确保安全措施落实到位

各建筑施工企业要组织对在建项目，特别是混凝土泵车作业进行隐患排查整治。必须严格落实现场安强化作业前风险辨识和安全技术交底，严禁交底流于形式。必须加强日常巡查和专项检查，对发现的“三章指挥、违章作业、违反劳动纪律）要立即纠正、严肃处理。

（三）加强安全教育培训，提升从业人员安全素养

企业必须严格执行安全教育培训制度，确保所有从业人员先培训、后上岗。要重点加强对混凝土泵车风险岗位人员的专业安全培训和考核。要创新教育方式，通过事故案例警示、实操演练等，切实提高员工识、安全操作技能和应急处置能力，营造“人人讲安全、个个会应急”的氛围。

（四）强化协同监管与执法联动，规范建筑市场秩序

行业主管部门应切实履行监管责任，进一步强化对未批先建、违法发包等行为的专项排查与日常巡查患复查和闭环管理，确保监管网络覆盖全面、不留死角。要健全建设工程项目全过程协同监管机制，加强展联动执法。要综合运用“四不两直”、明查暗访等方式，提升联合检查频次与实效，对发现的违法违规故隐患，依法依规严肃查处，并及时公开曝光，增强执法震慑力。

各乡镇街道切实履行属地管理责任，对辖区内各类项目开工建设情况保持密切关注，并做到及时、准信息。建立并完善一套系统化、规范化的工作台账，对排查发现的问题、上报的项目信息以及后续处理进记录与动态管理，从而形成从发现问题到跟踪解决的有效闭环。

分享到：0 【打印本

适老化 无障碍服务

版权说明 | 隐私声明 | 网站地图 | 关于我们

主办：中共瑞昌市委 瑞昌市人民政府 承办：瑞昌市大数据中心

政府网站标识码：3604810009 ICP备案编号： 赣ICP备20003135号-1 赣公网安备：36048102000108号

版权所有，任何媒体不得擅自转载本网站的信息和服务内容