恩阳明阳浦恩通信“11·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月28日13时26分许，浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司工人董**在巴中市恩阳区明阳镇青木社区开展通信电缆架设施工作业时，不慎从二楼施工平台坠落至一楼地面受伤，伤者经恩阳区人民医院、巴中市中心医院救治无效，于12月3日7时30分许死亡。直接经济损失约135万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《巴中市恩阳区人民政府关于授权区应急管理局牵头调查处理全区一般生产安全事故的批复》（恩府函〔2022〕4号）等有关规定，2026年1月19日，经巴中市恩阳区人民政府批复同意，成立以区应急管理局孟媛瑗任组长，区应急管理局李孟根、区经信局副局长鲜伟任副组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会和明阳镇人民政府等部门为成员单位的恩阳区明阳青木“11·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参与，区纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施。

经调查认定：恩阳明阳浦恩通信“11·28”一般高处坠落事故是一起因在通信线缆施工作业过程中，作业人员未取得高处作业特种作业证书，未按要求佩戴安全帽、安全绳，从二楼作业平台坠落至一楼地面，企业安全生产主体责任落实不到位、安全管理人员缺位、作业人员安全意识淡薄造成的一起高处坠落生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年11月28日9时许，浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司恩阳支撑服务中心综支班长邓*安排技术员李**和董**（死者）两人到巴中市恩阳区明阳镇青木社区进行通信线缆专项施工。10时49分许，李**乘坐由董**驾驶的自有车辆携带工器具和安防用品到达明阳镇青木社区专线施工现场。

12时10分许，两人完成第一个专线点位施工后到青木社区绵阳米粉餐馆进行午餐，午餐后到达第二个施工点位（事故发生点位）开始施工作业；13时许，董**通过登高梯（李**扶梯）第一次到达二楼拐角窗口处，将光缆穿过终端箱并拖拽至楼梯间平台；董**第二次登上窗口作业面，将光收设备添加至终端箱并进行尾纤熔接；董**第三次通过登高梯（李**扶梯）登上窗口作业面（未系安全带，未规范佩戴安全帽），准备将预留光缆规整并将尾纤插入终端箱，李**待董**登上窗口作业面后，着手清理尾纤熔接产生的垃圾。13时26分许，董**从二楼窗口作业平台坠落至一楼地面。

（二）事故报告及应急处置情况

13时38分许，施工现场技术员李**向浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司恩阳区支撑服务中心综支班长邓*报告事故情况；13时45分许，邓*向浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司恩阳区支撑服务中心副经理漆*进行电话汇报；漆*向浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司安全管理人员杨**电话汇报，杨**向浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司主管吴**电话汇报，吴**向浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司负责人张*电话汇报，张*向浦恩通信技术有限责任公司安全生产部部长靖*、副总经理胡**、副总经理张*、董事长安*进行电话汇报。浦恩通信技术有限责任公司无任何人员向巴中市恩阳区应急管理局、巴中市恩阳区经济和信息化局、巴中市恩阳区明阳镇人民政府进行报告。

事故发生后，在场技术工人李**立即拨打120急救电话和110报警电话。13时38分许，支撑服务中心综支班长邓*到达事故现场，立即通知董**家属。13时40分许，巴中市恩阳区中医院救护车赶至事故现场进行紧急处理。随后，李**陪同120救护人员将董**送至巴中市恩阳区人民医院进行救治，邓*也随后赶往医院。12月2日晚，董**转院至巴中市中心医院南坝院区救治。2024年12月3日7时30分许，伤者董**经巴中市中心医院救治无效死亡。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.浦恩通信技术有限责任公司（以下简称浦恩公司）。该公司成立于2018年6月8日，统一社会信用代码91510100MA6CGHNA0K，企业类型：其他有限责任公司，注册资本：11700万元，注册地址：四川省成都市锦江区一环路东五段108号1-1幢8层808号，法定代表人：安*，经营范围：建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建筑劳务分包；职业中介活动。建筑施工安全生产许可证书编号：（川）JZ安许证字[2018]008412，有效期：2024年3月5日至2027年3月5日。

浦恩通信技术有限责任公司下设公共事业部、综合人事部、商务部、财务中心、营销中心、安全生产部、法务部、支撑中心等部门。安*为董事长，张*、胡**为副总经理，靖*为安全生产部部长。

2.浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司（以下简称浦恩巴中分公司），为死者董**工作单位。浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司（不具备独立法人资质）是浦恩通信技术有限责任公司在巴中的分公司，该分公司成立于2022年12月15日，企业类型：其他有限责任公司分公司，经营场所：四川省巴中市巴州区南坝金城苑A幢一楼三十八号，负责人：张*，经营范围：建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建筑劳务分包；职业中介活动。

2022年12月10日，浦恩通信技术有限责任公司任命张*为浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司负责人。浦恩通信技术有限责任公司任命杨**为浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司安全管理人员。

（二）事故项目基本情况

该项目名称为《中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（河南等区域）（包6 - 四川）（浦恩通信技术有限责任公司）采购框架协议》。2023年12月25日，中移铁通有限公司四川分公司与浦恩通信技术有限责任公司签订了该项目的合同，中移铁通有限公司四川分公司为甲方单位，浦恩通信技术有限责任公司为乙方单位，项目服务期限为2024年1月1日至2025年12月31日，合同金额约为2.7亿。中移铁通有限公

司四川分公司授权委托中移铁通有限公司巴中分公司进行该项目在巴中片区的业务管理。浦恩通信技术有限责任公司授权委托浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司为中移铁通有限公司巴中分公司提供综合业务支撑服务。

（三）事故现场情况

事故现场位于巴中市恩阳区明阳镇青木社区，作业人员董**先从一楼通过楼梯到达A点转角处（见下图），然后通过登高梯到达B点二楼窗口作业平台。B点作业平台呈一定坡度向屋外倾斜，以光滑琉璃瓦排水，距地面垂直高度约3m。董**在作业过程中由B点二楼窗口作业平台滑倒坠落至一楼地面。





图1 施工作业现场图





图2 二楼窗口作业平台现场图

（四）死亡原因

巴中市中心医院出具的《巴中市中心医院死亡记录》显示，董**死亡原因为“开放性颅脑损伤特重型导致的中枢性呼吸循环衰竭”。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

董**，男，汉族，1990年3月1日出生，居民身份证号码：5137**********0035，户籍所在地：四川省巴中市恩阳区**路**号。2024年1月1日，与浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司签订了劳动合同，工作内容主要为通信线缆架设、宽带安装维护，合同期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

2.直接经济损失情况

2024年12月6日，浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司向巴中市巴州区人力资源和社会保障局提交了董**工伤认定申请材料。2025年1月9日，巴州区人力资源和社会保障局通过了董**工伤认定申请材料，并作出认定工伤决定书。

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失约135万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员董**高处作业知识欠缺，未经考核并取得高处作业特种作业证书；安全意识淡薄，在高处作业施工过程中未正确佩戴安全帽、未系安全绳；致使其从二楼窗口作业平台坠落至一楼地面，造成开放性颅脑损伤特重型。

（二）间接原因

浦恩通信技术有限责任公司安全生产主体责任不落实，对高处作业特种作业人员的从业资格审查不到位，安排未经高处作业培训并考核合格的人员从事高处作业，高处作业时未安排安全管理人员在施工现场进行指挥和管理，对施工作业人员安全生产教育和培训不到位。

四、调查发现的主要问题

（一）浦恩通信技术有限责任公司瞒报生产安全事故

浦恩通信技术有限责任公司在事故发生后，未按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》规定向巴中市恩阳区应急管理局、巴中市恩阳区经济和信息化局、巴中市恩阳区明阳镇人民政府等部门报告。

（二）浦恩通信技术有限责任公司安全生产主体责任未落实

1.特种作业人员资质审查及准入失控。浦恩通信技术有限责任公司未严格执行特种作业人员资格审核制度，致使未经高处作业培训并考核合格的人员董**从事高处作业，源头管理存在严重漏洞。

2.隐患排查治理流于形式。浦恩通信技术有限责任公司未按规定开展作业现场隐患排查治理工作，未及时发现并制止作业人员董**在未取得高处作业资格的情况下违规进行高处作业的行为，风险管控不到位。

3.施工现场安全管理严重缺位。一是现场无专职安全管理人员进行统一指挥和监督管理；二是违规指定未经特种作业培训并考核合格的人员董**担任施工现场负责人；三是未及时发现并制止在作业过程中作业人员未按规定全程规范佩戴安全帽及系挂安全绳的隐患，作业人员习惯性违章长期存在。

4.安全生产教育和培训不到位。该公司作业范围均存在高处作业等特种作业场景，未针对性开展高处作业专题安全教育培训，致使作业人员安全知识缺乏。

五、对有关责任单位的处理建议

（一）事故责任企业处理建议

浦恩通信技术有限责任公司未按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定向巴中市恩阳区应急管理局、巴中市恩阳区经济和信息化局、巴中市恩阳区明阳镇人民政府等部门报告。建议由巴中市恩阳区应急管理局依据安全生产相关法律法规对该公司瞒报生产安全事故的行为给予行政处罚。

浦恩通信技术有限责任公司对特种施工作业人员的从业资格审查不到位，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥和管理，未按规定进行隐患排查治理，未开展高处作业专题安全教育培训，对该事故的发生负有管理责任。建议由巴中市恩阳区应急管理局依据安全

生产相关法律法规给予行政处罚。

（二）事故相关责任人员处理建议

（1）安*，男，浦恩通信技术有限责任公司法定代表人。履行安全生产第一责任人责任不到位，未能有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未按规定向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。对此次事故发生负有主要管理责任，建议由巴中市恩阳区应急管理局依据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

（2）靖*，男，浦恩通信技术有限责任公司安全生产部部长。履行安全生产管理人员责任不力，未有效督促浦恩巴中分公司对作业人员的从业资格审查，未安排安全管理人员在施工现场进行指挥和管理，未按规定进行隐患排查治理，未对新入职员工开展高处作业专题安全教育培训。在本次事故中负有重要管理责任，建议由巴中市恩阳区应急管理局依据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

（3）张*，男，浦恩通信技术有限责任公司巴中分公司负责人。未按规定到施工现场进行安全督导检查，对高处作业人员的从业资格审查不到位，未按规定进行隐患排查治理。建议由浦恩通信技术有限责任公司按内部规定进行处理，处理结果报四川省巴中市恩阳区应急管理局备案。

六、事故防范及整改措施

（一）责令浦恩通信技术有限责任公司按规定履行安全生产管理职责。一是建立生产安全事故报告制度，规范生产安全事故报告流程，并按要求报告；二是建立特种作业人员资格审查制度，规范特种作业人员资格审批流程，并按规定严格执行；三是针对性开展高处作业专题安全教育培训，增强作业人员安全意识；四是加强施工现场安全管理，安排安全管理人员在特种作业施工现场进行指挥，定时进行隐患排查治理。

（二）责令巴中市恩阳区经济和信息化局按照“三管三必须”的原则，对全区通信施工企业立即开展高处作业安全专项整治。一是建立健全事故信息报送机制，明确事故报告时限、流程及责任主体，坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报行为；二是聚焦作业人员安全防护用品规范佩戴、高处作业审批与监护落实、特种作业持证上岗等关键环节，全面排查

整改隐患，确保作业前风险辨识到位、审批流程闭环、监护人员在岗；三是强化安全教育培训实效，督促企业针对高处作业开展专项考核与实操复训，确保每位作业人员熟练掌握安全绳、安全帽等安防用品的使用。

（三）责令巴中市恩阳区明阳镇人民政府严格落实属地监管责任，强化作业现场安全管控。一是组织对辖区内所有线路施工、维护等涉及高处作业的项目进行全面排查，建立作业台账，做到底数清、情况明。二是督促相关企业严格落实作业审批和报备制度，对未取得特种作业操作证的人员，一律不得安排从事高处作业。三是加大巡查检查力度，重点检查施工现场安全防护设施、劳动防护用品配备使用、作业人员持证上岗等情况，对发现的安全隐患要立即责令整改。