标题：	淄川岭子山东金安耐火有限公司“4·30”一般车辆伤害事故调查报告		
索引号：	11370302MB28576816/2024-5463795	文号：	
发文日期：	2024-07-01	发布机构：	淄川区应急管理局

淄川岭子山东金安耐火有限公司“4·30”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期：2024-07-01

2024年4月30日18时59分，位于淄川区岭子镇沈家河村的山东金安耐火有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失91.23万元。

接到事故报告后，岭子镇政府、区公安分局、区应急管理局立即赶赴现场指导开展应急处置工作。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，淄川区人民政府成立了由区总工会、区公安分局、区工信局、区应急管理局、岭子镇政府等有关单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，聘请了相关专家参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、调查询问、车辆鉴定、专家论证和综合分析等方式，查明了事故

经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。

经调查认定，淄川岭子山东金安耐火有限公司“4·30”一般车辆伤害事故是一起因违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1．企业概况

山东金安耐火有限公司（以下简称：金安耐火公司），统一社会信用代码9137030256142695**，成立日期2010年8月24日，住所淄川区岭子镇沈家河村，法定代表人：刘某，注册资本：壹仟万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品为焦宝石熟料（以下简称：焦宝石）、陶粒砂，现有职工*人。

2．车间情况

（1）车间总体情况。金安耐火公司于2009年9月份开始建设，2012年4月份焦宝石生产线投产，焦宝石生产线生产车间主要有生料车间、窑炉车间、半成品车间、拣选车间、成品车间。2016年11月份进行技改建设陶粒砂生产线，2017年6月份陶粒砂生产线投产，2017年8月份至今陶粒砂生产线停产，陶粒砂生产线生产车间主要有回转窑车间。

（2）事故车间情况。事故车间为半成品车间，半成品车间和拣选车间相邻，在拣选车间西边，主要盛放未拣选的焦宝石半成品。焦宝石半成品由装载机从半成品车间运输至拣选车间一层放料（振动筛分）工序料仓。半成品车间设置限速5公里和注意车辆的安全警示标志。

3．拣选车间拣选生产线工序流程情况

拣选车间有南北2条拣选生产线，生产工序相同。第一道工序为放料（振动筛分），生产工艺为：在拣选车间一层，焦宝石半成品通过料仓（由振动控制料仓下料口出料多少），由斗式皮带输送机输送到拣选车间三层料仓；第二道工序为色选机拣选，生产工艺为：焦宝石半成品由三层料仓进入色选机分选；第三道工序为人工拣选，主要对色选机拣选后的焦宝石进行二次人工拣选。

（二）事故车辆及驾驶人员情况

1．事故车辆情况

三一牌轮胎式装载机，生产日期2021年3月，产品型号为SW955K1，出厂编号为SW9553CB03208，后车架号为SANLU7907MC000241，发动机号为1621B014602，整机质量为17500Kg，额定荷载为5500Kg。

2．驾驶人员情况

于某水，男，身份证号码：3703021971*****313，淄川区岭子镇*人，具有B2机动车驾驶证，有效期限：2016年12月27日至2026年12月27日。

于某水为金安耐火公司半成品车间装载机驾驶员，2022年2月份入厂，上岗前未经三级安全培训教育，主要负责半成品车间焦宝石半成品料堆打堆整理，用装载机向拣选车间一层放料（振动筛分）工序料仓运送焦宝石半成品。

（三）现场勘查情况

事故地点位于半成品车间，距离拣选车间北侧拣选生产线约22.8米，距离拣选车间东墙约15米，距离南侧拣选生产线约27.2米处。事故装载机呈西北、东南方向，车头朝西北方向，距离事故地点约2.8米。半成品车间北门西侧设有一处电热水炉和自来水管，距离事发地点约39米。事故现场有一只黄色水桶。

（四）事故发生经过

2024年4月30日7时左右，拣选车间南侧拣选生产线拣选岗位5名职工进入工作岗位，分别为一层拣选岗位放料（振动筛分）工序职工程某青，负责控制电振开关放料（焦宝石），二层拣选岗位

刘某红、朱某霞、齐某明3名职工负责拣料，三层拣选岗位职工黄某芳负责看色选机（色选机正常工作情况下到二层拣选岗位拣料）。

4月30日18时20左右，拣选车间南侧拣选生产线停止运行，停止运行后拣选岗位职工对岗位卫生进行清理，主要对一层、二层和三层拣选岗位掉在地上的焦宝石进行清理，对二层和三层窗户玻璃用压缩空气进行清洁。

经查看半成品车间视频监控录像（视频监控时间比北京时间慢13分13秒）和综合分析，4月30日18时59分，程某青右手提水桶，穿过半成品车间由西北向东南方向行走，18时59分28秒，于某水驾驶的装载机（向拣选车间北侧生产线料仓上料）在倒车过程中，将程某青撞倒并碾压。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，程某青，女，*岁，住淄川区岭子镇*村，身份证号：3703021969*****627。

直接经济损失91.23万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

事故发生后，2024年4月30日19时01分，现场人员逐级向金安耐火公司法定代表人刘某报告了事故情况。19时20分，刘某向岭子镇政府报告事故情况。随后岭子镇政府、区应急管理局逐级上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，金安耐火公司法定代表人刘某安排开展应急救援并联系120急救，事故发生当日19时27分，金安耐火公司职工沈某征开车，刘某、吕某晗、沈某征三人将程某青送往章丘区人民医院进行救治，送医途中遇到120急救车，将程某青转至120急救车。

（三）医疗救治和善后处理情况

1．医疗救治情况。2024年4月30日20时32分，程某青经章丘区人民医院抢救无效死亡。

2．善后处理情况。事故发生后，金安耐火公司与程某青家属商谈善后处理事宜，2024年5月6日，金安耐火公司与程某青家属签订《赔偿协议书》，5月9日，程某青遗体在淄川区殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，岭子镇政府、区公安分局、区应急管理局立即赶赴现场指导开展应急处置工作。金安耐火公司应急处置较为得当，救援过程未发生次生事故，善后工作得到了妥善处理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1．车辆鉴定情况

由山东理工大学交通安全司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（编号：山理工交通安全司法鉴定所〔2024〕交鉴字第97*号）显示：

（1）行驶速度：事故装载机事故发生时的行驶速度为（13.6—14.3）km/h。

（2）事故地点：距离车间北侧的拣选生产线约22.8米，距离车间东墙约15米处。

（3）接触部位：事故装载机后部的配重块与程某青发生了接触，随后事故装载机的左后轮与倒地的程某青发生了碾压接触。

（4）事故发生过程：事故发生前，事故装载机在监控视频画面上部区域运行作业，程某青沿视频画面左侧中部位置向视频画面右上位置行走。当程某青行走至视频画面右上部区域时，遇在监控视频画面上部区域倒车的事故装载机，装载机后部的配重块与程某青发生接触后，程某青倒地，装载机左后轮与倒地的程某青发生第一次碾压；约50秒后，倒车施工作业的装载机再次行经人体所在位置并发生第二次碾压；随后，事故装载机停在最终所处位置。

2．事故直接原因

装载机驾驶员于某水违规作业，倒车时速超速行驶，倒车过程中观察不足，未注意作业区域内在装载机后方行走的程某青，将程某青撞倒碾压，是事故发生的直接原因。

（二）尸体检验情况

由淄博市淄川区公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验鉴定书》（川公（司）鉴（尸检）字〔2024〕6*号）显示：死者程某青符合头面部及胸腹部遭受钝性外力碾（挤）压作用，造成颅脑损伤合并多脏器损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查，询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素引起事故发生的可能性。

（四）间接原因分析

1．金安耐火公司落实安全生产主体责任不到位。安全生产教育和培训不到位，作业现场安全管理不到位，半成品车间未划设机动车辆行驶路线，未根据风险分析制定安全风险分级管控措施，隐患排查治理不到位，未及时发现并制止装载机驾驶员违规作业行为。

2．金安耐火公司法定代表人、安全生产管理人员履行安全生产工作职责不到位。

（1）法定代表人刘某，落实安全生产责任不到位，实施操作规程、安全生产教育和培训不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（2）安全生产管理人员吕某晗，落实安全生产教育和培训不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患，未及时制止装载机驾驶员违规作业行为。

3．岭子镇沈家河村，村居公共安全事务网格员工作职责落实不到位。

4．岭子镇党委、政府，落实安全生产属地监管责任不到位，指导督促工业企业加强安全管理工作不到位，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

四、事故类型和事故性质

（一）事故类型：车辆伤害事故。

（二）事故性质：经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1．于某水，金安耐火公司装载机驾驶员。倒车时速超速行驶，倒车过程中观察不足，未注意作业区域内在装载机后方行走的程某青，对事故发生负有直接责任。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2．刘某，金安耐火公司法定代表人。落实安全生产责任不到位，实施操作规程、安全生产教育和培训不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议行政处罚的单位和人员

1．金安耐火公司，落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行处罚。

2．刘某，金安耐火公司法定代表人。履行安全生产工作职责不到位，对事故发生负有主要责任。建议待司法机关依法作出处理后，对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的，由区应急管理局按照《安全生产法》第九十五条的规定对其进行处罚。

3．吕某晗，金安耐火公司安全生产管理人员。履行安全生产管理人员职责不到位，对事故发生负有重要管理责任。建议由区应急管理局按照《安全生产法》第九十六条的规定对其进行处罚。

（三）建议问责的人员和单位

1．吕某，男，中共党员，岭子镇沈家河村警务助理、村居公共安全事务网格员，负责村居公共安全事务管理工作。履行村居公共安全事务网格员工作职责不到位，建议岭子镇党委、政府对其提醒谈话。

2．李某，男，中共党员，岭子镇人大主席，分管经济发展办公室。指导督促工业企业加强安全管理工作不到位，建议岭子镇党委、政府对其批评教育。

3．王某，男，中共党员，岭子镇党委委员、副镇长、人武部长，负责镇工业安全生产专业委员会工作。指导督促企业落实安全生产主体责任不到位，建议岭子镇党委、政府对其批评教育。

4．岭子镇党委、政府，落实安全生产属地监管责任不到位，对事故发生负有重要责任。建议向区委、区政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）金安耐火公司等生产经营单位要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，全面落实安全生产责任制、安全管理制度和操作规程。加强各类车辆安全管理，划设厂内机动车辆行驶路线和交通标志，实行分道行车，防止人车混行，安装声光预警装置。强化安全生产教育培训，加强现场安全生产管理，加强安全风险辨识，制定落实安全风险管控措施，全面排查及时消除事故隐患，及时纠正“三违”现象，及时消除生产安全事故隐患。

（二）岭子镇政府等有关镇（街道、开发区）、区有关部门单位，要切实履行安全监管责任，督促压实企业安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训，强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系有效运行，督促加强厂内车辆安全管理，强化安全生产督导检查，切实消除事故隐患。

（三）其他相关镇（街道、开发区）、区有关部门和相关单位要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，牢固树立安全发展理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，扎实开展安全生产治本攻坚专项行动，狠抓企业安全生产工作责任落实，深入开展风险分级管控和隐患排查治理，全面排查事故隐患，切实加强厂内车辆安全管理，严防各类事故发生。

分享：

扫码使用手机浏览本页内容

淄川区人民政府主办　淄川区人民政府办公室承办
建议电脑屏幕分辨率大于1280x768 使用IE9浏览器进行浏览 未经授权禁止镜像
鲁ICP备05024477号 网站标识码：3703020020 中文域名：淄川区人民政府.政务
鲁公网安备 37030202000413号

网站地图 | 关于我们