团风县湖北帅洲建设工程有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查报告

团风县湖北帅洲建设工程有限公司“4·23”一般高处坠落

团风县人民政府事故调查组

2025年9月28日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况.....5
（三）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
四、有关责任单位存在的主要问题.....5
（一）事故单位.....5
（二）有关监管部门.....6
（三）属地管理单位.....6
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....6
（一）免于追责的人员.....6
（二）对有关公职人员的处理建议.....7
（三）建议给予行政处罚的单位.....7
（四）其他处理建议.....8
六、事故主要教训.....8
七、事故整改和防范措施.....8

2025年4月23日9时左右，湖北帅洲建设工程有限公司在团风县嘉博泽丽湖北潮流钢结构有限
项目施工现场发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失61万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律
准成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县发改局、县住建局、总工会和团风经济开发区管
3”事故调查组（以下简称事故调查组），同时事故调查组邀请了县人民检察院派员参加，开展

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通
证查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提
的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，湖北帅洲建设工程有限公司“4·23”一般高处坠落事故是一起因施工人员安
事企业现场管理不到位，行业监管部门和属地管理单位监管缺位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

团风县嘉博泽丽湖北潮流钢结构有限公司5.97MW屋顶分布式光伏发电项目位于团风县城南
内，建设内容为租用湖北潮流钢结构有限公司（以下简称潮流公司）厂房屋顶建设5.97MW分布式
元，计划铺设710单晶组件9584块，建设180台320kw逆变器和1台210kw逆变器，采用公共电网方
kwh，项目于2025年3月5日取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（登记备案项目代码:2503
项目实际投资单位为湖北晨晨新能源科技有限公司（以下简称晨晨公司），事故涉及劳务公司为
下简称帅洲公司）。2025年4月18日，晨晨公司与帅洲公司签订团风县嘉博泽丽湖北潮流钢结构
发电项目安装工程施工合同，合同约定承包方式为包人工、包辅材、包机械设备。

1.晨晨公司成立于2022年4月13日，注册地位于黄冈市黄州区赤壁二路21号碧桂园中央公馆
报），法定代表人为马＊意。注册资本100万元，统一社会信用代码为91421102MA7LCWL64J。经
服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；

2.帅洲公司成立于2025年2月8日，注册地位于湖北省襄阳市保康县马良镇千善路61号（住所
注册资本100万元，统一社会信用代码为91420626MAEBBWQK9Q，经营范围包括太阳能发电技术服
承包工程，劳务服务（不含劳务派遣）等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.因帅洲公司法人代表谢＊洲在事故调查期间突发疾病死亡，帅洲公司未提供任何安全生产
司未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，对从业人员仅进行口头
式。

2.晨晨公司虽与帅洲公司签订了施工合同，但合同中未明确双方的安全管理职责，且未签订
司从业人员是否具备相应资质审核把关不到位，对施工现场高空作业监督管理不到位。

（三）事故发生经过

根据现场勘查和调查询问，4月22日，帅洲公司法定代表人谢＊洲安排员工刘＊通过电话联23日到项目现场拉电缆；4月23日6时30分左右，邹＊全根据工作安排在潮流公司1号厂房屋顶拉亮瓦掉落至地面。

（四）事故现场情况

事故发生现场位于潮流公司1号厂房屋顶。经现场勘察，屋顶距离地面12米左右。



（事故现场示意图）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，邹＊全，男，身份证号码422121＊＊＊＊＊＊7316，团风县淋山河经济损失约61万元，包含赔偿费用60万元，事故善后处理相关费用约1万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，帅洲公司员工刘＊于9时07分向帅洲公司法定代表人谢＊洲电话报告了事故情赶到事故现场；事故发生后，潮流公司现场人员于9时10左右向县应急管理局和县公安局报告了左右向县政府和市应急管理局报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况

事故发生后，帅洲公司员工刘＊向谢＊洲报告了事故情况，并拨打120急救电话，谢＊洲到上，身旁没有血迹；9时15分，县人民医院120救护车到达事故现场，经医生现场检查后，确认当

事故发生后，帅洲公司主动与死者家属联系协商赔偿事宜，双方于4月24日达成赔偿协议，完成。

（三）事故应急处置评估

经调查评估，事故信息报送符合相关规定要求，事故善后处理及时。

三、事故原因分析

经调查组综合分析，认定事故发生直接原因如下:

1.死者邹＊全安全意识淡薄，未充分辨识作业现场安全风险，未取得特种作业操作证（高处业时未按要求佩戴安全绳，冒险蛮干，导致事故发生;

2.钢结构厂房屋顶亮瓦铺设时间较长，年久失修，承受力和强度不够。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.帅洲公司安全生产主体责任不落实。一是赶工期冒险蛮干，在屋顶彩钢瓦未全部更换完成
作业；二**是**临时聘用不具备相应资质的人员从事高处作业；三**是**现场管理不到位，对从业人员未
到位；**四是**未建立健全全员安全生产责任制；**五是**未制定安全生产规章制度和操作规程，作业人
培训工作流于形式，日常教育培训仅通过口头提醒从业人员注意安全;

2.晨晨公司安全生产责任不落实。晨晨公司作为项目发包单位，未在施工合同明确双方的安
全管理协议，对帅洲公司从业人员是否具备相应资质审核把关不到位，对施工现场高空作业监督

（二）有关监管部门

县发改局作为能源领域安全监管部门，虽然在项目备案时告知企业备案人员施工注意事项，
发了《电力项目安全管理和质量管控事项告知书》，但贯彻执行《省能源局关于加强分布式光伏
（鄂能源新能[2023]52号）文件要求不到位，对该项目安全监管不到位，督促项目单位落实安全

（三）属地管理单位

团风经济开发区管委会作为园区属地管理单位，对园区企业承包作业监督检查不到位，未及
的安全生产责任不落实等问题。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追责的人员

1.邹＊全，帅洲公司临时聘用工人，安全意识淡薄，冒险蛮干导致事故发生，对事故发生负
亡，免于追究其责任。

2.谢＊洲，帅洲公司法定代表人，未按照《中华人民共和国安全生产法》的要求履行主要负
全生产责任制，未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未要求督促或组织开展
安全生产工作及时消除存在的生产安全事故隐患，因其突发疾病死亡，免于追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

赵＊，男，县发改局能源股负责人，未履行好工作职责，“管行业必须管安全、管业务必须
全”责任落实不到位，对项目监督检查不到位，对事故负有责任，依据《湖北省安全生产党政同
建议县发改局责成作出深刻书面检讨。

徐＊兵，男，团风经济开发区管委会临港产业园服务中心项目建设股股长，**履行属地管理职**
司监督检查不到位，对事故负有责任，依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第十一条的规
讨。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

帅洲公司未依照《中华人民共和国安全生产法》和《湖北省企业安全生产主体责任规定》的
对事故发生负有主要责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

（四）其他处理建议

1.晨晨公司未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行好安全职责，对事故发生负有

理；

2.依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第九条第二款的规定，责成团风经济开发区管

刻书面检查并切实整改。

六、事故主要教训

（一）安全意识淡薄，安全生产重视程度不够。事故发生单位在生产经营过程中存在"重效

对安全生产的重要性缺乏清醒认知，致使安全教育培训流于形式、安全管理存在疏忽漏洞，导致

取有效的安全防护措施。

（二）责任意识不强，安全生产责任落实不到位。安全管理人员对自身安全职责认识不清，

性思维”，认为“以前没有问题，现在就没有问题”，现场管理对分包单位一交了之，存在“以

责任没有层层压实。

（三）监管责任悬空，安全生产监督管理不到位。该起事故中行业监管部门和属地管理单位

体责任不落实的问题，安全监管缺位。

七、事故防范和整改措施

（一）吸取教训，举一反三

晨晨公司要深刻吸取事故教训，认真落实“四不放过”原则，立即开展一次全面的安全生产

司发包作业管理中存在的问题和隐患，深刻检讨反思事故发生的原因和教训，坚持问题导向，自

理水平，避免类似事故的再次发生。

全县各乡镇、各部门和各企业要深刻汲取事故教训，在本辖区、本行业领域和本企业内部开

举一反三工作。

（二）查摆问题，强化监管

县发改局作为能源领域行业主管部门，要深刻反思该起事故暴露出的深层次问题，坚决按照

监管责任，进一步深化行业领域尤其是能源领域的隐患排查治理工作，针对屋顶分布式光伏发电

账、加强检查，确保安全。

（三）压实责任，强化举措

各乡镇各有关部门要加强安全风险防范，严格落实安全责任，切实抓好本辖区本行业领域安

生命财产安全。**一是**要切实落实安全监管责任。要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重

讲话精神，坚决贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和省、市、县委、县政府工作

任务来抓，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，加强安全监管力量尤其

管，确保各项安全措施落到实处。**二是**要全面开展隐患排查治理。各乡镇各有关部门要按照全县

行动要求，组织开展全方位的安全隐患大排查大整治，重点突出各类在建项目，聚焦承包作业、

排查和消除各类安全隐患，确保安全。

责任编辑：团风应急管理局